ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ATENCIÓN INDIVIDUAL - VISITA DOMICILIARIA.	Código: 208-MV-Fl-38
		Versión: 04 / Pág. 1 de 2
		Vigente desde: 24/05/2018

PROYECTO/TERRITORIO: _____ FECHA: 18/02/2022

LOCALIDAD: San Cristobal BARRIO: Valparaiso TELÉFONO: Sin. Info

DIRECCIÓN: CL 65A Sur # 11A-25E TIPO DE SUBSIDIO: _____ MV: _____

BENEFICIARIO(A): Nestor Rodriguez CC: 19916117


Este formato se utilizará para evidenciar la visita realizada en cada vivienda, entre otros

DESARROLLO

Se realiza Visita tecnico. Social al predio en mencion con el fin de Verificar si Cumple con las Condiciones de ingreso al programa plan terrazas de la CVP

Sin embargo al hacer la. Verificacion tecnica se evidencio que la pendiente es superior al 30%. y el muro de Contencion del predio posterior es inconsistente o no existe.

Por lo anterior no es posible continuar con el proceso



Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ATENCIÓN INDIVIDUAL - VISITA DOMICILIARIA.	Código: 208-MV-Ft-38 Versión: 04 | Pág. 2 de 2 Vigente desde: 24/05/2018

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Jody Cruz Pineda	CVP	52732091	3163468911	
NESTOR RODRIGUEZ	Aspirante	19416117	3213582335	
William A. Rueda R	CVP	79520494	3057628335	
Jhonny Landinez	CVP	1015433435	3103398777	

Escaneado con CamScanner