Bogotá D.C. marzo 09 de 2022

TAW22-033

Señores:

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

Bogotá

Referencia: Informe ISNTALACION DE MOTOR EXTRACCION BAÑOS PISOS 1 – 5.


Apreciados Señores


De la manera más atenta nos dirigimos a usted con el fin de presentarles bajo registro fotográfico la instalación del nuevo motor junto con su contactor y relevo en el EXTRACCION BAÑOS PISOS 1 – 5 MARCA WEG, 220 / 440 VAC, 3 PH referencia 07APR2021 – 1059147432 correspondiente al equipo hongo de la extracción baños piso 1 -5, ubicado en cubierta.






TRANS
Packard
C330A




SIEMENS
SINAMICS











De acuerdo a lo anterior el equipo se dejo trabajando bajo los parámetros nominales en condiciones normales de operación de acuerdo al registro fotográfico a continuación.

VOLTAJE


L 1 – L2



L 2 – L 3



L 1 – L 3



AMPERAJE

L 1 **L 2** **L 3**



Una vez más quedamos atentos a resolver cualquier inquietud que se presente respecto a este tema.

Cordialmente,

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS.

ALADINO TORRES VEGA.
Coordinador de mantenimiento.