DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-839

Código Único de Factura - CUFE : 6d80289bf0799e53d6f1bad8d969fce0e747e92adec221e13a7726dab87a3c93ab2ccf2182068384de95e980cd8c9fe6

Fecha de Emisión: 24/02/2022
Fecha de Vencimiento: 24/02/2022
Tipo de Operación: Generica
Prefijo: FE
Tipo de Negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47

Nit del Emisor: 900339185

Razón Social: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S

Nombre Comercial: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: AK 19 95 55 OF 501
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
País: Colombia
Actividad Económica: 4659
Departamento: Bogotá
Municipio: Bogotá, D.c.

Teléfono: 5228613
Correo: financiero@api-int.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800197268

Razón Social: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Tipo de Documento: NIT
Dirección: CARRERA 3 10 60
Número Documento: 800197268
País: Colombia
Nombre Comercial: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL CALI
Departamento: Valle del Cauca
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Municipio/Ciudad: Cali
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de Responsabilidad:O-13;O-15;O-23
Teléfono: 607999

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	VISIT MANT	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALI	NIU	1,00	$ 6.833.000,00			$ 1.298.270,00 19.00 %			$ 6.833.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Transferencia: Cuenta corriente No 410676858 Banco PICHINCHA
Una vez realizada la transferencia por favor notificar al tel. 5228613/5204194
Después de 3 días hábiles sin objetar la factura se da por aceptada.
Factura correspondiente al Primer ciclo de facturación contrato 2022
#$13-10-00-088; contrato 88-002-022;rescobarh@dian.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
24/02/2022 18:56:58

Documento generado el: 24/02/2022 18:56:57

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	6.833.000,00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.833.000,00
Total IVA	$	1.298.270,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	1.298.270,00
Total mas impuesto (=)	$	8.131.270,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	8.131.270,00

Numero de Autorización: 18764022191242 Rango Autorizado: Desde 834 Rango Autorizado: Hasta 2000 Vigencia: 2022-12-01

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**Certificación de bienes y servicios recibidos**	**FT-ADF-2337**
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión** 4

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	1	**2. Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			8	2	2022

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	88-002-2022
4. Nombre o razón social:	Advanced Protection International API S.A.S
5. Documento de Identificación	900.339.185-5
6. Designación de supervisión:	RUTH ELENA ESCOBAR HUAZA

7. Fecha de inicio contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**	8. Fecha de terminación contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**
	3	2	2022		31	12	2022

9. Forma de Pago:	Cada mantenimiento será facturado al finalizar el servicio, previo cumplimiento de la entrega de reportes firmados por el funcionario de la DIAN encargado y el ingeniero que realiza el servicio, junto con los demás documentos solicitados por la entidad, para la acreditación y aprobación de la factura.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	5822	Fecha	**Día**	20	**Mes**	1	**Año**	2022	Rubro	A-02-02-02-008-007	**Valor**	$ 55.933.271,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor**	
11. Número de factura	FE-839	Fecha	**Día**	16	**Mes**	2	**Año**	2022			**Valor**	$ 8.131.270,00
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 8.131.270,00**

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:									17. Fecha Límite de Pago	**Día**	**Mes**	**Año**
18. CDP Número		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor**	
19. Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	**$ 0,00**

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)


Se expide la presente Certificación con base en el Reporte de Servicio de Mantenimiento entregado en la visita técnica por el Ingeniero de soporte Paulo Ardila el día 8 de febrero de 2022 por parte del contratista correspondiente al primer ciclo de Mantenimientos preventivos para el equipos fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS. Descripción del mantenimiento: El equipo se encuentra en funcionamiento, -Se realiza inspección de los componentes externos e internos de la máquina y se realizan las calibraciones para mejorar la calidad y proyección de imágenes, -Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, limpieza y calibración de sus partes mecánicas y electrónicas, -Se realiza revisión, calibración y limpieza de la UPS externa, -Se realizan reparaciones en luces indicadoras de X Ray on y stop de emergencia, -Se entrega el equipo en funcionamiento. Los mantenimientos se hacen a través de visita técnica de reporte de servicios de mantenimientos los cuales incluyen datos generales, situación en que se encuentra el equipo, descripción del mantenimiento, protocolo de mantenimiento, procedimiento inicial revisión externa equipo rayos x, revisión equipo arco detector, pruebas de funcionamiento, procedimientos de software, procedimiento de problemas de imagen, programación y sensibilidad, mediciones y verificaciones, procedimiento de limpieza, observaciones y recomendaciones, garantía y firmas dadas entre contratista y funcionario local.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Presenta el contratista Certificación expedida por revisor fiscal sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y pensiones, junto con las planillas de pago para el presente periodo.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

PROCESO No.CD-88-002-2022, los documentos para el registro y el pago de la obligación se encuentran cargados en el SECOP.

25. Observaciones			
N/A			
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**RUTH ELENA ESCOBAR HUAZA**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	JEFE DIVISION DE CONTROL DE CARGA	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: DIAN		
DIRECCIÓN/ CIUDAD / LUGAR	Aeropuerto Cali – Carga Dian	
REPRESENTANTE DEL CLIENTE	Nombre: Ruth Elena Escobar	
CARGO	Jefe GIT control carga y tránsitos	Teléfono: 8980066 ext. 956031

INGENIERO DE SERVICIO	Paulo Ardila
FECHA DEL SERVICIO	08/02/2022
TIPO DE MANTENIMIENTO	DIAGNÓSTICO ( ) PREVENTIVO (X) CORRECTIVO ( ) INSTALACIÓN ( ) RETIRO ( ) TRANSLADO ( )
EQUIPO	SISTEMA RAYOS X (X) ARCO DETECTOR DE METALES ( ) DETECTOR MANUAL ( )
MODELO	PX 231
SERIE	PX 231135
UBICACION	Terminal de carga-bodega No. 3 aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Palmira-Valle del Cauca

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO:

El equipo se encuentra en funcionamiento
-Se realiza inspección de los componentes externos e internos de la máquina y se realizan las calibraciones para mejorar la calidad y proyección de imágenes
Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, limpieza y calibración de sus partes mecánicas y electrónicas
Se realiza revisión, calibración y limpieza de la UPS externa
Se realizan reparaciones en luces indicadoras de X Ray on y stop de emergencia.
Se entrega el equipo en funcionamiento.

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS INICIALES: REVISIÓN EXTERNA DEL EQUIPO RAYOS X			
PARTE A REVISAR	Estado ✓Bueno ✱Malo	N/A	OBSERVACIONES
Pintura	☑		
Paneles	☑		
Tornillería	☑		
Banda transportadora	☑		
Túnel y cortinas	☑		
Indicadores Xray on y System on	☑		
Stickers de seguridad	☑		Total: 0 Retirados o en mal estado: 0
Rodillos	☑		
Chasis (Paneles y cubiertas)	☑		
Línea de alimentación	☑		Regulada: ☐ UPS independiente: ☑
Cable de alimentación	☑		
Breakers y fusibles	☑		
UPS central en el sitio	☐	N/A	
UPS para el equipo	☑		
Llave de encendido	☑		
Monitores	☑		
Membrana teclado y botones.	☑		

PROCEDIMIENTOS INICIALES: REVISIÓN EXTERNA DEL EQUIPO ARCO DETECTOR			
PARTE A REVISAR	Estado ✓Bueno ✱Malo	N/A	OBSERVACIONES
Pintura	☐	N/A	
Paneles detectores	☐	N/A	
Tornillería	☐	N/A	
Estado de los Leds de acceso, paso y espera	☐	N/A	
Stickers de seguridad	☐	N/A	Total: Retirados o en mal estado:
Estado de los soportes	☐	N/A	
Cables de alimentación	☐	N/A	
Fusibles	☐	N/A	
Llave de encendido	☐	N/A	
Membrana del teclado y botones	☐	N/A	
Control remoto	☐	N/A	

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

DVANCED ROTECTION NTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO			
PARTE A REVISAR	**Estado ✓Bueno ×Malo**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Encendido del equipo	☑		
Imagen de inicialización.	☑		
Calentamiento del tubo	☑		
Funciones: metal, orgánico e inorgánico etc.	☑		
Lectura de Leds de advertencia en tarjetas	☑		
Verificación de llave de programación	☐	N/A	
Funcionamiento del panel de programación	☐	N/A	
Verificación de señales de ingreso y espera	☐	N/A	

PROCEDIMIENTOS DE SOFTWARE			
VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES	**Realizado ✓si ×no**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Test de sensores LXDA (plot de diodos) y tarjetas defectuosas	☑		
Test SCSI	☑		
Test CAN Bus	☑		
Verificación softswitches	☑		
Configuración del generador: Voltaje Corriente	 ☑ ☑		
Verificación del diagnosticscreens	☑		
Verificación del status (F1 o F2)	☑		
Verificación del log de errores	☑		
Test de sensibilidad y volumen de alarmas	☐	N/A	

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Verificación del programa de detección	☐	N/A	
Verificación de zonas de detección por porcentajes	☐	N/A	

PROCEDIMIENTO PARA PROBLEMAS DE IMAGEN, PROGRAMACION Y SENSIBILIDAD			
Acción	**Realizado ✓si ✗no**	**N/A**	**Observaciones**
Colimador: Ajuste de apertura Ajuste de alineación	 ☐ ☐	N/A	
Generador: Revisión de LED´s Revisión SCSI	 ☑ ☑		
Tarjetas LXDA Revisión cable análogo Revisión cable Digital	 ☑ ☑		
Revisión de tarjeta ADC Voltajes en puntos de prueba	☑		
Test de tarjetas pxda	☑		
Calibración de sensibilidad general	☐	N/A	
Calibración de sensibilidad por zonas	☐	N/A	
Cambio del programa de detección	☐	N/A	
Cambio de baterías internas	☐	N/A	
Cambio de fusibles	☐	N/A	
Cambio de tarjeta detectora	☐	N/A	
Cambio de tarjeta controladora	☐	N/A	
Cambio de fuente de alimentación	☐	N/A	

MEDICIONES Y VERIFICACIONES					
PARTES A REVISAR	**Realizado ✓si ✗no**	**N/A**	**OBSERVACIONES**		
Voltaje de Alimentación	☑		ok		
Fuente alimentación DC	☑		$V_{AC\ IN}$: V_{DC1} : V_{DC2} : V_{DC3} :	Ajuste potenciómetros ☐ $V_{DC1\ nuevo}$: $V_{DC2\ nuevo}$: $V_{DC3\ nuevo}$:	
Voltajes en tarjeta PCP	☐	N/A	$V_{DC1\ in}$: $V_{DC1\ to\ HIP}$: $V_{DC1\ to\ DTP}$:	$V_{DC2\ in}$: $V_{DC2\ to\ HIP}$: $V_{DC2\ to\ DTP}$:	$V_{DC3\ in}$: $V_{DC3\ to\ HIP}$: $V_{DC3\ to\ DTP}$:

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se realizan reparaciones en luz indicadora y stop de emergencia

¿REQUISICIÓN DE REPUESTOS?	**SI (X)**	**NO ( )**
PARTES SOLICITADAS:		
1 UPS INTERNA – 1 UPS EXTERNA		

ESTADO DE ENTREGA		
EN FUNCIONAMIENTO: (X)	FUERA DE SERVICIO: ( )	EN SERVICIO CON ERRORES: ( )

GARANTÍA

La garantía no incluye: mal uso, abuso, manipulación por terceros no autorizados por API, por des configuración de hardware o software por parte de los operadores, por encontrar los stickers de seguridad de los equipos alterados, por traslados no autorizados y no efectuados por API, por problemas eléctricos (cortes de energía, picos de voltaje, caídas de voltaje, sobretensión, falta de sistemas de soporte de alimentación (UPS) y puntos de alimentación dedicados y regulados) en los lugares de instalación de las maquinas, por derramamiento de líquidos o elementos que afecten el funcionamiento del equipo, por no estar protegido adecuadamente de los efectos climáticos y por el desgaste propio de la máquina.

Cliente: Nombre: Ruth Vera Escobar H.
Cargo: Jefe División de control carga
Firma:

Ingeniero de soporte: Paulo Ardila
Firma:
Fecha: 08/02/2022

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Voltajes en tarjeta HIP	☐	N/A	$V_{DC1\ in}$:	$V_{DC2\ in}$:	$V_{DC3\ in}$:
Voltajes en tarjeta DTP	☐	N/A	$V_{DC1\ in}$:	$V_{DC2\ in}$:	$V_{DC3\ in}$:
Voltajes en tarjeta GDB	☑		ok		
Relevadores	☐	N/A	Motriz ☐Encendido☐Dirección ☐		
CAN bus y Cable SCSI	☐	N/A			
Voltaje de baterías internas arco detector	☐	N/A			

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA			
LIMPIEZA GENERAL DE LOS COMPONENTES	**Realizado ✓si ×no**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Túnel	☑		
Soportes de los rodillos	☑		
Panel superior	☑		
Panel inferior	☑		
Fotoceldas	☑		
Tarjetas electrónicas	☑		
Monitores.	☑		
Colimador	☑		
Paneles detectores	☑		
Tarjetas controladoras y detectoras	☑		
Fuente de alimentación	☑		
Baterias internas	☑		
Control remoto	☑		
Sensores	☑		

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa ADVANCED PROTECCION INTERNATIONAL API SAS, identificada con NI-900339185 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-12	230301	800224808	PORVENIR	5	0	1.308.100	0	1.308.100
Período salud:	2022-01	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	430.100	0	430.100
Planilla Nro.:	22406788 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	192.000	0	192.000
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	2	0	625.100	0	625.100
Fecha transacción:	2022-01-24	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	0	150.000	0	150.000
Banco:	BANCO PICHINCHA S.A	EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	0	263.300	0	263.300
Transacción:	1296175281	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	336.000	0	336.000
		EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	142.800	0	142.800
		EPS005	800251440	SANITAS	3	0	821.300	0	821.300
		EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	0	150.300	0	150.300
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	120.200	0	120.200
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	9	0	552.800	0	552.800
		CCF16	891080005	COMFACOR	1	0	48.000	0	48.000
		CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	7	0	402.800	0	402.800
		CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	0	45.700	0	45.700
		PASENA	899999034	SENA	7	0	248.400	0	248.400
		PAICBF	899999239	ICBF	7	0	372.400	0	372.400
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 6.209.300

PAGADO


Bogotá, Febrero 21, 2022 API-02212022-1002

Señores:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIAN
Bogotá, D.C.

Estimados señores:

Por medio de la presente certifico que la Sociedad **ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S.,** identificada con el Nit 900.339.185-5., ha cumplido con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y pensiones) y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que ha vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que la sociedad e encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud-EPS-, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradora de Riesgos Profesionales- ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacional de Aprendizaje al mes de Febrero del año 2022 y durante los últimos seis (6) meses anteriores.

Cordialmente,



JOSE ANTONIO ACOSTA
TP 8223-T
Revisor fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 0 A 0 1 5 4 0 0 0 0 4 6 1 0 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE ANTONIO ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17172841 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 8223-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
8223-T
JOSE ANTONIO
ACOSTA
C.C. 17.172.841
RESOLUCION INSCRIPCION 160-T FECHA 14-II-83
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
00015570


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 17.172.841
ACOSTA
APELLIDOS
JOSE ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


FECHA DE NACIMIENTO 22-JUN-1947
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-JUL-1968 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00030842-M-0017172641-20080725 0001456634A 1 1230018837