CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	4/06/2021	**PLACA:**	**ITW90E**
ATENDIDO PARA:	Compa��a de Seguros		
No.INSPECCION:	1742149426	**ROMBO:**	2
CENTRO DE INSPECCION:	CDA LOS DUJOS		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	TVS	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	MOTOCICLETA	**MODELO**	2017
TIPO	STAR [2]	**CARROCERIA**	MOTO
COLOR	NEGRO	**CILINDRAJE**	100
COD. FASEC.	29517005	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	DF5AH1595859	**NACIONALIDAD**	IND
No. CHASIS	MD625MF59H1A34492	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	******	**ORDEN**	2108019031
SERVICIO	OFICIAL		
KILOMETRAJE	9484		
ENVIADO A	CRA 7		


ASEGURADORA	MAPFRE	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTOMAPFRE	**Clave:**
NOMBRE	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA ...	
IDENTIFICACION	8917000379	**Edad:** 43
DIRECCION	BOGOTA D.C.	
PROFESION	OTROS	**Tel:** ...
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 2.500.000	
V/R COLSERAUTO	$ 800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.

ESTADO GENERAL

LATONERIA		0%
PINTURA	##########################	60%
VIDRIOS		0%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA		0%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	#####################	50%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	





Observaciones: NO REPORTA SINIESTROS NI POLIZA, VH NO PRESENTA NUMERO DE CHASIS, RAYONES Y PIEZAS DETERIORADAS, NO SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO SISTEMA ELECTRICO, BATERIA DESCARGADA., NUMERO DE CHASIS BORRADO , SOLICITAR REVISION SIJIN CERTIFICADA, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR