CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	4/06/2021	**PLACA:**	**OQC17E**
ATENDIDO PARA:	Compa��a de Seguros		
No.INSPECCION:	1742149725	**ROMBO:**	2
CENTRO DE INSPECCION:	CDA LOS DUJOS		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	HERO	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	MOTOCICLETA	**MODELO**	2018
TIPO	THRILLER	**CARROCERIA**	MOTO
COLOR	NEGRO	**CILINDRAJE**	149
COD. FASEC.	39517007	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	KC13EFGGL01269	**NACIONALIDAD**	IND
No. CHASIS	9G5KCS074JVHF0120	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	9G5KCS074JVHF0120	**ORDEN**	2108019032
SERVICIO	OFICIAL		
KILOMETRAJE	0		
ENVIADO A	CRA 7		


ASEGURADORA	MAPFRE	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTOMAPFRE	**Clave:**
NOMBRE	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA ...	
IDENTIFICACION	8917000379	**Edad:** 43
DIRECCION	BOGOTA D.C.	
PROFESION	OTROS	**Tel:** ...
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 4.500.000	
V/R COLSERAUTO	$ 1.500.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.

ESTADO GENERAL

LATONERIA		0%
PINTURA	##########	60%
VIDRIOS		0%
CHASIS	##########	60%
TAPICERIA		0%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	





Observaciones: MOTO SINIESTRADA AL MOMENTO DE INSPECCIONAR, NO SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE MOTOR, CAJA Y SISTEMAS ELECTRICOS, BATERIA DESCARGADA., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR