AutoMás Comercial LTDA

Aseguradora Solidaria de Colombia

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO

CLASE	MOTOCICLETA	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	BAJAJ	TIPO PINTURA	PLANA
TIPO	BOXER BM CLASSIC [2] MT 100CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	MOTONETA	KILOMETRAJE	50008
MODELO	2013	COLOR	NEGRO NEBULOSA
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FLDUC4Z7DAF54251
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	9FLDUC4Z7DAF54251
CILINDRAJE	94	N° MOTOR	DUMBVA61924

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA	SUCURSAL	SEAS BOGOTA DIRECTA LICITAC
INTERMEDIARIO	DELIMA MARSH S.A	CLAVE	976
CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FISCALIA G	IDENTIFICACIÓN	800152783


N° INSPECCION	3074322	TURNO	7
FECHA	10-Nov-2021		
CENTRO INSPECCION	DOMICILIOS NEIVA		
SOLICITADO POR	KAROL JULIETH LIZARAZO CABEZAS		
SERVICIO SOLICITADO	Avaluo NIIF Motos		
COD. FASECOLDA	00317055	VALOR FASECOLDA	$ 1.500.000
VALOR AUTOMÁS	$ 1.500.000	VALOR ACCESORIOS	$ 0

TLU82C

RESULTADO PENDIENTE DEFINIR POR GERENCIA

NOVEDADES DE RECHAZO : ; NO PRESENTA LICENCIA DE TRÁNSITO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN; VEHÍCULO NO CUMPLE LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA SER INSPECCIONADO NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; NO PORTABA TARJETA DE PROPIEDAD , TAPAS TARSERAS PARTIDAS , TANQUE DE GASOLINA EN MAL ESTADO; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD

REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59 % | Aceptable 60% - 89% | Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

85,00 %

179	HORQUILLA TELESCOPICA	MALA REPARACION
180	MANUBRIO	REGULAR
195	ESTADO DE RINES	REGULAR

CARROCERIA - EXTERIOR

63,90%

24	RETROVISOR DER.	REGULAR
25	RETROVISOR IZQ.	REGULAR
181	MANILAR IZQ.	REGULAR
182	MANILAR DER.	REGULAR
184	TANQUE GASOLINA	REGULAR
185	ASIENTO	REGULAR
186	CARENAJE	TALCO FISURADO
187	CARENAJE FAROLA	TALCO FISURADO
190	DIRECC. DEL. DER.	MALA REPARACION
191	DIRECC. TRAS. IZQ.	MALA REPARACION
193	STOP TRASERO	ROTURA FUERTE
196	GUARDAFANGO DELANTERO	MALA REPARACION
197	CARCAZA MOTOR	REGULAR
199	MANDO FRENOS	REGULAR

FICHA TÉCNICA

201	ESTADO LLANTA DELANTERA	10
202	ESTADO LLANTA TRASERA	10

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

68,00%

34	PERDIDA DE BRILLO	DE 5 A 8 PIEZAS
35	GOLPES DE PIEDRAS	DE 1 A 4 PIEZAS
36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ORIGINALES/ PARA EL MODELO	1	$ 0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
OTROS	ORIGINAL/ ACCESORIO PARA ESTA VER	1	$ 0

FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO





IMPRONTAS