Sincelejo – 25 de Febrero de 2022.

INGENIERO

SAUL MARTINEZ PINEDA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° CP-SID-458 DE 2022.
E. S. D.

De conformidad al objeto del contrato respetuosamente me permito hacerle llegar el primer informe de gestión de mis actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de Enero y el 25 de Febrero de 2022.

PRIMER INFORME DE GESTIÓN	
CONTRATISTA: Carlos Andrés Paguana Solís	
CONTRATO N°: CP-SID-458 DE 2022.	
DURACION: 4 meses	CUANTIA: 12.000.000
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	

El presente informe se desarrolla de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

Obligación	Actividades
Obligación 1. Prestar sus servicios por sus propios medios en plena autonomía técnica y administrativa.	Se cumplió a cabalidad.
Obligación 2. Acudir al lugar de trabajo con los implementos y equipos necesarios para desarrollar la labor plasmada en el objeto contractual.	Se cumplió a cabalidad
Obligación 3. Apoyar las acciones y actividades de la estrategia Sucre Escucha cuando le sea requerido para tal fin.	No aplico para este periodo
Obligación 4. Las demás que por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.	Mediante el oficio # 800.11.03/SI-002 del 8 de febrero de 2022, se estable el memorando 1. En cual se cumplió a cabalidad en este periodo motivo a que se apoyó técnicamente al "Programa mi calle diferente ". Realizando las visitas respectivas a las calles asignadas y al diligenciamiento de las planillas de toma de información de campo con base en los conocimientos técnicos como ingeniero civil. **Se anexa CD para soporte**
Obligación 5. Prestar los servicios como ingeniero civil como apoyo a la supervisión de las obras de infraestructura que le sean asignadas por su supervisor.	Se cumplió a cabalidad. Apoyando técnicamente el "Programa mi calle diferente "liderado por la secretaria de infraestructura de la gobernación de Sucre. **Ver anexo** en CD.

Scanned by TapScanner

Obligación 6. Rendir conceptos técnicos en materia de Ingeniería civil y absolver consultas formuladas por los funcionarios del Departamento y atender cualquier otro asunto en las dependencias que se le asignen.	Se rindieron conceptos técnicos relacionados a la ingeniería para el Programa liderado por la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Sucre llamado "Mi calle diferente".
Obligación 7. Apoyar en el fortalecimiento de la Secretaría de Infraestructura, poniendo a su servicio toda la capacidad intelectual en desarrollar los procesos de planeación, organización y control de los proyectos, recursos y talento humano.	Se apoyó en la planificación de las visitas requeridas por el programa "Mi calle diferente " liderado por la secretaria de infraestructura de la gobernación de Sucre
Obligación 8. Prestar asesoría técnica permanente en la ejecución de los proyectos que se adelanten.	Se cumplió a cabalidad para el apoyo técnico brindado a el "Programa mi calle diferente" liderado por la secretaria de infraestructura de la gobernación de Sucre. **Ver anexo** en CD.
Obligación 9. Apoyar a la Secretaria de Infraestructura en la estructuración y formulación de proyectos de inversión estratégicos para el Departamento de Sucre.	No aplico para este periodo.
Obligación 10. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Sucre.	No aplico para este periodo.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento al pago de Sistema de Seguridad Social correspondiente al mes de **Enero** de 2022, planilla N° **4434899940** acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Se anexa: CD para soporte de Visitas del "programa Mi calle Diferente"

Se expide el presente informe a los veinticinco (25) días del mes de Febrero de 2022.

Atentamente,

Carlos Andrés Paguana Solís
C.C. No 1005663185 de Sincelejo-Sucre
CONTRATISTA

	Nombre	Cargo	Firma
VoBo	Soleys Montes	Arquitecta – contratista – Secretaria infraestructura	
Revisó y Aprobó :	Jorge Antonio Domínguez Cabeza	Profesional universitario – secretaria de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			

Scanned by TapScanner

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	VERSALLES	Fecha:	09/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CRA 17B ENTRE CALLE 7 Y 8

Nombre Contacto:	Alcides Montes Cerra	Celular:	3145574422

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.314365	75.397034	9.313433	75.397286	20	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	-7.3 -6.8 -5.60 - 4	105

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X								X	Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores						Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	- CON ESCOMBROS - EL ANCHO DE LA CALZADA ES VARIABLE
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	VERSALLES	Fecha:	09/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 7 ENTRE CRA 17 Y 19A

Nombre Contacto:	Arinson Manuel Santamaría Campo	Celular:	3012428767

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.314146	75.396205	9.314458	75.397473	25	X		X	

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO INFORMAL RED DE ALCANTARILLADO	-6 -5.7 -8.4 - 5.2 -5.7	143.25

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X								X	Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	- CON MUCHO ESCOMBRO - EL ANCHO DE LA CALZADA ES VARIABLE
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	VERSALLES	Fecha:	09/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 9 ENTRE CRA 17 Y 19A

Nombre Contacto:	Eifer opino Vergara	Celular:	3013633874

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.314365	75.397034	9.313433	75.397286	20	X		X	

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	- 8 -8.30 -7.2 - 5	172.18

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X								X	Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	- CON ESCOMBROS - EL ANCHO DE LA CALZADA ES VARIABLE
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	LA FE	Fecha:	09/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 5C ENTRE CRA 16B Y CRA 20 (ANTENA)


Nombre Contacto:	Jorge Antonio Camargo Fadul	Celular:	3166194051

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.315375	75.396237	9.314763	75.395580	11	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	- 10.7 -5	97.05

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X								X	Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	- CON ESCOMBROS - EL ANCHO DE LA CALZADA ES VARIABLE
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	6 DE ENERO	Fecha:	09/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 8 ENTRE CRA 24E Y CRA 24D

Nombre Contacto:	Guido Alberto Toscano	Celular:	3008528801

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.314316	75.392848	9.314065	75.393339	11	X		X	

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	6.10	61.64

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X						X			BUENO		BUENO		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores						Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	- SOLO UN LADO TIENE ANDENES
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	6 DE ENERO	Fecha:	09/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 7A ENTRE CRA 24D Y 24E

Nombre Contacto:	Nayib Romero Diaz	Celular:	3003199142

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.314276	75.393453	9.314544	75.392975	8		X		X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	-3.6 -3.0	63.35

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X							X		BUENO		BUENO		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	- SOLO UN LADO TIENE ANDEN
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	NUEVO PIONERO	Fecha:	10/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CRA 6H ENTRE CALLE 27F Y CALLE 31

Nombre Contacto:	DIANA PEREA ANAYA	Celular:	3217858953

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.287069	75.408635	9.285776	75.407861	11 CASASY UN CONJ	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	-5.15 / 5.40/ 5 /7.8	184

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X							X		BUENO		BUENO		BUENO	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores						Observaciones
Tiene Manjolo Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?
Si	No	Si	No	Si	No	
						- LAS OBRAS DE ARTE SOLO UN LADO

10/02/2022 9:36:39 a. m. 9.287031508826848N 75.40859530204203W #Gobernacion de Sucre #Secretaria de Infraestructura	10/02/2022 9:48:44 a. m. 9.285868514199644N 75.407956175488W #Gobernacion de Sucre #Secretaria de Infraestructura

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	NUEVO PIONERO	Fecha:	10/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 27D # 6B-33

Nombre Contacto:	BRIGGIE ECHAVEZ	Celular:	3128680152

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.287129	75.409829	9.287427	75.409110	15	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	-8.70 -9 -6.9	91.61

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X								X	Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	NUEVO PIONERO	Fecha:	10/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 27 ENTRE CRA 8B Y CRA 8D

Nombre Contacto:	Jesús David Peñate	Celular:	3128680152

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.289626	75.408704	9.290510	75.407824	22	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	10.70	136

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X							X		Bueno -Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	NUEVO MAJAGUAL	Fecha:	10/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 29 ENTRE CRA 13D Y CRA 13F

Nombre Contacto:	oscar campo	Celular:	3014122670


DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.295395	75.398933	9.295435	75.399898	32	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	-6 -6.7 -5	106

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X							X		Bueno -Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	LIBERTAD	Fecha:	10/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 12 ENTRE CRA 41 Y CRA 44

Nombre Contacto:	Yuris Paola Tamara Salcedo	Celular:	3114258735

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.313425	75.384015	9.314202	75.383076	40	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
	X	RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	-9.50 -8.50 -10	136

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte							
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?			
														Si	No	Si	No	Si	No		
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta			
				X	X								X	Bueno -Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo			

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	LIBERTAD	Fecha:	10/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CRA 43ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13A

Nombre Contacto:	Yuris Paola Tamara Salcedo	Celular:	3114258735


DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.312627	75.382271	9.313050	75.382627	12	X		X	

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO NO	6	57

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X								X	Bueno -Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		10 LOZAS POR INTERVENIR, SIN BOCACALLE, Y NO TIENE DRENAJE AGUA LLUVIA





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	CAMILO TORRES	Fecha:	22/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 17A ENTRE CRA 9A Y CRA 9B

Nombre Contacto:	MARTHA ARROYO NOVOA	Celular:	3006988536

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.04773	75.408703	9.304781	75.409388	16	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	6.92 6.74	71

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte							
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X								X	Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		EL ANCHO DE LA CALZADA ES VARIABLE





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	CAMILO TORRES	Fecha:	22/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CRA 9 ENTRE CALLE 18A Y CALLE 21A

Nombre Contacto:	TRINIDAD MONTIEL	Celular:	3013773059

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.304142	75.408716	9.303549	75.408740	7	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	10.30 8.23	65

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte							
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X								X	Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		EL ANCHO DE LA CALZADA ES VARIABLE





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	CAMILO TORRES	Fecha:	22/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 22 ENTRE CRA 8 Y CRA 9

Nombre Contacto:	CARMEN PERALTA	Celular:	3128346657

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.302261	75.409606	9.302303	75.410139	12	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	8.35 8.60	55

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X							X		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		EL ANCHO DE LA CALZADA ES VARIABLE





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	CAMILO TORRES	Fecha:	22/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 23B ENTRE CRA 9 Y CRA 9B

Nombre Contacto:	CARMEN PERALTA	Celular:	3128346657

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.299273	75.408832	9.299266	75.409625	18	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	-8.38 8.15	83

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X								X	Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	UN TRAMO CON MOVILIDAD Y OTRO NO
Si	No	Si	No	Si	No		





TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	CAMILO TORRES	Fecha:	22/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALL 21B ENTRE CRA 9B Y CRA 9

Nombre Contacto:	YUSMIDIA JIMENEZ ROMERO	Celular:	3136096353

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.303104	75.4087272	9.303192	75409581	16	X		X	

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO SOLO UNA PARTE DEL TRAMO	10 9.10	85

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X							X		BUENO		BUENO		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		UN TRAMO CON ALCANTARILLADO Y OTRO NO





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	RECREO	Fecha:	23/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CRA 35 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19

Nombre Contacto:	NURYS PACHECO	Celular:	3116468558

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.309066	75.3844682	9.308727	75.384324	15	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO INFORMAL	7.63 8.05 11	68

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X							X		Bueno -Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		





TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	RECREO	Fecha:	23/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CRA 32 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17

Nombre Contacto:	KAREN IBAÑEZ GERMAN	Celular:	3008681059

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.309137	75.386288	9.310601	75.386873	17	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	5.55	170

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte						
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
X								X					X	REGULAR		REGULAR			

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores						Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		
Si	No	Si	No	Si	No	





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	LAS MARGARITAS	Fecha:	23/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 24B ENTRE CRA 46 Y CRA 44

Nombre Contacto:	VILMAIDA PINEDO	Celular:	3014627765

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.310707	75.379585	9.310973	75.379145	9	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO PASAN POR EL ANDÉN	15.15 8.68	58

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
				X	X								X	Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
														REGULAR		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores						Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		VERIFICAR EN EL POT SI EL TRAMO PERTENECE AL PARQUE O EN REALIDAD UNA CALLE





TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	LAS MARGARITAS	Fecha:	23/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CRA 42 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 22


Nombre Contacto:	EMILSEN PINEDO	Celular:	3205551725

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.312104	75.382370	9.311527	75.381915	10	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO PASAN POR EL ANDÉN	3.47	78

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
X								X				X		REGULAR		REGULAR		BUENO	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		CUNETA EN UNA PARTE DEL TRAMO





TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	LAS MARGARITAS	Fecha:	23/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 14 ENTRE CRA 48A Y CRA 48C

Nombre Contacto:	INES BLANCO BLANCO	Celular:	3135716679

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.313518	75.380740	9.314649	75.379518	16	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	10.60 15.08	180

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
				X	X							X		Bueno -Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores							Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Municipio:	SINCELEJO	Barrio:	LAS MARGARITAS	Fecha:	23/02/2022

Nombre y/o Referencia de la vía:	CALLE 18 ENTRE CRA 48 Y CRA 48C

Nombre Contacto:	ELVIA ROSA SIERRA RUIZ	Celular:	3003958613

DESCRIPCION GENERAL								
Punto de Inicio (Coordenadas)		Punto Final (Coordenadas)		No. De Viviendas	Movilidad Vehicular?		Señalización Vial?	
Norte	Este	Norte	Este		Si	No	Si	No
9.313860	75.379696	9.313134	75.380306	16	X			X

Tiene Servicios Públicos?			Ancho Calzada (M)	Longitud Calzada (M)
Si	No	Cuales?		
X		RED DE ACUEDUCTO RED DE ALCANTARILLADO	4	104

Tipo de Terreno					Tipo de Superficie						Estado Superficie			Obras de Arte					
Plano	Ondulado	Montañoso	Escarpado	Tierra	Afirmado	Placa-Huella	Adoquín	Pav. Rígido	Pav. Flexible	Otro	Bueno	Regular	Malo	Tienes Andenes?		Tiene Bordillo?		Tiene Cunetas?	
														Si	No	Si	No	Si	No
														Estado Andenes		Estado Bordillo		Estado Cuneta	
X								X				X		REGULAR		REGULAR		Bueno - Regular/Malo	

Obras Hidráulicas, Estructurales y/o Mayores						Observaciones
Tiene Manjol o Alcantarilla?		Tiene Boxcoulvert?		Tiene Muro de Contención?		Otro, Cual?	
Si	No	Si	No	Si	No		



