ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

ACTA DE VISITA TÉCNICA

Código: PM04-PR38-F3 | Versión: 7

1. INFORMACIÓN BÁSICA

RAZÓN SOCIAL: Enel Colombia SA. E.S.P.	FECHA y HORA: Marzo 23/2022
NOMBRE COMERCIAL:	NIT: 860.063.875-8
REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Bertolli / Juan P. Calderon	PRINCIPAL ☐ SEDE ☐ ÚNICA ☐
INICIO ACTIVIDADES: Nov. /2021 REGISTRO MERCANTIL:	NOMBRE DE LA SEDE: Subestación Terminal
LOCALIDAD: Fontibón	No. IDENTIFICACIÓN: 79.791.509
DIRECCIÓN ACTUAL: Av. Calle 176 #786 - 33	TELÉFONO (S):
DIRECCIÓN ANTERIOR (Si Aplica):	CHIP O CÉDULA CATASTRAL PREDIO: AAA0148LAKL AAA0148LALW
Cuenta con DGA (Decreto 1299 de 2008) SI ☐ NO ☐	Radicada información:

2. ASUNTO

A. VERTIMIENTOS	Genera ☐	No Genera ☐	C. GESTIÓN DE ACEITES USADOS	Genera ☐	No Genera ☐
Evaluación, seguimiento o control	☐	Anexo B1	Acopiadores Primarios	☐	Anexo C3
Acompañamiento a monitoreo	☐	Anexo B2	Acopiadores Secundarios	☐	
B. RESIDUOS PELIGROSOS	Genera ☐	No Genera ☐	Movilizadores	☐	
Control y vigilancia	☐	Anexo C1	Procesadores	☐	
Acompañamiento a entrega	☐	Anexo C2	D. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES	Genera ☐	No Genera ☐
HOJA DE OBSERVACIONES	☐		Almacenamiento de combustibles y similares	☐	Anexo D1


EXPEDIENTE (S): SDA - 07 - 2019 - 67

3. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA (Subtema): Subestación Electrica. Transmisión y Energía. suministro			CÓDIGO CIIU:	D. 3514 D. 3513
HORAS FUNCIONAMIENTO DÍA:	Administrativo: 8	Operativo: 8	DÍAS SEMANA:	L - S
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS:				
NÚMERO DE EMPLEADOS: 60 → 11 Adm/ 49 Oper.			TURNOS LABORALES:	1

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

- Incluir los diferentes impactos (vertimientos, emisiones y residuos) para cada etapa -



MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS	EQUIPOS UTILIZADOS
Materiales construcción. Equipos eléctricos. Equipos hídricos. Sustancias químicas	

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

6. DOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE LA VISITA

2021ER95167 → ICA 2021

7. PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA

NOMBRE: Camilo A. Rodriguez B.	
CARGO: Coordinador Obra Civil	C.C. 79958815
FIRMA	TELÉFONO: 3118238212

8. PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE: Santiago Arango B.	
CONTRATO: 2022-0096	
FIRMA	

HOJA DE OBSERVACIONES

1. OBSERVACIONES:

En visita al proyecto se realiza seguimiento al proceso de Socialización con la Comunidad. En cuanto a observa:

Cartelera informativa en la parte exterior del predio, donde se describen los días y horas de atención.

En conversación con el gestor Social del proyecto se aborda el contexto en relación con el desarrollo de acciones que cumplan el propósito de informar, comunicar los alcances, fases del proyecto con todos los actores en el área de influencia del proyecto.

Según las funciones del proyecto, el proceso de Socialización y Comunicación, el proyecto ha utilizado diversas estrategias para informar y convocar los espacios de reunión (virtuales y/o presenciales) Se sugiere soportar con todas las evidencias existentes, el desarrollo de estas acciones.

Adicional a esto y con respecto al punto de atención de PQRS, el funcionario del proyecto indica que en todo el transcurso desde la apertura de este punto se han acercado 5 personas y se ha generado 1 Queja en relación con el uso del espacio para parqueo de vehículos automotores, en la estación de Policía, las demás solicitudes de información han sido relacionadas con ofertas laborales del proyecto.

En la visita se presentaron los soportes que dan cuenta del proceso de socialización con la comunidad, especialmente la relacionado con la "convocatoria" a las sesiones de información y socialización del proyecto. No obstante se va a radicar la entrada como soporte por la gestión realizada por Enel Codensa.

Debido a que se evidencia presencia de HC en las aguas estancadas producto de la escorrentía en el área de construcción, se requiere caracterización previa a su disposición

2. PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA
FIRMA
CC 79958615

3. PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA
FIRMA
Camilo A. Ramírez B.
3116238212

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
7	Adopción	Radicado 2019IE298321 del 20 de diciembre de 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ACTA DE VISITA TÉCNICA	
Código: PM04-PR38-F3	Versión: 7

ANEXO A5. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO ó CONTROL EN VERTIMIENTOS

1. DATOS GENERALES DE LA VISITA

RAZÓN SOCIAL: Enel colombia SA ESP FECHA/HORA: 23-03-2022

2. ABASTECIMIENTO DE AGUA

C. Contrato	Dirección	Consumo (m^3 / mes)	Fecha Cuenta	Clase de Uso

☐ R.H. SUPERFICIAL	Resolución Concesión:	☐ CARROTANQUE	Consumo (m^3/mes):
☐ R.H. SUBTERRÁNEO	Resolución Concesión:	Nombre del distribuidor:	
☐ AGUA LLUVIA	Vol. Almacenamiento:	Nit:	
☒ OTROS	¿Cual(es)?: baños		

** En caso de contar con más de tres cuentas contrato, diligenciar en "Observaciones"*

CUENTA CON SISTEMAS DE AHORRO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA SI ☐ NO ☒

☐ Recirculación ☐ Lavado a Presión ☐ Otros sistemas de ahorro:

3. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES

ORIGEN DE LA DESCARGA	TIPO DE DESCARGA	FRECUENCIA DESCARGA	TIEMPO DE DESCARGA	CUERPO RECEPTOR DEL VERTIMIENTOS	
				Tipo	Nombre Receptor
Se genera agua de la excusado	la almacena en una dupomeria				

COORDENADAS PLANAS DE UBICACIÓN DEL (LOS) PUNTO(S) DE DESCARGA(S)				
Coordenada X	1.	2.	3.	4.
Coordenada Y	1.	2.	3.	4.

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INSTALADAS

PRELIMINAR	☐ Rejillas ☐ Trampa de grasas ☐ Tanque de neutralización ☐ Desarenador ☐ Presedimentador ☐ Otros: Observaciones:
PRIMARIO	☐ Coagulación ☐ Floculación ☐ Precipitación ☐ Sedimentación ☐ Flotación ☐ Otros: Observaciones:
SECUNDARIO	☐ Lodos activados ☐ Filtros percoladores ☐ Biodiscos ☐ Lagunas facultativas y aireadas ☐ UASB ☐ Otros: Observaciones:
TERCIARIO	☐ Intercambio iónico ☐ Filtro de carbón activado ☐ Ósmosis inversa ☐ Otros: Observaciones:
OTROS	Descripción: Observaciones:

PRESENTA REGISTRO DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES DE OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO

inicio obra 29 de noviembre 2021. manejo baños de agua para el área administrativa, los baños son alquilados con septicos cuentan con 6 baños portatiles para 60 empleados, los llevan a lavar dentro de las instalaciones 2 veces por semana el proceso de limpieza es a cargo de la empresa que alquila con un vactor

SEPARACIÓN DE REDES SI ☐ NO ☐ Presenta Planos: SI ☐ NO ☐

Observaciones:

CAJA DE AFORO Y TOMA DE MUESTRAS Interna ☐ Externa ☐ Presenta Planos: SI ☐ NO ☐

Observaciones:

UNICAMENTE PARA LAVADO DE VEHÍCULOS (Artículos 29 y 30, Resolución 1170/97):

Genera lodos de lavado vehículos _____ Dispone los lodos dentro del predio _____

¿Maneja en forma adecuada la fracción líquida? _____ Observación:

Disposición final del lodo:

4. PLANES CONTEMPLADOS EN EL Decreto 1076 de 2015

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

El Usuario requiere presentar el Plan: El Plan se radicó en la SDA: No. Radicado:

PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS

El Usuario requiere presentar el Plan: El Plan se radicó en la SDA: No. Radicado:

PLAN DE CUMPLIMIENTO

El Usuario requiere presentar el Plan: El Plan se radicó en la SDA: No. Radicado:

PLAN DE RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN GESTIÓN DE VERTIMIENTOS

El Usuario optó por presentar el Plan: El Plan se radicó en la SDA: No. Radicado:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

no se realizan vertimientos en el proceso de construcción el agua generada en el proceso de excavación y producto de la escorrentía se almacena para disponerla con un gestor autorizado, la seca con un vactor propiedad de enel

6. PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA

FIRMA Camila S. Camila Rodríguez B.

C.C. 1095580015 3188238212

7. PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA

FIRMA

8. ESQUEMAS DESCRIPTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANEJO O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Diligencie en caso de ser necesario

En las instalaciones no se realiza proceso de tratamiento de aguas residuales (producto de la excavación) se almacena para disponerla con un gestor autorizado., la seca con un vactor

ANEXO A7. CONTROL Y VIGILANCIA A RESIDUOS PELIGROSOS

1. DATOS GENERALES DE LA VISITA

RAZÓN SOCIAL: Enel Colombia S.A ESP FECHA y HORA: 23-03-2022

2. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUO (Según la identificación del respel)	CANT. (Und / mes)	GESTIÓN (Int / Ext)	ALMAC. (meses)	TIPO DE MANEJO (según gestión externa)	GESTOR DE RESPEL (Razon social)
bolsas de cemento	5 Kg/mes	ext	3	gestion externa	Descont - Veolia
plastico contaminado aceite	15 Kg	ext	3	" "	Descont - Veolia
EPP	15 Kg	ext	3	" "	" "
envases de pinturas	15 Kg	ext	3	"	

3. CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESPEL	**OBSERVACIONES**
Cuenta con registros para la generación mensual de todos los respel	
Presenta la cuantificación mensual de todos los respel discriminada por su clasificación	
Media Móvil Últimos 6 meses (Kg/mes):	

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO GENERADOR (Art. xx Dto. xx de 201x)	**OBSERVACIONES**
a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera	
Garantiza la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera	Se presenta PGIR en la visita
b) Plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos	
Cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	Ver PGIR
Presenta el Componente 1. Prevención y Minimización	
Elementos básicos para este componente (A. Objetivos y metas; B. Identificación de fuentes; C. Clasificación e identificación de características de peligrosidad; D. Cuantificación de la generación; E. Alternativas de prevención y minimización)	Ver PGIR
Las alternativas de prevención y minimización están siendo implementadas por el usuario	Ver PGIR
Presenta el Componente 2. Manejo Interno Ambientalmente Seguro	
Elementos básicos para este componente (A. Objetivos y metas; B. Manejo Interno de Respel; C. Medidas de Contingencia; D. Medidas para la entrega de residuos al transportador)	Ver PGIR
Presenta el Componente 3. Manejo Externo Ambientalmente Seguro	
Elementos básicos para este componente (A. Objetivos y metas; B. Identificación y/o descripción de los procedimientos de manejo externo de los residuos fuera de la instalación generadora)	Ver PGIR
Presenta el Componente 4. Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan	
Elementos básicos para este componente (A. Personal responsable de coordinar y operar el Plan; B. Capacitación; C. Seguimiento y evaluación; D. Cronograma de actividades)	Ver PGIR
Cuenta con sistema de indicadores para seguimiento y/o evaluación de la ejecución del Plan	
Cuenta con cronograma de actividades para la ejecución del Plan	Ver PGIR
c) Identificación de peligrosidad de los residuos	
La identificación de peligrosidad de cada uno de los respel se encuentra documentada	Ver PGIR
Se realizó según: [a] Conocimiento técnico; [b] Listas de residuos; [c] Caracterización fisicoquímica; Otro:	
¿La caracterización se realizó a qué tipo de residuo?, ¿Se radicó en la SDA?	Ver PGIR
Se evidencia algún tipo de residuo que no esté incluido en la identificación	
d) Envasado o empacado, embalado y etiquetado de residuos	
Los envases o contenedores son apropiados al respel, su estado físico, sus características de peligrosidad, volumen generado y compatibilidad con otros residuos o materiales	Verificado en campo Ver PGIR
En el caso de transporte del respel se tiene en cuenta la NTC4702-(del 1 al 9 según clasificación UN) para las caracteristicas de envase y/o embalaje	Verificado en campo Ver PGIR
La etiqueta corresponde a la clasificación del riesgo principal. Tener en cuenta la NTC1692	No cubierto adecuadamente
El pictograma de seguridad cumple las especificaciones UN. Tener en cuenta la NTC1692	No cubierto adecuadamente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

ACTA DE VISITA TÉCNICA

Código: PM04-PR38-F3 | Versión: 7

Tiene etiqueta de número UN y corresponde al respel. Tener en cuenta la NTC1692	falta etiquetado
En general se ajusta a las disposiciones de la NTC1692	" "
e) Verificación de aspectos del Decreto 1079 de 2015	
Tienen disponibles las hojas de seguridad de todos los respel	Se presentan magnéticamente
Tienen disponibles las tarjetas de emergencia de todos los respel	Cuentan con formato verificación
Han sido entregadas a los demás actores de la cadena de transporte	" " "
Verifica el cumplimiento de obligaciones del transportador, en cada entrega de respel	
f) Registro de generadores de residuos peligrosos	
El usuario se encuentra inscrito en el registro de generadores de residuos peligrosos	NA
¿Cuáles periodos ha reportado en el registro?	NA
El usuario se encuentra inscrito en el RUA	NA
g) Capacitación al personal encargado de la gestión	
Cuenta con un Programa de Capacitación para el personal	Se presenta cronograma
Presenta temáticas específicas a las etapas y condiciones de manejo de respel	Si
Presenta registros de asistencia o certificados de capacitaciones para el último año	Sí
Cuenta con elementos de protección personal y equipo para la manipulación de respel	
h) Plan de contingencia	
Las medidas de contingencia están incluidas en el Plan de Contingencias General de la instalación o en un Plan Independiente	Sí
Contiene el plan estratégico	Ver plan de contingencia
Contiene el plan operativo	" " "
Contiene el plan informativo	" " "
Define los recursos necesarios para la ejecución del Plan	Sí
Se verificó que el usuario cuenta con estos recursos	Cuentan con camilla, botiquín, extintores
i) Actas y/o certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final	
Presenta las actas o certificaciones de gestión externa para todos los respel	
¿Cuáles no están incluidos?	Se presentan certificados de entrega de respel
¿Desde que año presentan las actas o certificados?	2022
j) Medidas de carácter previas al cese, cierre, ciausura o desmantelamiento de su actividad	
El usuario tiene previsto el cese de actividades en las instalaciones objeto de la visita	NO
Se tienen documentadas las medidas de carácter preventivo o de control respectivas, con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos.	Ver EIA
k) Servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final	
Todos los gestores externos cuentan Licencia Ambiental para el tipo de residuo manejado	Si

5. OTRAS CONSIDERACIONES DE INTERÉS

Condiciones técnicas del almacenamiento: *(en los que aplique)*				Cerramiento	Pisos
Drenaje	Señalización Si	Cubierta		Ventilación	Iluminación
Confinamiento	Contrafuegos			Manejo de emergencias	
Se tienen documentadas las medidas ambientales para operar el almacenamiento					
Separación de respel	Compatibilidad			Registros de almacenamiento	
Kit de derrame		Orden y aseo		Facilidad de acceso	
Otros:					

6. OBSERVACIONES ADICIONALES

En el momento de la visita se observa que no todos los respel cuentan con etiqueta sin embargo se encuentra señalizada el área de almacenamiento, se observa que el área de cocina no tiene la capacidad suficiente para el material almacenado los respel los disponen con Veolia y los transportan Descont

7. PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA

FIRMA

Camilo A. Rodríguez B C.C. 79958815

3118238212

8. PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA

FIRMA