ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

**EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**ACTA DE VISITA TÉCNICA**

Código: PM04-PR98-F1 | Versión: 1

## 1. INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL: Grupo EDS Autogas SAS | FECHA y HORA: Marzo 10/2022 |
| NOMBRE COMERCIAL: | NIT: 900.459.737-5 |
| REPRESENTANTE LEGAL: Camilo Gómez | PRINCIPAL ☐ SEDE ☐ ÚNICA ☐ |
| INICIO ACTIVIDADES: 2011 / REGISTRO MERCANTIL: | NOMBRE DE LA SEDE: |
| LOCALIDAD: Puente Aranda | No. IDENTIFICACIÓN: 71.753.074 |
| DIRECCIÓN ACTUAL: AK 50A 19-27 | TELÉFONO (S): 6071311 |
| DIRECCIÓN ANTERIOR : AK 50 19 21 | CHIP O CÉDULA CATASTRAL PREDIO: AAA0182WBWF |
| Cuenta con DGA (Decreto 1299 de 2008) SI ☐ NO ☐ | Radicada información: |

## 2. ASUNTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. VERTIMIENTOS | Genera ☒ | No Genera ☐ | C. GESTIÓN DE ACEITES USADOS | Genera ☒ | No Genera ☐ |
| Evaluación, seguimiento o control | ☒ | Anexo B1 | Acopiadores Primarios | ☒ | Anexo C3 |
| Acompañamiento a monitoreo | ☐ | Anexo B2 | Acopiadores Secundarios | ☐ | |
| B. RESIDUOS PELIGROSOS | Genera ☒ | No Genera ☐ | Movilizadores | ☐ | |
| Control y vigilancia | ☒ | Anexo C1 | Procesadores | ☐ | |
| Acompañamiento a entrega | ☐ | Anexo C2 | D. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES | Genera ☒ | No Genera ☐ |
| HOJA DE OBSERVACIONES | ☐ | | Almacenamiento de combustibles y similares | ☒ | Anexo D1 |


EXPEDIENTE (S): DM-07-97-542

## 3. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD DESARROLLADA (Subtema): Almacenamiento y distribución de combustibles | | | CÓDIGO CIIU: 4731 - 4732 - 4711 |
| HORAS FUNCIONAMIENTO DÍA: | Administrativo: 9 | Operativo: 24 | DÍAS SEMANA: L-S |
| CANTIDAD DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS: 133.642 gal/mes | | | |
| NÚMERO DE EMPLEADOS: 12 | | | TURNOS LABORALES: 3 |

## 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

- Incluir los diferentes impactos (vertimientos, emisiones y residuos) para cada etapa -




| MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS | EQUIPOS UTILIZADOS |
|---|---|
| Gasolina, ACPM, gas natural vehicular, | Dispensador, distribuidores, líneas distribución, y tanques subterráneos. |

## 5. OBSERVACIONES ADICIONALES

## 6. DOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE LA VISITA

## 7. PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: Oggoberto Lopez | | |
| CARGO: Admon. | C.C. 16114506. | |
| FIRMA | TELÉFONO: 3443539 ext 3716 | |

## 8. PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Mirtha Gomez / Cristina Moreno / Oscar Diaz | |
| CONTRATO: 20221731 / 20221016 / 220052-29 | |
| FIRMA | |

Oscar Diaz

Santiago Lopez / 0016

Natalia Gomez

## HOJA DE OBSERVACIONES

**1. OBSERVACIONES:**

Se verifica en la gestión el manejo del respel y aceite usado es de manera independiente

Se realiza visita de seguimiento a la licencia ambiental y de inspección y control en materia de almacenamiento de combustibles, residuos Peligrosos, sedimentos, aguas residuales no domesticas y acopio de aceite usado. El grupo EDS Activos inicio operaciones en la estación Puente Aranda en mayo de 2012, Pero la estación viene operando desde el año 1997.

Durante la visita se encontro lo siguiente:

-respel: Hace falta dique de contención en la zona de almacenamiento de residuos*, se requiere un espacio independiente para cada tipo de residuo almacenado, se encontraron elementos de limpieza con residuos fuera de la zona de almacenamiento (trapero colgando en zona verde) hace falta etiquetado de algunos residuos almacenados (es: Lamparas)

*Siempre y cuando los residuos generados no sean recogidos el mismo dia de su generación.

-sedimentos: se registra que el canal de todos cuenta con rejilla con conexión a los trampas de grasa, hace falta mantenimiento a la canaleta Perimetral y en un Pedazo hace falta un tramo de la canaleta; Para que cubra completamente el area de distribución

-Area almacenamiento combustible: el piso debajo al Pozo de extra #4 se encuentra roto, hace falta su reparación

**2. PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA**
FIRMA

**3. PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA**
FIRMA Yuseidy Ordaz / Oscar Ruiz / Santiago Arias / Natalia Gonzalez

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
|---|---|---|
| 1 | Adopción | Radicado 2019IE298321 del 20 de diciembre de 2019 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
|---|---|---|
| | ACTA DE VISITA TÉCNICA | |
| | Código: PM04-PR98-F1 | Versión: 1 |

## ANEXO A5. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO ó CONTROL EN VERTIMIENTOS

### 1. DATOS GENERALES DE LA VISITA

RAZÓN SOCIAL: Grupo EDS Autogas S.A.S FECHA/HORA: 10/03/2022

### 2. ABASTECIMIENTO DE AGUA

| Ç. Contrato | Dirección | Consumo ($m^3$ / mes) | Fecha Cuenta | Clase de Uso |
|---|---|---|---|---|
| 1118 4983 | AK 50 19 15 | 195 Mes<br>174 promedio | 14-11-21 / 13-01-22 | Comercial. |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ R.H. SUPERFICIAL | Resolución Concesión: | ☐ CARROTANQUE | Consumo ($m^3$/mes): |
| ☐ R.H. SUBTERRÁNEO | Resolución Concesión: | Nombre del distribuidor: | |
| ☐ AGUA LLUVIA | Vol. Almacenamiento: | Nit: | |
| ☐ OTROS | ¿Cual(es)?: | | |

** En caso de contar con más de tres cuentas contrato, diligenciar en "Observaciones"*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA CON SISTEMAS DE AHORRO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA | | | SI ☐ | NO ☒ |
| ☐ Recirculación | ☐ Lavado a Presión | ☐ Otros sistemas de ahorro: | | |

### 3. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES

| ORIGEN DE LA DESCARGA | TIPO DE DESCARGA | FRECUENCIA DESCARGA | TIEMPO DE DESCARGA | CUERPO RECEPTOR DEL VERTIMIENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tipo | Nombre Receptor |
| Escaneado lavado islas | ARnD | Intermitente | 1 hr | Alcantarillado | AK 50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| COORDENADAS PLANAS DE UBICACIÓN DEL (LOS) PUNTO(S) DE DESCARGA(S) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Coordenada X | 1. 4°38'0.71945"N | 2. | 3. | 4. |
| Coordenada Y | 1. 74°6'9.24134"W | 2. | 3. | 4. |

**UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INSTALADAS**

| | |
|---|---|
| PRELIMINAR | ☑ Rejillas ☑ Trampa de grasas ☐ Tanque de neutralización ☐ Desarenador ☐ Presedimentador<br>☑ Otros: Canaletas<br>Observaciones: |
| PRIMARIO | ☐ Coagulación ☐ Floculación ☐ Precipitación ☐ Sedimentación ☐ Flotación ☐ Otros:<br>Observaciones: |
| SECUNDARIO | ☐ Lodos activados ☐ Filtros percoladores ☐ Biodiscos ☐ Lagunas facultativas y aireadas ☐ UASB<br>☐ Otros:<br>Observaciones: |
| TERCIARIO | ☐ Intercambio iónico ☐ Filtro de carbón activado ☐ Ósmosis inversa<br>☐ Otros:<br>Observaciones: |
| OTROS | Descripción:<br>Observaciones: |

| | |
|---|---|
| PRESENTA REGISTRO DE MANTENIMIENTO | Si |
| OBSERVACIONES DE OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO | |
| T.G → 2 veces a la semana → RS y detallado | |
| Rejillas y Canaletas → 1 x Semana → limpieza | |
| Pisos islas → lavado piste → cada 15 días → desengrasante y agua. → cepillo | |
| Dispensador → diario → limpieza con paño humedo. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEPARACIÓN DE REDES** | SI ☐ NO ☒ | Presenta Planos: | SI ☒ NO ☐ |
| Observaciones: Aguas lluvias del canopy de GNVC esta conectada a la rejilla donde se mezcla con las ARnD de la canaleta de la zona de almacenamiento. | | | |
| | | | |
| | | | |
| **CAJA DE AFORO Y TOMA DE MUESTRAS** | Interna ☒ Externa ☐ | Presenta Planos: | SI ☒ NO ☐ |
| Observaciones: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
|---|---|---|
| | ACTA DE VISITA TÉCNICA | |
| | Código: PM04-PR98-F1 | Versión: 1 |

**ÚNICAMENTE PARA LAVADO DE VEHÍCULOS (Artículos 29 y 30, Resolución 1170/97):**

Genera lodos de lavado vehículos: NO — Dispone los lodos dentro del predio: —

¿Maneja en forma adecuada la fracción líquida? — — Observación: —

Disposición final del lodo:

**4. PLANES CONTEMPLADOS EN EL Decreto 1076 de 2015**

~~PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO~~

~~El Usuario requiere presentar el Plan:~~ ~~El Plan se radicó en la SDA:~~ ~~No. Radicado:~~

~~PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS~~

~~El Usuario requiere presentar el Plan:~~ ~~El Plan se radicó en la SDA:~~ ~~No. Radicado:~~

PLAN DE CUMPLIMIENTO

El Usuario requiere presentar el Plan: El Plan se radicó en la SDA: No. Radicado:

PLAN DE RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN GESTIÓN DE VERTIMIENTOS

*El Usuario optó por presentar el Plan:* *El Plan se radicó en la SDA:* *No. Radicado:*

**5. OBSERVACIONES ADICIONALES**

Trampa de grasas con bacterias. Canal de lodos conectada a trampa de grasas. Se usan bolsas plásticas para los lodos; Antes había un lavadero.

**6. PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA**


FIRMA Dagoberto López M. 16IMSOG.

**7. PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA**

FIRMA WSP G.I. Carlos Oscar Nieto Santiago Arango Natalia Narváez

**8. ESQUEMAS DESCRIPTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANEJO O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

Diligencie en caso de ser necesario



| SECRETARÍA DE AMBIENTE – BOGOTÁ – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
|---|---|---|
| | ACTA DE VISITA TÉCNICA | |
| | Código: PM04-PR98-F1 | Versión: 1 |

## ANEXO A7. CONTROL Y VIGILANCIA A RESIDUOS PELIGROSOS

### 1. DATOS GENERALES DE LA VISITA

RAZÓN SOCIAL: Grupo EDS Autogas S.A.S FECHA y HORA: 10/03/2022

### 2. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

2021

| TIPO DE RESIDUO (Según la identificación del respel) | CANT. (Und / ~~mes~~) | GESTIÓN (Int / Ext) | ALMAC. (meses) | TIPO DE MANEJO (según gestión externa) | GESTOR DE RESPEL (Razón social) |
|---|---|---|---|---|---|
| Y8-Aceites usados | 210 Kg | Ext | 6 | | PROCESOIL LTDA |
| Y8-Y19-A4060-Solido Cont Hc | 48 | " | " | | Ecoentorno. |
| Y9-Suelos impregnados Hc | 0 | " | " | | TRATAR AMBIENTALES AS. |
| A4130-Envases impregnados Hc | 85 | " | " | según lleven al | Ecoentorno LTDA. |
| Y18-Y9-Borras y Aguas Hidrocarb. | 1810 | " | " | | TRATAR A |
| A2010-Y29-Luminarias | 0 | " | " | | — |
| Y12-Cartuchos de tinta y toner | 15 | " | " | | Ecoentorno LTDA. |
| A1180-Solidos RAEE | 0 | " | " | | — |

* 075% de Capacidad de almacenamiento

### 3. CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESPEL

| | OBSERVACIONES |
|---|---|
| Cuenta con registros para la generación mensual de todos los respel | Si |
| Presenta la cuantificación mensual de todos los respel discriminada por su clasificación | Si |
| Media Móvil Últimos 6 meses (Kg/mes): | si -778,6 |

### 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO GENERADOR (Art. xx Dto. xx de 201x)

| | OBSERVACIONES |
|---|---|
| **a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera** | |
| Garantiza la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera | NO |
| **b) Plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos** | |
| Cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | Si (v2) |
| Presenta el Componente 1. Prevención y Minimización | NO |
| Elementos básicos para este componente (A. Objetivos y metas; B. Identificación de fuentes; C. Clasificación e identificación de características de peligrosidad; D. Cuantificación de la generación; E. Alternativas de prevención y minimización) | NO |
| Las alternativas de prevención y minimización están siendo implementadas por el usuario | NO |
| Presenta el Componente 2. Manejo Interno Ambientalmente Seguro | Si |
| Elementos básicos para este componente (A. Objetivos y metas; B. Manejo Interno de Respel; C. Medidas de Contingencia; D. Medidas para la entrega de residuos al transportador) (si se obtiene formato) | NO |
| Presenta el Componente 3. Manejo Externo Ambientalmente Seguro | Si |
| Elementos básicos para este componente (A. Objetivos y metas; B. Identificación y/o descripción de los procedimientos de manejo externo de los residuos fuera de la instalación generadora) | No |
| Presenta el Componente 4. Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan | Si |
| Elementos básicos para este componente (A. Personal responsable de coordinar y operar el Plan; B. Capacitación; C. Seguimiento y evaluación; D. Cronograma de actividades) generales. | No |
| Cuenta con sistema de indicadores para seguimiento y/o evaluación de la ejecución del Plan | Si, incompletos |
| Cuenta con cronograma de actividades para la ejecución del Plan | Si, generalizado |
| **c) Identificación de peligrosidad de los residuos** | |
| La identificación de peligrosidad de cada uno de los respel se encuentra documentada | Si |
| Se realizó según: [x] Conocimiento técnico; [b] Listas de residuos; [c] Caracterización fisicoquímica; Otro: | |
| ¿La caracterización se realizó a qué tipo de residuo?, ¿Se radicó en la SDA? | N/A |
| Se evidencia algún tipo de residuo que no esté incluido en la identificación EPP, cepillo, trapeos. | NO |
| **d) Envasado o empacado, embalado y etiquetado de residuos** | |
| Los envases o contenedores son apropiados al respel, su estado físico, sus características de peligrosidad, volumen generado y compatibilidad con otros residuos o materiales luminarias, toners. | Si |
| En el caso de transporte del respel se tiene en cuenta la NTC4702-(del 1 al 9 según clasificación UN) para las características de envase y/o embalaje | Si |
| La etiqueta corresponde a la clasificación del riesgo principal. Tener en cuenta la NTC1692 | si |

| | |
|---|---|
| El pictograma de seguridad cumple las especificaciones UN. Tener en cuenta la NTC1692 | Si |
| Tiene etiqueta de número UN y corresponde al respel. Tener en cuenta la NTC1692 | Si |
| En general se ajusta a las disposiciones de la NTC1692 | Si |
| **e) Verificación de aspectos del Decreto 1079 de 2015** | |
| Tienen disponibles las hojas de seguridad de todos los respel | No |
| Tienen disponibles las tarjetas de emergencia de todos los respel | No |
| Han sido entregadas a los demás actores de la cadena de transporte | No |
| Verifica el cumplimiento de obligaciones del transportador, en cada entrega de respel | Si |
| **f) Registro de generadores de residuos peligrosos** | |
| El usuario se encuentra inscrito en el registro de generadores de residuos peligrosos | Si |
| ¿Cuáles periodos ha reportado en el registro? | |
| El usuario se encuentra inscrito en el RUA | N/A |
| **g) Capacitación al personal encargado de la gestión** | |
| Cuenta con un Programa de Capacitación para el personal | Si |
| Presenta temáticas específicas a las etapas y condiciones de manejo de respel | Si |
| Presenta registros de asistencia o certificados de capacitaciones para el último año | Si |
| Cuenta con elementos de protección personal y equipo para la manipulación de respel | Si |
| **h) Plan de contingencia** | |
| *Las medidas de contingencia están incluidas en el Plan de Contingencias General de la instalación o en un Plan Independiente* | Independiente |
| Contiene el plan estratégico: Si / Contiene el plan operativo: Si / Contiene el plan informativo: Si } Verificación de títulos. | |
| Define los recursos necesarios para la ejecución del Plan | Si |
| Se verificó que el usuario cuenta con estos recursos | Si |
| **i) Actas y/o certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final** - Último 5 | |
| Presenta las actas o certificaciones de gestión externa para todos los respel | Si |
| ¿Cuáles no están incluidos? | N/A |
| ¿Desde que año presentan las actas o certificados? | 2015 |
| **j) Medidas de carácter previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad** | |
| El usuario tiene previsto el cese de actividades en las instalaciones objeto de la visita | ~~No~~ N/A |
| Se tienen documentadas las medidas de carácter preventivo o de control respectivas, con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos. | NO - peligrosos |
| **k) Servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final** | |
| Todos los gestores externos cuentan Licencia Ambiental para el tipo de residuo manejado | Si |

Último año.

Último 5 años

## 5. OTRAS CONSIDERACIONES DE INTERÉS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Condiciones técnicas del almacenamiento: *(en los que aplique)* | | | | Cerramiento Si | Pisos Si |
| Drenaje No | Señalización Si | Cubierta Si | | Ventilación Natural | Iluminación Natural |
| Confinamiento No | Contrafuegos No | | | Manejo de emergencias No | |
| Se tienen documentadas las medidas ambientales para operar el almacenamiento | | | | | |
| Separación de respel No | Compatibilidad No | | | Registros de almacenamiento | |
| Kit de derrame No | | Orden y aseo Regular | | Facilidad de acceso Si | |
| Otros: | | | | | |

## 6. OBSERVACIONES ADICIONALES

Hojas de seguridad (lubricantes y grasas, solidos contaminados con hidrocarburos), luminarias, arena contaminada con hidrocarburos - barrer). Cuarto de respel y de aceite usado por separado. Av. frente dique.

## 7. PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA

FIRMA

## 8. PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA

FIRMA Wyc G. / Oscar Niño. / Cristian Arias / Natalia Rosas

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
|---|---|---|
| | ACTA DE VISITA TÉCNICA | |
| | Código: PM04-PR98-F1 | Versión: 1 |

## ANEXO A9. ACOPIADORES PRIMARIOS DE ACEITE USADO

### 1. DATOS GENERALES DE LA VISITA

RAZÓN SOCIAL: Grupo EDS Autopas S.A.S FECHA Y HORA: 10/03/2022

### 2. ACTIVIDADES DEL ACOPIADOR PRIMARIO

☑ Estación de Servicio ☐ Taller de Mecánica ☑ Montallantas tercerizado ☐ Industria ☑ Supermercados
☑ Cambio de Aceite tercerizado ☐ Cía. De Transporte ☒ Concesionario ☒ Autolavado ☒ Serviteca ☐ Otros GNVC

| Volumen de Aceite Generado: | Gal./mes | Capacidad de Almacenamiento: | Gal./mes |
|---|---|---|---|

### 3. RESOLUCIÓN 1188 DE 2003

| A. Área de Lubricación | OBSERVACIONES |
|---|---|
| - Está claramente identificada. | SI |
| - Pisos construirse en material sólido, impermeable que evite la contaminación del suelo y de las fuentes de agua subterránea y no deben presentar grietas u otros defectos que impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier otra sustancia deslizante | SI |
| - No posee ninguna conexión con el alcantarillado. | SI |
| - Garantiza una excelente ventilación, ya sea natural o forzada, en especial si hay presencia de sustancias combustibles. | SI |
| - Está libre de materiales, canecas, cajas y cualquier otro tipo de objetos que impidan el libre desplazamiento de equipos y personas. | SI |
| **B. Embudo y/o Sistema de Drenaje** | |
| - Garantiza el traslado seguro del aceite usado desde el motor o equipo hasta el recipiente de recibo primario, por medio de una manguera por gravedad o bombeo. | traslado por recipiente SI |
| - Está diseñado de manera tal que evite derrames, goteos o fugas de aceites usados en la zona de trabajo. | SI |
| **C. Recipiente(s) de Recibo Primario** | |
| - Permiten trasladar el aceite usado removido desde el lugar de servicio del motor o equipo, hasta la zona para almacenamiento temporal de aceites usados. | SI |
| - Está elaborado en materiales resistentes a la acción de hidrocarburos. | SI |
| - Cuenta con asas o agarraderas que garanticen la manipulación segura del recipiente. | SI |
| - Cuenta con un mecanismo que asegure que la operación de trasvasado de aceites usados del recipiente de recibo primario al tanque superficial o tambor, se realice sin derrames, goteos o fugas. | SI |
| **D. Recipiente Para el Drenaje de Filtros y Otros Elementos Impregnados con Aceites Usados** | |
| - Volumen máximo de 5 galones y dotado de un embudo o malla que soporte los filtros u otros elementos a ser drenados. | N/A |
| - Cuenta con asas o agarraderas que permitan trasladar el aceite usado drenado a la zona para almacenamiento temporal de aceites usados, asegurando que no se presenten goteos, derrames o fugas. | N/A |
| - Cuenta con un mecanismo que asegure que la operación de trasvasado de aceites usados al tanque superficial o tambor, se realice evitando derrames, goteos o fugas. | N/A |
| **F. Tanques Superficiales o Tambores** | |
| - Tipo de contenedor | N/A |
| - Cantidad | N/A |
| - Capacidad | N/A |
| - % de llenado | N/A |
| - Tiempo de almacenamiento | N/A |
| - Garantizan en todo momento la confinación total del aceite usado almacenado. | N/A |
| - Elaborados en materiales resistentes a la acción de hidrocarburos. | N/A |
| - Permitan el traslado del aceite usado desde el recipiente de recibo primario y hacia el sistema de transporte a ser utilizado, garantizando que no se presenten derrames, goteos o fugas de aceite usado. | N/A |
| - Cuenten con un sistema de filtración instalado en la boca de recibo de aceites usados del tanque o tambor en operación, que evite el ingreso de partículas con dimensiones superiores a cinco (5) milímetros. | N/A |
| - Estén rotulado con las palabras "ACEITE USADO" en tamaño legible, las cuales deberán estar a la vista en todo momento, en un rótulo de mínimo 20 cm. x 30 cm. | N/A |
| - En el sitio de almacenamiento se deben ubicar las señales de "PROHIBIDO FUMAR EN ESTA ÁREA, y ALMACENAMIENTO DE ACEITES USADOS". | N/A |
| **G. Tanques Subterráneos** | |
| - Garantiza la confinación en todo momento del aceite usado almacenado. | N/A |
| - Elaborado en materiales resistentes a la acción de hidrocarburos. | N/A |
| - Permite el traslado del aceite usado desde el recipiente de recibo primario y hacia el sistema de transporte a ser utilizado, garantizando que no se presenten derrames, goteos o fugas de aceite usado. | N/A |
| - Cuenta con un sistema de filtración instalado en la boca de recibo de aceites usados del tanque o tambor en operación, que evite el ingreso de partículas con dimensiones superiores a cinco (5) milímetros. | N/A |
| - Cuenta con un mínimo de tres (3) pozos de monitoreo. | N/A |
| - Cuenta con sistemas de doble contención enchaquetados en polietileno de alta densidad o fibra de vidrio, o tanques dobles en materiales no corrosivos. | N/A |

| | |
|---|---|
| - Están fabricados en materiales que no sean susceptibles a la corrosión. | N/A |
| - Pruebas de estanqueidad, la cual debe realizarse una vez al año. | N/A |
| **H. Dique o Muro de Contención** | |
| - Confina posibles derrames, goteos o fugas producidas al recibir o entregar aceites usados, hacia o desde tanque(s) y/o tambor(es), o por incidentes ocasionales. | N/A SI |
| - Capacidad mínima para almacenar el 100 % del volumen del tanque más grande, más el 10% del volumen de los tanques adicionales. | Por Verificar |
| - El piso y las paredes deben ser construidos en material impermeable. | SI |
| - En todo se evita el vertimiento de aceites usados ó de aguas contaminadas con aceites usados a los sistemas de alcantarillado o al suelo. | SI |
| **I. Cubierta Sobre el Área de Almacenamiento** | |
| - Evite el ingreso de agua lluvia al sistema de almacenamiento del aceite usado. | SI |
| - Permita libremente las operaciones de cargue o llenado y de descargue del sistema de almacenamiento. | SI |
| **J. Áreas de Acceso a la Zona de Almacenamiento Temporal de los Aceites Usados** | |
| - Permite la operación de los vehículos autorizados para la recolección y transporte | SI |
| **K. Material Oleofílico Para el Control de Goteos, Fugas o Derrames** | |
| - Con características absorbentes o adherentes | SI |
| **L. Extintor** | |
| - Capacidad mínima de 20 libras de polvo químico seco para zonas de almacenamiento localizadas en áreas abiertas, o un extintor multipropósito de 20 libras para zonas de almacenamiento poco ventiladas. | SI |
| - Recargado por lo menos una vez al año y su etiqueta debe ser legible en todo momento. | SI |
| - Estar localizado a una distancia máxima de diez (10) metros de la zona de almacenamiento temporal de aceites usados. | SI |
| **M. Hojas de Seguridad y Listado de Entidades de Emergencia** | |
| - Se cuenta con la Hoja de seguridad de los aceites usados fijada en un lugar visible | SI |
| - Cerca del teléfono se encuentra fijado el listado de entidades de emergencia | SI |
| **N. Movilizador** | |
| - Nombre del Movilizador de aceite Usado que realiza la recolección | Procesoil |
| - Cuenta el archivo de los reportes de movilización de aceite usado | Si |
| - Últimos 3 reportes de movilización encontrados en el archivo (Numero de formato, fecha volumen registrado) | NO * Ver final de acta |
| **O. Plan de Contingencia** | |
| - Contiene plan estratégico: Debe poseer la acción participativa y la utilización de recursos estratégicos disponibles de organización y coordinación, planes de contingencia locales y planes de ayuda mutua, apoyo de terceros, prioridades de protección, responsabilidad en la atención del evento, entrenamientos y simulacros, evaluación y actualización del plan, análisis de riesgos, capacidad de respuesta, reportes y ajustes. | Si-verificar de titulo |
| - Contiene plan operativo: Debe poseer las bases y los mecanismos de reporte inicial de las emergencias que ocurran, mecanismo de notificación, mecanismo de evaluación de las emergencias y activación de la atención de estas, equipos mínimos requeridos para atención de la emergencia en primera instancia, convenios o acuerdos para contar con equipos de otras entidades, recurso humano entrenado para la atención de la emergencia, difusión del plan a todos los empleados, sistema para informar a los medios de comunicación, reportes y ajustes. | Si- " " |
| - Contiene plan informativo: Definir los mecanismos y procedimientos para la notificación, tanto a las personas afectadas, como a las autoridades de la emergencia, así como de la información generada durante y después de la emergencia. | Si- " " |
| - Contiene: Recursos del Plan: Se requiere definir los elementos, equipos y personal necesario para afrontar la emergencia; así como la definición de los sitios en donde se encuentran las instituciones, autoridades o entes de apoyo. | Si " " |
| - El Plan de Contingencia tiene en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas para el caso de derrames sobre cuerpos de agua (Decreto 321/99) | Si -> cuenta con aprobación |
| **P. Inscrito como Acopiador Primario** | Por Verificar |
| **Q. Presenta Certificados o Registros de Capacitación en Manejo de Aceites Usados** | Si |

**4. OBSERVACIONES ADICIONALES**

Los aceites usados son generados en el mantenimiento del compresor de la estación de GNVC, operada por la Estación de Servicio

Solo presenta reporte de movilizacion del 2021.

**5. PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA**

FIRMA

**6. PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA**

FIRMA Wilder Cortes / Oscar Rios.

| No. formato | fecha | Volumen |
|---|---|---|
| TR300 | 29/05/21 | 60 gal → 210 kg. |

| SECRETARÍA DE AMBIENTE – BOGOTÁ – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
|---|---|---|
| | ACTA DE VISITA TÉCNICA | |
| | Código: PM04-PR98-F1 | Versión: 1 |

## ANEXO A10. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y SIMILARES

### 1. DATOS GENERALES DE LA VISITA

RAZÓN SOCIAL: Grupo EDS Autogas S.A.S. FECHA/HORA: 10/02/2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Año de inicio de actividades de almacenamiento de combustible | | Remodelación | Si ☐ | No ☒ |
| Año de remodelación | NA | La remodelación incluyó cambio de tanques | Si ☐ | No ☑ |

### 2. SERVICIOS ADICIONALES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Sincronización | ☐ Taller Automotriz | ☐ Montallantas | ☐ Comercio | ☐ Venta de Víveres |
| ☐ Latonería | ☐ Alineación y Balanceo | ☐ Lubricación y Engrase | ☐ Serviteca | ☐ Restaurante |
| ☐ Lavado de Automotores | Tipo de vehículo: | | ☑ Otros: GNVC | |

* Tener en cuenta apreciaciones del anexo 1 en el tema de vertimientos.

### 3. COMBUSTIBLES ALMACENADOS Y DISTRIBUIDOS

| TIPO | Feb/22 CANTIDAD (GAL/MES) | PROVEEDOR DEL COMBUSTIBLE: |
|---|---|---|
| GASOLINA CORRIENTE: | 96.299 | |
| GASOLINA EXTRA: | 6.131 } 133.642 | PRIMAX |
| ACPM: | 36.212 | |
| GAS VEHICULAR (m³/mes): | 49.240 | VANTI |
| OTRO COMBUSTIBLE LIQUIDO: | — | — |

### 4. PISOS - CONTROL A LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS

| Área | Material /Estructura de contención | Estado |
|---|---|---|
| Distribución | Concreto / OK | Cuneta y rejilla / OK (1 cuneta) |
| Llenado de tanques | Concreto / OK | Cuneta / OK (1 grietas) |
| Patio de maniobras | Asfalto / OK. | NO trae / — NA — |
| Lavado de vehículos | — NA — | — NA — |

Evita drenar su escorrentía superficial, de cualquier origen o clase, hacia la vía pública Si ☐ No ☒

### 5. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO GNCV

| No. Islas | No. Surtidores |
|---|---|
| 2 | 2 |

### 6. ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

| No. de Islas | Tipo de Equipo | No Equipos/Isla | Tipo de Bomba | Canopy |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dispensador | 1 / 1 | Sumergible | Si |

### 7. TANQUES DE ALMACENAMIENTO

| | Producto Almacenado | Capacidad (Gal) | Tiempo de instalación (años) | Material | Tipo | Pruebas de hermeticidad (d/m/aa) | Tipo de llenado | Contención secundaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Extra | 10.000 | | F.V | Sencillo | 15/07/2021 | Directo | D.P |
| 3 | Corriente | 10.000 | | F.V | Sencillo | " | Directo | D.P |
| 2 | Corriente | 10.000 | | F.V | Sencillo | " | Directo | D.P |
| 1 | Diesel | 10.000 | | F.V | Sencillo | " | Directo | D.P |
| | | | | (Fibra de vidrio) | | | | (doble pared) |
| | | | | | | Pasan | | |
| | | | | | | | | |

Cuenta en la boca de llenado con dispositivos de retorno al tanque Si ☒ No ☐ Cuenta con sistema de señalización vial Si ☒ No ☐

Cuenta con sistemas para suspensión instantánea del suministro o bombeo de combustibles Si ☒ No ☐

Se encuentran fuera del área de distribución de combustible Si ☒ No ☐ Evita parquear vehículos sobre el área de almacenamiento Si ☒ No ☐

A zul → Extra - TK 4
Rojo → Corriente → TK 3
Rojo → Corriente → TK 2
Amarillo → Diesel → TK 1

Pruebas de hermeticidad líneas 16/07/2021 → pasan
" " spill c 15/07/2021 → pasan.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
|---|---|---|
| | ACTA DE VISITA TÉCNICA | |
| | Código: PM04-PR98-F1 | Versión: 1 |

## 8. MONITOREO DE FUGAS Y CONTENCIÓN SECUNDARIA

| PzM | Ubicación PzM | Evidencia de Contaminación | Triangula el Área de Almacenamiento |
|---|---|---|---|
| $Pz O_2$ | Suroccidente TK5 | No | Si (triagua de 2" verificar si es PzM) |
| $Pz O_2$ | Suroriente TK1 | No | Si (4") |
| $Pz O_3$ | Noroccidente TK3 | No | Si (4") |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sistema Automático de Detección de Fugas Si ☒ No ☐ Solo para tk5 e inventario

Lleva un control de inventarios de los últimos 12 meses y está disponible Si ☒ No ☐

Cajas Contenedoras Si ☒ No ☐

Presentan diferencias o pérdidas en volumen Si ☒ No ☐

## 9. MANEJO DE LODOS

**Lodos de los sistemas de tratamiento del vertimiento**

| Posee | Si ☒ | No ☐ | Completo | Si ☒ | No ☐ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Qué le falta? No, Trampa grasas → T.G. | | | Disposición Final: | | |

**Lodos de los tanques de almacenamiento de combustible (borras)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ha retirado borras acumuladas en los tanques de almacenamiento de combustible | 02-10-2021 Diesel | Si ☒ | No ☐ |
| Las Borras fueron dispuestos de manera adecuada | 12-03-2020 4 TKS | Si ☐ | No ☐ |

## 10. PLAN DE CONTINGENCIAS

| Acredita su existencia | Si ☒ No ☐ | Completo Aprobado Version 3. | Si ☒ No ☐ | Presenta actas de capacitación ↳ 6-10-2021 | Si ☐ No ☐ |
|---|---|---|---|---|---|

## 11. OBSERVACIONES

Grietas alrededor de boca de llenado tk 4. Pisos de islas sin pintura epoxica. Falta de mantenimiento en unidades de medida para picaraza de HC. dispensador N° 4/3. Vecoles falta detección fugas para bombas. "Acta de inspección a pozos de monitoreo" semestral.

Simulacro → 10-11-2021

## 12. PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA


NOMBRE Dagoberto Lopez

FIRMA

## 13. PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE Mª Fdo Gomez/Cristina Moreno / Oscar Nieto

FIRMA Cristina Moreno / Oscar Nieto




C.C. Caja Contenedora bomba
V.R Vacuum Breaker Reel
S.C Spill Container
S.M Sumidero
↳ no se pudieron revisar 23,4
SM 1 → solo

269566 ESSO PTE ARAN
CR 50 N 19-15
NIT.830.020.767-7
71246159905001

MAR 10. 2022 11:36 AM

REPOR ESTADO SISTEMA
- - - - - - - - - - - - - - - -
TODAS FUNC NORMALES

REPOR INVENTARIO

T 1:DIESEL
VOLUMEN = 8171 GALS
POR LLENAR= 2509 GALS
90% POR LL= 1441 GALS
VOLUMEN CT= 8133 GALS
NIVEL = 70.43 PULGS
VOL AGUA = 0 GALS
AGUA = 0.00 PULGS
TEMP = 70.3 GRA F

T 2:CORRIENTE
VOLUMEN = 8368 GALS
POR LLENAR= 2036 GALS
90% POR LL= 995 GALS
VOLUMEN CT= 8318 GALS
NIVEL = 73.28 PULGS
VOL AGUA = 0 GALS
AGUA = 0.00 PULGS
TEMP = 68.0 GRA F

T 3:CORRIENTE
VOLUMEN = 8343 GALS
POR LLENAR= 2061 GALS
90% POR LL= 1020 GALS
VOLUMEN CT= 8290 GALS
NIVEL = 73.23 PULGS
VOL AGUA = 0 GALS
AGUA = 0.00 PULGS
TEMP = 68.4 GRA F

T 4:EXTRA
VOLUMEN = 5849 GALS
POR LLENAR= 4322 GALS
90% POR LL= 3304 GALS
VOLUMEN CT= 5802 GALS
NIVEL = 54.97 PULGS
VOL AGUA = 0 GALS
AGUA = 0.00 PULGS
TEMP = 70.5 GRA F

TANQS MULTIPLES
TOTALES INVENTAR
T 2:CORRIENTE
T 3:CORRIENTE
VOLUMEN = 16711 GALS
VOLUMEN CT= 16607 GALS

* * * * * FIN * * * * *

269566 ESSO PTE ARAN
CR 50 N 19-15
NIT.830.020.767-7
71246159905001

MAR 10. 2022 8:00 AM

RESULTS PRU DECP
- - - - - - - - - - - - - - - -
MAR 10. 2022 8:00 AM

T 1:DIESEL
NUM SERIE SONDA 217513

C.2 GAL/HR PRUE
PER: MAR 10. 2022 PASO

T 2:CORRIENTE
NUM SERIE SONDA 208292

C.2 GAL/HR PRUE
PER: MAR 10. 2022 PASO

T 3:CORRIENTE
NUM SERIE SONDA 208299

C.2 GAL/HR PRUE
PER: MAR 10. 2022 PASO

T 4:EXTRA
NUM SERIE SONDA 208296

C.2 GAL/HR PRUE
PER: MAR 10. 2022 PASO