ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIO CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES ISNOS- HUILA
N° 002

FECHA: Isnos - Huila, 19 de enero de 2022.

HORA: 10:30 a.m.


PARTICIPANTES DEL CMGRD:

GABY ANGELITA ÑAÑEZ RODRIGUEZ
Presidenta del CMGRD
SEGUNDO HORACIO MUÑOZ RODRIGUEZ
Coordinador CMGRD – Sec. Planeación
LUIS EDGAR HERRERA
Secretario de Gobierno y Dirección Administrativa
SARGENTO LUIS ALIRIO SAMBONI
Comandante cuerpo de bomberos
MILTON GIOVANNY FERRO
Teniente Estación de Policía
LAURA HERNANDEZ
Representante Empresas Públicas- Aguas y Aseo del Macizo
ROSA ELENA CERÓN
Representante Sec. De desarrollo social y económico dirección local de salud.
ANDRES FELIPE CASTAÑO
Representante E.S.E Hospital San José
ELIZABETH VARGAS
Representante del Acueducto Regional de Isnos
ARNUBIO MUÑOZ
Representante Defensa Civil.

INVITADOS:

DIEGO FERNANDO CABALLERO
Personero municipal


Dirección:Cra 3 # 4-26 Parque Principal
Teléfono: 3187375139 - 3232795856
Correo: alcaldia@isnos-huila.gov.co
www.isnos-huila.gov.co




Fractura del terreno.

Deslizamientos

Si evidenciamos la margen izquierda del cañon y el sitio identificado como el sector de las banderas, se identifican dos desprendimientos de gran volumen, y que al mismo tiempo son preocupantes puesto que a fecha que se realiza la visita se encuentran sobre la ladera (como si fueran hundimientos), pues estos aun no caen sobre la quebrada la chorrera. Es importante que se este realizando un monitoreo constante asi mismo como informarle a la comunidad que son los que están en el sector si identifican algún comportamiento del talud.





Dirección:Cra 3 # 4-26 Parque Principal
Teléfono: 3187375139 - 3232795856
Correo: alcaldia@isnos-huila.gov.co
www.isnos-huila.gov.co

ACUEDUCTO # 3				
ELEMENTOS AFECTADOS		**PORCENTAJE DE AFECTACION**	**CANTIDAD DE FAMILIAS CONECTADOS**	**NOMBRE DE LA QUEBRADA DE CAPTACION**
BOCATOMA	X	50%	22	Quebrada la Paramilla
DESARENADOR				
TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
TUBERIA DE CONDUCCIÓN	X	20%		
TUBERIA PARA RED DE DISTRIBUCION	X	20%		

Mediante la tabla anterior se puede identificar que el acueducto que se encuentra situado sobre la quebrada la Paramilla, sufrió afectaciones ocasionadas por la avenida torrencial, sobre la Bocatoma en un 50% puesto que esta fue arrasada pero no en su totalidad y la tubería de conducción y de distribución.

El estado actual de lo mencionado anteriormente se puede evidenciar a través de las siguientes imágenes:




Imagen 11. Quebrada la Paramilla afectada por la avenida torrencial. La bocatoma fue destruida por esta a su paso.
Fuente: Elaboración propia.



Imagen 12. Quebrada la Paramilla afectada por la avenida torrencial. El desarenador se encuentra en buen estado.
Fuente: Elaboración propia.

Dirección:Cra 3 # 4-26 Parque Principal
Teléfono: 3187375139 - 3232795856
Correo: alcaldia@isnos-huila.gov.co
www.isnos-huila.gov.co




Imagen 13. Quebrada la Chorrosa afectada por la avenida torrencial. **Fuente:** Elaboración propia.



Imagen 14. Quebrada la Chorrosa afectada por la avenida torrencial. **Fuente:** Elaboración propia.

ACUEDUCTO # 4		
ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION O REPOSICION		**CANTIDAD NECESARIA**
BOCATOMA		
DESARENADOR		
TANQUE DE ALMACENAMIENTO		
TUBERIA DE CONDUCCIÓN	X	400 m
TUBERIA PARA RED DE DISTRIBUCION	X	140 m

Adicional a lo anteriormente expuesto se expresa que en la parte alta Se encuentra material de madera obstruyendo el cauce, recomienda quitar el material para evitar nuevos represamientos.

La alcaldesa solicita la posibilidad de mano de obra de las unidades operativas del cuerpo de Bomberos para liberar el cauce, ya que, aunque no se identifica que el cauce sea grande fue la fuente hídrica que causo mayores afectaciones.

Dirección:Cra 3 # 4-26 Parque Principal
Teléfono: 3187375139 - 3232795856
Correo: alcaldia@isnos-huila.gov.co
www.isnos-huila.gov.co

LAURA CATERINE HERNANDEZ
Representante Empresas Públicas

Andrés Felipe Castaño R
ANDRES FELIPE CASTAÑO
Representante de la E.S.E Hospital San José.

MILTON GIOVANNY FERRO
Subintendente Estación de Policía de Isnos.

ROSA ELENA CERÓN
Representante Sec Desarrollo social y económico dirección local de salud.

ELIZABETH VARGAS
Representante de Acueducto Regional

Arnubio Muñoz
ARNUBIO MUÑOZ
Representante Defensa Civil

Representante de la Corporac

Anexos: Listado de asistencia de la sesión del comité, informe de afectaciones por el cuerpo de bomberos, informe de acueducto, plano de vía temporal.
Redactor: Carolina Muñoz Bolaños. Ing. Ambiental
Apoyo Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres. Apoyo a Secretaria de Planeación Gestion Ambiental y del Riesgo
Archivado en: Actas del Comité de Gestión del Riesgo 2022.

Dirección Cra 3 # 4-26 Parque Principal
Teléfono: 3107375139 - 3232795856
Correo: alcaldia@isnos-huila.gov.co
www.isnos-huila.gov.co