FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN-
CONTROL URBANÍSTICO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN-CONTROL URBANÍSTICO		**INFORME TÉCNICO IT - 210**	
DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	14 DE JULIO DE 2022	No. PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	No. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	**CR 52 A ENTRE AV 1 MAYO Y CL 20 SUR**	CHIP	N/A
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE	N/A	No. IDENTIFICACIÓN	N/A
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE	N/A	No. IDENTIFICACIÓN	N/A
DIRECCIÓN DE NOTIFICACION		TELÉFONO	

ASPECTOS TÉCNICOS			
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL			
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	N/A	LICENCIA No.	N/A
FECHA DE EJECUTORIA	N/A	FECHA DE VIGENCIA	N/A
LICENCIA DE URBANISMO	N/A	RESOLUCION No.	N/A
FECHA DE EJECUTORIA	N/A	FECHA DE VIGENCIA	N/A
ANÁLISIS DE LA LICENCIA APORTADA			
N/A			

CONSULTA NORMA URBANA						
U.P.Z.	40 – CIUDAD MONTES	**TRATAMIENTO / MODALIDAD**	N/A	**SECTOR**	N/A	**PREDIO DE INTERES CULTURAL**
BARRIO CATASTRAL	SAN EUSEBIO	**ÁREA DE ACTIVIDAD**	N/A	**SUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD**	N/A	SI__ NO **X**
EDIFICABILIDAD DEL PREDIO						
ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
¿ES OBRA EN CONSTRUCCIÓN?		REHABILITACIÓN ESPACIO PUBLICO SENDERO CR 52 A		**ANTEJARDÍN**	N/A	
¿ES REPARACIÓN LOCATIVA? (Artículo 10 del Decreto 1469 de 2010)						

TIEMPO ESTIMADO DE LAS OBRAS (VETUSTEZ DE CADA OBRA)	N/A	**AISLAMIENTO POSTERIOR**	N/A
INICIO DE LAS OBRAS	N/A		
USOS	N/A	**VOLADIZO**	N/A
ALTURA EN PISOS	N/A	**SÓTANO Y/O SEMISÓTANO**	N/A
LOCALIZACIÓN			
NOMENCLATURA **CR 52 A ENTRE AV 1 MAYO Y CL 20 SUR**			

IMAGEN 1: SINUPOT



IMAGEN 2: SENDERO CR 52 A CL 20 SUR

IMAGEN 3: SENDERO CR 52 A CL 22 SUR

IMAGEN 4: SEÑALIZACIÓN SENDERO CR 52 A CL 20 SUR

IMAGEN5: SEÑALIZACIÓN ENTRE CL 22 Y CL 24 SUR

OBRAS EJECUTADAS

EL DÍA 14 DE JULIO DE 2022 SE REALIZA VISITA OCULAR A LA NOMENCLATURA **CR 52 A ENTRE AV 1 MAYO Y CL 20 SUR** DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, OBSERVANDO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN DEL SENDERO DE LA CR 52 A ENTE CL 20 SUR Y AVENIDA 1 DE MAYO.

OBSERVACIONES

DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA VIA ORFEO PARA VERIFICACIÓN Y INSPECCIÓN DETALLADA BAJO EL RADICADO No **20226610036442** SE PROCEDE A VISITAR LA NOMENCLATURA **CR 52 A ENTRE AV 1 MAYO Y CL 20 SUR.**

UNA VEZ REVISADO EL DOCUMENTO ENVIADO POR SECRETARIA DE MOVILIDAD Y DE ACUERDO A LO OBSERVADO EN EL SITIO DE LA VISITA DESCRITO EN EL APARTE DE OBRAS EJECUTADAS DEL PRESENTE INFORME SE CONCLUYE:

1. QUE EL DIA DE LA VISITA EL INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA PRESENTA COI No 12 DEL MES DE MARZO DE 2022 DONDE SE OBSERVA QUE LA VIGENCIA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO INICIA EL 25 DE MARZO DE 2022 Y FINALIZA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON NUMERO DE RADICADO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 20226120673982.
2. QUE NO SE PRESENTA ESQUEMA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PARA LA VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO.
3. QUE EL SENDERO PEATONAL DE LA CR 52 A CON CL 20 SUR NO CUENTA CON UN ANHO DE 1.5 MTS EN SU TOTALIDAD DEBIDO A LA EXCAVACIÓN QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA ZONA.

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	- m2	ÁREA LEGALIZABLE (M2)	- m2
		ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)	- m2
TIPO DE INFRACCIÓN	NO SE PRESENTA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PARA LA VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO.		
¿HAY OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI__ NO **X**	**¿SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI__ NO **X**

ELABORADO POR	**RECIBIDO POR:**	**NOTA**	
 _____ **Jeisson Steven Valdes Garcia** Ing. Apoyo - Área policiva y jurídica			