CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #4 - CUARTA RUTINA) - (CDAV LA FLORA)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
01.1	N.A	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (SALA DE ESPERA - EQ.#1)	**EQUIPO POR FUERA DE FUNCIONAMIENTO**
02.1	6-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (SALA DE ESPERA - EQ.#2)	PISO-TECHO
03.1	6-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (SALA DE ESPERA - EQ.#3)	PISO-TECHO
04.1	6-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (SALA DE ESPERA - EQ.#4)	PISO-TECHO
05.1	6-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Área General - Eq.#1)	PISO-TECHO
06.1	6-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Área General - Eq.#2)	PISO-TECHO
07.1	5-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Dirección Desarrollo Humano - Eq.#1)	MINI-SPLIT
08.1	5-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Dirección Desarrollo Humano - Eq.#2)	MINI-SPLIT
09.1	6-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Control Interno)	MINI-SPLIT
10.1	6-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Coordinador Escuela)	MINI-SPLIT
11.1	6-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Oficina Líder)	MINI-SPLIT
12.1	N.A	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Director Control Interno)	**EQUIPO POR FUERA DE FUNCIONAMIENTO**
13.1	5-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (Auditorio)	CENTRAL
14.1	5-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (UPS - Oficinas)	MINI-SPLIT
15.1	5-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (Banco)	MINI-SPLIT
16.1	5-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (Dirección Administrativa y Financiera)	CENTRAL
17.1	5-jul.-22	PATIO	UPS - Patio	MINI-SPLIT
18.1	N.A	N.A	AIRE PORTÁTIL - REFUERZO	**(NO SE EJECUTÓ x INSTRUCCIÓN DEL CDAV)**
19.1	7-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Cuarto Servidores - Eq.#1)	PISO-TECHO
20.1	7-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Cuarto Servidores - Eq.#2)	MINI-SPLIT
21.1	7-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Sistemas)	PISO-TECHO
22.1	7-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Contratación)	PISO-TECHO
23.1	7-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Dirección Jurídica)	MINI-SPLIT
24.1	7-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Planeación)	MINI-SPLIT
25.1	7-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Asistente Gerencia)	MINI-SPLIT
26.1	7-jul.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Oficina Gerencia)	PISO-TECHO
27.1	8-jul.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	ALMACÉN	MINI-SPLIT
28.1	8-jul.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	COMERCIAL - EQ.#1	MINI-SPLIT
29.1	8-jul.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	COMERCIAL - EQ.#2	MINI-SPLIT
30.1	8-jul.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	JEFE REVISIONES	MINI-SPLIT
31.1	8-jul.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	SECRETARIA REVISIONES	MINI-SPLIT
32.1	8-jul.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	MANTENIMIENTO	MINI-SPLIT
33.1	8-jul.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	SALIDA VEHÍCULOS	MINI-SPLIT
34.1	8-jul.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	SALA DE ESPERA	CENTRAL - PAQUETE
35.1	Pendiente	CENTRO DE NEGOCIOS LA 70	ARCHIVO	PISO-TECHO

Adicionalmente, se incluyen dos (2) labores correcctivas, incluídas dentro del preventivo.

N.A	Julio	Edificio Administrativo	Segundo Piso - (Sistemas)	Incluído en el Mantenimiento Preventivo
N.A	Julio	Edificio de Revisiones	Primer Piso - (Almacén)	Incluído en el Mantenimiento Preventivo

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-02.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06- Julio /22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	C D A V la Flora - edif. admón.		
TIPO DE EQUIPO:	Piso Techo.	MARCA	LG.
MODELO U.M	TUVC 602LL A3	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	TUVC 602LL A3	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	60.000 BTU.		
AREA	Licencias — Sala de espera equipo # 2.		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,2.
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	25,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Cambiar rodamientos uma.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos A Reyes
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-03.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06 julio - 22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN C D A V la flora - Edif. Admón

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo. MARCA LG.

MODELO U.M TUVC 60 2LL A3 SERIAL U.M. —

MODELO U.C TUVC 60 2LL A3 SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 60.000 BTU

AREA Licencias — sala de espera equipo #3.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1,0 - 1,0
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1,0 - 1,0
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	14,8.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-04.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-julio/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV CA Flora - Edif. Adm.

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo — MARCA: LG.

MODELO U.M: TUVC 60 2LL A3 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: TUVC 60 2LL A3 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 60.000 BTU

AREA: Licencias — Sala de espera. Equipo #4.

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1,0 - 1,0
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1,0 - 1,0
VOLTAJE	215	AMPERAJE COMPRESOR	14,0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento Preventivo quedando el Equipo fuera de funcionamiento, motor Ventilador #1 de la unidad condensadora malo. Se bajó motor para reparación.

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Reparación motor ventilador #1 U. condensadora y posterior evaluación. Cambio de mutuales compresor y posterior análisis del funcionamiento del compresor.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-071

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-07-/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V La Flora - Edif. Admón

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo · MARCA: Lennox

MODELO U.M: 13ACX036 SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: 13ACX036 SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 BTU

AREA: Licencias Area General equipo #1

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	01.0.
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	01
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	14,6.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Lovevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos Ayala
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD.06.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V La Flora - edif. Admón

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo. MARCA: Lennox.

MODELO U.M: 13ACX036 SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: 13ACX036 SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 BTU.

AREA: Licencias Area. general equipo # 2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [X] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.L.
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.L.
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	14.8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento Preventivo. queda fuera de Servicio por tarjeta electronica de Unidad manejadora. (en reparación).

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Pendiente por aprobación cotización reparación Tarjeta

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Cabrera.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos A Ospina
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-071

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 05/07/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV la flora - Edif. Admón

TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA: mirage

MODELO U.M: CFM 091N SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: CMF 091N SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9.000 BTU

AREA: Licencias - Dirección desarrollo humano 6971

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7 - 0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,2 - 0,2
VOLTAJE	207	AMPERAJE COMPRESOR	3,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó Mantenimiento preventivo
Quedando en funcionamiento

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

en el mantenimiento correctivo se descolgo la cma y se corrigio, tornillos suministrados CDA

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos A Reyes
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-08.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 05/07/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C.D.A V. la flora – Edif. Admón.

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: mirage

MODELO U.M: CMF12TE — SERIAL U.M.: — —

MODELO U.C: CMF12TE — SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 12.000 BTU

AREA: Licencias – Direccion desarrollo humano E942

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	1.25.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	207	AMPERAJE COMPRESOR	3.8.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo
Quedando en funcionamiento

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-09.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 05/07/22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV la flora – Edif. Admón

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split — MARCA: Samsung.

MODELO U.M: ASV09PSBAX — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: ASU09PSBXA — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9.000 BTU

AREA: Licencias – control interno

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7; 0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,2; 0,2
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	3.8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo Mantenimiento preventivo.
Quedando en Funcionamiento

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos A Reyes
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S.

FICHA TÉCNICA No. CD-10,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA: 05/07/22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV la Flora - Edif. Admón

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: SAMSUNG.

MODELO U.M: ASV 122 BXA — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: ASU 122 BXA — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 12.000 BTO

AREA: Licencias - Coordinador escuela.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	07, 07.
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	07, 07.
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	3,6.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo, Quedando en funcionamiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabrian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos Alves
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-11.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 05-07/22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	CDAV La Flora - Edif. Admón		
TIPO DE EQUIPO:	Mini-Split	MARCA	Samsung
MODELO U.M	ASV09PSDAX	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	ASV09RSDAX	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	9.000 b/u		
AREA	Licencias - Oficina líder		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,8
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,8
VOLTAJE	207 V	AMPERAJE COMPRESOR	3,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento preventivo quedando en correcto funcionamiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [X] **(Especificar los trabajos a realizar)**

Este equipo constantemente es encendido manualmente

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabricio Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos Alves
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-13.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 05/07/22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV - la Flora - Edif. Aduana

TIPO DE EQUIPO: Central. MARCA: DAIKIN

MODELO U.M: DX13RA0603AC. SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: DX13RA0603AC SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 60.000 BTU

AREA: Auditorio

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [V] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	1.20.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.2
PRESIÓN DE DESCARGA	— —	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.2
VOLTAJE	214	AMPERAJE COMPRESOR	14.7.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.
Quedando en funcionamiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

El equipo presenta Falla en el termostato.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Cortes Lopez
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-14.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 05-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV Flora Edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA Samsung.

MODELO U.M ASV 09 PS:BAX SERIAL U.M. —

MODELO U.C ASU 09 PS BAX SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 9.000 BTU

AREA

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,12
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	3,7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	—
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

pendiente urgente que el CDAV considere la reubicación del transformador que esta debajo de la manejadora.

HORA DE LLEGADA HORA DE SALIDA FRA No.

Fabrian Rivera

FIRMA DEL TÉCNICO FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-151

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V. la flora - ~~Edif. Admon.~~

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: LG. (R-22)

MODELO U.M: SAC92CL — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: SAC92CL — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9.000 BTU

AREA: Banco.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7 - 0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	3,8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo las tapas de la unidad manejadora se tipan con cinta, desgaste por largo tiempo de servicio.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabián Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos Alves
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-16.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-07-22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	CDAV Ca Flora.- Edif. Admón		
TIPO DE EQUIPO:	Central	MARCA	Daikin.
MODELO U.M	ARUF61D14AA	SERIAL U.M.	16771147792
MODELO U.C	ARUF61D14AA	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	60.000. BTU.		
AREA	Dirección Administrativa y financiera.		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1.
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.1
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	14.8.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y,CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento Preventivo.
la base metálica de la unidad condensadora está levemente deteriorada.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Covevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos A Reyes
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-17.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08.07/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN C D A U la flora - Edif. Admón.

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA SamSung.

MODELO U.M ASV12PSBAN SERIAL U.M. Y44NPAKP300616E

MODELO U.C ASV12PSBAN SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 12.000 BTU.

AREA UPS Patios.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.1
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	3.5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Cotizar control remoto ya que no existe y manipulado.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos A Reyes
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-M.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C O A V Ca Flora - Edif. Admón

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo — MARCA: LG

MODELO U.M: AVNQ54GLLA2 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: AVNQ54GLLA2 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 60.000 BTU

AREA: Cuarto de Servidores Equipo #1

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	01
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	01
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	14.0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Cambio rodamientos unida condensadora motor ventilador. de uno de los dos motores.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Cevedra.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-20.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V la flora - Edif. Admón.

TIPO DE EQUIPO: Mini Split — MARCA: mirage

MODELO U.M: EHF121E — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: EHF121E — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 12.000 BTU

AREA: Cuarto de servidores. Equipo #2.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	4.2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-21.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V (a Flora - Edif. Admón.

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo. MARCA: LG.

MODELO U.M: AUUQ54GH2 SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: AUUQ54GH2 SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 60.000 BT

AREA: Sistemas.

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	210.	AMPERAJE COMPRESOR	14,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó Mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

reparación y cambio de rodamientos motor ventilador unidad manejadora (fuerte ruido)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-22,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V la Flora - Edif. Admón

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo MARCA: LG

MODELO U.M: AVQ36GM1H0 SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: AVQ36G.M1H0 SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 BTU

AREA: Contratación

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	Ok
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	Ok
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	14.6.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento Preventivo

Nota: se sugiere que la puerta de ingreso al interno. permanezcan cerradas. ya que constantemente. averias.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

Se le ajusto Carga R-410. (0.5 lb)

Se le aplico. Limpiador electronico ala tarjeta UC.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Cabezara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD.23.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN COAV La Flora - edif. Admón.

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA Mirage.

MODELO U.M CMF181N SERIAL U.M. —

MODELO U.C CMF181N SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 18.000 BTU

AREA Dirección Jurídica.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.4
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.4
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	6.5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-24,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08-07-22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	C D A V la Flora.		
TIPO DE EQUIPO:	Mini Split	MARCA	Mirage
MODELO U.M	CMF091N	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	CMF 091N	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	9.000 BTU		
AREA	Planeación		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	3.5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-25.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V la flora - Edif. Admon.

TIPO DE EQUIPO: Mini Split — MARCA: LG.

MODELO U.M: VM242C7 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: VM242C7 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 24.000 BTU.

AREA: Asistente Gerencia.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,4
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,4
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	8,6.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-26.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV La Flora - Edif. Admón

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo - MARCA: LG

MODELO U.M: TUVC602LLA3 - SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: TUVC602LLA3 - SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 60.000 BTU

AREA: Oficina de Gerencia 2° Piso

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [V] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1,0 - 1,0
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1,0 - 1,0
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	14.6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos Alegre
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 09-27.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08-07-22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	C D A V Ca Flora – Revisiones		
TIPO DE EQUIPO:	Mini Split.	MARCA	LG.
MODELO U.M	VM122C7	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	VM122C7	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	12.000 BTU.		
AREA	Almacen.		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.1.
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	5.5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURJDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

por largo tiempo de Funcionamiento y desgaste, las tapas uma se Fijan con cinta.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Lovera. — FIRMA DEL TÉCNICO

Alvares — FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-28.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA _____

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V la flora — recreo

TIPO DE EQUIPO: Mini split — MARCA: LG.

MODELO U.M: S122 CP. — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: S122 CP. — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 12.000 BTU

AREA: Comercial Equip. #1

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.7
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	5.4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

por desgaste del aislamiento interno de la bandeja, tiene condensacion. Se intentara corregir en la 3 rutina.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD.29.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV la flora.

TIPO DE EQUIPO: Mini Split. MARCA: confortfresh. 12.22

MODELO U.M: KFR 5020GW SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: KFR 5020GW SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 18.000 BTU

AREA: Comercial / Equipo # 2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	(65)	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.1
VOLTAJE		AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	—
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

por desgaste del equipo las tapas de la cma. se fijan con cinta.

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-20,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V la flora + revistones.

TIPO DE EQUIPO: Mini split — MARCA: LG

MODELO U.M: VM122C7 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: VM122C7 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

AREA: Jefe de revisiones.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.1
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	4.8.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Cordenadas
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD.31.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V. la flora – nevtsrones

TIPO DE EQUIPO: Mini split — MARCA: LG.

MODELO U.M: VM122C7 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: VM122 C7 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

AREA: Secretaria Revlciones.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	4,8.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-32.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-07-22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	C D A V la flora – revisiones.		
TIPO DE EQUIPO:	Mini split.	MARCA	LG.
MODELO U.M	VM122C7.	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	VM122C7	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	12.000 BtU		
AREA	Mantenimiento.		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	4,8.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	—
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento. Preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Se atendio llamado por goteo drenaje externo; CDAV Aplico silicona y se corrigio.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian. Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-33.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: C D A V la Flora – Edif. Admon.

TIPO DE EQUIPO: Mini Split — MARCA: Carrier

MODELO U.M: 42LFC009308 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: 42LFC009308 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9.000 BTU.

AREA: Salida Vehículos.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	4.3.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos Ayala
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD 34,0

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 08-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV La Flora Ed. Revisiones.

TIPO DE EQUIPO: Unidad paquete MARCA: LG.

MODELO U.M: ZF120G1AN SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: ZF120 SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 120.000 BTU

AREA: Sala de espera.

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,3.
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	12,8 - 12,8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se sugiere que las puertas de ingreso al interior de sala permanecen cerradas ya constantemente permanecen abiertas, y afecta el funcionamiento del equipo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [X] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabián Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
(ACTA #4 - CUARTA RUTINA)
Lugar: Sede CDAV La Flora

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
02.1	Administrativo	PRIMER PISO (Sala de Espera - Eq.#2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
03.1	Administrativo	PRIMER PISO (Sala de Espera - Eq.#3)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
04.1	Administrativo	PRIMER PISO (Sala de Espera - Eq.#4)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
05.1	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Área General - Eq.#1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






PISO-TECHO
LENNOX
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
06.1	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Área General - Eq.#2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
LENNOX
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
07.1	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Dirección Desarrollo Humano - Eq.#1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
MIRAGE
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
08.1	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Dirección Desarrollo Humano - Eq.#2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
09.1	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Control Interno)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
10.1	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Coordinación Escuela)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
SAMSUNG
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
11.1	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Oficina Líder)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
13.1	Aministrativo	PRIMER PISO (Auditorio)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







AIRE CENTRAL
DAIKIN
5 TONELADAS

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
14.1	Aministrativo	PRIMER PISO (UPS Oficinas)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR


IMPORTANTE:
PELIGROSA LA UBICACIÓN
DEL TRANSFORMADOR, DEBAJO
DE LA UNIDAD MANEJADORA.

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
15.1	Aministrativo	PRIMER PISO (Banco)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
16.1	Aministrativo	PRIMER PISO (Dirección Administrativa y Financiera)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	




AIRE CENTRAL
DAIKIN
5 TONELADAS

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
17.1	PATIO	UPS Patio	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
SAMSUNG
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
19.1	Administrativo	SEGUNDO PISO (Servidores - Eq.#1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
20.1	Administrativo	SEGUNDO PISO (Servidores - Eq.#2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
21.1	Administrativo	SEGUNDO PISO (Sistemas)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
22.1	Administrativo	SEGUNDO PISO (Contratación)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
23.1	Administrativo	SEGUNDO PISO (Dirección Jurídica)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
24.1	Administrativo	SEGUNDO PISO (Planeación)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
MIRAGE
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
25.1	Administrativo	SEGUNDO PISO (Asistente Gerencia)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	












MINI-SPLIT
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
26.1	Administrativo	SEGUNDO PISO (Oficina Gerencia)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









PISO-TECHO
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
27.1	Revisiones Técnicas	Almacén	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
28.1	Revisiones Técnicas	Comercial - Eq.#1	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
29.1	Revisiones Técnicas	Comercial - Eq.#2	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







CONFORTFRESH
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
30.1	Revisiones Técnicas	Jefe Revisiones	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
31.1	Revisiones Técnicas	Secretaria Revisiones	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
32.1	Revisiones Técnicas	Mantenimiento	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
33.1	Revisiones Técnicas	Salida Vehículos	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
CARRIER
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
34.1	Revisiones Técnicas	Sala de Espera	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









EQUIPO CENTRAL - PAQUETE
YORK
10 TONELADAS

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
35.1	Centro de Negocios La 70	Archivo Central	Se realiza Mantenimiento Preventivo	

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
N.A	Administrativo	SEGUNDO PISO (SISTEMAS)	Se realiza Mantenimiento Correctivo	
				Adecuación drenaje de condensación (tubería pvc) (Labores incluídas en el mantenimiento preventivo)
No. FT	**Edificio**	**Ubicación - Área**	**Actividad realizada y Registro Fotográfico**	**Observaciones**
N.A	Revisiones	PRIMER PISO (ALMACÉN)	Se realiza Mantenimiento Correctivo	
				Cambio capacitor compresor. (Labores incluídas en el mantenimiento preventivo)

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS - (ACTA #3 - JULIO) - (CDAV LA FLORA)


FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
07.1	1-jul.-22	Edificio Administrativo	DESARROLLO HUMANO - EQ.#1	MINI-SPLIT
14.1	1-jul.-22	Edificio Administrativo	UPS - OFICINAS	MINI-SPLIT

Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022
"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
(ACTA #3 - JULIO)
Lugar: Sede CDAV La Flora

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
07.1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	DESARROLLO HUMANO EQ.#1	Se realiza Mantenimiento Correctivo	Se corrige fuga en el sistema de tuberías de refrigeración. (Búsqueda, ubicación, corrección, presurización con nitrógeno, vacío al sistema y finalmente, carga refrigerante)




No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
14.1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	UPS - OFICINAS	Se realiza Mantenimiento Correctivo	Se corrige fuga en el sistema de tuberías de refrigeración. (Búsqueda, ubicación, corrección, presurización con nitrógeno, vacío al sistema y finalmente, carga refrigerante)






CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #4 - JULIO) - SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SALOMIA)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
38.1	14-jul.-22	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO - (ARCHIVO DESPACHO)	MINI-SPLIT
39.1	14-jul.-22	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO - (RECEPCIÓN DEL DESPACHO)	MINI-SPLIT
40.1	14-jul.-22	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO - (PROFESIONALES APOYO SM #1)	MINI-SPLIT
41.1	14-jul.-22	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO - (PROFESIONALES APOYO SM #2)	MINI-SPLIT
42.1	14-jul.-22	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO - (FINANCIERO - LÍDER)	MINI-SPLIT
43.1	14-jul.-22	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO - (FINANCIERO - APOYO #1)	MINI-SPLIT
46.1	15-jul.-22	EDIFICIO DEL DESPACHO	SEGUNDO PISO - (CONTRATACIÓN)	PISO-TECHO
47.1	15-jul.-22	EDIFICIO DEL DESPACHO	SEGUNDO PISO - (PLANEACIÓN)	PISO-TECHO
49.1	15-jul.-22	EDIFICIO DEL DESPACHO	SEGUNDO PISO - (SECRETARIA DESPACHO)	MINI-SPLIT
50.1	15-jul.-22	EDIFICIO DEL DESPACHO	SEGUNDO PISO - (SALA DE JUNTAS DESPACHO)	MINI-SPLIT
52.1	16-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SALÓN INFRACTOR #1)	PISO-TECHO
53.1	16-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SALÓN INFRACTOR #2)	PISO-TECHO
54.1	N.A	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (CRIMINALÍSTICA #1)	EQUIPO FUERA DE FUNCIONAMIENTO
55.1	16-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (CRIMINALÍSTICA #2)	PISO-TECHO
56.1	14-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (COBRO COACTIVO - APOYO)	PISO-TECHO
57.1	13-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	MINI-SPLIT
58.1	13-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (COBRO COACTIVO - ARCHIVO)	MINI-SPLIT
59.1	13-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (NOTIFICACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO)	MINI-SPLIT
60.1	13-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SIMIT Y RADICACIÓN)	MINI-SPLIT
61.1	13-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SISTEMAS - SERVIDORES)	MINI-SPLIT
62.1	13-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SISTEMAS)	MINI-SPLIT
63.1	14-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (JURÍDICO #1)	MINI-SPLIT
64.1	14-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (JURÍDICO #2)	MINI-SPLIT
65.1	14-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (CUARTO ELÉCTRICO #1)	MINI-SPLIT
66.1	14-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (CUARTO ELÉCTRICO #2)	MINI-SPLIT
67.1	16-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 1 #1)	PISO-TECHO
68.1	16-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 1 #2)	PISO-TECHO
69.1	16-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 2 #1)	PISO-TECHO
70.1	16-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 2 #2)	PISO-TECHO
71.1	12-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (COBRO COACTIVO - LÍDER #1)	MINI-SPLIT

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #4 - JULIO) - SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SALOMIA)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
72.1	12-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (COBRO COACTIVO - APOYO #2)	MINI-SPLIT
73.1	12-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (SECRETARÍA DE CULTURA)	MINI-SPLIT
74.1	12-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (LÍDER CULTURA)	MINI-SPLIT
75.1	12-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (INSTRUCTORES - CULTURA #1)	PISO-TECHO
76.1	12-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (INSTRUCTORES - CULTURA #2)	MINI-SPLIT
77.1	12-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (CONTRAVENCIONES - LÍDER)	MINI-SPLIT
78.1	12-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA ESCUELA DE CONDUCCIÓN)	PISO-TECHO
79.1	12-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (ESCUELA DE CONDUCCIÓN - LÍDER)	PISO-TECHO
80.1	12-jul.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 2 - ARCHIVO CRIMINALÍSTICA)	PISO-TECHO

Y adicionalmente, se incluyen dos (2) labores correctivas, incluídas dentro del mantenimiento preventivo:

N.A	18-jul.-22	Edificio de Educación y Cultura	2P - (AULA 1 - #1)	Incluído en el Mantenimiento Preventivo
N.A	18-jul.-22	Edificio de Educación y Cultura	2P - (AULA 2 - #3)	Incluído en el Mantenimiento Preventivo

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-3B.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salonica.

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: Samsung.

MODELO U.M: AS09PSBAN — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: AS09PSBAN — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9.000 BTU.

AREA: Edificio despacho P1 Archivo despacho.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	206	AMPERAJE COMPRESOR	4,0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

Una por desgaste, sus tapas se fijan con cinta.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabián Quevosa
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco A
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-39.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: Starlight

MODELO U.M: MSR 24 CR SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MSR 24 CR SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 24.000 BTU.

AREA: Edificio despacho P1 - Recepción del despacho.

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	10.8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

Tapas de la vma, fijadas con cinta.
por desgaste vma.

HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA: FRA No.

Fabián Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ortiz CC
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-40,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomia

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: Starlight

MODELO U.M: MSR 12CR — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MSR 12CR. — SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 12.000 BTU

AREA: Edificio despacho P1 - profesionales. Apoyos mtt

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	207	AMPERAJE COMPRESOR	4.5.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco - Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-41.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA Starlight

MODELO U.M MSR09CR SERIAL U.M. —

MODELO U.C MSR09CR SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 9.000 BTU.

AREA Edificio despacho p1 - profesionales Apoyo SM.#2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	206	AMPERAJE COMPRESOR	4.2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [X] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** ____

Fabian Guarnizo
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Ortiz C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-42.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: minisplit — MARCA: Starlight

MODELO U.M: MSR 12 CR — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MSR 12 CR. — SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 12.000 BTU

AREA: Edificio despacho p1 — Financiero Lider.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	4,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guerra
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-43.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaria movilidad- salomia

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA Starlight

MODELO U.M MSR 24CR SERIAL U.M. —

MODELO U.C MSR 24 CR SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 24000 BTU.

AREA

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	9,8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

por desgaste de la uña, las tapas se fijan con cinta.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco A
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-46,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - salomia

TIPO DE EQUIPO: piso techo. MARCA: LG.

MODELO U.M: AUUQ36GH2 SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: AUUQ36GH2 SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 BTU.

AREA: Edificio despacho P2 - contratación

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	18,0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SIL-47.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-07-22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaria movilidad - salomia.		
TIPO DE EQUIPO:	piso techo	MARCA	LG.
MODELO U.M	AUUQ36 HG	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	AUUQ36 HG	SERIAL U.C.	
CAPACIDAD	36.000 BTU		
AREA	edificio despacho P2 - Planeación		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	18.5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabián Rivera
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-49.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría de movilidad - Salomia

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: LG.

MODELO U.M: MCR 24 CA — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MCR 24 CA — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 24.000 BTU

AREA: Edificio despacho P2 — Secretaria despacho.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	10,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	—

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabián Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM.50.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-07-22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaria movilidad - salomia.		
TIPO DE EQUIPO:	mini split	MARCA	LG.
MODELO U.M	MCR 24 CA	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	MCR 24 CA	SERIAL U.C.	
CAPACIDAD	24.000 BTU.		
AREA	Edificio despacho P2 — Sala de Juntas despacho.		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	10,0.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	—
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento. preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-52.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 17-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: piso techo — MARCA: Samsung.

MODELO U.M: NS036CERCB — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: NSO 36CERCB. — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 BTU.

AREA: Edificio educ. y cultur. P1 - salon. Infractor #1

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	210.	AMPERAJE COMPRESOR	16,8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

Por desgaste de la cinta, las tapas se fijan con cinta.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Quevosa
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-531

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 17-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: piso techo — MARCA: Samsung.

MODELO U.M: NS036CERCB — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: NS036CERCB — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 BTU.

AREA: Edificio educ y cultur P1 — Salon. infractor #2.

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	16.8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	—

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.
Nota: equipo se encuentra desnivelado. ya que uno de los Chazo que lo soportan se salio.

TRABAJOS PENDIENTE SI [✓] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Cambiar Chazos.
y las tapas de la UMA, se fijan con cinta.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-FT.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 18-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - salomia.

TIPO DE EQUIPO: piso techo — MARCA: Samsung.

MODELO U.M: NS036CCROB — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: NE036CCROB — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 BTU

AREA: Edificio edac y celta PT - Criminalistica #2.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	16.7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

Por desgaste de la UMA, se fijan las tapas, con cinta.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orejuela
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-16. 1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 15-07-22.

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaria movilidad- Salomia.		
TIPO DE EQUIPO:	piso techo	MARCA	LG.
MODELO U.M	AUUQ36HM2	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	AUUQ36HM2	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	36.000 BTU.		
AREA	Edificio educ. y cult P1 — cobro coactivo-apoyo.		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7.
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	17,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ortiz O
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-57 1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 18-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad. - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: LG.

MODELO U.M: SP18CM. — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: SP18CH — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 18.000 BTU.

AREA: Edificio educ y cultura P1 — participacion ciudadana

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [—] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	7.5.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	/	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	/
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	/	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	/	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	/	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	/	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	/	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	/

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

Por desgaste de la vma, las tapas se fijan con cinta.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-SB.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 18-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría movilidad- Salomia

TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA: Samsung.

MODELO U.M: AS09 PSBAV SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: AS09 PSBAV SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 9.000 BTU.

AREA: Edificio educ y cultura P1 — cobro coactivo Archivo

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	4,0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabián Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ortiz
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-59,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19-02-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: Daikin

MODELO U.M: FTKS18RL216 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: FTKS18RL216 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 18.000 BTU.

AREA: Edificio educ. y cultura PT - Notificaciones transporte pub.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	17,5.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quevega.
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SH-60,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19-02-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: Daikin

MODELO U.M: FTKS18RL216 SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: FTKS18RL216 SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 18.000 BTU

AREA: Edificio educ. y cultura p1 - SIMITY radicación

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	19.5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-61.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad- Salomia

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: YORK

MODELO U.M: YMBFXC18BAH — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: YMBFXC18BAH — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 18.000 BTU

AREA: Edificio edex y colt. P1 - Sistemas Servidores.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	-0-	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	-0-
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

Nota: Equipo tiene por fuera la unidad Condensadora, pendiente correctivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

correctivo. compresor y bomba condensación.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabrizio Guacaneme
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ovoero C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-621

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 21-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría movilidad -salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: Mirage

MODELO U.M: EMF12TN — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: EMF12TN — SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

AREA: Edificio educycultura PI — sistemas-

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	4,0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SH-631

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 21-07-22.

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaria movilidad - Salomia.		
TIPO DE EQUIPO:	mini split	MARCA	Starlight.
MODELO U.M	MSR 24CR	SERIAL U.M.	
MODELO U.C	MSR 24CR	SERIAL U.C.	
CAPACIDAD	24000 BTU.		
AREA	Edificio educ. y cultur. P1 – Juridico #1		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	10,7.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ovalle
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SU-41

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 21-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría movilidad- Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA: LG.

MODELO U.M: VM24CF SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: VH24CF SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 24.000 BTU

AREA: Edificio educ y cult P1 – Jurídico P2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	8,0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

se realizo mantenimiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No. _____

Fabián Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-6V.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA. 18-07-22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaria movilidad - Salamina		
TIPO DE EQUIPO:	mini split	MARCA	LG.
MODELO U.M	S 09 CP	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	S09 CP.	SERIAL U.C.	
CAPACIDAD	9.000 BTU.		
AREA	Edificio educ. y cultura PI — cuarto electrico #1		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	5,2.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SU-66.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - salamina

TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA: LG.

MODELO U:M: S09 CP. SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: S09 CP. SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9.000 BTU

AREA: Edificio Educ y cultura P.B. cuarto electrico #2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	210.	AMPERAJE COMPRESOR	5,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Rivera
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ortiz
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-67.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - salomia.

TIPO DE EQUIPO: piso techo — MARCA: Starlight

MODELO U.M: MUE 60CRN1-N — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MUE 60CRN1-N — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 60.000 BTU

AREA: Edificio educ. cultura P.2 - Aula. #1 #1

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	209	AMPERAJE COMPRESOR	16,3
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [X] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** ____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-68.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad salomia.

TIPO DE EQUIPO: Piso techo — MARCA: Starlight.

MODELO U.M: MUA-36CR — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MUA-36CR — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 BTU.

AREA: Edificio educ. y cult P2 - Aula 2 #1

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	13.2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se requiere mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

Por desgaste de la VMS, las tapas se tijan con cinta.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Oviedo Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 311-691

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: piso techo — MARCA: LG.

MODELO U.M: TVNC602LLA3 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: TVNC602LLA3. — SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 60.000 BTU

AREA: Edifcu educ y cult p2. Aula. #2 #2

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7.
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	23,4.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ortego Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-70.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría movilidad- Salomia.

TIPO DE EQUIPO: pvso techo — MARCA: starlight.

MODELO U.M: MUEGOCRM-N — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MUEGOCRM-N. — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 60.000 BTU.

AREA:

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	16,6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [X] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabián Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Burgos Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-71,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: Piso techo. MARCA: Starlight

MODELO U.M: MUE-36CRN-CH SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MUE-36CRN-CH SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 BTU

AREA: Edif. Fc - Educacion y Cult. - cobro coativo lider #1

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [L] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	1.25	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA		AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,2
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	8,5.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.
Quedando en funcionamiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No. _____

Fabian Quevedo
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-12.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - salonia.

TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: DAIKIN

MODELO U.M: FTKS24RL216

SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: FTKS24RL216

SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 24.000 BTU

AREA: Edificio educ y cult 2p. - cobro coativo Apto #2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	1.25	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	11,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.
Quedando en funcionamiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-73,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 15-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria de movilidad. - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: DAIKIN.

MODELO U.M: FTKS09RL216 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: FTKS09RL216 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9.000 BTU

AREA: Edificion educ y cultu. P2 secretaria de cultura.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	3,8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-74.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 15-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria de movilidad - salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: Daikin

MODELO U.M: FTKS09RLL216 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: FTKS09RL216 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9000 BTU

AREA: Edificio educ. y cult P2. — Lider coltura.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7.
VOLTAJE	216.	AMPERAJE COMPRESOR	3,8.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [X] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-75.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 15-07-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: piso techo. MARCA: LG.

MODELO U.M: AVNQ60GM2A0 SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: AVNQ60GM2A0 SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 60.000 BTU.

AREA: Edificio educ y cultu. P2 - instructores. cultoraki

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	12,3.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabián Guacas
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-76.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 15-02-22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaria movilidad - Salomia.		
TIPO DE EQUIPO:	mini split	MARCA	Daikin
MODELO U.M	FTKS24RL216.	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	FTKS24RL216	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	28-000 BTU.		
AREA	Edificio educy cultura P2. — Instructores. - oficina #2.		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125'	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	9,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-77.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-07-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: DAIKIN.

MODELO U.M: FTKS12RL216 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: FTKS12RL216 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

AREA: Edificio cultura-edc — 2P. contravenciones Lider

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	1.25.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	07, 07,
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	7, 7,
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	2, 4.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	V.
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventido.
Quedando en Funcionamiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Ruvasco
FIRMA DEL TÉCNICO

Yuddy Oviedo Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-70.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-07-22.

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaria movilidad - Salomia.		
TIPO DE EQUIPO:	Piso techo.	MARCA	LG.
MODELO U.M	AVNQ36GKL	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	AVNQ36GKL	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	36000 BTU.		
AREA	Edificio Educ. y cultura. P2 Aula escuela de conductores		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	1.25.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	8,6.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfectas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-79.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-07-22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaría movilidad – salomia.		
TIPO DE EQUIPO:	piso techo	MARCA	LG
MODELO U.M	AVNQ36GKLA2	SERIAL U.M.	
MODELO U.C	AVNQ36GKLA2	SERIAL U.C.	
CAPACIDAD	36000 BTU.		
AREA	Edificio. Educ y cult P2. - Escuela de cerdería Lideres.		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	1.25	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	8, 6.5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfecto estado.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-80,1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-07-22.

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaria movilidad - Salomia.		
TIPO DE EQUIPO:	Piso techo.	MARCA	LG.
MODELO U.M	AVNQ 36EKLA2	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	AVNQ 36EKLA2	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	36.000 BTU.		
AREA	Edificio Educ Youth. P2 - Aula 2 - Archivo Criminalist.		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208.	AMPERAJE COMPRESOR	3,6.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfecto estado.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
(ACTA #4 - JULIO)
Lugar: Sede SM - (Secretaría de Movilidad - Salomia)

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
38.1	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO (ARCHIVO DESPACHO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
39.1	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO (RECEPCIÓN DEL DESPACHO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
STARLIGHT
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
40.1	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO (PROFESIONALES APOYO SM #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
STARLIGHT
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
41.1	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO (PROFESIONALES APOYO SM #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





MINI-SPLIT
OPEN / STARLIGHT
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
42.1	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO (FINANCIERO - LÍDER)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
STARLIGHT
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
43.1	EDIFICIO DEL DESPACHO	PRIMER PISO (FINANCIERO - APOYO #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
STARLIGHT
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
46.1	EDIFICIO DEL DESPACHO	SEGUNDO PISO (CONTRATACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
47.1	EDIFICIO DEL DESPACHO	SEGUNDO PISO (PLANEACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
49.1	EDIFICIO DEL DESPACHO	SEGUNDO PISO (SECRETARIA DESPACHO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
50.1	EDIFICIO DEL DESPACHO	SEGUNDO PISO (SALA DE JUNTAS DESPACHO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
52.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (SALÓN INFRACTOR #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
53.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (SALÓN INFRACTOR #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
55.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (CRIMINALÍSTICA #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
56.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (COBRO COACTIVO - APOYO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
57.1	EDIFICO DE EDUACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
L.G
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
58.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (COBRO COACTIVO - ARCHIVO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
59.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (NOTIFICACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
DAIKIN
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
60.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (SIMIT Y RADICACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
DAIKIN
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
61.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (SISTEMAS - SERVIDORES)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
YORK
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
62.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (SISTEMAS)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
63.,1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (JURÍDICO #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
STARLIGHT
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
64.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (JURÍDICO #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
65.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (CUARTO ELÉCTRICO #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
66.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (CUARTO ELÉCTRICO #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
67.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (AULA 1 #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
STARLIGHT
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
68.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (AULA 1 #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
STARLIGHT
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
69.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (AULA 2 #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
70.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (AULA 2 #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
STARLIGHT
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
71.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (COBRO COACTIVO - LÍDER #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
STARLIGHT
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
72.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (COBRO COACTIVO - APOYO #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
DAIKIN
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
73.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (SECRETARÍA DE CULTURA)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
DAIKIN
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
74.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (LÍDER CULTURA)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
DAIKIN
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
75.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (INSTRUCTORES - CULTURA #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
76.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (INSTRUCTORES - CULTURA #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
DAIKIN
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
77.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (CONTRAVENCIONES - LÍDER)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
DAIKIN
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
78.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (AULA ESCUELA DE CONDUCCIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
79.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (ESCUELA DE CONDUCCIÓN - LÍDER)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
80.1	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (AULA 2 - ARCHIVO CRIMINALÍSTICA)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
N.A	Educación y Cultura	SEGUNDO PISO (AULA 1 - #1)	Se realiza Mantenimiento Correctivo	







Corrección cableado de control y fuerza, y terminales. El equipo entra en funcionamiento, nuevamente.

(Labores incluídas en el mantenimiento preventivo)

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
N.A	Revisiones	SEGUNDO PISO (AULA 2 - #3)	Se realiza Mantenimiento Correctivo	





Corrección cableado de control y fuerza, y terminales. El equipo entra en funcionamiento, nuevamente.

(Labores incluídas en el mantenimiento preventivo)