Fecha:	26/ Jul/ 2022	Hora de inicio:	7:00 a.m.	Hora final:	12:40 p.m.
Comuna:	13	Barrio:	Los Comuneros II.		
Etapa:	Reconocimiento y apropiación.	Actividad:	Recorrido de reconocimiento – Diagnóstico.		



IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES CON ENFOQUE DE ECOSALUD EN EL TERRITORIO LOS COMUNEROS II

Objetivo	Realizar una serie de recorridos y registros etnográficos del sector a intervenir, con el propósito de desarrollar una estrategia de acercamiento a las distintas comunidades residentes de la ciudad de Santiago de Cali, para desarrollar la Estrategia Educativa de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores con Enfoque de Ecosalud.
Estrategias	• Recorrido realizado por el equipo del Programa de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. • Consolidación de la información relevante del entorno del territorio priorizado, realizando un diagnóstico. • Abordar a los transeúntes durante el recorrido, diligenciando el instrumento para el acercamiento.
Materiales	• Guía metodológica. • Formato de acercamiento. • Mapa del territorio priorizado. • Libreta de apuntes. • Otros: lápices, borradores, lapiceros, sacapuntas, guantes.
Momentos de la actividad	1. Se realizó el recorrido de reconocimiento del territorio, consolidando las características generales del sector (anexo A) e identificando las principales problemáticas asociadas al vector (anexo B y mapa 1). 2. Se abordó a la comunidad iniciando con el saludo por parte del equipo del Programa de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, realizando la presentación de Gloria Janeth Prado Correa – Contratista, Olaris Peña Olano -Contratista, Yaneth Estacio Suarez – Contratista, Gilma Botero- Contratista. Este acercamiento tiene como fin identificar los líderes, los espacios de reunión (anexo C) y su percepción de la problemática en salud asociada a las ETV; esta conversación se orienta sobre los casos de dengue,

	chikungunya y zika que recuerde la persona abordada; en el sector, en la cuadra o en la familia; se aclaran dudas si la persona lo requiere. Se diligenció el formato de acercamiento.

ANEXO A. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL TERRITORIO

Aspectos a evaluar	Si	No	No observado	No aplica	Observaciones
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					
Suministro de agua potable con cobertura en el área priorizada.	X				El servicio es oportuno y de buena calidad.
La comunidad almacena agua frecuentemente.		X			Solo cuando se suspende el suministro por daño o mantenimiento.
2. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS					
Conexión al sistema colectivo de recolección de aguas residuales público o privado, con cobertura en el área priorizada.	X				La conexión del sistema de recolección de aguas residuales está en buen estado.
Cámaras de inspección y cajas de distribución en buen estado y con su respectiva tapa.	X				Las Cámaras de inspección y cajas de distribución en buen estado y con su respectiva tapa.
Sumideros de aguas lluvias suficientes y en buen estado.		X			sumideros con tapa en mal estado en la carrera 28 B 1 Con calle 72 I 1 esquina, en la carrera 28 # 72P-07
Canales de aguas lluvias sin presencia de sedimentos y residuos sólidos. Especifique cuántos (#) y ubicación.		X			Se observa canal de agua lluvia Cañaveralejo 2 en la calle 72F con presencia de residuos sólidos

3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					
Recolección periódica de residuos sólidos domiciliarios generados, con cobertura del servicio a toda el área priorizada. Especificar cuál Empresa de aseo (u otro) realiza la recolección.	X				La empresa de aseo que presta el servicio de recolección de residuos sólidos en el barrio es Veolia, los días martes, jueves, sábado.
Existencia de Unidades de Almacenamiento de Residuos - UAR, comunitarias o contenedores. Especifique cuántos (#) y estado.	X				Una Unidad de Almacenamiento de Residuos - UTAR, ubicado en el puesto de salud Los Comuneros II, en la carrera 28P3 # 72F-19, en buen estado.
Existencia de recipientes en las vías públicas, para la recolección de residuos. Especifique cuántos (#) y su estado.	X				se observa tres recipientes en vía pública para recolección de residuos en la carrera 28B2 #72t-51,
Existencia de basureros crónicos. Especificar cuántos (#) y su localización.	X				Durante el recorrido del barrio se evidencio basureros crónicos en el separador del MIO, calle 72 I con carrera 28D.
Existencia de bodegas de reciclaje. Especificar cuántas (#) y su localización.			X		No se observan bodegas de reciclaje en el barrio.
4. ZOONOSIS Y PLAGAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA					
4.1 Animales domésticos o silvestres					
Presencia de animales en vía pública. Especificar especies: caninos, felinos, equinos, entre otros.	X				Presencia de animales callejeros. Caninos y felinos.
Presencia de criaderos o expendio de animales en vía pública especificar de que tipo y ubicación		X			No se evidencia presencia de criaderos, expendio de animales en el barrio.
Presencia de explotaciones pecuarias (Pesebreras, caballerizas, corrales, galpones, cocheras, entre otros). Especifique de qué tipo y ubicación.		X			No hay presencia de pesebreras, caballerizas, corrales u otros.
4.2 Vectores					
Evidencia de depósitos de agua. Especificar tipo de depósito.	X				Llantas, baldes, tarros, zapatos, criaderos naturales (Bromelias), bebedero para mascotas. Botellas,

Infestación de insectos, y otros vectores en la vía pública. Especificar cuáles y ubicación.	X				Hay presencia de caracol africano en las zonas verdes. Árboles con plagas (piojo) ubicados en la zona verde de la caseta comunal.
5. EMERGENCIAS Y DESASTRES					
Riesgo por deslizamiento. Especificar posible causa y ubicación.			X		No hay riesgo de deslizamiento, el barrio está ubicado en zona plana.
Riesgo por inundación. Especificar posible causa y ubicación.	X				Con las frecuentes lluvias si se presenta inundación pluvial porque no hay un buen mantenimiento en la red de alcantarillado en el barrio. Hay riesgo de inundación por estar ubicados muy cerca de la laguna del Pondaje, los carretilleros y la comunidad aledaña a la laguna botan escombros y eso sí puede generar una alerta en cualquier momento.
Riesgo por incendio. Especificar posible causa y ubicación.			X		No se observan riesgos que puedan ocasionar incendio.
Otro. Especificar cuál.					
6. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS VIVIENDAS					
Antejardines con uso inadecuado. Especificar lo evidenciado.		X			No se evidencio uso inadecuado de antejardines.
Presencia de inquilinatos. Especificar cuántos (#), ubicación.		X			No hay presencia de inquilinatos.
7. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO					
Vías sin pavimentar. Cuantificar (#las cuadras, diferenciando si son vehiculares o peatonales.	X				vía vehicular en mal estado en la carrera 28B1 con calle 72 I 2, calle 72T con carrera 28B, carrera 28 calle 72W, calle 72 U con carrera 28 B4, calle 72 V con carrera 28 B4. Calle 72D con carrera 28, calle 72M con carrera 28.
Áreas para estacionamiento y parqueo			X		Durante el recorrido no se observó áreas para estacionamiento y parqueo.
Parques, zonas verdes, separadores viales. Especificar el estado de limpieza y mantenimiento.		X			Zonas verdes, parques, separadores viales su mantenimiento es muy precario y muy poco frecuente.
Ríos, quebradas o fuentes superficiales que recorren la zona carente de mantenimiento.		X			No hay quebradas, fuentes superficiales que recorren el barrio.
Lotes baldíos sin encerramiento y sin mantenimiento. Especificar ubicación.			X		No se observan lotes baldíos o sin encerramiento en el barrio.

Canales de aguas lluvias carentes de mantenimiento.	X				se observan canal de agua de agua lluvia carente de mantenimiento en la calle 72F, es el límite entre Los Comuneros II y el barrio Villa Blanca.
Se perciben olores ofensivos. En observaciones especificar la fuente.		X			No se perciben olores ofensivos en el barrio.
Evidencia de generación de altos volúmenes de partículas en suspensión. En observaciones especificar fuente.			X		No se evidencia de altos volúmenes de partículas en suspensión
Generadores de altos niveles de ruido. Especificar origen o causas.		X			No hay fuente que genere altos niveles de ruido en el barrio.
Contaminación visual en el entorno. Especificar causa.		X			No se evidencia contaminación visual en el barrio.
Caseta comunal u otros sitios para encuentro o reunión de la comunidad.	X				Caseta comunal, polideportivo, cancha deportiva.
Baños públicos para el acceso de la comunidad.		X			No cuenta con Baños públicos para el acceso de la comunidad.
Asentamientos subnormales individuales o colectivos en la zona.		X			Limita con el asentamiento subnormal colectivo La Florida y Brisas de la Paz.
8. OTROS CRITERIOS X					
Seguridad para el acceso de los funcionarios al sector. Especificar cualquier problema evidenciado.	X				Se pueden realizar las actividades, sin riesgo para los funcionarios.
Viabilidad para avanzar en la gestión. Especificar cualquier dificultad identificada.	X				Los líderes contactados se muestran interesados en desarrollar el módulo RPOC-ECOSALUD en el barrio.

9. ESTABLECIMIENTOS RELEVANTES:		
Tipo de establecimiento	Nombre	Ubicación
Salud	Puesto de salud Comuneros II	Carrera 28B2 # 72F-19
Educativo	Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera, sede Miguel Camacho Perea.	Carrera 28B2 # 72f -09
Deportivo	Centro múltiple Los Comuneros II	Carrera 28B2 # 72T-51
Religioso Católico	Parroquia Nuestra Señora del Monte El Carmelo	Carrera 28A # 72P-39
Despacho Cural	Casa cural	Calle 72P # 28B1-16

Educativo	Institución Educativa Llano Verde, sede Comuneros II.	Carrera 28 B1 # 283 -25
Deportivo	Cancha la Cero	Carrera 28A, carrera 28-3, calle 72H
Educativo	Institución educativa Santa Rosa, sede José Carmona Hoyos.	Calle 72N carrera 28-130
La Fundación para Limitaciones Múltiples que promueve el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes en situación de discapacidad por multidéficit (alteración a nivel mental cognitivo).	FULIM (fundación para limitaciones múltiples)	Calle 72R # 28B1 -10
Comunitario	Comedor comunitario Kairós	Calle 72T # 28B2-29
Comunitario	Caseta Comunal	Calle 72T # 28B2-29
Deportivo	Cancha de baloncesto	Calle 72M con carrera 28B1

10. OBSERVACIONES ADICIONALES:

La comunidad manifiesta que los árboles que se encuentran en la zona verde de la caseta comunal están con plagas, que se ha realizado gestión con el DAGMA en varias oportunidades, pero no hay acciones concretas por parte del organismo.

En el recorrido de Reconocimiento y Diagnóstico del territorio se encontró el equipo de vivienda de la secretaría de Salud Distrital, Programa Salud Ambiental realizando visitas a las viviendas aledañas al caso con Diagnóstico de Dengue confirmado, señor Antonio José Escalante en la carrera 28B4 # 72F-69, Los Comuneros II.

La comunidad refiere que en el sector se instalaron dispositivos del programa Wolbachia, razón por la cual tienen alta población de zancudos, que son conocedores de los beneficios del programa para controlar la aparición de las enfermedades transmitidas por vectores en el territorio.

ANEXO B. IDENTIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA HALLADOS EN EL RECORRIDO

Ubicación	Tipo de depósito	Estado	Acciones adelantadas
• Calle 72Q con carrera 28B1 • Calle 72I con carrera 28	Llantas con agua	Se encontraron con presencia de larvas de Aedes Aegypti y Culex en diferente estadio.	Se saca el agua con larvas con un vaso desechable, se brinda educación a la comunidad presente, darle uso en ornamentación o colocarla bajo techo.
Carrera 28B3 con calle 72T zona verde	Botellas con agua	Se encontró con presencia de larvas de Aedes Aegypti y Culex	Se eliminó criadero, volteando las botellas para sacar el agua con las larvas en el suelo y se deja boca abajo.
Carrera 28B3 con calle 72T	Zapato en desuso	Se encontró con agua y presencia de larvas de Aedes Aegypti.	Se elimina criadero, arrojando el agua al suelo y se deja deposito dentro de bolsa plástica para
Calle 72N carrera 28-130	Tarro con agua y planta	Institución educativa Santa Rosa, sede José Carmona Hoyos.	Se encontró con agua y larvas de Aedes Aegypti y Culex, se da recomendaciones a la coordinadora Mónica Cruz y a la señora Luz Dary Cobo encargada de oficios varios en la institución educativa, sobre medidas de higiene para evitar la proliferación del zancudo transmisor de las E.T.V. se elimina criadero
calle 72 I con carrera 28D separador del MIO.	Basurero Crónico	Se encontró residuos sólidos con agua y presencia de larvas de Aedes Aegypti y Culex.	Se eliminan criaderos y se da educación sobre medidas de higiene, manejo adecuado de residuos sólidos a las personas con negocios comerciales cercanos para evitar la proliferación del zancudo transmisor del Dengue, Zika, Chikungunya.
Calle 72T # 28B2-29 Comedor Comunitario Kairós	• 3 plantas en agua • 3 tarros con agua almacenada • Bromelias • Plástico con agua que cubre escombros. • 2 sifones sin tapa	En todos los depósitos encontrados se encontró gran cantidad de larvas de Aedes Aegypti y Culex en diferente estadio.	Se brinda educación sobre las medidas de higiene y prevención para evitar la proliferación del zancudo transmisor del Dengue, Zika, Chikungunya. Se eliminan los criaderos de los recipientes arrojando a

			la tierra el agua con las larvas, se lavan los tarros con agua, jabón y cepillo. Se lava la raíz de las plantas y se les sugiere sembrarlas en tierra.as, se recomienda estar pendiente cuando llueva para mantenerlo seco.

ANEXO C. INFORMACIÓN DEL ACERCAMIENTO

Líder/Grupo que participó del acercamiento	Nombre	Dirección	Teléfono	Líderes sugeridos por la comunidad	Dirección	Teléfono	Lugares comunitarios para realización de talleres	Dirección
Presidente del grupo adulto Mayor Arte de Vivir.	Vitalina Robayo	Calle 72T # 28B-29	318 8614983	Flor Alba Rendon	Carrera 28T # 78T-28	314 7522636	Tertuliadero del adulto mayor	Calle 72T # 28B2-29
Presidente del grupo adulto Mayor Miss Leo Leo	Angela Angulo	Carrera 28E1 # 72C-55	316 6924276	Edilma Castaño	No suministra	312 7672708	Centro Múltiple Los Comuneros II	Carrera 28B2 # 72T-51

ANEXO D. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Programa Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores

GRUPO SALUD AMBIENTAL













Secretaria de Salud Pública de Santiago de Cali
Dirección Calle 4b # 36-00, Barrio San Fernando
Contacto: 5542530, correo: etv.saludambiental@cali.gov.co

MAPA 1. RECORRIDO DEL TERRITORIO COMUNEROS II

COMUNEROS II





SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SIGESA, SGC y MECI)

LISTADO DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 1

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 20/ene/2019

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: 26 07 2022
HORA INICIAL: 7Am
HORA FINAL: 12:40 pm
LUGAR: calle 72U con 28 c. los cons

Realizar una sesión de recorridos y registros entomológicos del sector

OBJETIVO: a iniciar con el propósito de desarrollar las estrategias de acercamiento a los distintos comunidades residentes de la ciudad de Santiago de cali para desarrollar la campaña educativa de prevención de ETV enfoque Ecosalud en el territorio los barrios 72

N°	Nombre	Organismo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Walter Patiño	Grupo de Artemisa	3185614983		
2	Angie Cajiao	Grupo de Artemisa	3166941226		
3	Georgina Pachicano	Georgina Pachicano	3898900		
4	Edilma Cartagena	Sta. de vivir	3127672704		
5	Janeth Estacio Suarez	S. S. P. E. T. V.	3177668915	janeth.estacio22@gmail.com	
6	Olonis Pena Plano	SSPD. - ETV	3136062891	olonis928@hotmail.com	
7	Gilma Botero.	SS. CTU.	3023254400	calle290@hotmail.com	
8	Gloria Janeth Prado C	SSS - ETV	3146053427	gloria.prado@hotmail.com	

Página 1

Se anexa (1) folio (1) del listado de asistencia y (1) del formato de acercamiento.
Preparó: Gloria Janeth Prado Correa Cargo: Contratista.
Revisó: Jessica Andrea Dueñas Varela Cargo: Contratista.