INFORME DE VISITA DEL APIARIO, MUNICIPIO VIANI, PREDIO LA ESPERANZA , 23 DE AGOSTO 2022

El día 23 de agosto, se realizó visita al predio La Esperanza, donde se encuentra ubicado el apiario de la estrategia “ABEJAS PARA LA CONSERVACION”, el objetivo de esta visita es realizar el seguimiento del estado de las colmenas como también el manejo técnico y sanitario del apiario.

La visita se realiza con el acompañamiento del funcionario de la fundación Yarumo zootecnista Andrés Carpeta y el guardabosques quienes a su vez son los encargados del manejo técnico y sanitario del apiario, también realiza acompañamiento dos funcionarios de la umata de la alcaldía de Viani .




Este apiario cuenta con 20 colmenas instaladas con material biológico vivo.

Nº. DE COLMENA Y DESCRIPCION DE HALLAZGOS	***REGISTRO FOTOGRAFICO***
1) COLMENA # 140 Colmena con 5 cuadros construidos se identifican dos celdas reales y zanganera se encuentra huérfana	

2) COLMENA # 139 Colmena 6 cuadros construidos , se identifica postura del día, cría abierta y cerrada y mediana reserva de alimento, población muy activa.	 

3) COLMENA # 138 Colmena con 6 cuadros construidos, se identifica postura del día, cría abierta y cerrada, mediana a baja cantidad de reserva de alimento en cuadro, población activa	 

4) COLMENA # 137 Colmena con 6 cuadros construidos se identifica la reina, se observa postura del día, cría abierta y cerrada baja reserva de alimento en cuadro, abejas muy activas, un bajo porcentaje de presencia de acaro varroa.	 
5) COLMENA # 136 Colmena con 4 cuadros construidos construyendo el quinto cuadro, se identifica postura del día, cría abierta y cerrada, muy	

baja reserva de alimento en cuadro.	 

6) COLMENA # 135 Colmena 4 cuadros construidos construyendo el 5 cuadro, se identifica postura del día, cría abierta y cerrada, poca reserva de alimento en cuadro.	 

7) COLMENA # 134 Colmena con 4 cuadros construidos, se identifica postura del día, cría abierta y cerrada, un cuadro con reserva de alimento.	 
8) COLMENA # 128 Colmena con 5 cuadros construidos, se identifica la reina, se observa postura del día, cría abierta y cerrada, se observa un bajo porcentaje del acaro varroa,	


poca reserva de alimento en cuadro.	 

9) COLMENA # 129 Colmena con 4 cuadros construidos, se identifica la reina, postura del día, cría abierta y cerrada, bajo reserva de alimento.	 
10) COLMENA # 130 Colmena con 4 cuadros construidos, se identifica la reina, postura del día cría abierta y cerrada con dos cuadros con reserva de alimento.	

	
11) COLMENA # 131 Colmena con 4 cuadros construidos, se identifica la reina, se observa cría abierta y cerrada, baja reserva de alimento en cuadro	

	
12) COLMENA # 132 Colmena con 4 cuadros, se suspende un cuadro vacío, se identifica la reina, se observa cría abierta y cerrada, poca reserva de alimento en cuadro.	 
13) COLMENA # 133	

Colmena con 5 cuadros construidos, se identifica postura del día, cría abierta y cerrada sin reserva de alimento en cuadro, se recomienda alimentar urgente.	 

14) COLMENA # 127 Colmena con 6 cuadros construidos, con postura del día, cría abierta y cerrada, muy baja reserva de alimento en cuadro, se recomienda alimentar urgente.	 

	
15) COLMENA # 126 Colmena con 5 cuadros construidos, se identifica 4 celdas reales dos selladas y dos abiertas con presencia de larva, se identifica cría abierta larvas de mas de 4 días, cría cerrada, baja reserva de alimento, colmena huérfana.	

16) COLMENA # 125

Colmena con 4 cuadros construidos, construyendo el quinto cuadro, se observa baja reserva de alimento en cuadro, postura del día, cría abierta y cerrada.





17) COLMENA # 124 Colmena con 3 cuadros construidos, se identifica postura del día, baja reserva de alimento en cuadro, cría abierta y cerrada, se recomienda alimentar urgente.	 

18) COLMENA # 123 Colmena con 7 cuadros construidos, se observa alto número en postura del día, cría abierta y cerrada, población muy activa y alto numero de obreras.	 
19) COLMENA # 122 Colmena con 5 cuadros construidos, el sexto cuadro en construcción, se identifica la reina,	

se identifica cría abierta y cerrada, postura del día, baja reserva de alimento en cuadro.	 

20) COLMENA # 121 Colmena con 5 cuadros, se identifica postura del día, cría abierta y cerrada y un cuadro con reserva de alimento.	

Cuadro 1. Descripción de las colmenas

Numero de colmenas inspeccionadas	20
Colmenas con material biológico vivo	140,139,138,137,136,135,134,133,132,131,130,129,128,127,126,125,124,123,122,121
Colmenas huérfanas	140,126
Colmenas huérfanas con celda real identificada	140,126

Número de colmenas con material biológico vivo: 20

-Se recomienda suministro de alimento lo más pronto posible a las colmenas con alimento de sostenimiento.

-Se recomienda realizar tratamiento contra el parasito acaro varroa con ácido oxálico, 35 gr X 1 lt de agua con atomizador aplicar una vez por semana por tres semanas y ahumar con altamisa y ruda.

-Se recomienda eliminar el manto vegetal debajo y al lado de las colmenas.