INFORME DE VISITA PARA EL MANEJO TECNICO Y SANITARIO DEL APIARIO, MUNICIPIO VILLAPINZON, PREDIO LA RINCONADA VEREDA LA MERCED, 5 DE SEPTIEMBRE 2022

El día 5 de Septiembre, se realizó visita al predio La Rinconada, vereda La Merced, donde se encuentra ubicado el apiario de la estrategia "ABEJAS PARA LA CONSERVACION", el objetivo de esta visita es realizar el manejo técnico y sanitario de las colmenas del apiario que tienen instaladas una o más medias alzas, se realiza revisión interna y suministro de alimento a todas las colmenas con material biológico vivo

La visita se realiza con el acompañamiento del apicultor Miguel guevara.

Nº. DE COLMENA Y DESCRIPCION DE HALLAZGOS	***REGISTRO FOTOGRAFICO***
1) COLMENA # 48 Colmena con dos medias alzas instaladas se identifica miel operculada en la segunda media alza, y se instala la tercera media alza al necesitar más espacio, colmena lista para cosecha, no se alimenta	

2) COLMENA # 55 Colmena con 8 cuadros construidos se adicionan 2 cuadro alta población, se coloca alimento, cría abierta y cerrada postura del día	 
3) COLMENA # 64 Colmena con1 alza, se identifica miel operculada, se instala la segunda media alza requiriendo espacio, alta población muy activa, no se	


alimenta colmena lista para cosecha.	
4) COLMENA # 49 Colmena con 6 cuadros se adiciona 2 cuadros quedando con 8, se coloca alimento alta población cría del día, cría abierta y cerrada	 

5) COLMENA # 52 (reemplazo de la colmena 66) Colmena con seis cuadros construidos se adicionan dos cuadros para construcción quedando con 8 cuadros se identifica alta población cría abierta y cerrada postura del día y se alimenta	
6) COLMENA # 53 Colmena con cinco cuadros construidos identifica que no consumieron el alimento sin embargo se cambia a recién elaborado se identifica postura del día cría abierta cría abierta cría cerrada y se coloca alimento	

7) COLMENA # 76 Colmena con seis cuadros construidos se identifica postura del día cría abierta cría cerrada sin embargo se identifica alta cantidad de humedad se limpia y se retira esos residuos y vuelve y se inclina hacia la piquera se coloca alimento	 
8) COLMENA # 68 Colmena con dos alzas instaladas se identifica que la segunda alza están todos los cuadros	

construidos con alta población se identifican cuadros con miel operculada 3 cuadros Colmena lista para cosechar no se alimenta por alta reserva de alimento en cuadros	
9) COLMENA # 71 Colmena con dos medias alzas instaladas se suspende una media alza ya que se identifica que bajó la población bajaron a la primera media alza las abejas obreras y se identifica que la que en la primera media alza falta el décimo cuadro por construir por lo tanto se suspende se coloca alimento en medio cuadro y se coloca otro pañal para aumentar la temperatura	
10) COLMENA # 67 Colmena con ocho cuadros construidos se adiciona un cuadro quedando con 9 ya que se identifica que aumentó considerablemente la población y	

requieren espacios identifica postura del día cría abierta y cerrada y se coloca alimento	
11) COLMENA # 43 Colmena con cuatro cuadros construidos se identifican dos celdas reales una cerrada y una abierta con larva sé tapa rápidamente y se coloca alimento	
12) COLMENA # 61 13) Colmena con ocho cuadros construidos se adiciona un cuadro quedando con 9 cuadros alta población postura del día cria abierta cría cerrada Enjambre agresivo y se coloca alimentos	

	
14) COLMENA # 44 Colmena con 10 cuadros construidos con alta población Colmena que se encuentra apta para división sin embargo debido al clima se coloca por ahora media alza evitando que Enjambre en otro lado se identifica postura del día cría abierta cría cerrada y no se alimenta por alta reserva de alimento en cuadro.	

15) COLMENA # 50 Colmena con cuatro cuadros construidos identifica cría abierta cría cerrada postura del día sin embargo se identifica alta residualidad se limpia y se retira se coloca alimento	 

16) COLMENA # 73 Colmena que anteriormente se encontraba huérfana, se evadió la población	
17) COLMENA # 41 Colmena con una alza instalada se identifica que han estirado más cuadros construidos aumentando la población o cantidad de abejas obreras se identifica alta reserva de alimento en cuadro por lo tanto no se alimenta	

18) COLMENA 78 Colmena con ocho cuadros construidos se identifica alta población de obreras pero se identifica alta cantidad de crías cerradas de zánganos identifica alta reserva de alimento se identifica muy baja cantidad de postura del día hay cría cerrada y abierta sin embargo se deja una semana para criterio de orfandad	
19) COLMENA 74 Colmena con los 10 cuadros construidos con alta reserva de alimento en cuadro se instala media alza para evitar que Enjambre en otro lado sin embargo es una Colmena que está apta para división se estima que el clima mejore para poder dividir no se alimenta	

20) COLMENA 57 Se identifica enjambre nuevo no se revisa, se dejará el tiempo de 20 días para organizar en colmena.	
21) COLMENA 59 Colmena con una alza instaladas identifica que han construido más medios cuadros se Identifica alta reserva de alimento por lo que no se alimenta se identifica alto número de abejas obreras muy activas	

22) COLMENA 69 Colmena con cinco cuadros construidos se adiciona un cuadro para construcción al identificar aumento de la población número alto de abejas obreras Se observa postura del día cría abierta cría cerrada y se coloca alimentos e identifica humedad se limpia y se retira esos residuos	
23) COLMENA 58 Colmena con una alza instalada se identifica que aún faltan los dos últimos medios cuadros por construir no se coloca alimento ya que se identifica alta reserva de alimento en los cuadros	

24) COLMENA 65 Colmena con media alza instalada se identifica que bajo considerablemente la población identificando en la cámara de cría hay cuadros con zanganera larvas de más de 6 días en Baja cantidad se identifica baja cantidad de postura del día sin embargo se deja un lapso de una semana para corroborar orfandad se coloca alimento en tres cuadros de la cámara de cría	
25) COLMENA 70 Colmena con cuatro cuadros construidos identifica postura del día en medio cuadro científica larvas de más de 3 días y 6 días en un cuadro y cría cerrada se alimenta en 2 cuadros y se identifica alta residualidad limpiando se realiza limpieza	

	
26) COLMENA 77 Colmena con 7 cuadros construidos se identifica alto número de abejas obreras se alimenta en 2 cuadros se identifica postura abierta postura cerrada y criada el día sin embargo se identifica residuos y humedad y se limpia.	
27) COLMENA 47 Colmena con media alza instalada se identifica que aún están subiendo construir se identifica cinco medios cuadros construidos se alimenta en tres medios cuadros y se identifica humedad de la cámara de cría	

28) COLMENA 42 Colmena con 7 cuadros construidos se alimenta en dos cuadros científica alto número de abejas obreras Se observa postura del día cría abierta cría cerrada sin embargo se observa alta humedad se retira residuos y se inclina nuevamente hacia la piquera	
29) COLMENA 63 Colmena con los 10 cuadros construidos con alta población alto número de abejas muy activas entrando polen hacia la piquera con alta reserva de alimento se instala media alza para evitar qué Enjambre sin embargo es una Colmena que se encuentra apta para división no se ha realizado esperando que el clima mejore	

Cuadro 1. Descripción de las colmenas

CANTIDAD DE COLMENAS REVISADAS :29

Numero de colmenas inspeccionadas	15
Colmenas con material biológico vivo	50, 57, 47 65,76,61,41,58,71,68,64,48,63,66,67,76,56,59,69,45,77,70, 78,43, 66, 55, 74, 49, 57
Colmenas con enjambre nuevo	57
Colmena evadida	73

Número de colmenas con población viva: 28

*Se sigue ahumando las colmenas 52 56 77 y 78 cantidad de tabaco evitando el piojo según recomendaciones.

* Se identifica que La Colmena 68 48 y 64 presentan cuadros con miel operculada lista para cosecha lo cual Se informa a la secretaria de la umata del municipio para

que se realice actividad de extracción de la miel y entrega a la asociación la orquídea lo cual ellos deben adquirir los envases para dicha cosecha extraída.

* Es necesario informar que se sigue presentando alta concentración de humedad en las colmenas, como la No 65 el material se encuentra bastante averiado facilitando la entrada de humedad y de frío o vientos bajando la temperatura interna de La Colmena varias están presentando esta misma afectación