INFORME DE ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

No.	DEPENDENCIA	PISO	TIPO	CAPACIDAD TR / BTU	MARCA	SERIAL	MODELO	CONDENSADORA	MANEJADORA	OBSERVACION
1	Bodega Cocina (Aire N.º 1)- DESPACHO DEL CONTRALOR	8	Central	5 TR	Star Light	L0211969256	FCP6000BV	Las condiciones del ambiente y su ubicación tiene deteriorada la máquina. en funcionamiento parcial	La máquina presenta más de 10 años de funcionamiento y presenta fugas en la tubería y fallas del Brower.	La máquina sigue en funcionamiento, pero por su estado esta próxima dejar de funcionar. y es principal por ser del despacho de la Contralora. se propone que la máquina nueva refuerce sala auxiliar del contralor necesaria para cambio total
2	Bodega Cocina (Aire N.º 2)- RACK -PASILLO Y SALA FUENMAYOR	8	Central	5 TR	Confortfresh	1408052212	ARUF60014AC	La máquina presenta varias fugas, que por su tiempo de uso ya no pueden ser reparadas, de igualmente la tubería que baja presenta fugas. sin reparación	A pesar de varias intervenciones, la máquina sigue presentando fugas por tener una evaporadora de aluminio. sin reparación	La máquina se encuentra fuera de servicio y sin posibilidad de intervención. por la protección del Rack es urgente su puesta en funcionamiento. necesaria para cambio total
3	Auditorio (Aire N.º 1)- AUDITORIOS ROBERTO CORRALES-	8	Central	5 TR	Confortfresh	40601435	UMDV/H060	La condensadora tiene más de 10 años de funcionamiento en la entidad, requiere mantenimiento constante por fugas y recalentamiento de la unidad. sin reparación	máquina con varias intervenciones, el evaporador de aluminio se encuentra en malas condiciones. se debe separa el sistema de encendido con la próxima máquina	Maquina en condiciones pésimas y de uso permanente para la entidad y la gobernación. se propondría que refuerce la sala José Félix. necesaria para cambio total
4	Auditorio (Aire N.º 2)- OFICINA DE SECRETERIA GENERAL Y JURIDICA	8	Central	5 TR	Confortfresh	1809060226	ARVF60D14AC	máquina con fugas controlables y daño eléctrico sin identificar que recalienta la unidad, para mantenimiento correctivo y extensión del servicio	A pesar de su evaporador del Aluminio, presenta buen desempeño. solicitud de cambio al cuarto de máquinas principal del piso 8	Maquina con más de 10 años de uso, para mantenimiento correctivo y extensión de un tiempo del servicio
5	Cuarto Máquinas Baños (Aire N.º 1)- OFICINA DE TALENTO HUMANO REFUERZO DE JURIDICA Y FINANCIERA -SALA DE VERSIONES	8	Central	5 TR	Star Light	L0306974146	FCP6000BV	Las condiciones de la máquina deteriorada. Constante recalentamiento de la unidad, que dispara los breques. en funcionamiento parcial	La máquina en funcionamiento parcial y presenta fugas en la tubería.	por la condición de la máquina esta próxima dejar de funcionar. sigue en funcionamiento, pero por su estado es para cambio total

6	Cuarto Máquinas Baños (Aire N.º 2) APOYO DE JURIDICA Y FINANCIERA -SALA DE VERSIONES	8	Central	3 TR	Innovar	D2021301601113A22160104	DXC36C2AN1	unidad, en malas condiciones por el tiempo de servicio. en funcionamiento parcial, sin próximos arreglos por fugas	La máquina en funcionamiento parcial y presenta daños eléctricos del Brower	máquina para cambio total por sus condiciones, próximas a dejar de funcionar por la antigüedad de la máquina
7	Bodega Cocina (Aire N.º 1) OFICINA DE CONTROL INTERNO-APOYA SALUD	7	Central	5 TR	Confortfresh	1409060559	ARUF60D14AC	Unidad, para mantenimiento correctivo, por falta de gas y cambio de filtro. buen funcionamiento.	máquina para mantenimiento correctivo, por fallas eléctricas. buen funcionamiento	equipo en funcionamiento para mantenimiento preventivo y correctivo
8	Bodega Cocina (Aire N.º 2)- PASILLO -APOYA EDUCACION	7	Central	5 TR	Confortfresh	1408052210	ARUF60D14AC	unidad para mantenimiento preventivo y correctivo. en funcionamiento	máquina para mantenimiento correctivo, por fallas eléctricas. buen funcionamiento	equipo en funcionamiento para mantenimiento preventivo y correctivo
9	Bodega Cocina (Aire N.º 3)- OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y OFICINA DE RESP. FISCAL	7	Central	5 TR	Confortfresh	1409060552	ARUF60D14AC	La máquina con fugas, que por su tiempo de uso ya no pueden ser reparadas, de igualmente la tubería que baja presenta fugas. sin reparación	A pesar de varias intervenciones, la máquina sigue presentando fugas por tener una evaporadora de aluminio. sin reparación	La máquina se encuentra fuera de servicio y sin posibilidad de intervención. Suministra a oficinas cerradas . necesaria para cambio total
10	Cuarto de Máquinas (Aire N.º 1)	7	Central	5 TR	Star Light	L0205965775	FCP6000BV	unidad, en malas condiciones por el tiempo de servicio. en unidad quemada y con fugas sin arreglos , Maquina fuera de servicio	máquina con varias intervenciones, el evaporador en malas condiciones y daño del Brower . Maquina fuera de servicio	Maquina sin uso y reiterada del servicio
11	Cuarto de Máquinas (Aire N.º 2)	7	Central	5 TR	Confortfresh	1409060221	ARUF60D14AC	unidad, en malas condiciones por el tiempo de servicio. en unidad quemada y con fugas sin arreglos , Maquina fuera de servicio	máquina con varias intervenciones, el evaporador en malas condiciones y daño del Brower . Maquina fuera de servicio	Maquina sin uso y reiterada del servicio
12	Cuarto de Máquinas (Aire N.º 3)- SALA DE LACTANCIA Y PASILLO PISO 7	7	Central	5 TR	Star Light	FCD410060-S	M191011403071	Unidad nueva- para Mantenimiento preventivo	Unidad nueva- para Mantenimiento preventivo	se programará para el siguiente Mantenimiento preventivo
13	Cuarto de Máquinas (Aire N.º 4)- OFICINA INFRAESTRUCTURA-CENTRALIZADOS -PARCIAL ALMACEN	7	Central	5 TR	Star Light	FCD410060-S	M191011403057	Unidad nueva- para Mantenimiento preventivo	Unidad nueva- para Mantenimiento preventivo	se programará para el siguiente Mantenimiento preventivo

14	Cuarto de Máquinas subcontraloria (Aire N.º 1)- ARCHIVO	7	Central	5 TR	Confortfresh	UMAX60MR1-BN	2021-0000-1779-6782	Unidad nueva- para Mantenimiento preventivo	Unidad nueva- para Mantenimiento preventivo	se programará para el siguiente Mantenimiento preventivo
15	Cuarto de Máquinas subcontraloria (Aire N.º 2)- OFICINA DE FUNCIONARIOS SUBCONTRALORIA	7	Central	5 TR	Confortfresh	UMAX60MR1-BN	2021-0000-1779-6785	Unidad nueva- para Mantenimiento preventivo	Unidad nueva- para Mantenimiento preventivo	se programará para el siguiente Mantenimiento preventivo
16	Cuarto de Máquinas subcontraloria (Aire N.º 3)- OFICINA SUBCONTRALOR Y ALMACEN	7	Central	5 TR	Confortfresh	UMAX60MR1-BN	2021-0000-1779-6781	Unidad nueva- para Mantenimiento preventivo	Unidad nueva- para Mantenimiento preventivo	se programará para el siguiente Mantenimiento preventivo

IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Bodega Cocina (Aire N.º 1)- DESPACHO DEL CONTRALOR








IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Bodega Cocina (Aire N.º 2)- RACK -PASILLO Y SALA FUENMAYOR







IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Auditorio (Aire N.º 1)- AUDITORIOS ROBERTO CORRALES-










IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Auditorio (Aire N.º 2)- OFICINA DE SECRETERIA GENERAL Y JURIDICA










IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Cuarto Máquinas Baños (Aire N.º 1)- OFICINA DE TALENTO HUMANO REFUERZO DE JURIDICA Y FINANCIERA -SALA DE VERSIONES








IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Cuarto Máquinas Baños (Aire N.º 2) APOYO DE JURIDICA Y FINANCIERA -SALA DE VERSIONES





IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Bodega Cocina (Aire N.º 1) OFICINA DE CONTROL INTERNO-APOYA SALUD







IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Bodega Cocina (Aire N.º 2)- PASILLO -APOYA EDUCACION







IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Bodega Cocina (Aire N.º 3)-OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y OFICINA DE RESP. FISCAL





IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Cuarto de Máquinas (Aire N.º 1)





IMAGEN DEL ESTADO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA
Cuarto de Máquinas (Aire N.º 2)



