JULIO 2022
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: Parcial
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 02 DE FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 125-GINRED1-2022
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N° 1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"
CONTRATISTA:	COOL AIRES S.A.S
NIT/C.C:	901.197.392-6
VALOR DEL CONTRATO:	$49.162.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DEL CONTRATO:	10 DE JUNIO DE 2022
SUPERVISOR:	S1MIC VEGA LOPEZ ANDERSON
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N° 1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	1	$49.162.000	$49.162.000
VALOR TOTAL				**$49.162.000**

(Si hay adiciones detallar separadamente elementos a adquirir en el contrato principal y cada uno de sus valores adicionales).

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar en caso de que aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en el contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 660-47-994000021371
Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Aprobación: 21 DE JUNIO DE 2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	10/06/2022	10/04/2023	$9.832.400
Anticipo o Pago Anticipado	N/A			N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	20	10/12/2022	10/04/2023	$9.832.400
Correcto Funcionamiento de los Equipos	N/A			N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A			N/A
Todo Riesgo	N/A			N/A
Otros amparos	N/A			N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A
Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($49.162.000), Incluido IVA y demás erogaciones correspondientes.

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Mantenimiento	$49.162.000	N/A	$49.162.000

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2022	14622	12/01/2022	17122	13/06/2022	**$49.162.000**
CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						**$49.162.000**

OBSERVACIONES ADICIONALES: No aplica.

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Anticipo (si aplica)	N/A	N/A	N/A
Acta No. 1	N/A	N/A	N/A

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

(Diligenciar para contratos de obra. En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:)

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			PROMEDIO PONDERADO	N/A

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje total de ejecución				N/A

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista NO APLICA frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que NO APLICA.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el ____de 20___, suscrito por el ____ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal)_____ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha _____de 20_____(diligenciar cuando aplique).

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.


Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que **no hay** materialización de los mismos.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: No aplica.

9. ANEXOS AL INFORME: Reportes técnicos mantenimientos.

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014)

Atentamente,



Suboficial Primero **ANDERSON EFRAÍN VEGA LÓPEZ**
Jefe de Servicios Generales Capitanía de Puerto de Buenaventura
CC No.73.187.117 Expedida en Cartagena
avegal@dimar.mil.co

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 08 07 2022	Serial 60022 No. HPISO
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPOI CAPITANIA DE PUERTO DE BUENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire condicionado compresor malo			
Equipo: Tipo caset			Marca: BLUE LINE
BTU: 5 Toneladas	Amperaje: — 0 —	Presión: — 0 —	Voltaje: 220 voltios
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216881651

COOL AIRES SAS
NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Seria 1600 23 No. 4 Piso
Razon Social:	Nit:
Dirección:	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Area de Archivo con Presormato			
Equipo: Tipo caset			Marca: BLUE LINE
BTU 5 Toneladas	Amperaje: — 0 —	Presión: — 0 —	Voltaje: 220
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216661651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 60030 No.4 PISO
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPOI CAPITANIA DE PUERTO DE BUENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Oficina de Nave compac Sor modLO			
Equipo: TiPo coset			Marca: BLUE LINE
BTU: 5 Toneladas	Amperaje: — o —	Presión: - o ——	Voltaje: 220 voltios
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216861651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	No. Piso 4
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPOI capinia De Puerto de Bventura	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Lado derecho al Ascensor				
Equipo: tipocaset				Marca: BLUE LINE
BTU: 5 Tonelada	Amperaje: 22 Amp	Presión: B 130 A 380		Voltaje:
Tecnico Responsable:				

PROCEDIMIENTO:

Aire Lado derecho al ascensor.

Se le realizo mantenimiento al equipo y tiene problema del drenaje

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218661651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022

Serial 60005
No. 4 piso.

Razon Social:

Nit:

Dirección: cpo1 capitania puerto BUENAVENTURA

Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Area 1 to Bal en buen Estado

Equipo: tipo caset

Marca: BLUE LINE

BTU: 5 toneladas

Amperaje: 22 Amp

Presión: B 135 A 380

Voltaje: 220 voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216661651

M 5

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	No. 4 PISO
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPO1 Capitania De puerto de Buenaventura	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire frente al ascensor compresor bueno				
Equipo: Tipocaset		B	A	Marca: BLUELINE
BTU: 5 Toneladas	Amperaje: 22 Amp	Presión: 135	390	Voltaje: 220 Voltios
Tecnico Responsable:				

PROCEDIMIENTO:

Air frente al ascensor 4 piso
compresor bueno
Se le realizo mantenimiento

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218681651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022

Serial MS1810 F2 1/2

No. 4 Piso

Razon Social: CPO 4 Capitania D puerto Buenaventura

Nit:

Dirección:

Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Area marina mercante En buen Estado B

Equipo: mini Split

Marca: BLUELINE

BTU: 18.000 | Amperaje: 8.5 | Presión: 125 | Voltaje: 220

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216661651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial ms 1810F2 No. 4 piso
Razon Social:	Nit:
Dirección: CP01 CAPitania D puerto B/VENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire area Literal En buen Estado B			
Equipo: mini split			Marca: BLUE LINE
BTU: 18.000	Amperaje: 8.5Amp	Presión: 125	Voltaje: 220
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 60004 No. 4 PISO
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPOI Capitanid D puerto B/ventura	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Area Litoral En buen Estado				
Equipo: Tipocasct				Marca: BLUELINE
BTU: 5 Toneladas	Amperaje: 22 Amp	Presión: B 125 A 370		Voltaje: 220
Tecnico Responsable:				

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022 Serial 0003 No. 4 Piso

Razon Social: Nit:

Dirección: CPO1 CAPitania D puerto Buenaventura Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Oficina marina mercante En buen estado

Equipo: Tipo casset Marca: BLUE Aire

BTU 36.000 Amperaje: 16.1 Amp Presión: B 125 A 360 Voltaje: 220 voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Aire oficina capitana En buen estado
Se le Realizo mantenimiento al Equipo

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 3216861651

2

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 60005 No. piso 1
Razon Social:	Nit:
Dirección: CP01 Capitania de Puerto De BUENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire lado derecho Sala de Espera Compres, malo			
Equipo: Tipo caset			Marca: BLUELINE
BTU: 5 Toneladas	Amperaje: —o—	Presión: —o—	Voltaje: 220
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 60011 No. piso 1
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPO1 capitania de puerto DE B/VENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire frente dcensor compesor malo			
Equipo: Hipocosef			Marca: BLUE line
BTU: 5 Toneladas	Amperaje: — o —	Presión: — o —	Voltaje: 220 Voltios
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS NIT: 901197392-6 Cel: 3216661651

8

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022 | Serial 60024 No. piso 1

Razon Social: | Nit:

Dirección: CPOI CAPITANIA DE PUERTO DE BUENTURA | Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire archivo muerto Le falta Refrigerante

Equipo: TIPO casset | Marca: BLUE LINE

BTU: 36.000 | Amperaje: 16.1 | Presión: 100 (B) 280 (A) | Voltaje: 220 V

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218681651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 60017 No. Piso 1
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPOI CAPITANIA DE PUERTO DE BUENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire acceso oficinas falla de Refrigerante			
Equipo: Expansel			Marca:
BTU Standard	Amperaje: 18 Amp	Presión: 110 370	Voltaje:
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218881651

4

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022 | Serial 60033 No. Piso 1

Razon Social: | Nit:

Dirección: CPOI CAPITANIA DE PUERTO DE BUEN TURA | Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire atención al Publico falto de Refrigerante

Equipo: Tipo caset | Marca: BLUE LINE

BTU: 5 Toneladas | Amperaje: 15 amp | Presión: 110 360 | Voltaje: 220 Voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218681651

7

COOL AIRES SAS

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 60015 No. PISO1
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPO1 CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire consulta En linea a la izquierd falta de Refrigerante			
Equipo: Upocerf			Marca: BLUELINE
BTU: Standard	Amperaje:	Presión: B 110 A 360	Voltaje: 220 Voltios
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Se le Realiza mantenimiento al Equipo falto
Se congela por falta de Refrigerante bota agua

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial C0016 No. PISO 1
Razon Social:	Nit:
Dirección: CP01 CAPITANIA DE PUERTO DE BUENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire atendem al publico falto de Refrigerante			
Equipo: FIDO caset			Marca: BLUE LINE
BTU: 5Toneladas	Amperaje: —o—	Presión: —o—	Voltaje: 220
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Se le realiza mantenimiento al equipo

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Servicio 60032 No. piso 1
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPOI CAPitania De puerto DE BUENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Sala de espera la izquierda falta Refrigerante			
Equipo: tipo cosct			Marca: BLUELINE
BTU: 5 Toneladas	Amperaje: —o—	Presión: —o—	Voltaje: 220
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Ojo no Aire M6 no tiene displ

Se le Realiza mantenimiento al EQUIPO

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS NIT: 901197392-6 Cel: 3218881651

M8

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 600 04 No. 4 Piso
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPOI Capitania De puerto de Buenaventura	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire area Litoral compreso Malo			
Equipo: tipocasset			Marca: BLUE LINE
BTU: 36.000	Amperaje: — o —	Presión: — o —	Voltaje: 220 Voltios
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Aire Litoral de 3 Toneladas malo

Se le Realizo mantenimiento al equipo

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216681651

C 1

COOL AIRES SAS
NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 60012 No. 4 Piso
Razon Social:	Nit:
Dirección:	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire area litoral motor condensadora malo			
Equipo: Mini Split			Marca: BLUE line
BTU: 18.000	Amperaje: 8.5amp	Presión: 125 B	Voltaje: 220
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216861651

2 3

COOL AIRES SAS
NIT:901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022 Serial 60006 No. 1 piso

Razon Social: Nit:

Dirección: CPOI capitania puerto B/ventura Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Ludo derecho Sala de espera bueno

Equipo: tipo casa Marca: BLUE line

BTU: 5 Tonelada Amperaje: 22 Amp Presión: B 135 A 390 Voltaje: 220 Voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 3218881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022 — Serial 60045 — No. 2 PISO

Razon Social: — Nit:

Dirección: CPO1 CAPitania Puerto BUENAVENTURA — Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Ante Sala Segundo Piso Lado 129 C.m mal 10

Equipo: Tipo cassette — Marca: BLUE LINE

BTU 5 Tonelada — Amperaje: — o — — Presión: — o — — Voltaje: 220

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Area de descanso Segundo PISO

Se le. Realizo mantenimiento al EQUIPO

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 3216861651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022 | Serial 60048

Razon Social: CP 01 | No. piso 2

Dirección: Cpo1 Capitania D puerto B/ventura | Nit:

Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire ante Sala derecha falto de Refrigerante

Equipo: tipo caset | Marca: BLUE LINE

BTU: 5 Toneladas | Amperaje: 19 Amp | Presión: B 110 A 360 | Voltaje: 220 voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Se le Realizo mantenimiento al Equipo

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 3218881651

COOL
NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022 — Serial 60008
Razon Social: — No. Piso 2
Dirección: Por Capitania de Puerto de Buenaventura — Nit: — Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Pasillo no tiene Refrigerante
Equipo: Tipocasset — Marca BLUE LINE
BTU: 5 tonelada — Amperaje: — o — — Presión: — o — — Voltaje: 220 Voltios
Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

no tiene Refrigerante
Se les Realizo mantenimiento al equipo

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 3216861651

9

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 60017 No. Piso 1
Razon Social:	Nit:
Dirección: CPOI CAPitania DE PUERTO BUENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Arc Room offis En buen Estado			
Equipo: tipo caset			Marca: BLUE LINE
BTU 5 Tonelada	Amperaje: 22 Amp	Presión: 135 390	Voltaje: 220 voltios
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Este aire Bota Agua por el caset

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216861651

12

COOL AIRES SAS
NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022 Serial 60020

Razon Social:

No. PISO 1

Dirección: CRO1 capitania puerto B/ventura

Nit:

Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Archivo y correspondencia en buen Estado

Equipo: tipo caset

BTU: 36.000 | Amperaje: 16.1 | Presión: B 125 A 360 | Marca: BLUELINE | Voltaje: 220 voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 3218881651

COOL
NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 60038
Razon Social:	No. Piso 2
Dirección: CPO1 CAPITANIA DE PUERTO DE BUENTURA	Nit:
	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire zona comedor no tiene Refrigerante			
Equipo: tipo case t			Marca: BLUE LINE
BTU: 5 Tonelada	Amperaje: —o—	Presión: — o —	Voltaje: 220 Voltios
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Aire no prende proble de tarjeta
no tiene Refrigerante
Se le Realiza mantenimiento al equipo

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216661651

17

COOL AIRES SAS
NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 60030 No. Piso 2
Razon Social:	Nit:
Dirección: CP01 capitania de puerto de Buenaventura	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire zona de descanso en buen estado				
Equipo: tipocaset				Marca: Blu line
BTU: 5 toneladas	Amperaje: 2 amp	Presión: 130 390		Voltaje: 220 voltios
Tecnico Responsable:				

PROCEDIMIENTO:

Se le realizo mantenimiento al equipo

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216861651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022 Serial 60021

Razon Social:

No. PISO 2

Dirección CPO1 CAPitanier J. PUERTO BUENAVENTURA

Nit:

Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire zona de impermatrea En buen estado

Equipo: tipo caset

BTU: 5 tonelada | Amperaje: 22amp | Presión: B 130 A 380 | Marca: BLUE LINE

Tecnico Responsable: | Voltaje: 220 VOLTIOS

PROCEDIMIENTO:

Se le Realizo mantenimiento al EQUIPO

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 3216861651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022	Serial 4225 No. Piso 2
Razon Social:	Nit:
Dirección:	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire acondicionado cine				
Equipo: Tipo gavinete			B A	Marca: YORK
BTU: 20 Toneladas	Amperaje: 41 AMP	Presión:	145 340	Voltaje: 220 trifasico
Tecnico Responsable:				

PROCEDIMIENTO:

cambio de Rodamiento motores ventiladores
cambio de filtro Secador R 5/8

Se le Realiza mantenimiento al Equipo

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216681651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 11 07 2022	Serial 0001 No. Piso 1
Razon Social:	Nit:
Dirección: Cpol Capitania D puerto BUENTURA	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire pasillo Baño En buen Estado				
Equipo: Lipocaset		3 A		Marca: BLUE LINE
BTU: 3 Tonelada	Amperaje: 22 Amp	Presión: 130 340		Voltaje: 220
Tecnico Responsable:				

PROCEDIMIENTO:

Se La Realiza mantenimiento

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218681651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022 — Serial 0015 No. 2 Piso

Razon Social: — Nit:

Dirección: GP01 capitania de puerto de B/ventura — Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Area de Sistema 2 Piso

Equipo: Tipo Techo — Marca: BLUELINE

BTU: 5 Tonela | Amperaje: | Presión: | Voltaje: 220 Voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Mantenimiento Revicion de Bomba de desague
falto de Refrigerante
La condensadora Esta En el 5 piso
Se le Realiza mantenimiento al
Equipo

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218681651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022 — Serial 60037 — No. Piso 2

Razon Social: — Nit: —

Dirección: CPOI capitanía de puerto de BUENTURA — Tel: —

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Area Zona de informatica

Equipo: TIPO CASET — Marca: BLUE LINE

BTU: 5 Toneladas — Amperaje: 18 Amp — Presión: B 110 A 350 — Voltaje: 220 Voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

falto de Refrigerante cambio de filtro y Mantenimiento Electrico

-Revisa R Bomba de agua

Se Le Realiza mantenimiento al EQUIPO

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 3218881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022	Serial 60009 No. Piso 3
Razon Social:	Nit:
Dirección: Cpo1 Capitania D. puerto Buenaventura	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire acondicionado En buen Estado			
Equipo: tipo caset			Marca: BLUELINE
BTU: 5 Toneladas	Amperaje: 22Amp	Presión: B 135 A 360	Voltaje: 220 voltios
Tecnico Responsable:			

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216661651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

Serial 6613

FECHA 12 07 2022 | No. Piso 3

Razon Social: | Nit:

Dirección: Cpol Capitania Puerto B/VENTURA | Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire acondicionado En buen Estado

Equipo: fipocaset | Marca: BLUE LINE

BTU: 5 Toneladas | Amperaje: 22Amp | Presión: D 135 A 360 | Voltaje: 220 Voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218681651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022 — Serial 600 od — No. Piso 3

Razon Social: — Nit:

Dirección: CPOI CAPitania D puerto B/VENTURA — Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire acondicionado En buen Estado

Equipo: tipo caset — Marca: BLUE LINE

BTU: 36.000 | Amperaje: 16.1 | Presión: 135 3 360 A | Voltaje: 220 voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022 Serial MS1810f2

No. Piso 3

Razon Social:

Nit:

Dirección: Cra 01 Capitania D puerto B/Ventura

Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire acondicionado En buen Estado

Equipo: mini Split B

Marca: BLUE LINE

BTU: 18.000

Amperaje: 13 Amp

Presión: 125

Voltaje: 220 Voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 3216881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022 — Serial 60007

NO Piso 3

Razon Social: — Nit:

Dirección CP01 Capitania Puerto Buenaventura — Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire acondicionado En buen Estado

Equipo: Proset				Marca: BLUE LINE
BTU: 36.000	Amperaje: 16.1	Presión: B 135	A 360	Voltaje: 220 Voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3218881651

COOL AIRES SAS
NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022 — Serial 60027 — No. Piso 3

Razon Social: — Nit:

Dirección CP01 CAPITANIA D PUERTO B/VENTURA — Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire acondicionado En buen Estado

Equipo: tipocasct — Marca: BLUE LINE

BTU: 5 toneladas — Amperaje: 22amp — Presión: 135 3 360 A — Voltaje: 220 voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
NIT: 901197392-6
Cel: 3216881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022 — Servicio 600 01 — No. Piso 3

Razon Social: — Nit:

Dirección Cpol Capitania D puesto B/VENTURA — Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire acondicionado En buen Estado

Equipo: tipo casel — Marca: BUE/INE

BTU: 36.000 — Amperaje: 16.1 — Presión: B 135 A 360 — Voltaje: 220 Voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216661651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022 — Serial 4000DI — No. Piso 2

Razon Social: — Nit:

Dirección: CP01 CAPITANIA DE PUERTO DE BUENTURA — Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire no tiene Refrigerante teatro

Equipo: tipo gavinete — Marca: BLUELINE

BTU: 10 Toneladas — Amperaje: —o— — Presión: —o— — Voltaje: 220 Voltios

Tecnico Responsable: Emifasico

PROCEDIMIENTO:

Colocar termostato

Colocar R 410 7.500 gr

filtro Secador 164 de 1/2

Se le Realizo mantenimiento al EQUIPO

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 3216661651

1

COOL AIRES SAS
NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 12 07 2022 Serial 60002 No. Piso1

Razon Social: Nit:

Dirección: Cpo1 capitania d puerto B/ventura Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Aire Ingreso principal Recesion Envuelve Estado

Equipo: Tipo Cosett Marca: BLUE LINE

BTU: 5 fanetada Amperaje: 22amp Presión: 135 390 Voltaje: 220 voltios

Tecnico Responsable:

PROCEDIMIENTO:

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216681651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 18/julio del 2022	No. 0011
Razon Social: Capitania puerto de guapi	Nit:
Dirección: guapi	Tel:

Marca panasonic Sala

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo			
Equipo: mini split			Marca: 2415249328
BTU: 12000	Amperaje:	Presión:	Voltaje: 220
Tecnico Responsable: Haminson Montaño y Yeseina Cardenas			

PROCEDIMIENTO:

Mantenimiento preventivo de A/A mini split que dando el equipo ok

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 18/julio/2022	No. CD11
Razon Social: Capitania puerto de guapi	Nit:
Dirección: guapi Marcà - Fulltech	Tel:
Cuarto de capitan	

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: mantenimiento preventivo			
Equipo: mini split / 2410			Marca: FAC-12CSA/I2
BTU: 12000	Amperaje:	Presión:	Voltaje: 220
Tecnico Responsable: Hamunson Montaño y yesenia Cardenas			

PROCEDIMIENTO:

Se realizo Mantenimiento preventivo al A/A completo quedando el equipo ok

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA Julio /18/ 2022	No. cp11
Razon Social: Capitania de puerto de guapi	Nit:
Dirección: guapi	Tel:

Cuarto 2 Marca - FULLTECH

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo			
Equipo: mini split Refrigerante 410a			Marca: Fac-12CSA/C2
BTU: 12000	Amperaje:	Presión:	Voltaje: 220
Tecnico Responsable: Hamunsen Hontaño y Yeseni Cardenas			

PROCEDIMIENTO:

Se realizo Mantenimiento preventivo A/A completo quedando el equipo ok

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216861651

COOL AIRES SAS

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 18/ julio /2022	No. cpil
Razon Social: Capitania puerto de guapi	Nit: cuarto 1
Dirección: capitania puerto de guapi	Tel:
guapi Cauca - Poltech	

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo			
Equipo: mini Split R/410			Marca: FAC-12CSA/C2
BTU: 12000	Amperaje:	Presión:	Voltaje: 230 V.
Tecnico Responsable: Harrinson Montaño y Yesenia Cardenas			

PROCEDIMIENTO:

se realizo Mantenimiento preventivo de A/A completo que dando el equipo ok

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216861651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 19/julio/2022	No. CP11
Razon Social: Capitania puerto de guapi	Nit:
Dirección: guapi oficina 1	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo			
Equipo: Minisplit R410A Marca - Mirage			Marca: EMF12IE
BTU: 12000	Amperaje:	Presión:	Voltaje: 220
Tecnico Responsable: Haminson Montaño y Yesenia Cardenas			

PROCEDIMIENTO:

Se realizo Mantenimiento preventivo A/A Completo quedando el equipo OK

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS NIT: 901197392-6

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 19/julio/2022	No. C P11
Razon Social: Capitania Puerto de Gucapi	Nit:
Dirección: Gucapi	Tel:
Alojamiento 2	

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo			
Equipo: mini split Refrigerar 1104			Marca: EMF12IE20
BTU: 12000	Amperaje:	Presión: Marca-Mirage	Voltaje: 220
Tecnico Responsable: Hamilton Montaño			

PROCEDIMIENTO:

Se realizo mantenimiento preventivo de aire acondicionado quedando el equipo ok,

ojo pero en la tubería el Rubatex se encuentra deteriorado

Recibido de Servicios	
Firma	COOL AIRES SAS Nit: 901197392-6 Cel: 3216881651

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA: julio/19/2022 — No. CP11

Razon Social: Capitania Puerto de guapi — Nit:

Dirección: guapi — Tel:

Cuarto ups Marca MIRAGE

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo

Equipo: mini split Refrigerante - 410 — Marca: EMF1216

BTU: 12000 | Amperaje: | Presión: | Voltaje: 220

Tecnico Responsable: Hamingson Montaño y yegenia Cardenas


PROCEDIMIENTO:

Se realizo Mantenimiento preventivo A/A completo quedando el equipo ok en el termino preventivo

Recibido de Servicios

Firma

COOLBAIRES
Nit: 901197392-6
Cel: 321 [illegible]



COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 19/julio/2022	No. CP11
Razon Social: Capitania puerto de guapi	Nit:
Dirección: guapi oficina de capitan	Tel:

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo				
Equipo: mini split	Marca MIRAGE		Modelo: EMF121E	
BTU: 12000	Amperaje: R 410A	Presión:	Voltaje: 220	
Tecnico Responsable: Hamnson Montaño y yesenia Cardenas				

PROCEDIMIENTO:

Se realizo Mantenimiento preventivo al A/A completo quedando el equipo OK

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
NIT: 901197392-6

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA Julio/19/2022 | No. 0911

Razon Social: capitania puerto guapi | Nit:

Dirección: guapi | Tel:

Recepcion

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo

Equipo: mini split Marca MIRAGE | Marca: GMF36IE

BTU: 36000 | Amperaje: | Presión: | Voltaje: 220

Tecnico Responsable: Haminson Montaño y Yesenia Cardena

PROCEDIMIENTO:

Se realizo Mantenimiento preventivo #/A quedando el equipo ok

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
NIT: 901197392-6
Cel: 321 [illegible]

COOL

REPORTE TÉNICO

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

FECHA 19 /julio /2022	No. CP 11
Razon Social: Capitania puerto de guapi	Nit:
Dirección: guapi	Tel:

Cuarto de Archivo – Marca ConFortFresh gold - WinD

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo			
Equipo: mini split Refrigerante 410			Marca: WSB12
BTU: 12000	Amperaje: 0,14A	Presión:	Voltaje: 220
Tecnico Responsable: Haminson Montaño y Yeo-enia Cardenas			

PROCEDIMIENTO:

Se realizo Mantenimiento preventivo al A/A completo quedando el equipo ok

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
Nit: 901197392-6
Cel: 321 [illegible]

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 19/julio/2022 | No. CP11

Razon Social: Capitania guapi puerto | Nit:

Dirección: guapi | Tel:

Circuito gimnasio

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo

Equipo: mini split | Marca: Samsung

BTU: 12000 | Amperaje: | Presión: | Voltaje: 220

Tecnico Responsable: Haminson Montano y yesenia cardenas

PROCEDIMIENTO:

Se realizo Mantenimiento preventivo de A/A completo quedando el equipo completo quedando ok

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
NIT: 901197392-6
Cel: 321 [illegible]

COOL

NIT.901197392-6
RÉGIMEN COMÚN

REPORTE TÉNICO

FECHA 19/julio/2022 — No. cp11

Razon Social: Capitania Puerto de guapi — Nit:

Dirección: guapi — Tel:

guapi - #Abitacion 1 Marca - Mirage

CUADRO DE INDICACIONES

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo

Equipo: Mini split R 410A — Marca: EMPIRE

BTU: 12000 | Amperaje: | Presión: | Voltaje: 220

Tecnico Responsable: Harrinson Montano X Yesenia Cardenas

PROCEDIMIENTO:

Se realizo Mantenimiento preventivo de A/A completo quedando el equipo OK

Recibido de Servicios

Firma

COOL AIRES SAS
NIT: 901197392-6
Cel: 3218881951