FUNCIONARIO		CONTRATISTA	X
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	JENNIFER ANDREA ORREGO PEREZ		
N° DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE VIAJE	2183		

ASPECTOS GENERALES DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE VIAJE

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE VIAJE	NACIONAL	X		INTERNACIONAL			
	AÉREO	X		TERRESTRE			
RUTA DE DESPLAZAMIENTO	Bogotá - Valledupar/Aeropuerto Alfonso López Pumarejo (Cesar) - Municipio la Jagua de Ibirico (Cesar) - Municipio Becerril (Cesar) - Valledupar/Aeropuerto Alfonso López Pumarejo (Cesar) – Bogotá						
ENTIDAD QUE SUMINISTRÓ EL TIQUETE	MINAMBIENTE						
DESPLAZAMIENTO VUELO CHARTER *(INDIQUE CUÁL ENTIDAD SUMINISTRÓ EL APOYO AÉREO)*	SI		NO	X	¿Cuál?		
FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE VIAJE	FECHA DE SALIDA:	14/07/2022		FECHA DE REGRESO:	16/07/2022		
DURACIÓN DE LA COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE VIAJE	3 días						

INFORME DE LEGALIZACIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE VIAJE

Visita técnica en el marco de la solicitud de reintegro de 551,11 hectáreas sustraídas por las Resoluciones 208 de 2007 y 2289 de 2009, en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril departamento de Cesar, asociado al Expediente SRF 005; y 821,72 hectáreas sustraídas por la Resolución 479 de 2019 correspondiente al Expediente SRF 446 en el municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar), de la Reserva Forestal Nacional Los Motilones y Reserva Forestal del Río Magdalena.

Tipo de actividad		**Grupo de valor o interés relacionado**	
Fortalecimiento Institucional		Academia	
Capacitación		Gremios	
Socialización		Órganos de control	
Seminario		Veedurías ciudadanas	
Congreso		Organizaciones no gubernamentales	
Feria ambiental		Ciudadanía	
Foro		Entidad estatal	
Otro	X	Otro	X
Especifique cual: Visita reintegros Expedientes 005 – 446		Especifique cual: Grupo Prodeco	

¿Durante el desarrollo del evento o actividad, se presentaron avances o reportes relacionados a la gestión realizada por parte de Minambiente durante la vigencia? Si _____ No __X___

RESULTADOS ALCANZADOS Y/O CONCLUSIONES

VISITA TÉCNICA SOLICITUD DE REINTEGRO DE ÁREAS

En el marco de la evaluación de la solicitud de reintegro de áreas sustraídas bajo la Resolución No. 208 de 2007 y 2289 de 2009, se adelantó la visita técnica de verificación los días 14 al 16 de julio del año en curso, en conjunto con la Ingeniera Ambiental Jennifer Orrego Pérez. Se considera que el área a para reintegro se encuentra inmersa dentro del Distrito Ariguaní Cesar (bosques secos y sabanas), lo cual nos orienta en el tipo de ecosistemas y vegetación natural a encontrar en las áreas objeto de solicitud.

Una vez localizados el día 14 de julio en el municipio de Valledupar, nos dirigimos por transporte terrestre al la Mina "La Jagua" localizada en el municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar).

En este sentido, se realizó una breve reunión con el personal ambiental de Grupo Prodeco, y la empresa INERCO, la cual a apoyado a Grupo Prodeco en el cumplimiento de las obligaciones por compensación, para determinar en conjunto el cronograma y la dirección del recorrido, priorizando las áreas de interés de verificación técnica.




Figura No. 1. Área objeto de solicitud de reintegro SRF 005 y SRF 446. Fuente: MADS, 2022.

En este sentido, se inicio el recorrido a las áreas objeto de solicitud de reintegro relacionadas con las sustracciones otorgadas en el marco de los Expedientes SRF 005 y SRF 446.




Figura No. 2. Área recorrida objeto de solicitud de reintegro SRF 005 y SRF 446 días 14, 15 y 16 de julio de 2022.
Fuente: MADS, 2022.


Registro Fotográfico de los 25 Marcadores en el área solicitud de reintegro día 14/07/2022

PUNTOS			
Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
1	9°35'43.07"N	73°16'37.06"O	147




Visualización cobertura vegetal área solicitud de reintegro y límite con la mina en el marco de la Resolución 2289 de 2019

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
2	9°35'43.12"N	73°16'37.11"O	147




Visualización cobertura vegetal área solicitud en el marco de la Resolución 2289 de 2019

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
3	9°35'43.55"N	73°16'37.39"O	148



Visualización cobertura vegetal área solicitud en el marco de la Resolución 2289 de 2019

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
4	9°35'21.95"N	73°15'14.69"O	217



Visualización cobertura vegetal área solicitud en el marco de la Resolución 208 de 2007

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
5	9°35'21.78"N	73°15'14.63"O	217



Transición de la cobertura vegetal con el área de la mina (Efecto borde) en el marco de la Resolución 208 de 2007

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
6	9°35'18.70"N	73°15'14.75"O	218




Transición de la cobertura vegetal con el área de la mina (Efecto borde) en el marco de la Resolución 208 de 2007. Se añade que, el área objeto solicitud de reintegro se localiza pasando el cuerpo de agua que se visualiza en la fotografía.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
7	9°35'17.78"N	73°15'13.70"O	221




Visualización cobertura vegetal área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
8	73°15'13.41"O	73°15'13.62"O	222




Visualización cobertura vegetal área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
9	9°35'37.77"N	73°15'14.19"O	188



Transición de la cobertura vegetal aledaña al cuerpo de agua en el área de la mina en el marco de la Resolución 208 de 2007.


Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
10	9°35'38.32"N	73°15'13.52"O	19





Transición de la cobertura vegetal aledaña al cuerpo de agua en el área de la mina en el marco de la Resolución 208 de 2007

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
11	9°35'38.26"N	73°15'13.26"O	191










Transición de la cobertura vegetal aledaña al cuerpo de agua en el área de la mina en el marco de la Resolución 208 de 2007. Se precisa que en el marco de la evaluación de reintegro se contempla las dinámicas integrales de los ecosistemas por lo cual, es importante contemplar la transición de la cobertura vegetal con la cobertura del área objeto de solicitud de reintegro, al ser un factor clave de análisis es términos de conectividad y servicios ecosistémicos.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
12	9°36'5.05"N	73°15'52.17"O	150


Visualización de la cobertura vegetal solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007. Área previamente sustraída por el Acuerdo 19 de 1978.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
13	9°36'2.09"N	73°15'50.80"O	156

Cuerpo de agua localizado en el área objeto solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007. Área previamente sustraída por el Acuerdo 19 de 1978.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
14	9°36'0.91"N	73°15'52.88"O	155




Cuerpo de agua localizado en el área objeto solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007. Área previamente sustraída por el Acuerdo 19 de 1978.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
15	9°36'0.02"N	73°15'54.10"O	155




Vista superior cuerpo de agua localizado en el área objeto solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007. Área previamente sustraída por el Acuerdo 19 de 1978.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
16	9°36'0.45"N	73°15'54.93"O	155




Vista superior cuerpo de agua transición de coberturas localizado en el área objeto solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007. Área previamente sustraída por el Acuerdo 19 de 1978.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
17	9°35'41.35"N	73°17'2.90"O	200




Visualización cultivo de palma localizado en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009. Área previamente sustraída por el Acuerdo 19 de 1978.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
18	9°35'43.40"N	73°17'3.76"O	197




Cobertura del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
19	9°35'33.01"N	73°17'23.70"O	236



Visualización transición entre coberturas vegetales y cultivo de palma localizado en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009. Área previamente sustraída por el Acuerdo 19 de 1978.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
20	9°35'33.01"N	73°17'23.70"O	236




Visualización transición entre coberturas vegetales y cultivo de palma localizado en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009. Área previamente sustraída por el Acuerdo 19 de 1978.


Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
21	9°35'33.24"N	73°17'23.72"O	235



Visualización área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009. Área previamente sustraída por el Acuerdo 19 de 1978.


Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
22	9°35'10.40"N	73°17'48.81"O	199





Visualización transición entre coberturas vegetales, cultivo de palma y cuerpo de agua lotico localizado en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009. Área previamente sustraída por el Acuerdo 19 de 1978.


Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
23	9°34'56.05"N	73°17'57.41"O	165





Cobertura vegetal área solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
24	9°34'56.05"N	73°17'58.24"O	161



Cobertura vegetal y afloramientos rocosos en el Área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
25	9°34'50.70"N	73°15'31.35"O	221




Visualización cobertura vegetal y afloramientos rocosos en el Área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

El recorrido a las áreas objeto de solicitud de reintegro relacionadas con las sustracciones otorgadas en el marco de los Expedientes SRF 005 y SRF 446, continuo el día 15 y 16 de julio de 2022.


Registro Fotográfico de los XX Marcadores en el área solicitud de reintegro día 15/07/2022

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
26	9°34'47.06"N	73°15'45.20"O	165




Visualización de la cobertura y sustrato del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
27	9°34'47.05"N	73°15'45.26"O	211



Visualización de la cobertura y sustrato del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
28	9°34'49.42"N	73°15'33.79"O	222




Cobertura vegetal del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
29	9°34'47.98"N	73°15'32.66"O	219



Cobertura vegetal y estratificación del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
30	9°34'47.47"N	73°15'32.96"O	219




Transición de la cobertura vegetal relacionado a un cambio el sustrato en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007. Este tipo de sustrato y los afloramientos se asocian a la formación cuervos, la cual se encuentra en el área de influencia directa del área de interés, evidenciando un predominio siliciclástico de grano fino, con condiciones bajas de oxígeno en el sustrato.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
31	9°34'47.29"N	73°15'33.72"O	219



Transición de la cobertura vegetal relacionado a un cambio el sustrato en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007. Este tipo de sustrato y los afloramientos se asocian a la formación cuervos, la cual se encuentra en el área de influencia directa del área de interés, evidenciando un predominio siliciclástico de grano fino, con condiciones bajas de oxígeno en el sustrato.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
32	9°34'47.18"N	73°15'34.34"O	220




Predominio siliciclástico de grano fino asociada a la Formación Cuervos en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
33	9°34'46.51"N	73°15'35.54"O	217




Cobertura vegetal y transición del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
34	9°34'46.17"N	73°15'35.96"O	218


Cobertura vegetal y transición asociada al sustrato del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
35	9°34'45.89"N	73°15'36.10"O	217




Predominio siliciclástico de grano fino y cobertura asociada a la Formación Cuervos en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
38	9°34'45.74"N	73°15'36.35"O	217

Cobertura forestal densa y transición asociada al sustrato del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
39	9°34'47.01"N	73°15'45.33"O	212




Cobertura vegetal del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
40	9°34'54.34"N	73°15'30.67"O	216




Evidencia de la formación cuervos y vegetación asociada en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
41	9°34'52.22"N	73°15'30.25"O	218




Visualización de la cobertura vegetal del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
42	9°34'51.96"N	73°15'31.71"O	219



Cobertura vegetal del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
43	9°34'50.66"N	73°15'31.39"O	219



Cobertura vegetal en zona de transición de sustratos en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
44	9°34'46.80"N	73°15'35.11"O	219





Sustratos asociados a la formación Cuervos en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
45	9°34'48.41"N	73°15'31.68"O	219




Cobertura vegetal en zona de transición a razón del sustrato en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007


Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
46	9°34'48.41"N	73°15'31.68"O	219






Cobertura vegetal en zona de transición a razón del sustrato en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
47	9°34'49.30"N	73°15'33.68"O	221






Cobertura vegetal y estratificación del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 208 de 2007.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
48	9°33'24.25"N	73°17'44.91"O	175

Área sustraída bajo el acto administrativo Resolución 479 de 2019, posteriormente suspendida por la Sentencia T-713/17. Por lo cual, Grupo Prodeco las identifica como áreas no intervenidas y solicita su reintegro.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
49	9°33'26.03"N	73°17'34.13"O	185

Cobertura vegetal de transición entre el área objeto de solicitud de reintegro y la mina en el marco de la Resolución 479 de 2019, posteriormente suspendida por la Sentencia T-713/17.


Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
50	9°33'25.73"N	73°17'33.23"O	183




Cobertura vegetal de transición entre el área objeto de solicitud de reintegro y la mina en el marco de la Resolución 479 de 2019, posteriormente suspendida por la Sentencia T-713/17.


Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
51	9°33'25.72"N	73°17'33.21"O	183





Cobertura vegetal de transición entre el área objeto de solicitud de reintegro y la mina en el marco de la Resolución 479 de 2019, posteriormente suspendida por la Sentencia T-713/17.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
52	9°34'9.69"N	73°18'22.35"O	159

Cobertura vegetal y cuerpo de agua que limita con el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
53	9°34'10.22"N	73°18'22.42"O	156



Cobertura vegetal en el área objeto de solicitud de reintegro, cuerpo de agua y avistamiento de fauna en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
54	9°34'10.09"N	73°18'23.33"O	156



Cobertura vegetal en el área objeto de solicitud de reintegro, cuerpo de agua y avistamiento de fauna en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
55	9°34'10.07"N	73°18'23.38"O	156



Cobertura vegetal en el área objeto de solicitud de reintegro, cuerpo de agua y avistamiento de fauna en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
56	9°34'33.48"N	73°18'55.16"O	117




Área objeto de solicitud de sustracción cultivos de palma y transición de cobertura en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
57	9°34'34.12"N	73°18'54.57"O	117





Área objeto de solicitud de sustracción cultivos de palma en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
58	9°34'26.16"N	73°18'50.31"O	130




Cobertura vegetal área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
59	9°34'23.14"N	73°18'50.53"O	126




Cobertura vegetal área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
60	9°34'31.12"N	73°18'53.79"O	



Cobertura vegetal área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
61	9°34'23.14"N	73°18'50.53"O	126



Cobertura vegetal área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
62	9°34'22.35"N	73°18'54.54"O	121



Cobertura vegetal área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.


Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
63	9°34'23.05"N	73°18'54.93"O	



Transición de la cobertura vegetal a razón de un cambio del sustrato en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.


Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
64	9°34'23.65"N	73°18'55.22"O	122






Cobertura vegetal y sustrato asociado a la influencia de la formación Cuervos en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
65	9°34'22.66"N	73°18'54.77"O	




Cobertura vegetal en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
66	9°34'31.00"N	73°18'53.86"O	120





Cobertura vegetal en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
67	9°34'52.24"N	73°18'2.91"O	160



Cobertura vegetal en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
68	9°34'59.76"N	73°18'5.75"O	145



Visualización de la cobertura vegetal del área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
69	9°34'59.78"N	73°18'5.68"O	145




Cobertura vegetal en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
70	9°34'51.75"N	73°18'2.31"O	162



Cobertura vegetal y su transición en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
71			




Cobertura vegetal y evidencia de la formación Cuervos en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
72	9°34'59.76"N	73°18'5.75"O	



Visualización de la cobertura vegetal en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009.

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
73	9°34'33.75"N	73°18'36.36"O	220





Visualización de la cobertura vegetal en el área objeto de solicitud de reintegro en el marco de la Resolución 2289 de 2009

Punto	Coordenadas		Elevación
	Latitud	Longitud	msnm
74	9°34'43.66"N	73°18'23.69"O	208









Visualización de la cobertura vegetal del área objeto de solicitud de reintegro cuyo limite es un cuerpo de agua lotico que se encuentra en el área de influencia en el marco de la Resolución 2289 de 2009.


El área solicitud de reintegro se encuentra muy poca actividad antrópica, a excepción de los cultivos de palma que se localizan allí desde antes de la sustracción otorgada por la Resolución 2289 de 2009. Adicionalmente, se evidencia una restauración natural pasiva que por su temporalidad ha permitido recobrar un proceso sucesional solidos con una alta prestación de servicios ecosistémicos, lo cual se evidencia en la conectividad de las coberturas vegetales y el avistamiento de fauna durante el recorrido. Se resalta adicionalmente, la presencia de bosque seco tropical en áreas de solicitud de reintegro, ecosistema de alta importancia para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del Programa Nacional para la Conservación y Restauración del mismo, para así contribuir al aumento de su representatividad y conectividad.

COMPROMISOS	
ACTIVIDAD	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
N.A.	N.A.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		**FUNCIONARIO O CONTRATISTA**	
NOMBRE	CARLOS GARRID RIVERA O.	**NOMBRE**	JENNIFER ANDREA ORREGO PEREZ
FIRMA		**FIRMA**	

ANEXOS	
PASABORDOS	2 PASA BORDOS ANEXOS
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	Recibos de Pago transporte interno
CONSIGNACION BANCO DE LA REPUBLICA (APLICA PARA REINTEGROS)	NO APLICA
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	LISTA DE REUNIÓN EN LA MINA DE LA JAGUA DE IBIRICO(CESAR)

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN 14/07/2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Versión: 6

LISTADO DE ASISTENTES
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Vigencia: 17/03/2020

MADSIG Sistema Integrado de Gestión
Código: F-E-SIG-05

LUGAR: Instalaciones Minuto de Dios — FECHA: 14 de julio 2022 — HORA: 11:15 am

TEMA: Solicitud de Permisos SILICS - SILF 446 — PRESIDE: Grupo Proceso - INEPCO

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

Nº	NOMBRES	ENTIDAD / MUNICIPIO	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	ASISTENCIA PRESENCIAL	ASISTENCIA VIRTUAL	FIRMA
1	Gabriel Andres Pinto Ester	INEPCO Tocancipá	Responsable Predial	Estudios	3138...	gpinto@inepco.com	X		
2	Nelcy Cárdenas	INEPCO Tocancipá	Predial	Predios	3118...	predios@inepco.com	X		
3	William Rivera V.	Prodeco	APT Analista	Sostenibilidad	3...	williamrivera@prodeco.com	X		
4	Oscar Mendez Paez	Prodeco	R.C. Analista	Sostenibilidad	3...	oscar.mendez@prodeco.com	X		
5	Daniela Ibeza Sanca	MADS	Contratista	DBBSE	3...	dibeza@minambiente.gov.co	X		
6	Jeinnifer Archad Chaparro	MADS	Contratista	DBBSE	3...	jarchad@minambiente.gov.co	X		
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/article/546-proteccion-de-datos-personales de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Página 1 de 2

ANEXO PASABORDOS

Avianca

Mrs. Orrego Perez Jennifer AV 8595

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
05:29	C	16A

Verifica tu sala en las pantallas del aeropuerto

BOG BOGOTA

VUP VALLEDUPAR

SEC 82

TU TALLA INCLUYE M

Equipaje de mano
SoYES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: SH2OVA
E-ticket: 134397658649501
Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA
Vendido por:
Status

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes cargalo a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Presentate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Presentate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avion cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com Avianca App o nuestras redes sociales

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacados en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega


Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- Cuenta tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo
- Compra y modifica tus viajes
- Mucho más...



Escanea el codigo QR y lan la información que necesitas en la palma de tu mano

App Store

Google Play

ViewTrip

Mi viaje

SÁB 16 JUL 2022 - Valledupar (VUP) hasta Bogotá (BOG) - Confirmado

Avianca (AV) 8577*
Número de confirmación: 3H4OZO

SALIDA 18:16 VUP — SIN PARADA S — 1H 24M — LLEGADA 19:40 BOG

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
ORREGO PEREZ, JENNIFER ANDREA MRS	1343976666497	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan		

*Operado por AVIANCA
Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO
Alfonso Lopez Pumarejo Arpt (VUP)
Valledupar, CO

hasta

El Dorado International (BOG)
Bogotá, CO
Terminal 1

INFORMACIÓN DEL VUELO
Airbus A320
Sin servicio de comidas