BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN - ESPACIO PÚBLICO**	Código: GET-IVC -F037 Versión: 03 Vigencia: 27 de diciembre de 2021 Caso HOLA: 209856

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

GRUPO DE GESTION JURIDICA


INFORME TÉCNICO No _____

DATOS GENERALES				
FECHA DE VISITA	**01/09/2022**		No. PRELIMINAR	EXP 635 2008 RAD 20226630012163
OBJETO DE LA VISITA	EAPACIO PUBLICO		No. ACTUACIÓN POLICIVA	N/A
DIRECCIÓN	CL 4F # 40-15			
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	N/A		No. IDENTIFICACIÓN	N/A
NOMBRE DEL RESPONSABLE	N/A		No. IDENTIFICACIÓN	N/A
ASPECTOS TÉCNICOS				
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL				
LICENCIA DE URBANISMO (SI APLICA)	**SI**_____	**NO** ___X__	RESOLUCIÓN No.	**N/A**
FECHA DE EJECUTORIA (SI APLICA)	**N/A**		FECHA DE VIGENCIA	**N/A**
CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**N/A**			
HECHO NOTORIO				

REGISTRO FOTOGRÁFICO


LOCALIZACION

VETUSTEZ 2012






FOTOGRAFIA DE ESPACIO PUBLICO




IDENTIFICACION INVENTARIO - DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO








VERIFICACION SINUPOT





OBSERVACIONES
SE EVIDENCIA CERRAMIENTO SOBRE LATERALES DE JARDINERAS EN ACCESO PEATONAL EL PASO ES REDUCIDO, SE DEBE REVISAR CARTILLA DE ANDENES PARA GARANTIZAR ACCESO MINIMO PEATONA, SE EVIDENCIA EN LA VETUSTEZ DEL LUGAR CON EL CERRAMIENTO EN LATERALES DE JARDINERAS HASTA LA FECHA. INVENTARIADO CON CODIGO RUPI N° 3207-37 ENTRE MOJONES W-5 Y T-7 CORRESPONDIENTE AL ESPACIO INVADIDO DE CIRCULACION PEATONAL, DONDE SE DEBERA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD FUNCIONAL PEATONAL, VEHICULAR , SEGUN CORRESPONDA, COMO ACCION DE MITIGACION DE IMPACTOS URBANISTICOS GARANTIZANDO OPERACION FUNCIONAL , DICHO LO ANTERIOR NO ES VIABLE LA CONSTRUCCION ALLI DESARROLLADA COMO MATERAS O CERRAMIENTOS EN REJAS O ELEMENTOS QUE OBSTACULICEN EL INGRESO A ESTE O CUALQUIER ESPACIO PUBLICO COMO BIEN DE INTERES COLECTIVO TRASCENDENTE SOBRE EL PARTICULAR COMO LO ESTABLECE EL DEC.1504 DE 1998. AREA APROXIMADA 21M X KR 40 POR 3.20 M DE ANCHO TOTAL AREA APROXIMADA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO 67,2 M2

CONCLUSIONES					
AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	N/A		**AREA LEGALIZABLE (M2)**	N/A	
			ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)		
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	PRESUNTAMENTE SE EXTENDIO JARDINERAS LATERALES DE CALLE PEATONAL, CON CERRAMIENTO IREGULAR EN LAS JARDINERAS.				
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	NO	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI	**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA
CRISTIAN DAVID GUZMAN M. ARQUITECTO - APOYO GESTION POLICIVA Y JURIDICA	SERGIO POVEDA SANABRIA ABOGADO AREA GESTION POLICIVA Y OBRAS	