INFORME TECNICO

PROYECTO : **VISITA MEGA COLEGIO AGUADA DE PABLO**

ASUNTO : **INSPECCION VISUAL**

FECHA **29 DE AGOSTO DEL 2022**

Previo un cordial saludo me dirijo ante ustedes para hacerle alcance de informe técnico de inspección visual por parte de nuestros funcionarios de la secretaria de desarrollo integral al MEGACOLEGIO DEL CORREGIMIENTO DE AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA

En dicha visita se evidencio las siguientes afectaciones:

1. Colapso de aproximadamente 40 metros de cerramiento producto de los residíos arrastrados por el denominado ARROYO RICO el cual se desbordo arrastrando toda seria de material orgánico.

2. Es ente momento están cubiertas por una capa de lodo de aproximadamente 10 centímetros, las áreas de circulación, zonas comunes, jardineras y todos los alrededores dl colegio.

3. Los gaviones y el enrocado alrededor del muro de cerramiento se encuentran saturados de basuras y elementos varios.

4. Los colectores están llenas de barrio, basuras aguas negras

5. Las aulas, baños del primer piso todos están llenos de residió arcilloso, y agua entre 10 y 15 centímetros de espesor.

6. Existe riesgo inminente de fragmentos del muro que corren riesgos de colapsar, en este momento la institución educativa está el riesgo sanitario

CONTINUACION DEL DOCUMENTO

Se requiere una intervención urgente por parte de la Secretaria De Infraestructura y la Subsecretaria De Gestión De Riesgo para que se haga una valoración minuciosa y se establezca una ruta para mitigar la emergencia.

Se requiere maquinaria, volquetas, motobombas y personal para realizar el retiro del material



ADOLFO MARIO WILCHES MUTO
Secretario de desarrollo integral

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FOTOGRÁFICO
NOMBRE: COLEGIO AGUADA DE PABLO
MUNICIPIO: SABANALARGA




FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



FOTO 4

INFORME FOTOGRÁFICO
NOMBRE: COLEGIO DE AGUADA DE PABLO
MUNICIPIO: SABANALARGA

	
FOTO 5	FOTO 6
	
FOTO 7	FOTO 8

INFORME FOTOGRÁFICO
NOMBRE: COLEGIO AGUADA DE PABLO
MUNICIPIO: SABANALARGA



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12