Barranquilla, junio 30 de 2022

Ingeniero
JOSE LUIS GARCIA MULFORD
Subsecretario de Vías y Construcción. Supervisor del
Contrato

REF: Informe de actividades desarrolladas durante el 5 de mayo al 4 de junio de 2022.

Respetado Ingeniero:

Durante el periodo relacionado en el asunto, se efectuaron las actividades que en adelante se relacionan, como respuesta a mis obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N 202201612 estas son:

Obligación Contractual	Producto
Supervisión de obras civiles no viales en los diferentes sectores que maneja la secretaria.	• Visita de Inspección en la institución educativa nuestra señora de la candelaria en el municipio de Candelaria en el departamento del Atlantico.
- Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en la elaboración y/o verificación de la información técnica y demás documentos que se requieran y se relacionen con el objeto del contrato.	• Visita de Inspección en la institución educativa nuestra señora de la candelaria en el municipio de Candelaria en el departamento del Atlantico.
Apoyar técnicamente y realizar las visitas que se requieran con el fin de evaluar la ejecución y avances de los proyectos que se desarrollen en el marco de los programas que adelante la Gobernación del Atlántico y que se relacionen con el objeto del contrato	• Visita de Inspección en la institución educativa nuestra señora de la candelaria en el municipio de Candelaria en el departamento del Atlantico.
Observación de seguimiento y verificación	• Realizar informe de las visitas hechas en obra, con las observaciones correspondiente al cumplimiento a las especificaciones de la obra.
Evidencia fotográfica	• Se anexan registro fotográfico de las obras visitadas.

Atentamente,

YENERYS ACUÑA CERVANTES
C.C. No. 22.540.555
Contratista


Anexos: Registro Fotográfico y Comentarios.


INFORME VISITA DE INSPECCIÓN A INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO

ANEXO # 1

VISITA DE INSPECCION PRESUPUESTAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO DE LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

- **UBICACIÓN**





La institución educativa mega colegio de la candelaria se encuentra ubicada en el municipio de candelaria al sur del departamento del Atlantico.

- **I.E. MEGACOLEGIO DE LA CANDELARIA**

En visita a la institución educativa nuestra señora de la candelaria se corroboro el estado de la infraestructura y se observaron varios detalles que se mejoran en el proceso post venta con el FFIE el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.
Se resaltando los siguientes detalles:

- El piso de exterior en tablón rojo tradicional se está levantando (foto anexa).
- Se debe realizar el suministro e Instalación de Lavamanos. Estos lavamanos fueron hurtados de la institución por personas antisociales que aprovecharon la ausencia de un celador para entrar a cometer el hurto.

- Se debe fabricar de tapa de registro sanitario, ubicado sobre la zona de aulas de prescolar. (foto anexa).
- Suministrar grifería en batería sanitaria de prescolar.
- En el momento de la visita se realiza mantenimiento de las bombas hidráulicas.
- Existen filtración en los muros

REGISTRO FOTOGRAFICO



















Calle 74 N°38-100 Altos de Betania – Barranquilla
Cel. 3107287144 E-mail: arq.yane@yahoo.es


toplast


toplast





