DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	4	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			24	10	22

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	16-001-2022
4. Nombre o razón social:	ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL -API S.A.S.
5. Documento de Identificación	900.339.185-5
6. Designación de supervisión:	JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	25	1	22		31	12	22

9. Forma de Pago:	La DIAN cancelará el valor del contrato 16-001-2022, conforme a la ejecución mensual del servicio vencido en moneda legal Colombiana siempre y cuando la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL -API S.A.S., haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por intermedio del Área Financiera de la División Administrativa y Financiera de la DIAN Pereira, de acuerdo con el mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tiene a cargo la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, facturado y recibido a satisfacción por el Supervisor designado, por la DIAN, dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan anual mensualizado de caja) para la vigencia correspondiente previa presentación de la factura con los documentos soportes ante el supervisor del contrato, para que este trámite su pago a través de la Pagaduría de la DIAN Pereira.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	1822	Fecha	Día	18	Mes	1	Año	22	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	$ 98.911.547,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	FE-859	Fecha	Día	22	Mes	10	Año	22			Valor	$ 46.925.270,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 46.925.270,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes	Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Certifico que se realizó el mantenimiento preventivo para el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS, ubicado en el Aeropuerto Internacional Matecaña, de acuerdo a lo registrado en la factura de venta N° FE-859 del 12 de octubre de 2022, por un valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($46.996.670,00), incluido IVA. Y al reporte de servicio de mantenimiento de ciclo 4 donde se describe el mantenimiento realizado: a) El equipo se encuentra en funcionamiento. b) Se realiza inspección de los componentes externos e internos de la máquina. c) Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, limpieza y calibración de elementos mecánicos y electrónicos. d) Se realiza instalación de dos (2) tarjetas PXDA, mejorando así la proyección y análisis de imágenes e) Se entrega el equipo en funcionamiento. El contratista realiza las siguientes observaciones y recomendaciones: a) El tubo proyector de rayos x presenta desgaste. b) Se cambian 2 tarjetas PXDA. c) Se requiere verificar el voltaje de entrada ya que está muy alto y afecta los componentes internos del equipo y de la UPS. Además de la requisición de un repuesto 1 UPS interna.


23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se adjunta planilla y certificación

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se verificó el cargue de documentos en la plataforma SECOP II

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Jefe División de la Operación Aduanera	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c090861f791c2faa1e2c6c61cc90cd641c5fe6dc4f72350e1fd7d57818506bb9d7e39bbdca0c5d9dafd430042108fe26

Número de Factura: FE-859
Fecha de Emisión: 22/10/2022
Fecha de Vencimiento: 21/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S
Nombre Comercial: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S
Nit del Emisor: 900339185
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AK 19 95 55 OF 501
Teléfono / Móvil: 5228613
Correo: financiero@api-int.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre Comercial: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: Calle 14 Bis N15-29
Teléfono / Móvil: 607999
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	VISIT MANT	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEREIRA	NIU	1,00	$ 6.833.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.298.270,00	19.00			$ 6.833.000,00
2	TARJ PXDA	TARJETA PXDA PX231 PEREIRA	NIU	2,00	$ 16.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.194.000,00	19.00			$ 32.600.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Transferencia: Cuenta corriente No 410676858 Banco PICHINCHA
Una vez realizada la transferencia por favor notificar al tel. 5228613/5204194
Después de 3 días hábiles sin objetar la factura se da por aceptada.
Factura correspondiente al Cuarto ciclo de facturación contrato 2022
#$13-10-00-016;16-001-2022;jrobledoe@dian.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-22 11:41:06
Documento generado el: 2022-10-22 11:41:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			39.433.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			39.433.000,00
IVA			7.492.270,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			7.492.270,00
Total neto factura (=)			46.925.270,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	46.925.270,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764022191242 Rango desde: 834 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2022-12-01

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: DIAN		
DIRECCIÓN/ CIUDAD / LUGAR	Aeropuerto Matecaña – viajeros inter, Dian	
REPRESENTANTE DEL CLIENTE	Nombre: Jenny Paola Robledo	
CARGO	Jefe División de Operación Aduanera	Teléfono: 3113013224

INGENIERO DE SERVICIO	Paulo Ardila
FECHA DEL SERVICIO	04/10/2022
TIPO DE MANTENIMIENTO	DIAGNÓSTICO ( ) PREVENTIVO (X) CORRECTIVO ( ) INSTALACIÓN ( ) RETIRO ( ) TRANSLADO ( )
EQUIPO	SISTEMA RAYOS X (X) ARCO DETECTOR DE METALES ( ) DETECTOR MANUAL ( )
MODELO	PX 231
SERIE	PX 231147
UBICACION	Aeropuerto Matecaña viajeros inter, Dian Nueva Terminal

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO:

El equipo se encuentra en funcionamiento
-Se realiza inspección de los componentes externos e internos de la máquina
Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, limpieza y calibración de elementos mecánicos y electrónicos
Se realiza instalación de dos (2) tarjetas PXDA, mejorando así la proyección y análisis de imágenes
Se entrega el equipo en funcionamiento.

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS INICIALES: REVISIÓN EXTERNA DEL EQUIPO RAYOS X			
PARTE A REVISAR	Estado ✓Bueno ×Malo	N/A	OBSERVACIONES
Pintura	☑		
Paneles	☑		
Tornillería	☑		
Banda transportadora	☑		
Túnel y cortinas	☑		
Indicadores X ray on y System on	☑		
Stickers de seguridad	☑		Total: 0 Retirados o en mal estado: 0
Rodillos	☑		
Chasis (Paneles y cubiertas)	☑		
Línea de alimentación	☑		Regulada: ☐ UPS independiente: ☑
Cable de alimentación	☑		
Breakers y fusibles	☑		
UPS central en el sitio	☐	N/A	
UPS para el equipo	☑		
Llave de encendido	☑		
Monitores	☑		
Membrana teclado y botones.	☑		

PROCEDIMIENTOS INICIALES: REVISIÓN EXTERNA DEL EQUIPO ARCO DETECTOR			
PARTE A REVISAR	Estado ✓Bueno ×Malo	N/A	OBSERVACIONES
Pintura	☐	N/A	
Paneles detectores	☐	N/A	
Tornillería	☐	N/A	
Estado de los Leds de acceso, paso y espera	☐	N/A	
Stickers de seguridad	☐	N/A	Total: Retirados o en mal estado:
Estado de los soportes	☐	N/A	
Cables de alimentación	☐	N/A	
Fusibles	☐	N/A	
Llave de encendido	☐	N/A	
Membrana del teclado y botones	☐	N/A	
Control remoto	☐	N/A	

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO			
PARTE A REVISAR	Estado ✓Bueno ×Malo	N/A	OBSERVACIONES
Encendido del equipo	☑		
Imagen de inicialización.	☑		
Calentamiento del tubo	☑		Presenta desgaste por su uso natural
Funciones: metal, orgánico e inorgánico etc.	☑		
Lectura de Leds de advertencia en tarjetas	☑		Se instalan dos tarjetas PXDA
Verificación de llave de programación	☐	N/A	
Funcionamiento del panel de programación	☐	N/A	
Verificación de señales de ingreso y espera	☐	N/A	

PROCEDIMIENTOS DE SOFTWARE			
VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES	Realizado ✓si ×no	N/A	OBSERVACIONES
Test de sensores LXDA (plot de diodos) y tarjetas defectuosas rayos x	☑		Se instalan dos tarjetas PXDA
Test SCSI	☑		
Test CAN Bus	☑		
Verificación softswitches	☑		
Configuración del generador: Voltaje Corriente	☑ ☑		Se instalan dos tarjetas PXDA
Verificación del diagnosticscreens	☑		
Verificación del status (F1 o F2)	☑		
Verificación del log de errores	☑		
Test de sensibilidad y volumen de alarmas	☐	N/A	

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Verificación del programa de detección	☐	N/A	
Verificación de zonas de detección por porcentajes	☐	N/A	

PROCEDIMIENTO PARA PROBLEMAS DE IMAGEN, PROGRAMACION Y SENSIBILIDAD			
Acción	**Realizado ✓si ✗no**	**N/A**	**Observaciones**
Colimador: Ajuste de apertura Ajuste de alineación	 ☐ ☐	N/A	
Generador: Revisión de LED´s Revisión SCSI	 ☑ ☑		 Se instalan dos tarjetas PXDA
Tarjetas LXDA Revisión cable análogo Revisión cable Digital	 ☑ ☑		
Revisión de tarjeta ADC Voltajes en puntos de prueba	 ☑		
Test de tarjetas pxda	☑		
Calibración de sensibilidad general	☐	N/A	
Calibración de sensibilidad por zonas	☐	N/A	
Cambio del programa de detección	☐	N/A	
Cambio de baterías internas	☐	N/A	
Cambio de fusibles	☐	N/A	
Cambio de tarjeta detectora	☐	N/A	
Cambio de tarjeta controladora	☐	N/A	
Cambio de fuente de alimentación	☐	N/A	

MEDICIONES Y VERIFICACIONES				
PARTES A REVISAR	**Realizado ✓si ✗no**	**N/A**	**OBSERVACIONES**	
Voltaje de Alimentación	☑		ok	
Fuente alimentación DC	☑		$V_{AC\,IN}$: V_{DC1} : V_{DC2} : V_{DC3} :	Ajuste potenciómetros ☐ $V_{DC1\ nuevo}$: $V_{DC2\ nuevo}$: $V_{DC3\ nuevo}$:

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Voltajes en tarjeta PCP	☐	N/A	$V_{DC1\ in}$: $V_{DC1\ to\ HIP}$: $V_{DC1\ to\ DTP}$:	$V_{DC2\ in}$: $V_{DC2\ to\ HIP}$: $V_{DC2\ to\ DTP}$:	$V_{DC3\ in}$: $V_{DC3\ to\ HIP}$: $V_{DC3\ to\ DTP}$:
Voltajes en tarjeta HIP	☐	N/A	$V_{DC1\ in}$:	$V_{DC2\ in}$:	$V_{DC3\ in}$:
Voltajes en tarjeta DTP	☐	N/A	$V_{DC1\ in}$:	$V_{DC2\ in}$:	$V_{DC3\ in}$:
Voltajes en tarjeta GDB	☑		ok		
Relevadores	☐	N/A	Motriz ☐Encendido☐Dirección ☐		
CAN bus y Cable SCSI	☐	N/A			
Voltaje de baterías internas arco detector	☐	N/A			

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA			
LIMPIEZA GENERAL DE LOS COMPONENTES	**Realizado ✓si ×no**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Túnel	☑		
Soportes de los rodillos	☑		
Panel superior	☑		
Panel inferior	☑		
Fotoceldas	☑		
Tarjetas electrónicas	☑		
Monitores.	☑		
Colimador	☑		
Paneles detectores	☑		
Tarjetas controladoras y detectoras	☑		
Fuente de alimentación	☑		
Baterias internas	☑		
Control remoto	☑		
Sensores	☑		

communications

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

-El tubo proyector de rayos x presenta desgaste
-Se cambian 2 tarjetas PXDA
-Se requiere verificar el voltaje de entrada ya que está muy alto y afecta los componentes internos del equipo y de la ups

¿REQUISICIÓN DE REPUESTOS?	SI (X)	NO ( )
PARTES SOLICITADAS:		
1 UPS INTERNA		


ESTADO DE ENTREGA		
EN FUNCIONAMIENTO: (X)	FUERA DE SERVICIO: ( )	EN SERVICIO CON ERRORES: ( )

GARANTÍA

La garantía no incluye: mal uso, abuso, manipulación por terceros no autorizados por APi, por des configuración de hardware o software por parte de los operadores, por encontrar los stickers de seguridad de los equipos alterados, por traslados no autorizados y no efectuados por API, por problemas eléctricos (cortes de energía, picos de voltaje, caídas de voltaje, sobretensión, falta de sistemas de soporte de alimentación (UPS) y puntos de alimentación dedicados y regulados) en los lugares de instalación de las maquinas, por derramamiento de líquidos o elementos que afecten el funcionamiento del equipo, por no estar protegido adecuadamente de los efectos climáticos y por el desgaste propio de la máquina.

Cliente: Nombre: Jenny Paola Robledo Escobar
Cargo: Jefe División Operación Aduanera (a)
Firma: Jenny Paola Robledo Escobar

Ingeniero de soporte: Paulo Ardila
Firma:
Fecha: 04/10/2022



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.172.841
ACOSTA
APELLIDOS
JOSE ANTONIO
NOMBRES



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

8223-T

JOSE ANTONIO
ACOSTA
C.C. 17.172.841
RESOLUCION INSCRIPCION 168-T FECHA 14-II-83
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

60015570



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUN-1947
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-JUL-1968 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00030642-M-0017172841-20080725 0001458334A 1 1230015037

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 E 0 0 B 0 B B 8 5 E F 9 4 B E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE ANTONIO ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17172841 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 8223-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bogotá, Octubre 21, 2022 API-21102022-1002

Señores:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIAN
Bogotá, D.C.

Estimados señores:

Por medio de la presente certifico que la Sociedad **ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S.**, identificada con el Nit 900.339.185-5., ha cumplido con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y pensiones) y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que ha vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que la sociedad e encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud-EPS-, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradora de Riesgos Profesionales- ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacional de Aprendizaje al mes de Octubre del año 2022 y durante los últimos seis (6) meses anteriores.

Cordialmente,

JOSE ANTONIO ACOSTA
TP 8223-T
Revisor fiscal