COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA

SS-CER-325105
SC-CER-150851
SA-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313

Bogotá D.C. septiembre 13 de 2022

Doctora
GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaria Distrital de Integración Social
Ciudad

REF : INFORME DE GESTION AGOSTO DE 2022 GR # 1

OBJETO: "VF PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDA, CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y/O SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS, PARA LOS/LAS USUARIOS/AS, FUNCIONARIOS/AS Y PERSONAS EN GENERAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES DE INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, Y PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA SDIS, DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE". GRUPO 1

Mediante el presente me dirijo a usted para presentar el informe de Gestión, así:

OBJETIVO

Busca un excelente servicio por medio del personal de guardas de seguridad, imagen ante nuestro cliente, con idoneidad y profesionalismo en el ejercicio de la seguridad, asesorando en todo momento al usuario haciendo observaciones y recomendaciones que durante la prestación del servicio se van presentando, para minimizar así cualquier brote de inseguridad que pueda surgir.

A. Mejorar los niveles de seguridad y confianza de las Unidades Operativas y personal de seguridad mediante acciones coordinadas con el área de Apoyo Logístico de la Secretaria Distrital de Integración Social.

B. Asegurar que en desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada se cumplan con cada una de las Obligaciones en las Unidades Operativas del grupo No 01 de acuerdo a lo establecido en el contrato.

C. Proveer información confiable, oportuna y en tiempo real para que el Área de Apoyo logístico de la SDIS, tome las decisiones de formulación, regulación e inspección, de vigilancia y control relacionadas con los servicios de seguridad privada en el Grupo No 01, para evitar irregularidades de este.

COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA

1. PRESTACION DEL SERVICIO

Servicios de Vigilancia prestados por la empresa Coservipp Ltda. durante el mes de AGOSTO de 2022

LOCALIDAD	24H - CON ARMA	24H - SIN ARMA	12H L-S DIURNO SIN ARMA	12H L-V DIURNO SIN ARMA	12H L-D DIURNO SIN ARMA	12H L-D NOCTURNO SIN ARMA	Suma de TOTAL SERVICIOS
ENGATIVA	0	38		1	1	0	40
FONTIBÓN	0	19		2	0	0	21
SUBA	0	40		4	0	1	45
USAQUEN	0	21	1	1	6	0	29
Total general	**0**	**118**	**1**	**8**	**7**	**1**	**135**

Comparativo JULIO - AGOSTO 2022

	JULIO			AGOSTO		
TIPO DE SERVICIO	TOTAL SERVICIOS COMPLETOS	DÍAS	VALOR	TOTAL SERVICIOS COMPLETOS	DÍAS	VALOR
24H - CON ARMA	0	0	$ -	0	0	$ -
24H - SIN ARMA	118	30	$ 1.142.779.968	118	30	$ 1.142.779.968
12H L-S DIURNO SIN ARMA	8	30	$ 25.440.016	8	30	$ 25.440.016
12H L-V DIURNO SIN ARMA	1	30	$ 3.414.408	1	30	$ 3.414.408
12H L-D DIURNO SIN ARMA	7	30	$ 30.354.562	7	30	$ 30.354.562
12H L-D NOCTURNO SIN ARMA	1	30	$ 5.348.210	1	30	$ 5.348.210
TOTAL SERVICIOS	135		**$ 1.207.337.164**	135		**$ 1.207.337.164**
TIPO DE SERVICIO	TOTAL SERVICIOS PARCIALES	DÍAS	VALOR	TOTAL SERVICIOS PARCIALES	DÍAS	VALOR
TOTAL SERVICIOS	0		**$ -**	0		**$ -**
TOTAL GENERAL A+B						
	SUMA	PROMEDIO	SUMA	SUMA	PROMEDIO	SUMA
	135		**$ 1.207.337.164**	135		**$ 1.207.337.164**

Tipo de Unidad Operativa por Localidad

LOCALIDAD	ADOLECENCIA	ADULTEZ	ADULTO MAYOR	FAMILIA	GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL	INFANCIA	JUVENTUD	PRIMERA INFANCIA	Total general
ENGATIVA		2	4	5	3	1	1	15	31
FONTIBÓN			1	1	2	1	1	8	14
SUBA	1		1	2	6	4		18	32
USAQUEN			1	2	3			11	17
Total general	**1**	**2**	**7**	**10**	**14**	**6**	**2**	**52**	**94**

SS-CER-325105
SC-CER-150851
SA-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313

2. INSTALACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

El día 24 del mes de AGOSTO de 2022 se Instalaron dos Servicio de Vigilancia Humana sin arma 24 horas permanentes en el JI FUNTALENTUM

LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

El día 24 del mes de AGOSTO de 2022 se levantaron 2 servicio de Vigilancia Humana recorredores sin arma 24 horas permanentes (JI Botoncillo y JI Doradito Lagunero) los cuales fueron reubicados en JI Funtalentum con el propósito de no incrementar valor de factura

3. INSTALACION DE MEDIOS TECNOLOGICOS

Durante el mes de AGOSTO de 2022 No se Instalaron MT nuevos.

Durante el mes de AGOSTO de 2022 se instalaron MT adicionales

FECHA	SEDE	N° DE CAMARAS	N° DVR	N°MONITORES	DOMO PTZ
29/08/2022	PREDIO PAULO FREILE - FONTANA	2	1	0	0
5/08/2022	CENTRO RENACER	4	0	0	0

4. NOVEDADES DE PÉRDIDAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2022.

Durante el mes de AGOSTO de 2022 No se reportó perdida de activos de SDIS

5. VARIOS

1 de AGOSTO de 2022 se realiza entrega de EPP de Bioseguridad para todos los vigilantes del contrato SDIS Grupo #1













SS-CER-325105
SC-CER-150851
SA-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313

icontec ISO 28000
SS-CER-325105

icontec ISO 9001
SC-CER-150851

icontec ISO 14001
SA-CER-321284

icontec ISO 18788
SP-CER-878406

BASC
COLBOG 00944-1-2

CCS
GS 313

4 de AGOSTO de 2022 se realiza entrega botiquín emergencia a los puestos del grupo #1













CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Unificado para Contratistas

icontec ISO 28000
SS-CER-325105
icontec ISO 9001
SC-CER-150851
icontec ISO 14001
SA-CER-321284
icontec ISO 18788
SP-CER-878406
BASC
COLBOG 00944-1-2
CCS
GS 313

4 de AGOSTO de 2022 se da cumplimiento al día de movilidad sostenible





8 de AGOSTO de 2022 se realiza revisión preoperacional a las motocicletas de los supervisores del contrato SDIS





8 de AGOSTO de 2022 se cumple con la cláusula ambiental APAGON



CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC Registro Unificado para Contratistas

SS-CER-325105
SC-CER-150851
SA-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313





13 de AGOSTO de 2022 se realizaron pruebas de alcoholemia al personal de vigilantes con resultados negativos









CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Unificado para Contratistas

icontec ISO 28000
SS-CER-325105
icontec ISO 9001
SC-CER-150851
icontec ISO 14001
SA-CER-321284
icontec ISO 18788
SP-CER-878406
BASC
COLBOG 00944-1-2
CCS
GS 313

17 de AGOSTO de 2022 se realiza con el personal del contrato SDIS diligenciamiento de BATERIA DEL RIESGO PSICOSOCIAL





18 de AGOSTO de 2022 se realiza evaluación del SIS en las instalaciones del Centro Hogar el Camino





19 de AGOSTO de 2022 se realiza Capacitación virtual a los supervisores SDIS sobre seguridad vial.



CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Unificado para Contratistas

SS-CER-325105
SC-CER-150851
SA-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313

20 de AGOSTO de 2022 por fuertes vientos se caen las carpas que están ubicadas en la plazoleta y en frente del teatro se retiran los soportes y se dejan en piso para evitar accidentes, se reporta a la Subdirección Usaquén





25 de AGOSTO de 2022, operarios del acueducto intervinieron la válvula que está en el perímetro del Hospital Simón Bolívar, por solicitud del Hospital y no informaron a SDIS, los obreros del acueducto cambiaron una válvula y cerraron la que suministra el agua al CDC Servita, novedad reportada a Subdirección Usaquén





icontec ISO 28000
SS-CER-325105
icontec ISO 9001
SC-CER-150851
icontec ISO 14001
SA-CER-321284
icontec ISO 18788
SP-CER-878406
BASC
COLBOG 00944-1-2
CCS
GS 313

6. TRASLADOS

Dando cumplimiento a las Obligaciones Contractuales #21 que reza: *Rotar a los vigilantes dentro de los puestos de vigilancia objeto del contrato, previa coordinación con el supervisor del contrato designado por la SECRETARÍA.* Por lo anterior se realizaron diferentes rotaciones en el mes de AGOSTO 2022

7. REPORTE CERTIFICACIONES DE SERVICIO AGOSTO 2022

UNIDAD OPERATIVA	DESCRIPCIÓN (DETALLES) DE LA NOVEDAD	ACTIVIDAD REALIZADA POR LA EMPRESA
Albergue Bosque Popular		
CASA DE LA JUVENTUD ENGATIVA - ALDEA DE PENSADORES	100% SATISFACCION CON EL SERVIICO PRESTADO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA EN ESTA UNIDAD OPERATIVA	
CENTRO AMAR ENGATIVA LIDERES DE PAZ	PRESTACION SERVICIO DE FORMA SATISFACTORIA	
CENTRO CRECER LOS ANGELES		
Centro día Cerezos		
Centro Dia El Bosque -Engativá	CONTINUAR PRESTANDO EL SERVICIO COMO LO REQUIERE LA SDIS	
Centro Dia Luz de Esperanza		
CIP Renacer	CUMPLIMIENTO A CABALIDAD SIN EMBARGO SE REQUIERE FORTALECER EL EQUIPO DE TRABAJO EN LAS RONDAS PERMANENTES DE LA ZONA SUR Y NORTE POR PRESENCIA DE RECICLADORES EN EL PERIMETRO	SE DA REINDUCCIÓN AL PERSONAL DE VIIGLANTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE SUS CONSIGNAS
CIP. Centro Juvenil Camilo Torres	PARA EL PERIODO EVALUADO NO SE PRESENTÓ NINGUNA NOVEDAD, ES IMPORTANTE RESALTAR LA CALIDAD HUMANA DE LOS GUARDAS Y SU COMPROMISO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
CIP. Centro Juvenil Jairo Aníbal Niño	SERVICIO SE REALIZO SIN DIFICULTAD, REALIZANDO PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	
Comisaría Engativá I		
Comisaría Engativá II-sede Nueva		

Hogar el Camino		
Integración Social Adultos con oportunidades - BRIGADAS EN CALLES	CANCELAR SOLICITUD DE TRASLADO	
J.I Engativá		
J.I Estrada satélite	SE CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO	
J.I Garces Navas		
J.I Los Cerezos – Obra		
J.I Los Cerezos		
J.I Plazuelas del Virrey		
J.I San Marcos		
J.I satélite Las Ferias		
J.I Villa Amalia		
J.I Wawakunapak yachahuna wasi- Normandia		
J.I. Bellavista	FUERON CORTADOS LOS CABLES DE LA CERCA ELECTRICA QUE SE ENCEUNTRA EN EL PATIO DEL JI SE SOLICITA EL ARREGLO DEBIDO QUE EL SECTOR SE ENCUENTRA ALTA VULNERABILIDAD	SE INFORMA NUEVAMENTE QUE ESTE TIPO DE ARREGLOS ESTA FUERA DEL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE VIIGLANCIA
J.I. Las Ferias (RAYITO DE LUNA)		
J.I. pájara Pinta – Modular		
J.I. Villa Cristina		
JI SAUCES	HASTA EL MOMENTO CUMPLEN CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO DEL CONTRATO	
Predio Zarzamora	100% SATISFACCION CON EL SERVIICO PRESTADO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA EN ESTA UNIDAD OPERATIVA	
Subdirección Local y C.D.C Santa Helena		
CASA AMBITO FAMILIAR – FONTIBON		
Casa Juvenil Fontibón HUITACA	PARA EL MES DE AGOSTO NO SE PRESENTÓ INCONVENIENTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	

SS-CER-325105
SC-CER-150851
SA-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313

Centro Amar Fontibón	EL PERSONAL CUMPLE A SATISFACCION CON TODAS SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Centro Crecer Fontibón	LA SUPERVSIÓN DEL CONTRATO REALIZA VISITAS FRECUENTES E INFORMA FRENTE A NOVEDDES O DIRECTRICES, LOS GUARDAS DE SEGURIDA TIENEN UN TRATO DE CALIDAD Y CALIDEZ CON PARTICIPANTES Y SUS FAMILIAS AL IGUAL QUE CON FUNCIONARIOS	
CENTRO DIA FONTIBON AMARU	SE SOLICITA UNA GUARDA PERMANENTE PARA LA UNIDAD	SE ENCONTRABA ASIGNADO UN RELEVANTE EN VISTA A RENUNCIA DE TITUTLAR, A LA FECHA YA SE CUBRIO ESTA NOVEDAD
Comisaria Fontibon		
J.I El portal		
J.I La Giralda	EL SERVICIO DE VIGILANCIA ESTA ATENTO FRENTE A LOS BIENES QUE SE RETIRAN DE LA UNIDAD OPERATIVA	
J.I Rafael Pombo		
J.I Sabana Grande		
J.I. Casa del Pensamiento MISAK	EL PERSONAL DE SEGURIDAD HA CUMPLIDO CON SUS FUNCIONES A CABALIDAD CARACTERIZANDOSE POR EL RESPETO HACIA EL TALENTO HUMANO, NIÑOS (AS) Y PADRES DE FAMILIA, GENERANDO ESPACIOS SEGUROS	
J.I. La Cabaña Fontibón		
J.I. OSO DE ANTEOJOS	SE FELICITA AL EQUIPO DE VIGILANCIA POR SU BUEN DESEMPEÑO EN LOS PROCESO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL JI	
Sub. Local Fontibón	EL SERVICIO SE HA VENIDO PRESTANDO DE MANERA ADECUADA, SE EFECTUARON TRASLADOS POR REUBICACION Y RENUNCIAS SIN AFECTAR EL SERVICIO	
JI LOS PINOS - JI CURRUCUTU		
Bodega Archivo General		
CAIDSG		
Casa de Juventud - Diego Felipe Becerra		
Centro Amar Suba		

Centro Crecer Suba La Gaitana	EXCELENTE DISPOSICION Y SERVICIO POR PARTE DE LAS GUARDAS DE SEGURIDAD	
Centro Crecer Suba Rincon		
Centro Día Suba		
Centro Forjar Suba	RECONOCIMIENTO A LOS COMPAÑEROS DE SEGURIDAD POR SU EXCELENTE LABOR Y COMPROMISO	
CIF Botoncillo de Agua		
Comisaria Suba 3		
Comisaría Suba 4		
J.I Gloria Lara	CUMPLEN CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS, SERVICIO DE VIGILANCIA SATISFACTORIO	
J.I Helvetia		
J.I La Manuelita (LUCIERNAGA FELIZ)		
J.I Suba		
J.I. Acunar El Castorcito		
J.I. Aures 2 (HAMACA DE SUEÑOS)		
J.I. Doradito Lagunero		
J.I. El Rubí		
J.I. Julio Flórez		
J.I. La Chucua		
J.I. Los Comuneros Norte		
J.I. Los Nuevos Timanquitos		
J.I. Los Timanquitos		
J.I. San Cayetano		
J.I. Valle de la Sabiduría/pensamiento/RANITA DORADA		
JI ARCO IRIS (CARLOS PIZARRO)		
JI Juego de Colores		
Predio Compartir - Bosque Encantado suba		
Predio Paulo Freile – Fontana		


JI Funtalentum		
Subdirección Local de Suba		
Centro Crecer Usaquén		
CENTRO DIA		
Comisaría Usaquén 1		
Comisaría Usaquén 2		
J.I Buenavista		
J.I Obra Suiza		
J.I Verbenal		
J.I. Babilonia		
J.I. Barrancas		
J.I. Horizonte		
J.I. Las Orquídeas		
J.I. Santa Cecilia Nueva Sede		
J.I. Sol Naciente		
J.I. Tibabita	NO SE REPORTARON NOVEDADES DURANTE EL MES, SE PRESTA EL SERVICIO DE MANERA INTEGRAL	
JI ALELI		
Predio 183		
Subdirección Local y C.D.C Servitá	VERIRFICACION NOVEDAD CORREO ENVIADO SOLICITUD CARTA DE FUNCIONARIOS PISCINA SOLICITANDO CAMBIO DE UNA GUARDA	EN REUNION CON LA SEÑORA SUBDIRECTORA PAOLA MESA SE TRATO ESTE TEMA ENTRE CARIOS QUEDANDO CERRADA LA NOVEDAD

SS-CER-325105
SC-CER-150851
SA-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313

icontec ISO 28000
SS-CER-325105
icontec ISO 9001
SC-CER-150851
icontec ISO 14001
SA-CER-321284
icontec ISO 18788
SP-CER-878406
BASC
COLBOG 00944-1-2
CCS
GS 313

8. **CAPACITACIONES** Durante el mes de AGOSTO de 2022 se realizó capacitación de SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – REINDUCCIÓN CONSIGNAS – CONTROL ACCESO





CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Unificado para Contratistas

icontec ISO 28000
SS-CER-325105
icontec ISO 9001
SC-CER-150851
icontec ISO 14001
SA-CER-321284
icontec ISO 18788
SP-CER-878406
BASC
COLBOG 00944-1-2
CCS
GS 313

9. FORMATOS DE INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS DE LA UNIDADES OPERATIVAS

entregan 16 formatos de traslado, reintegro de bienes Grupo #1

10. FORMATO DE CONTROL PERSONAL U.O

Se entregan 17 formatos control de Personal

11. FORMATOS DE INCLUSION SOCIAL

Se entregan 01 formatos de Inclusión Social

12. VISITAS

Se entregan 74 Actas de reunión

13. CRONOGRAMA VISITAS DE AGOSTO DE 2022

1	2	3	4	5	6	7
ENGATIVA	FONTIBON	USAQUEN	SUBA	ENGATIVA		
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
FONTIBON	USAQUEN	SUBA	ENGATIVA	FONTIBON		
15	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
FESTIVO	SUBA	ENGATIVA	FONTIBON	USAQUEN		
22	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
SUBA	FESTIVO	FONTIBON	USAQUEN	SUBA		
29	**30**	**31**				
ENGATIVA	FONTIBON	USAQUEN				

CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Unificado para Contratistas

icontec ISO 28000
SS-CER-325105
icontec ISO 9001
SC-CER-150851
icontec ISO 14001
SA-CER-321284
icontec ISO 18788
SP-CER-878406
BASC
COLBOG 00944-1-2
CCS CERTIFICACION ISO 45001
GS 313
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC Registro Unificado para Contratistas

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

Información General

Fecha	Cliente	Servicio o puesto
AGOSTO 29 DE 2022	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	JI FUNTALENTUM



Descripción del riesgo o amenaza (HALLAZGOS) (Que, Quien, Como, Cuándo)

De acuerdo con la inspección de seguridad realizada a las instalaciones de JI FUNTALENTUM, con el propósito de atender su requerimiento y establecer riesgos y minimizar las vulnerabilidades, detectando lo siguiente:

- Actualmente cuenta con un Sistema de CCTV conformado por 13 cámaras de vigilancia
- Vulnerabilidad en su perímetro
- Perímetro sin cubrimiento total de CCTV lo cual puede facilitar intrusiones no autorizadas.
- Carencia de iluminación en su perímetro
- Ventanas sin rejas metálicas

icontec ISO 28000
SS-CER-325105
icontec ISO 9001
SC-CER-150851
icontec ISO 14001
SA-CER-321284
icontec ISO 18788
SP-CER-878406
BASC
COLBOG 00944-1-2
CCS
GS 313

POSIBLES CONSECUENCIAS.

Debido a las vulnerabilidades detectadas en el encerramiento del perímetro, en su iluminación y por ausencia de aditamentos de seguridad en ventanas, nos genera un Riesgo **Medio** para la seguridad de las instalaciones, personal y activos de SDIS, los cuales están a cargo de la empresa Coservipp Ltda.

- Intrusiones No autorizadas
- Hurto a dependencias
- Daños y sabotaje a las Instalaciones
- Accidentes

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

MEDIOS TECNOLOGICOS


Es importante tener en cuenta que a la fecha se cuenta con un sistema de CCTV, compuesto por 13 cámaras de vigilancia IP, en normal funcionamiento, instaladas estratégicamente al interior de las instalaciones, No cuenta con monitor para ser visualizadas, se nos informa que son monitoreadas remotamente por la empresa Sevin, sin más información.

Nota: El área del primer piso donde se ubica el vigilante no cuenta con punto eléctrico, por ende, no se podría instalar monitor ni DVR en este sector, así mismo nos informan que no se puede instalar canaletas, ductos en paredes debido al buen estado en el que se encuentran las instalaciones.



SEGURIDAD FISICA

Instalar aditamentos de seguridad en muros que limitan con casas vecinas





COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA

SS-CER-325105

SC-CER-150851

SA-CER-321284



SP-CER-878406

COLBOG 00944-1-2


GS 313




Instalar rejas y/o aditamentos de seguridad en ventanas

Instalar rejas y/o alguna protección que evite algún accidente con menores (atascamiento)




Instalar candados en rejas que limitan con el vecindario




icontec ISO 28000
SS-CER-325105

icontec ISO 9001
SC-CER-150851

icontec ISO 14001
SA-CER-321284

icontec ISO 18788
SP-CER-878406

BASC
COLBOG 00944-1-2

CCS
GS 313

VIGILANCIA HUMANA

Debido a lo extenso del área del JI FUNTALENTUM, a los activos que estan bajo la responsabilidad de Coservipp Ltda., se recomienda los siguientes servicios de vigilancia

1 servicio 24 horas permanentes sin arma ubicado en la puerta principal

1 servicio 24 horas permanentes sin arma como recorredor de los tres pisos del JI

1 servicio 24 horas permanentes sin arma ubicado en la sala de monitoreo

ILUMINACION

Instalar reflectores en el perímetro de las instalaciones





CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Unificado para Contratistas

SS-CER-325105
SC-CER-150851
SA-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313

Fecha	Cliente	Servicio o puesto
AGOSTO DE 2022	SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL	J.I. OBRA SUIZA

Información General

Descripción del riesgo o amenaza (HALLAZGOS) (Que, Quien, Como, Cuándo)

De acuerdo a la inspección de seguridad realizada a las instalaciones de JI OBRA SUIZA Localidad Usaquén con el propósito de establecer servicios de seguridad y vigilancia Humana a instalar con el propósito de minimizar las vulnerabilidades, detectando lo siguiente:

- Se observa deficiencia en la iluminación del perímetro de las instalaciones
- Se evidencia mal estado de la reja o malla que conforma el perímetro de la Unidad Operativa
- Se evidencia arboles sin poda, lo cual dificulta el enfoque de las cámaras de vigilancia

POSIBLES CONSECUENCIAS.

Debido a las vulnerabilidades detectadas en todo el perímetro de las instalaciones por ausencia de aditamentos de seguridad, Iluminación, ausencia de refuerzo en el servicio de vigilancia, nos genera un Riesgo **muy alto** para la seguridad de las instalaciones, personal y activos de SDIS, los cuales están a cargo de la empresa Coservipp Ltda.

- Intrusiones No autorizadas
- Hurto a dependencias
- Daños y sabotaje a las Instalaciones

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD HUMANA

- Instalar un (01) Servicio de Vigilancia Humana 24 horas permanentes sin arma, en vista que a la fecha se encuentran almacenados varios activos de la SDIS, el área es muy extensa para el control de un solo vigilante, como antecedente se tiene la intrusión no autorizada de personal con el propósito de sustraer activos de la entidad

COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA

VISION NOCTURNA DEL PERIMETRO OBRA SUIZA








Cordialmente.

WILLIAM H. GOMEZ M.
Coordinador Contrato SDIS G1
Coservipp Ltda.

FABIO HERNANDO PORTILLA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 800163265-6

SS-CER-325105
SC-CER-150851
SA-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313

COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA

SS-CER-325105

SC-CER-150851

SA-CER-321284

SP-CER-878406

COLBOG 00944-1-2

GS 313

7433277
3102075259
www.coservipp.com
Cra. 47a #93-78, Bogotá