COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA

Bogotá D.C. Septiembre 14 de 2021

Doctor
HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA
Subdirector Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato N° 6442 - 2021
Secretaria Distrital de Integración Social
Ciudad

REF: INFORME DE GESTION AGOSTO DE 2021 GR # 1

OBJETO: "VF PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDA, CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y/O SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS, PARA LOS/LAS USUARIOS/AS, FUNCIONARIOS/AS Y PERSONAS EN GENERAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES DE INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, Y PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA SDIS, DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE". GRUPO 1

Mediante el presente me dirijo a usted para presentar el informe de Gestión, así:

1. PRESTACION DEL SERVICIO

Servicios de Vigilancia prestados por la empresa Coservipp Ltda durante el mes de AGOSTO de 202

LOCALIDAD	24H - CON ARMA	24H - SIN ARMA	12H L-S DIURNO SIN ARMA	12H L-V DIURNO SIN ARMA	12H L-D DIURNO SIN ARMA	12H L-D NOCTURNO SIN ARMA	TOTAL SERVICIOS	VALOR TOTAL
ENGATIVA	2	38		2	0	0	42	$ 358.051.666
FONTIBÓN	0	19		2	0	0	21	$ 172.953.319
SUBA	0	40		3	0	1	44	$ 365.473.890
USAQUEN	1	20	1	1	6	0	29	$ 214.877.136
Total general	**3**	**117**	**1**	**8**	**6**	**1**	**136**	**$ 1.111.356.011**

Total Unidades de Vigilancia	9	351	1	8	6	1	376
Porcentaje Inclusión Social	3	105	0	2	2	0	113
Exámenes psicofísicos o de actitud psicoforma	9						

Comparativo JULIO – AGOSTO 2021

JULIO				AGOSTO			
TIPO DE SERVICIO	TOTAL SERVICIOS COMPLETOS	DÍAS	VALOR	TIPO DE SERVICIO	TOTAL SERVICIOS COMPLETOS	DÍAS	VALOR
24H - CON ARMA	3	30	$ 26.884.884	24H - CON ARMA	3	30	$ 26.884.884
24H - SIN ARMA	117	30	$ 1.029.446.613	24H - SIN ARMA	117	30	$ 1.029.446.613
12H L-S DIURNO SIN ARMA	7	30	$ 20.223.798	12H L-S DIURNO SIN ARMA	8	30	$ 23.112.912
12H L-V DIURNO SIN ARMA	1	30	$ 3.414.408	12H L-V DIURNO SIN ARMA	1	30	$ 3.414.408
12H L-D DIURNO SIN ARMA	6	30	$ 23.638.206	12H L-D DIURNO SIN ARMA	6	30	$ 23.638.206
12H L-D NOCTURNO SIN ARMA	1	30	$ 4.858.988	12H L-D NOCTURNO SIN ARMA	1	30	$ 4.858.988
TOTAL SERVICIOS	135		**$ 1.108.466.897**	TOTAL SERVICIOS	136		**$ 1.111.356.011**
TIPO DE SERVICIO	**TOTAL SERVICIOS**	**DÍAS**	**VALOR**	**TIPO DE SERVICIO**	**TOTAL SERVICIOS**	**DÍAS**	**VALOR**
12H L-V DIURNO SIN ARMA	1	5	$ 481.519				
TOTAL SERVICIOS	1		**$ 481.519**	TOTAL SERVICIOS	0		**$ -**
TOTAL GENERAL A+B				**TOTAL GENERAL A+B**			
	SUMA	**PROMEDIO**	**SUMA**		**SUMA**	**PROMEDIO**	**SUMA**
	136		**$ 1.108.948.416**		136		**$ 1.111.356.011**

Tipo de Unidad Operativa por Localidad

Etiquetas de fila	ADOLECENCIA	ADULTEZ	ADULTO MAYOR	FAMILIA	GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL	INFANCIA	JUVENTUD	PRIMERA INFANCIA	Total general
ENGATIVA		2	4	5	3	1	1	14	30
FONTIBÓN			1	1	2	1	1	8	14
SUBA	1		2	2	5	4		18	32
USAQUEN			1	2	3			11	17
Total general	**1**	**2**	**8**	**10**	**13**	**6**	**2**	**51**	**93**

2. INSTALACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

Durante el mes de AGOSTO de 2021 No se Instalaron servicios de Vigilancia Humana

3. INSTALACION DE MEDIOS TECNOLOGICOS

Durante el mes de AGOSTO de 2021 se Instalaron los siguientes Medios Tecnológicos:

1. COMISARIA FONTIBON 8 CAMARAS VIG.
2. OBRA SUIZA (3 CAMARAS ADICIONALES)
3. CDJ DIEGO FELIPE BECERRA (1 CAMARA ADICIONALES)
4. HOGAR EL CAMINO (6 CAMARAS ADICIONALES)

4. NOVEDADES DE PÉRDIDAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021.

A la fecha no se presenta ningún reporte de pérdidas de elementos de SDIS como se puede evidenciar en las certificaciones de prestación del servicio.

5. VARIOS

1 de AGOSTO de 2021 se realiza entrega de EPP de Bioseguridad para todos los vigilantes del contrato SDIS Grupo #1










COSERVIPP

SEGURIDAD PRIVADA

















Dir. Cra 47A 93 78. B. la Castellana
Tel. 743 3277

4 de Agosto se realiza capacitación de Medios Tecnológicos.



6 de AGOSTO de 2021 se realizó capacitación sobre Derechos Humanos y uso de la fuerza en todas las unidades operativas






9 de AGOSTO se detecta fuga visible en el registro principal de la Unidad Operativa JI DORADITO LAGUNERO



09 de AGOSTO de 2021 se realizó capacitación sobre controles en parqueaderos y en bicicleteros en todas las Unidades Operativas





19 de AGOSTO de 2021 JI CASTORCITO se presentó fuga de agua del baño en el tercer piso y se filtró por la lampara del segundo piso que da a las escaleras






21 de AGOSTO de 2021 se realizó ejercicio de polígono y capacitación manejo de armas de fuego a los supervisores de Coservipp Ltda asignados al contrato SDIS





31 de Agosto de 2021 Subdirección Fontibón, se evidencia fuga de agua en lavamanos que se encuentra ubicado en el Parqueadero





31 de Agosto de 2021 J.I. Sabana Grande por orden de la Coordinadora Yely Pileros no se realiza cierre de ninguna área y tampoco permite instalación de sellos de seguridad, la auxiliar administrativa Diana Sánchez está dejando dinero sin saber de su cuantía encima de su escritorio. Por lo anterior manifestamos que la empresa de vigilancia No asume ninguna responsabilidad por perdida de dinero.



FORMATOS DE INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS DE LA UNIDADES OPERATIVAS

Se entregan 32 formatos de traslado, reintegro de bienes Grupo #1

6. FORMATO DE CONTROL PERSONAL U.O

Se entregan 19 formatos control de Personal

7. FORMATOS DE INCLUSION SOCIAL

No se entregan formatos de Inclusión Social

8. CRONOGRAMA VISITAS DE AGOSTO DE 2021

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1
2	3	4	5	6	7	8
ENGATIVA	FONTIBON	USAQUEN	SUBA	ENGATIVA		
9	10	11	12	13	14	15
FONTIBON	USAQUEN	SUBA	ENGATIVA	FONTIBON		
16	17	18	19	20	21	22
	USAQUEN	SUBA	ENGATIVA	FONTIBON		
23	24	25	26	27	28	29
USAQUEN	SUBA	ENGATIVA	FONTIBON	USAQUEN		
30	31					
SUBA	ENGATIVA					

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Información General

Fecha	Cliente	Servicio o puesto
AGOSTO 6 DE 2021	SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL	CENTRO HOGAR EL CAMINO

Descripción del riesgo o amenaza (HALLAZGOS) (Que, Quien, Como, Cuándo)

De acuerdo a la inspección de seguridad realizada a las instalaciones de CENTRO HOGAR EL CAMINO Localidad Engativá con el propósito de establecer servicios de seguridad y vigilancia Humana, controles y sistema de CCTV a instalar con el propósito de minimizar las vulnerabilidades, detectando lo siguiente:

- Se observa deficiencia en la iluminación del perímetro de las instalaciones
- Se evidencia mal estado de la cerca eléctrica instalada el perímetro de la Unidad Operativa
- Se evidencia arboles sin poda, lo cual dificulta el enfoque de las cámaras de vigilancia
- Se observaron algunos puntos muertos donde es necesario la instalación de cámaras de vigilancia adicionales

POSIBLES CONSECUENCIAS.

Debido a las vulnerabilidades detectadas en todo el perímetro de las instalaciones por ausencia de aditamentos de seguridad, Iluminación deficiente, ausencia de refuerzo en el

servicio de vigilancia, nos genera un Riesgo **muy alto** para la seguridad de las instalaciones, personal y activos de SDIS, los cuales están a cargo de la empresa Coservipp Ltda.

- Intrusiones No autorizadas
- Salida de participantes por el perímetro sin autorización
- Hurto a dependencias
- Daños y sabotaje a las Instalaciones
- Realización actividades No autorizadas

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


HUMANA

- Instalar un (01) Servicios de Vigilancia Humana 12 horas nocturnas permanentes sin arma


MEDIOS TECNOLOGICOS

- Instalar 5 cámaras de vigilancia adicionales al sistema que se encuentra funcionando actualmente


INGRESO PEATONAL Y VEHICULAR



INGRESO OFICINAS ADMINISTRATIVAS



FACHADA CASA NUEVA



PARTE POSTERIOR GIMNASIO



GRADAS – DOMO PTZ



Reubicar cámaras de vigilancia actuales

Cámara interior cocina reubicar en la parte exterior tomando la entrada y la zona verde.
Cámara parte de tendederos de ropa correr para atrás para que tenga mejor cobertura y no la tapen los participantes

- Realizar mantenimiento correctivo a la cerca eléctrica





GENERAL

- Realizar poda de los arboles que obstruyen el enfoque de las cámaras de vigilancia





ARBOL QUE OBSTRUYE ENFOQUE Y VISIBILIDAD




- Realizar mantenimiento correctivo de los reflectores del perímetro y áreas comunes de la Unidad Operativa

VISION NOCTURNA DEL PERIMETRO AREAS COMUNES DE CENTRO HJOGAR EL CAMINO

DIA



NOCHE









COSERVIPP

SEGURIDAD PRIVADA









ISO 9001

ISO 14001

ISO 28000

BASC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

CERTIFICACIÓN CCS Consejo Colombiano de Seguridad ISO 45001

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC® Registro Uniforme para Contratistas

Dir. Cra 47A 93 78. B. la Castellana
Tel. 743 3277

COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA

Información General

Fecha	Cliente	Servicio o puesto
AGOSTO 18 DE 2021	SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL	COMISARIA 1 ENGATIVA

Descripción del riesgo o amenaza (HALLAZGOS) (Que, Quien, Como, Cuándo)

De acuerdo a la inspección de seguridad realizada a las instalaciones de COMISARIA 1 ENGATIVA Localidad Engativá con el propósito de establecer servicios de seguridad y vigilancia Humana, controles y sistema de CCTV a instalar con el propósito de minimizar las vulnerabilidades, detectando lo siguiente:

- Se observa ausencia de sistema de CCTV
- Se observaron algunos puntos muertos donde es necesario la instalación de cámaras de vigilancia
- Se observa incumplimiento por parte de los funcionarios de diligenciamiento de registro en minuta y facilitar la requisa de paquetes y bolsos
- Se evidencia el traslado de bienes de un área a otra sin la debida notificación de estos movimientos
- Se obtiene información de ingresos de personal ajeno a las dependencias (amigos, familiares)

POSIBLES CONSECUENCIAS

Debido a la vulnerabilidad detectada por la ausencia de sistema de CCTV e incumplimiento de protocolos de seguridad por parte de los funcionarios, igualmente por la carencia de refuerzo en el servicio de vigilancia, nos genera un Riesgo **muy alto** para la seguridad de las instalaciones, personal y activos de SDIS, los cuales están a cargo de la empresa Coservipp Ltda.

- Intrusiones No autorizadas
- Hurto de activos y papelería

COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

HUMANA

- Instalar un (01) Servicio de Vigilancia Humana 12 horas diurnas de L - V sin arma

MEDIOS TECNOLOGICOS

- Instalar 4 cámaras de vigilancia así:

INGRESO A COMISARIA



PASILLO OFICINA DE SEGUIMIENTO



PASILLO PRINCIPAL



ARCHIVO



Dir. Cra 47A 93 78. B. la Castellana
Tel. 743 3277

OTRAS RECOMENDACIONES

- No retirar el vigilante de la portería para apoyo en audiencias, domicilios, entre otros.
- Todo movimiento de activos dentro de la comisaria reportar a la encargada de inventarios y vigilancia
- Apoyar a los vigilantes en su cumplimiento de protocolo de requisas
- Diligenciamiento total de la minuta de ingreso y salida de personal

Información General

Fecha	Cliente	Servicio o puesto
AGOSTO 2 DE 2021	SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL	J.I. OBRA SUIZA

Descripción del riesgo o amenaza (HALLAZGOS) (Que, Quien, Como, Cuándo)

De acuerdo a la inspección de seguridad realizada a las instalaciones de JI OBRA SUIZA Localidad Usaquén con el propósito de establecer servicios de seguridad y vigilancia Humana, controles y sistema de CCTV a instalar con el propósito de minimizar las vulnerabilidades, detectando lo siguiente:

- Se observa deficiencia en la iluminación del perímetro de las instalaciones
- Se evidencia mal estado de la reja o malla que conforma el perímetro de la Unidad Operativa
- Se evidencia arboles sin poda, lo cual dificulta el enfoque de las cámaras de vigilancia

POSIBLES CONSECUENCIAS.

Debido a las vulnerabilidades detectadas en todo el perímetro de las instalaciones por ausencia de aditamentos de seguridad, Iluminación, ausencia de refuerzo en el servicio de vigilancia, nos genera un Riesgo **muy alto** para la seguridad de las instalaciones, personal y activos de SDIS, los cuales están a cargo de la empresa Coservipp Ltda.

- Intrusiones No autorizadas
- Hurto a dependencias
- Daños y sabotaje a las Instalaciones

COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

HUMANA

- Instalar un (01) Servicios de Vigilancia Humana 12 horas nocturnas permanentes sin arma

MEDIOS TECNOLOGICOS

- Instalar una sirena en la parte posterior de las instalaciones, la cual el vigilante activara al momento de observar personal sospechoso junto al encerramiento de las instalaciones
- Instalar en el perímetro 4 cámaras de vigilancia adicionales.

GENERAL

- Realizar mantenimiento correctivo de la reja o cerca que conforma la barrera perimetral de la Unidad Operativa









Dir. Cra 47A 93 78. B. la Castellana
Tel. 743 3277

- Realizar mantenimiento correctivo de los reflectores que se encuentran en mal estado, fuera de servicio
- Realizar Instalación de reflectores adicionales en el perímetro, lo cual apoya para el buen funcionamiento de las cámaras de vigilancia a instalar

VISION NOCTURNA DEL PERIMETRO OBRA SUIZA








COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA





Cordialmente



WILLIAM H. GOMEZ M.
Coservipp Ltda
Coordinador Contrato SDIS Grupo # 1.
Consultor SVSP

Dir. Cra 47A 93 78. B. la Castellana
Tel. 743 3277