Popayán, 26 octubre 2022

Presentado a:
**JAIR RICARDO VAQUIRO OLAYA**
Supervisor Contrato No 0175/ 26- 01-2022.

Presentado por:
**JHONNY EFREN TORRES RODRIGUEZ**
Contratista.

**Asunto:** Informe de actividades desarrolladas desde el 26 de mayo al 25 de junio del 2022.

En el marco del contrato No.175/ 26- 01-2022, el cual tiene por objeto "Prestar los servicios profesionales, como apoyo al cumplimiento de las actividades 1.1 y 2.1 en el marco del proyecto interno 22031 en los municipios de San Sebastián, Almaguer, La Vega, La Sierra, Rosas, Sotará y Timbío que permita la implementación y consolidación de las estrategias de protección, conservación, rehabilitación, recuperación y reforestación de ecosistemas estratégicos en el departamento del Cauca." Doy a conocer las acciones adelantadas en cumplimiento del objeto contractual hasta la fecha.

## RESUMEN

Se brindó apoyo técnico a los profesionales de planta de la Subdirección de Gestión Ambiental y a la coordinación del proyecto POAI 22031, dando cumplimiento:

- Obligación 2 la cual consiste en coadyuvar en las labores de pre-alistamiento, mediante la realización de caracterización de los predios.
- Obligación 4, consistente en la priorización, validación, georreferenciación de polígono y el perímetro de cada predio.
- Obligación 5, entrega de materiales e insumos para el establecimiento.
- Obligación 7, Consiste en el seguimiento y verificación en campo del estado de (151) hectáreas establecidas en la vigencia 2021.

## SEMANA DE 26 MAYO AL 5 DE JUNIO 2022

- En cumplimiento a la obligación 2 y 4, se realizaron actividades de Caracterización, Priorización, Validación y Georreferenciación de 13 Has, para implementación del proceso de conservación de ecosistemas estratégicos en los municipios de Timbo y La Sierra, de las cuales 9Has son para el establecimiento de la H.M.P. Restauración Activa y 4 Has para el establecimiento de H.M.P Restauración Pasiva,

| PROPIETARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | H.M. P | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R. A | R. P | |
| Fanny Martínez | Timbio | Altillo Alto | El Caracol | 0 | 1 | En el recorrido realizado al predio el caracol se evidencio, buena cobertura vegetal en la parte del humedal y en la rivera de la quebrada chambindo la cual vierte al Rio Timbío.<br>El predio no cuenta con aislamiento que proteja el relicto de bosque, el humedal y el nacimiento los cuales se encuentran en la parte baja del potrero, causando contaminación y deterioro al ecosistema y por ende a las personas que utilizan el recurso hídrico que sale de la finca. |
| Efraín Conejo | Timbio | Altillo Alto | La Esperanza | 1 | 0 | El predio la esperanza presenta buena cobertura vegetal nativa alrededor del potrero y dos nacimientos los cuales se encuentra desprotegido sin aislamiento y requiere de protección para su conservación y recuperación. |
| Mildred Benavidez | Timbio | Hato | El Rincón | 5 | 0 | El predio presenta un humedal y un lago en medio del potrero los cuales no cuentan con un aislamiento que proteja estos ecosistemas estratégicos, además estos se conectan con un relicto de bosque el cual se encuentra al |

| PROPIETARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | H.M. P | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R. A | R. P | |
| | | | | | | margen derecho de la quebrada, el humedal requiere de protección y enriquecimiento vegetal pera su conservación y recuperación de estos ecosistemas tan importantes. |

| PROPIETARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | H.M. P | | SITUACIÓN ENCONTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R. A | R. P | |
| Omar Díaz | La Sierra | Buenos aires | La Estrella | 1 | 0 | En el recorrido realizado al predio la estrella se evidencio que el señor Omar ha venido realizando proceso de reforestación con árboles nativos de igual forma se observó que el predio cuenta con relicto de bosque y cuenta con un nacimiento que surte de agua a 3 familias, el predio no cuenta con aislamiento que proteja el relicto de bosques y el Nacimiento de agua. |
| Javier Ausecha | La Sierra | Las Delicias | Plan Los Naranjos | 1 | 1 | El predio plan los naranjos presenta buena cobertura vegetal, dos nacimientos que son afluentes a la microcuenca San pedro, y surten de agua a una familia e indirectamente se benefician más de 15 familias que viven al alrededor de la quebrada, el recurso hídrico es utilizado en mayor proporción en la actividad agropecuaria y para uso doméstico.<br>En el recorrido realizado al predio se evidencio que este no cuenta con medidas de protección para la conservación del ecosistema, por lo que se priorizo este predio para la implementación del proceso de conservación de los ecosistemas estratégicos con la H.M.P Restauración Pasiva. |
| Leonardo F Burbano | La Sierra | Santa Lucia | Potrerito | 1 | 0 | Predio que cuenta con una buena zona boscosa al alrededor de la fuente hídrica de la cual se beneficia una familia, en el recorrido se observó que el predio no tiene aislamiento que proteja el área en donde se encuentra el relicto de bosque y el afluente hídrico, por lo que se priorizo este predio para su protección y conservación esto debido a su importancia ecosistémica, en donde se implementara la H.M.P Restauración Pasiva |
| Jaime Mamian C | La Sierra | Apartadero | El Chorro | 0 | 1 | El predio presenta abundante cobertura vegetal en rastrojo Bajo, cordoncillo y chilco, tiene dos nacimientos de agua los cuales sirven de solución de agua para la familia, en el recorrido se observó que el predio no cuenta con aislamiento de protección del área en reserva, por lo que se considera importante implementar el proceso de conservación de ecosistemas para proteger y recuperar estos ecosistemas, en donde se implementara el proceso de Restauración Pasiva. |
| Lucy Yadira Hoyos | La Sierra | Naranjal | El Jigual Y bocatoma don Reyes | 0 | 0,5 | Predio que se encuentra alrededor de un cultivo de café, el cual está siendo afectado por el vecino con la ampliación de la finca y la fertilización al café, ya que el nacimiento de donde se abastecen la comunidad de la vereda el naranjal se encuentra a 3 metros de la finca. El predio cuenta con varios relictos de bosques los cuales se encuentran bastantes fragmentado y desprotegido sin aislamiento por lo que se priorizo para la implementación del proceso de conservación, en la H.M.P Restauración Pasiva. |
| | | | Bocatoma don Reyes | 0 | 0,5 | El predio presenta buena cobertura vegetal de bosque ripario, se encuentra alrededor de la quebrada don Reyes y Riga al rio san pedro. El nacimiento que surte de agua a la bocatoma y esta a su vez a la vereda el Naranjo, limita con un cultivo de Café en la parte de arriba, el predio no cuenta con aislamiento que lo proteja por lo que se priorizo para la implementación del proceso de conservación de ecosistemas estratégicos con el establecimiento de la H.M.P Restauración Pasiva. |

SEMANA DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2022

- En cumplimiento de la Obligación 5, Se realizó la entrega de material e insumos para la implementación del proceso de conservación de ecosistema estratégicos municipio de Sotará en la Vereda La Catana – sector Rio Blanquito, el Gobernador del Cabildo Rio Blanquito, Jaime Darío Majin con C.C. 18.393.790, delegó para recibir los insumos del proyecto al señor Jaime Jairo Alonzo Palechor con C.C 16.650.803, cabe aclarar que los insumos se entregaron en presencia de la comunidad y de los beneficiarios, los insumos y material para la implementación de

las 10 Has en la zona las cuales se establecerán en la siguiente H.M.P 5 Has en restauración Pasiva y 5 Has en restauración Activa. Se entregaron 880 postes (cabe aclarar que se entregaron 200 postes y el restante, es decir, 680 se compraron en campo), 20 bultos de Alambre, 20 Kilos de Grapas, 14 bultos de Aboniza, 17 Kilos de Cal y 1690 plántulas, los cuales se los distribuirán en cantidades iguales entre los beneficiarios del proyecto 22031 del 2022. De igual forma se aclara que por solicitud de la comunidad beneficiada los insumos se repartieron por partes iguales, esto debido a que algunas personas no alcanzaron áreas y estaban molesta ya que querían participar del proyecto por lo que se toma la decisión de incluirlos. para lo mencionado queda pendiente un acta de acuerdos comunitarios, diligenciada por el gobernador del cabildo.

| PROPIETARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | H.M. P | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R. A | R. P |
| María Delia Palechor | Sotará | La Catana | La Patria | 0,50 | 0 |
| María Delia Palechor | Sotará | La Catana | La Patria | 0 | 0,50 |
| Libia María yangaga | Sotará | La Catana | El Saladito | 0 | 1 |
| Margarita Hormiga | Sotará | La Catana | Margarita | 1,5 | 0 |
| Jhon Jairo Guatapo | Sotará | La Catana | La Fortuna | 0 | 1 |
| Arcediano Alarcón | Sotará | La Catana | La Amarilla | 0 | 0,7 |
| Jaime Darío Magín | Sotará | La Catana | El Aliso | 1 | 0 |
| Jaime Darío Magín | Sotará | La Catana | Reserva Rio Blanquito | 2 | 2 |

- En cumplimiento a la Obligación 7, se realizó seguimiento del proceso de Mantenimiento del 2021, en los municipios de Rosas, La Sierra y Almaguer

| PROPIETARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | H.M. P | | SITUACIÓN ENCONTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R. A | R. P | |
| Miguel Rojas | Rosas | El Céfiro | El Céfiro | 0 | 1 | El predio el Céfiro presenta aislamiento a 3 hilos y postes anclados a 2,5m de distancias entre postes en buenas condiciones, los árboles presentan crecimiento normal sin problemas fitosanitarios y se evidencia un aumento en la vegetación del bosque. Se recomienda realizar fertilización de las plántulas y platear los árboles. Está pendiente la entregar de un bebedero el cual se acordó de llevar el año pasado para sacar el agua para el ganado. |
| Eisenover Gomes | La Sierra | Lamedero | Aguas Clara | 0 | 2 | El predio Aguas Clara presenta ganancia en la cobertura vegetal nativa y crecimiento lento en alguno de los árboles que se llevaron para el enriquecimiento vegetal, así mismo se observó que el aislamiento se encuentra en buen estado con postes anclados a 2 y 2,5m distancias entre postes y el cerco con 3 hilos de alambren de púa. Se recomienda realizar fertilización de las plántulas y platear los árboles |
| Joel marino Muñoz | Almaguer | La Resina | La Resina | 1 | 1 | El señor Joel Marino reporta que el predio ha aumentado su parte boscosa y el lote en donde estaba el potrero también ha venido ganando cobertura vegetal tipo rastrojo bajo y pasto, así mismo el aislamiento está en buen estado con postes anclados a 2, 2,5 y 3m de distancias y cerco con alambre de púas templado a 3 hilos, el pasto y el rastrojo están tapando los árboles que se sembraron, por lo que se recomendó realizar una limpia selectiva para buscar los árboles y platearlos, fertilizarlos para incentivar su crecimiento. |

**SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2022**

- En cumplimiento a la obligación 2 y 4, se realizaron actividades de Caracterización, Priorización, Validación y Georreferenciación de 7,5 Has para implementación del

proceso de conservación de ecosistemas estratégicos, lo cual se evidencia en el siguiente cuadro.

| PROPIETARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | H.M. P | | SITUACIÓN ENCONTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R. A | R. P | |
| Absalón Cabrera | Timbio | El Hato | La Elvira | 1 | 1 | El Predio presenta buenas coberturas vegetales alrededor de un humedal el cual vierte a la quebrada la chorrera que vierte al Rio Timbío, no cuenta con aislamiento que proteja el relicto de bosques ni el humedal por lo que se prioriza este predio para la implementación del proceso de conservación de ecosistemas estratégico con el fin de proteger y conservar estos importantes ecosistemas. |
| Victoria Andrea Bolaño | Timbio | El Retiro | El Roble | 0 | 0,5 | El predio el Roble presenta un nacimiento el cual surte a la quebrada los píos y vierte al Rio Roble, el predio cuenta con buena cobertura vegetal nativa, el predio es de gran importancia ecológica para la fauna y personas que se benefician directa o indirectamente del recurso hídrico. Por lo que se tuvo en cuenta para la implementación del proceso de conservación de ecosistemas estratégica. |
| Yolanda Zúñiga | Timbio | Urubamba | Bellavista | 0 | 1 | El predio Bellavista se encuentra rodeado por cultivo de café, el predio cuenta con relicto de bosque nativo y un nacimiento y en la parte baja cuenta con un lago natura el cual Riga al Rio Timbío, este nacimiento sirve como solución de agua de 5 familias que utilizan esta agua para riego y las labores domestica de la casa, el predio no cuenta con aislamiento que proteja el ecosistema, por lo que se tuvo en cuenta para incluir en el proceso de conservación de ecosistemas estratégicos. |
| Bertha Alicia rivera | Timbio | Las Guaca | El Limón | 1 | 0 | El predio el limón tiene un humedal que vierte a la quebrada Sampedro de donde se abastecen algunas familias de la vereda Pan de Azúcar, esta y esta vierte al Rio Timbío. El predio tiene relicto de bosque y Guadua, se encuentra entre potrero y cultivo de café y no cuenta con un aislamiento proteja el ecosistema ya que el ganado del lado se entra al Humedal y a la quebrada, por lo que se hace necesario realizar un proceso de conservación y proteger el área, por lo tanto, se priorizo para incluirlo en las áreas del proyecto de conservación de los ecosistemas estratégicos. |
| Margarita Cerón | Timbío | Sampedro | El Tolima | 1 | 1 | El predio tiene dos nacimientos y un humedal los cuales vierten a la quebrada Sampedro de donde se benefician varias familias de la vereda pan de Azúcar, el predio tiene buena cobertura vegetal nativa, el lote se encuentra en el centro del potrero y no cuenta con aislamiento de protección, por lo que requiere de aislamiento para la conservación y protección de este ecosistema, por eso se prioriza y se incluye dentro de los predio que se van a implementar las acciones de conservación de ecosistemas estratégicos. |
| Miguel Conejo | Timbío | Altillo Alto | El Gaucho | 0 | 1 | En la visita al predio el Gaucho se evidencio que el lote cuenta con buena cobertura vegetal, en donde se observa relicto de bosque alto y rastrojo bajo, así mismo se miró un nacimiento de agua, el cual sirve como solución de agua para algunas familias que viven en el sector, de igual forma se observó que el predio no cuenta con cerco de protección, por lo que se incluye dentro del predio priorizado para la implementación del proceso de restauración de ecosistemas estratégicos. |

## SEMANA DEL 19 AL 26 DE JUNIO 2022

- En cumplimiento de la Obligación 5, Se realizó la entrega de material e insumos para la implementación del proceso de conservación de ecosistema estratégicos municipio de San Sebastián en la vereda el Paraíso, los cuales recibió el señor Lope Chilito con C.C. 1.507.986, presidente de la Junta de Acción Comunal – JAC, en presencia de los beneficiarios y la comunidad, a quienes se le entregaron 880 postes, 20 bultos de Alambre, 20 Kilos de Grapas, 14 bultos de Agoniza, 17 Kilos de Cal y 1690 plántulas, los cuales se los distribuirán en cantidades iguales entre los beneficiarios del proyecto 22031 del 2022, esto para la implementación de 10 Has las cuales se implementaran en las siguientes H.M.P Restauración Activa 5 Has y Restauración Pasiva 5 Has. La comunidad y los beneficiarios en reunión interna entre ellos, después de la entrega de los insumos y materiales para la

implementación del proceso de conservación ecológica acordaron repartir los insumos en cantidades iguales para todos y así mismo la cantidad de áreas a establecer por usuario. Por lo cual se le solicita un acta de acuerdos comunitarios, diligenciada por el presidente de la JAC. Esta se entregará al técnico cuando se realice las visitas de seguimiento del establecimiento.

| PROPIETARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | H.M. P | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R. A | R. P |
| kener Anacona | San Sebastián | El Paraíso | Charguayaco | 0,71 | 0,00 |
| Eblin Jiménez Anacona | San Sebastián | El Paraíso | PITICUNGA | 1,00 | 0,00 |
| Milo Albeiro Guaca Astudillo | San Sebastián | El Paraíso | LA MESITA | 1,58 | 0,00 |
| Cayo Cajibioy | San Sebastián | El Paraiso | Charguayaco | 0,00 | 0,71 |
| Mari Luz Ramo | San Sebastián | El Paraiso | EL GUARANGO | 0,00 | 0,71 |
| Jesús Aliq Guaca | San Sebastián | El Paraiso | MI AMIGO | 0,00 | 0,71 |
| Modesto Ramos | San Sebastián | El Paraiso | Charguayaco | 0,00 | 0,71 |
| José Edgar Anacona | San Sebastián | El Paraiso | Barranco Alto | 0,00 | 0,75 |
| Hernán Anacona | San Sebastián | El Paraiso | El Salado | 0,00 | 0,71 |
| Lope Chilito | San Sebastián | El Paraiso | El Arbolito | 0,71 | 0,00 |
| María Elena Anacona | San Sebastián | El Paraiso | Charguayaco | 0,00 | 0,71 |
| Marleny Anacona | San Sebastián | El Paraiso | PITICUNGA | 1,00 | 0,00 |

- En cumplimiento a la obligación 7, se efectuó el seguimiento al proceso de mantenimiento de 2,5 Has, como se evidencia en el siguiente cuadro.

| PROPIETARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | H.M. P | | SITUACIÓN ENCONTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R. A | R. P | |
| Mercedes Ruiz | Almaguer | El Tablón | El Roble | 0 | 0.5 | En el recorrido realizado al predio los Roble se observó que el aislamiento se encuentra en buenas condiciones, con postes plástico y alambre de púa, las plántulas presentan un buen desarrollo sin problema fitosanitario, la comunidad ha venido realizando actividades de mantenimiento. Se recomienda realizar la fertilización en épocas de lluvias. |
| Ricardo Vivero | Rosas | La Soledad | El colegio | 0 | 2.5 | El predio presenta aislamiento en buenas condiciones y un aumento en la cobertura vegetal como rastrojo Bajo, de igual forma se evidencia una pérdida de las plántulas de más del 10% debido al que las Hormigas arriera se comieron los árboles, el señor Ricardo comenta que el realizo la aplicación del Trompax pero que a lo primero tuvo efecto pero luego siguió como si nada, por lo que se le recomendó que se realice un control biológico enterrando visera o algún animal muerto en la casa de las hormiga. |

- En cumplimiento a la obligación 2 y 4, se realizó visita de Caracterización, Priorización, Validación y Georreferenciación de 1 Has, para implementación del proceso de conservación de ecosistemas estratégicos, esta se relaciona en el siguiente cuadro.

| PROPIETARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | H.M. P | | SITUACIÓN ENCONTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R. A | R. P | |
| Edier Agudelo | Timbio | Altillo Alto | La Margaritas | 1 | 0 | El predio del señor Edier cumple con las condiciones sugerida por el proyecto ya que cuenta con buena cobertura vegetal nativa en donde se encuentran dos nacimientos de agua en la parte de arriba del predio y en la parte de abajo hay un humedal los cuales vierten a la quebrada Pambio y está al Rio Timbío, el predio colinda en la parte de arriba con un cultivo de café y en la parte de abajo con un potrero, los cuales no cuentan con aislamiento que proteja los nacimientos, el humedal y el bosque. Mirando |

| PROPIETARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | H.M. P | | SITUACIÓN ENCONTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R. A | R. P | |
| | | | | | | su importancia ecológica se priorizo para tenerlo en cuenta de incluirlo en el proceso de conservación de los ecosistemas estratégico. |


JHONNY EFREN TORRES RODRIGUEZ
**Contrato No** 175/ 26- 01-2022.

Anexo
Reporte de visitas
Listado de asistencias
Planilla de pago de seguridad social.

FOTOS



Nombre del Usuario: Ricardo Vivero
Municipio: Rosas
Vereda: La Soledad
Predio: El colegio.
Actividad: seguimiento al proceso de mantenimiento proyecto 21031-2022.
Responsable: Jhonny E Torres




Nombre del Usuario: Yolanda Zúñiga
Municipio: Timbío
Vereda: Urubamba
Predio: Bella Vista.
Actividad: priorización, viabilización, Caracterización y Georreferenciación.
Responsable: Jhonny E Torres



Nombre del Usuario:
Municipio: Timbío
Vereda: Sampedro
Predio: El Tolima
Actividad: priorización, viabilización, Caracterización y Georreferenciación
Responsable: Jhonny E Torres



Nombre del Usuario: Jairo Campo Ausecha
Municipio: La Sierra.
Vereda: Sapongo
Predio: Quebrada seca.
Actividad: priorización, viabilización, Caracterización y Georreferenciación.
Responsable: Jhonny E Torres




Nombre del Usuario: Lope Chilito
Municipio: San Sebastián
Vereda: Paraíso
Actividad: Entrega de Materiales e insumos para el establecimiento de 10 ha
Responsable: Jhonny E Torres



Nombre del Usuario: Jairo Alonso Palechor
Municipio: Sotará
Vereda: La Catana
Actividad: Entrega de Materiales e insumos para el establecimiento de 10 ha
Responsable: Jhonny E Torres



Municipio: Rosas
Vereda: El Céfiro
Predio: Céfiro
Actividad: seguimiento al proceso de mantenimiento POAI No 21031
Responsable: Jhonny E Torres



Municipio: Almaguer
Vereda: El Tablón
Predio: Los Roble
Actividad: seguimiento al proceso de mantenimiento proyecto 21031-2022
Responsable: Jhonny E Torres