CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

FORMATO No. 1 RELACIÓN DE VEHÍCULOS QUE PRESTARAN EL SERVICIO

PLACA	MARCA	MODELO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	TIPO DE VINCULACION	MPIO	RUTA (NOMBRE)	NUMERO DE RUTA	CONDUCTOR ASIGNADO	MONITORA ASIGNADA
UTY 090	NON PLUS ULTRA	2005	22	AFILIADO	ACACIAS	VEREDA SAN JUANITO A I.E CAMPESTRE SAN JOSE	1	JAIRO ENRIQUE CORREAL ALVARADO	ANGELA MARIA ROMERO MORENO
UFX 778	HYUNDAI	2010	23	CONVENIO	ACACIAS	PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A I.E CAMPESTRE SAN JOSE	2	DIEGO HUMBERTO TORRES GAITAN	ANA EDELMIRA TOVAR PARRA
SPP 880	CHEVROLET	2007	41	CONVENIO	ACACIAS	PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A I.E CAMPESTRE SAN JOSE	2	JHONATAN ALEXANDER GALVIS AMAYA	LILIANA GONGORA ORTEGA
XXB 092	CHEVROLET	2007	44	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA CECILITA, VIA GUAMAL,VAQUEROS CLUB A I.E CAMPESTRE SAN JOSE	3	EDISON MAURICIO ROMERO BARRAGAN	ANYI TATIANA CAJAMARCA
USD 208	HYUNDAI	2007	23	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA LA CECILITA, VIA CHICHIMENE A I.E CAMPESTRE SAN JOSE	4	LEIDY JOHANA GONZALEZ SUAREZ	GEIMY KATERINE ESPITIA RAMIREZ
SOQ 561	HIGER	2010	37	CONVENIO	ACACIAS	FINCA LA GUARUPAYA, VEREDA SAN JOSE A I.E CAMPESTRE SAN JOSE	5	JOSE ALDOBER CARRILLO CARRILLO	CINDY ROCIO MARQUEZ VELANDIA
SLJ 824	CHEVROLET	2009	46	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA RANCHO GRANDE A I.E CAMPESTRE SAN JOSE	6	CRISANTO MONTAÑA MORENO	NAYIBER ISABEL MOLINA MORENO
SJQ 127	CHEVROLET	2007	27	CONVENIO	ACACIAS	FINCA CALIFORNIA Y ALREDEDORES A I.E DINMARCA	7	FERLEY FERNANDO FARFAN BUITRAGO	MAYURI GRUEZO CUERO
SXD 195	HYUNDAI	2014	24	AFILIADO	ACACIAS	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A I.E GABRIELA MISTRAL	8	WILSON JAVIER BUITRAGO CUELLAR	ESTEFANIA PRIETO URUEÑA
SKY 113	HYUNDAI	2009	29	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	9	CLAUS ALBERTO PORRAS DEVIA	ANYI TATIANA CAJAMARCA
SLJ 824	CHEVROLET	2009	46	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA LA ESMERALDA, SAN NICOLAS, EL BOTALON, A I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	10	CRISANTO MONTAÑA MORENO	NAYIBER ISABEL MOLINA MORENO
SLG 607	CHEVROLET	2008	45	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA EL DIAMANTE A I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	11	WILLINGTON HERNANDEZ MORENO	LISE NATALIA PINILLA MARTINEZ
SPP 880	CHEVROLET	2007	41	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA EL DIAMANTE DIAGONAL 15, BARRRIO NV HORIZONTE , CRA 47,CALLE 14 HASTA LA CRA 29 DESVIO CALLE 11, AV 23 A I.E PABLO EMILIO RIVEROS	12	JHONATAN ANDRES GALVIS AMAYA	LILIANA GONGORA ORTEGA
UTY 090	NON PLUS ULTRA	2005	22	AFILIADO	ACACIAS	VEREDA EL CENTRO Y LA CECILITA A I.E PABLO EMILIO RIVEROS	13	JAIRO ENRIQUE CORREAL ALVARADO	ANGELA MARIA ROMERO MORENO
SXD 195	HYUNDAI	2014	24	AFILIADO	ACACIAS	VEREDA LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN JUAN, VEREDA SARDINATA, DIAGONAL 15, DESVIO CRA 41, AVENIDA 23 A I.E PABLO EMILIO RIVEROS	14	WILSON JAVIER BUITRAGO CUELLAR	ESTEFANIA PRIETO URUEÑA
SKY 113	HYUNDAI	2009	29	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA EL DIAMANTE A I.E JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	CLAUS ALBERTO PORRAS DEVIA	DALY SMITH AVILES VERA
SPP 880	CHEVROLET	2007	41	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA EL PLAYON, EL DIAMANTE, CENTRO, SARDINATA, CARMEN, BRISAS DE GUAYURIBA,LA CECILITA, A I.E MARIA MONTESSORI, I.E JUAN HUMBERTO BAQUEROS SOLER	16	JHONATAN ALEXANDER GALVIS AMAYA	CINDY ROCIO MARQUEZ VELANDIA
UFX 778	HYUNDAI	2010	23	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA EL DIAMANTE A I.E MARIA MONTESSORI	17	DIEGO HUMBERTO TORRES GAITAN	ANA EDELMIRA TOVAR PARRA
SPQ 518	CHEVROLET	2007	46	CONVENIO	ACACIAS	VAQUEROS CLUB, VEREDAS MONTEBELLO A I.E SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	18A	JESUS ISIDRO NOVOA POVEDA (Estuvo hasta el 23 de septiembre)	JENNY VARGAS REYES

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

SPQ 518	CHEVROLET	2007	46	CONVENIO	ACACIAS	VAQUEROS CLUB, VEREDAS MONTEBELLO A I.E SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	18A	FREDY MANUEL REYES MORA (Inicio el 28 de septiembre)	JENNY VARGAS REYES
USD 208	HYUNDAI	2007	23	CONVENIO	ACACIAS	VAQUEROS CLUB, VEREDAS MONTEBELLO A I.E SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	18B	LEIDY JOHANA GONZALEZ SUAREZ	GEIMY KATERINE ESPITIA RAMIREZ
VFA 212	NON PLUS ULTRA	2004	46	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA SANTA ROSA A I.E SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	19A	ONOFRE MORA SANCHEZ	JESSICA TATIANA MACIAS CARVAJAL
USD 208	HYUNDAI	2007	23	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA SANTA ROSA A I.E SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	19B	LEIDY JOHANA GONZALEZ SUAREZ	GEIMY KATERINE ESPITIA RAMIREZ
VFA 212	NON PLUS ULTRA	2004	46	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA PATIO BONITO, VEREDA LA UNION, VEREDA EL TRIUNFO, VEREDA LA PRIMAVERA, VEREDA PUERTO CANECAS, A I.E SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	20	ONOFRE MORA SANCHEZ	JESSICA TATIANA MACIAS CARVAJAL
SKY738	MITSUBISHI	2009	28	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA CAÑO HONDO, VEREDA MONTELIBANO BAJO, VEREDA SANTA TERESITA, VEREDA EL RESGUARDO, VEREDA MONTELIBANO A I.E STA TERESITA SEDE MONTELIBANO	21	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ	LEIDY TATIANA TOVAR PARRA
SXD378	CHEVROLET	2014	45	AFILIADO	ACACIAS	VEREDA SAN CAYETANO, VEREDA LA MARIA, VEREDA LAS MARGARITAS, VEREDA EL BARRANCO, VEREDA EL ROSARIO, VEREDA TERESITA, A I.E STA TERESITA	22	JHON JAITO TILAGUY	YULIETH JASBLEIDY VASQUEZ ROJAS
SPT 495	VOLKSWAGEN	2010	28	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA MONTELIBANO BAJO, LOS TANQUES, VEREDA EL RESGUARDO, A I.E STA TERESITA SEDE EL RESGUARDO	23	ALVARO ENRIQUE CIFUENTES VENEGAS	DALY SMITH AVILES VERA
TTZ 276	INTERNATIONAL	2012	47	AFILIADO	ACACIAS	VEREDA CAMPO BELLO, VEREDA TERESITA A I.E SANTA TERESITA	24A	MARCO ELIAS CUBIDES BUITRAGO	NASLY GLAVEDIS VIRGUEZ
SLG 607	CHEVROLET	2008	45	CONVENIO	ACACIAS	VEREDA CAMPO BELLO, VEREDA TERESITA A I.E SANTA TERESITA	24B	WILLINGTON HERNANDEZ MORENO	LISE NATALIA PINILLA MARTINEZ
TTZ 276	INTERNATIONAL	2012	47	AFILIADO	ACACIAS	VEREDA SAN JOSE DE LAS PALOMAS, VEREDA QUEBRADITAS, VEREDA LA LOMA, VEREDA SANTA TERESA A I.E STA TERESA	25	MARCO ELIAS CUBIDES BUITRAGO	NASLY GLAVEDIS VIRGUEZ

Se expide a los 5 días del mes de octubre de 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación del Meta

Mauro Andres Ruiz Castro

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Consorcio Interventoría 2022
Consorcio_mets@hotmail.com

FORMATO 1

MES: SEPTIEMBRE

ACACIAS – META

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SPP 880	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	223835
NOMBRE RUTA ESCOLAR	**2:** PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE. **12:** VEREDA EL DIAMANTE, DIAGONAL 15, BARRIO NVO HORIZONTE, CRA 47, CALLE 14 HASTA LA CRA 29 DESVIO CALLE 11, AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS. **16:** VEREDA EL PLAYON, EL DIAMANTE, CENTRO, SARDINATA, CARMEN BRISAS DEL GUAYURIBA, LA CECILITA A IE MARIA MONTESORRI.	NUMERO DE LA RUTA	2--12--16

CONDUCTOR	JONATHAN ALEXANDER GALVIS AMAYA	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	15/01/2025
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1071164036	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3204212879	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	150511217040100	ASEGURADORA	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	01/02/2022 HASTA 31/01/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA210866	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA138055	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	157936269	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	5/02/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS

Se expide a los 5 dias del mes de octubre como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
V.B. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
Consorcio Interventoria 2022
Consorcio_moto@hotmail.com

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-57

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S
NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com
Dirección: Calle 30 # 24-34
Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17020:2012 15-ISP-007

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA / 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 19/09/2022	Nombre o Razón social LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ		Documento de identidad CC (X) NIT ( ) No 19225193
Dirección CALLE 13 #13 – 13 JUAN MELLAO	Teléfono fijo o Número de Celular 3106879632	Ciudad ACACIAS	Departamento META
Correo Electrónico renovatursa@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

a 880	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase BUS	Marca CHEVROLET	Línea CHR7.2 TURBO
Modelo 2007	Número de licencia de transito 10010589256	Fecha Matrícula 29/10/2015	Color VERDE BLANCO	Combustible/Propulsión DIESEL	VIN o Chasis 9GCLT13297B002286
No de Motor 6HK1-478429	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje (cm^3)(si aplica) NO APLICA	Kilometraje 1254789	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 40	Blindaje SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 31/01/2023	Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A(X)		Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.41			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.59				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.30				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 33.3			Máxima 225	Unidad Klux	

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388	N

6. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	1.10	Eje 2	3.51	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10	Unidad m/km

7. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%	+/- 2	%

8. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO. 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
	Temperatura ambiente		°C
Condiciones Ambientales	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___ N° Consecutivo RUNT: (A)153870007

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI___ NO___

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI
* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - *Alineador al paso mixto* SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- TecniRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**, **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



CESAR BETANCOURT D

NOTA:
El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

1. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
2. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	UFX 778	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	315892
NOMBRE RUTA ESCOLAR	2: PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A I.E CAMPESTRE SAN JOSE --- 17: VEREDA EL DIAMANTE A I.E MARIA MONTESSORI	NUMERO DE LA RUTA	2--17

CONDUCTOR	DIEGO HUMBERTO TORRES GAITAN	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	23/04/2024
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1122122760	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3144573818	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	2107121046227	ASEGURADORA	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	13/11/2021 HASTA 12/11/2022		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000569	ASEGURADORA	SEGUROS COLOMBIA S.A.
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001273	ASEGURADORA	SEGUROS COLOMBIA S.A.
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	11/02/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	156273577	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	19/11/2021 HASTA 19/11/2022		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	11/02/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	11/04/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	11/06/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	11/08/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS

Se expide a los 05 del mes de octubre de 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaria de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro
MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Consorcio Interventoría 2022
Consorcio_meta@hotmail.com

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	UFX778		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10026281641	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUSETA

Información general del vehículo

MARCA:	HYUNDAI	LÍNEA:	COUNTY
MODELO:	2010	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	KMJHD17BPAC039724	NÚMERO DE MOTOR:	D4DB7342244
NÚMERO DE CHASIS:	KMJHD17BPAC039724	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	3907	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	29/10/2010
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	INST TTOyTTE ACACIAS	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	2

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí
(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
11101000569	25/07/2022	25/07/2022	28/02/2023	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
13061001273	25/07/2022	25/07/2022	28/01/2023	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
02131101002696	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
02130101002212	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02130101002008	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02131101002437	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
02130101001698	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02131101002074	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
02130101001508	15/03/2017	17/03/2017	17/03/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02131101001862	15/03/2017	17/03/2017	17/03/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SLJ 824	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	276101
NOMBRE RUTA ESCOLAR	6: VEREDA RANCHO GRANDE A IE CAMPESTRE SAN JOSE. 10: VEREDA LA ESMERALDA, SAN NICOLAS, EL BOTALON, A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	NUMERO DE LA RUTA	6--10

CONDUCTOR	CRISANTO MONTAÑA MORENO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	19/06/2023
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	79257150	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3176828280	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	81760578	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUR
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	18/04/2022 HASTA 17/04/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA210866	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA138055	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	160170573	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	9/07/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS

Se expide a los 5 dias del mes de octubre como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
Consorcio Interventoría 2022
Consorcio_meta@hotmail.com

010Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-58

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

CDA CarLLanos — ACREDITADO ONAC — ISO/IEC 17020:2012 15-CIA-007

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S
NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com
Dirección: Calle 30 # 24-34
Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA	2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO		
Fecha de prueba 19/09/2022	Nombre o Razón social RENOVATUR S.A		Documento de identidad CC ( ) NIT (X) No 900078025
Dirección CALLE 13 # 13 – 13 JUAN MELLAO	Teléfono fijo o Número de Celular 3172458932	Ciudad ACACIAS	Departamento META
Correo Electrónico renovatursa@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SLJ 824	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase BUS	Marca INTERNATIONAL	Línea LV 150
Modelo 2009	Número de licencia de transito 2952558	Fecha Matrícula 06/06/2008	Color BLANCO Y VERDE	Combustible/Propulsión DIESEL	VIN o Chasis 9GCLV15059B001354
No de Motor MA1400795	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje (cm^3)(si aplica) NO APLICA	Kilometraje 124789	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 46	Blindaje SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 17/04/2023	Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A(X)		Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.7			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.10			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	16.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.30				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			intensidad 33.3			Máxima 225	Unidad Klux	

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (sí aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388	N

6. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1.10	3.51				+/- 10	m/km

7. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%	+/- 2	%

8. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHICULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehiculo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
	Temperatura ambiente		°C
Condiciones Ambientales	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.13								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___ N° Consecutivo RUNT: (A)153870007

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehiculos de enseñanza automovilistica? (solo para vehiculos de este tipo)

APROBADO: SI___ NO___

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehiculos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehiculos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehiculos de enseñanza automovilistica.
- Igual o superior a 1 para vehiculos de enseñanza automovilistica tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI
* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- TecniRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CESAR BETANCOURTH

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SJQ 127	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	223000
NOMBRE RUTA ESCOLAR	7: FINCA CALIFORNIA Y ALREDEDORES A I.E DINAMARCA	NUMERO DE LA RUTA	7

CONDUCTOR	FERLEY FERNANDO FARFAN BUITRAGO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	2/02/2024
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1032421798	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3209003151	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	81697367	ASEGURADORA	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	07/12/2021 HASTA 06/12/2022		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	1523177651901	ASEGURADORA	SEGUROS BOLIVAR
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	1523177651901	ASEGURADORA	SEGUROS BOLIVAR
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	9/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	157960575	DIGNOSTICENTRO	CDA CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	6/02/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	9/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA		DIAGNOSTICENTRO	
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		DIAGNOSTICENTRO	

Se expide a los 5 del mes de octubre de 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaria de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro
MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Consorcio Interventoría 2022
Consorcio_meta@hotmail.com

010Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-59

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

CDA CarLLanos

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17020:2012 15-CIA-007

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S
NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com
Dirección: Calle 30 # 24-34
Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA	2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO		
Fecha de prueba 19/09/2022	Nombre o Razón social PAULA ALEJANDRA ARIAS AMAYA		Documento de identidad CC (X) NIT ( ) No 1057410519
Dirección Carrera 1 #15B – 27	Teléfono fijo o Número de Celular 3154710062	Ciudad VILLAVICENCIO	Departamento META
Correo Electrónico Alejandramaya@hotmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SJQ127	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase BUS	Marca CHEVROLET	Línea NPR 71
Modelo 2007	Número de licencia de transito 10013272072	Fecha Matrícula 09/03/2007	Color BLANCO VERDE	Combustible/Propulsión DIESEL	VIN o Chasis 9GCNPR7157B009605
No de Motor 24921	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje (cm^3)(si aplica) NO APLICA	Kilometraje 14789	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 27	Blindaje SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 06/12/2022	Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.9			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.12			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	16.7			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.35			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.75				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.24				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 33.3			Máxima 225	Unidad Klux	

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total			Valor 79.4			Mínimo 50					Unidad %

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388	N

6. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1.10	3.51				+/- 10	m/km

7. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%	+/- 2	%

8. EMISIONES DE GASES (Exentos vehiculos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO. 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí				%			%			%			(ppm)			%
Crucero				%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
	Temperatura ambiente		°C
Condiciones Ambientales	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
(rpm) Ralentí	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6232 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Perdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11
DERECHA	7.00	6.15	4.18							

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la via publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la via pública

. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___ N° Consecutivo RUNT: (A)153870007

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehiculos de enseñanza automovilistica? (solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI___ NO___

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehiculos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehiculos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehiculos de enseñanza automovilistica.
- Igual o superior a 1 para vehiculos de enseñanza automovilistica tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI
* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se estabiece en la NTC 5375:2012

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- TecniRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



CESAR BETANCOURTH

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SKY 113	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	237060
NOMBRE RUTA ESCOLAR	9: VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 15: VEREDA EL DIAMANTE A I.E JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	NUMERO DE LA RUTA	9 – 15

CONDUCTOR	CLAUS ALBERTO PORRAS DEVIA	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	26/01/2024
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	86041112	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3185221731	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	14579800003430	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
ENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	23/06/2022 HASTA 22/06/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000520	ASEGURADORA	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001243	ASEGURADORA	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	160074226	DIGNOSTICENTRO	CDA SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	6/07/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
ECHA CUARTA REVISION EVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS

Se expide a los 5 dias del mes de octubre como requisito para pago con destino a la Secretaria de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Consorcio Interventoría 2022
Consorcio_meta@hotmail.com

010Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-60

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

CDA CarLLanos — ACREDITADO ONAC — ISO/IEC 17020:2012 15-CIA-007

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S
NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com
Dirección: Calle 30 # 24-34
Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA	2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO		
Fecha de prueba 19/09/2022	Nombre o Razón social QUEVEDO ATEHORTUA DELVER ALMEIRO		Documento de identidad CC () NIT (X) No 79840268
Dirección MZ 2 CASA 25 BALCONES SAN DIEGO	Teléfono fijo o Número de Celular 3502154879	Ciudad ACACIAS	Departamento META
Correo Electrónico delverquevedo@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SKY113	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase BUSETA	Marca HYUNDAI	Línea HD72
Modelo 2009	Número de licencia de transito 10017847199	Fecha Matrícula 22/04/2009	Color BLANCO VERDE	Combustible/Propulsión DIESEL	VIN o Chasis KMFGA17BP9C900679
No de Motor 4DB8378141	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje (cm^3)(si aplica) NO APLICA	Kilometraje 14598	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 29	Blindaje SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 22/06/2023	Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.4			2.5	Klux	si
		Inclinación	2.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	14.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.29			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	3.71				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	6.45				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	33.3	225	Klux

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Minimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388	N

6. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1.10	3.51				+/- 10	m/km

7. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%	+/- 2	%

8. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehiculo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___ N° Consecutivo RUNT: (A)153870007

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehiculos de enseñanza automovilistica? (solo para vehiculos de este tipo)

APROBADO: SI____ NO____

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehiculos Motocarros, Cuatrimotos, Mototricicios y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehiculos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehiculos de enseñanza automovilistica.
- Igual o superior a 1 para vehiculos de enseñanza automovilistica tipo Cuatrimotos, Mototricicios, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda** 1 60.0 PSI **Presion eje2 derecha** 1 80.0 PSI **Presion eje2 derecha** 2 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda** 1 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda** 2 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI

" Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - *Alineador al paso mixto* SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- TecniRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CESAR BETANCOURTH

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SLG 607	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	223834
NOMBRE RUTA ESCOLAR	11: VEREDA EL DIAMANTE A I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 24: VEREDA CAMPO BELLO, A I.E SANTA TERESITA	NUMERO DE LA RUTA	11 – 24

CONDUCTOR	WILLINGTON HERNANDEZ MORENO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	25/05/2024
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	79703462	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3112945864	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	150511158220100	ASEGURADORA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DE /HASTA	22/11/2021 hasta 21/11/2022		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA210866	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA138055	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	156580211	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	4/12/2022		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS

Se expide a los 5 dias del mes de octubre como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro
MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
ING. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Consorcio Interventoría 2022
Consorcio_meta@hotmail.com

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-61

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

CRA CarLLanos — ACREDITADO ONAC — ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-007

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S
NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com
Dirección: Calle 30 # 24-34
Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA	2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO		
Fecha de prueba 19/09/2022	Nombre o Razón social RECREACION NACIONAL VIAJES Y TURISMO		Documento de identidad CC (X) NIT ( ) No 900078025
Dirección CALLE 13 #13 – 13 JUAN MELLAO	Teléfono fijo o Número de Celular 3106879632	Ciudad ACACIAS	Departamento META
Correo Electrónico renovatursa@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SLG 607	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase BUS	Marca CHEVROLET	Línea LV 150
Modelo 2008	Número de licencia de transito 10025512280	Fecha Matrícula 29/10/2015	Color BLANCO VERDE	Combustible/Propulsión DIESEL	VIN o Chasis 9GCLV15018B001253
No de Motor 6WA1400732	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje (cm^3)(si aplica) NO APLICA	Kilometraje 3245698	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 40	Blindaje SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 31/01/2023	Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	15.7			2.5	Klux	si
		Inclinación	2.04			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	25.7			2.5	Klux	si
		Inclinación	2.37			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.58				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	8.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 33.3			Máxima 225	Unidad Klux	

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total			Valor 79.4			Mínimo 50		Unidad %			

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388	N

6. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1.10	3.51				+/- 10	m/km

7. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%	+/- 2	%

8. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Electrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO. 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Oxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehiculo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
	Temperatura ambiente		°C
Condiciones Ambientales	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6232 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17				5.11
DERECHA	7.00	6.15	4.18				

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehiculo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___ N° Consecutivo RUNT: (A)153870007

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehiculos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI___ NO___

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehiculos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehiculos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehiculos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehiculos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehiculos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI
* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - *Alineador al paso mixto* SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- TecniRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**, **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CESAR BETANCOURT D.

NOTA:
El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

1. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
2. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SPQ 518	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	223836
NOMBRE RUTA ESCOLAR	18: VAQUEROS CLUB, VEREDAS MONTEBELLO A I E SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	NUMERO DE LA RUTA	18

CONDUCTOR	FREDY MANUEL REYES MORA	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	25/01/2025
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1122129631	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3187799787	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	150511302920100	ASEGURADORA	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	12/05/2022 HASTA 11/05/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA210866	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA138055	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	160723310	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	06/08/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS

Se expide a los 5 dias del mes de octubre como requisito para pago con destino a la Secretaria de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Consorcio interventoria 2022
Consorcio_meta@hotmail.com

010Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-62

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

CDA CarLLanos — ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17020:2012 15-CIA-007

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S
NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com
Dirección: Calle 30 # 24-34
Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA	2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO		
Fecha de prueba 19/09/2022	Nombre o Razón social RENOVATUR S.A		Documento de identidad CC ( ) NIT (X) No 900078025
Dirección CALLE 13 # 13 – 13 JUAN MELLAO	Teléfono fijo o Número de Celular 3172458932	Ciudad ACACIAS	Departamento META
Correo Electrónico renovatursa@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SPQ 518	COLOMBIA	PUBLICO	BUS	CHEVROLET	LV 150

Modelo	Número de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2007	10001865150	27/04/2007	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCLv150007b000819

'o de Motor	Tipo Motor	Cilindraje (cm^3)(si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
WA1400502	DIESEL	NO APLICA	7896321	46	SI ( ) NO (X)

Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
	CERRADA	11/05/2023	SI( ) NO( ) N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo ", indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	18.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.27			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	16.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.49			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.51				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	6.36				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 33.3			Máxima 225		Unidad Klux

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda Valor	Delantera Derecha Valor	Trasera Izquierda Valor	Trasera Derecha Valor	Mínimo	Unidad
					%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388	N

6. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1.10	3.51				+/- 10	m/km

7. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%	+/- 2	%

8. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

		Valor	Unidad
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)			
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
	Temperatura ambiente		°C
Condiciones Ambientales	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Perdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___ N° Consecutivo RUNT: (A)153870007

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ___ NO ___

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISION:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI
* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- TecniRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CESAR BETANCOURTH

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	VFA 212	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	284742
NOMBRE RUTA ESCOLAR	19: VEREDA SANTA ROSA A I.E SAN ISIDRO DE CHICHIMENE 20: VEREDA PATIO BONITO, VEREDA LA UNION, VEREDA EL TRIUNFO, VEREDA LA PRIMAVERA, VEREDA PUERTO CANECAS, A I.E SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	NUMERO DE LA RUTA	19 – 20

CONDUCTOR	ONOFRE MORA SANCHEZ	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	15/09/2023
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	79162780	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3115306787	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	14289402120240	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	24/09/2022 AL 23/09/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	01431101002019	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	01430101001762	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	11/02/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	155557712	DIGNOSTICENTRO	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS
VIGENCIA DE LA REVISION	10/10/2022		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	11/02/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	11/04/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	11/06/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	11/08/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS

Se expide a los 05 del mes de octubre de 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaria de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro
MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
Consorcio Interventoria 2022
Consorcio_meta@hotmail.com

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-09-23	2022-09-24 ✓	2023-09-23 ✓

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CM	MODELO
14289402120240	VFA212	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	5900	2004

PASAJER	MARCA	CARROCERIA
46	NON PLUS ULTRA	CERRADA

LÍNEA VEHICUL	
MT 5000	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
45831907	NPUCGTAE04D000002		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MORA SANCHEZ, ONOFRE	3115306187	CC	79162780	ACACIAS

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR

$ 1568500

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIO
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	S
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	MÍNIMOS LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos. Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	VFA212		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10015469566	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	NON PLUS ULTRA	LÍNEA:	MT 5000
MODELO:	2004	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	NPUCGTAE04D000002	NÚMERO DE MOTOR:	45831907
NÚMERO DE CHASIS:	NPUCGTAE04D000002	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	5900	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	18/06/2009
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	SDM - BOGOTA D.C.	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	SI	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	45831907
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí
(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
14289402120240	23/09/2022	24/09/2022	23/09/2023	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
14579800002650	23/09/2021	24/09/2021	23/09/2022	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
14579800001570	23/09/2020	24/09/2020	23/09/2021	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
12034900009360	20/09/2019	23/09/2019	22/09/2020	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
21703778	22/09/2018	23/09/2018	22/09/2019	920	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su **SOAT** en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SKY738	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	243456
NOMBRE RUTA ESCOLAR	21: VEREDA CAÑO HONDO, VEREDA MONTELIBANO BAJO, VEREDA SANTA TERESITA, VEREDA EL RESGUARDO, VEREDA MONTELIBANO A IE SANTA TERESITA A SEDE MONTELIBANO	NUMERO DE LA RUTA	21

CONDUCTOR	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	3/10/2023
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	86076407	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3108603532	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	SI

NUMERO DE SOAT	84066935	ASEGURADORA	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	22/09/2022 al 21/09/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000520	ASEGURADORA	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001243	ASEGURADORA	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	11/08/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	158232937	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
VIGENCIA DE LA REVISION	20/02/2022 HASTA 20/02/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	11/08/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA		DIAGNOSTICENTRO	
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA		DIAGNOSTICENTRO	
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		DIAGNOSTICENTRO	

Se expide a los 05 del mes de octubre de 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro
MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Consorcio Interventoría 2022
Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
Consorcio_meta@hotmail.com

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

seguros mundial®
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			HASTA LAS 23:59 HORAS DEL		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2022	9	21	2022	9	22	2023	9	21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
84066935 - 605939297	SKY738	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	3907	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
28	MITSUBISHI	CERRADA
LÍNEA VEHÍCULO	CANTER	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4D34M07517	FE659FA53686	NA	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
OSCAR RUIZ MORA	3103376603	CC	17421314	CAJICA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	84066935	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
92	$ 927.630	$ 535.900	$ 1.900

TOTAL A PAGAR

$ 1.465.430

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	





¿SABÍAS QUÉ CONTRATASTE SEGURO TER-CERO
PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT!

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en:
www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tenga SOAT vigente le acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial, en el rol responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de Póliza encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las medidas que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

BENEFICIOS!

Cada compra y renovación de su SOAT será parte del Club Tu Beneficio Mundial, donde encontrará descuentos y promociones de manera mensual en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional. registro.tubeneficiomundial.com

Solo tienes que registrarte y en el enlace recibirás un correo de forma automática, abrelo y haz click en el botón www.tubeneficiomundial.com para disfrutarlo.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2022.09.21 21:49:40 -05:00

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	SKY738		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10021630734	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUSETA

Información general del vehículo

MARCA:	MITSUBISHI	LÍNEA:	CANTER
MODELO:	2009	COLOR:	BLANCO VERDE
NÚMERO DE SERIE:	FE659FA53686	NÚMERO DE MOTOR:	4D34M07517
NÚMERO DE CHASIS:	FE659FA53686	NÚMERO DE VIN:	FE659FA53686
CILINDRAJE:	3907	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	28/10/2010
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA DPTAL TTEyTTO CUND/CAJICA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí
(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
84066935	21/09/2022	22/09/2022	21/09/2023	920	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	VIGENTE
14579800002640	21/09/2021	22/09/2021	21/09/2022	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
14579800001560	21/09/2020	22/09/2020	21/09/2021	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
14579800000420	21/09/2019	22/09/2019	21/09/2020	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
39962208	20/09/2018	21/09/2018	20/09/2019	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su **SOAT** en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	TTZ 276	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	218994
NOMBRE RUTA ESCOLAR	24: VEREDA CAMPO BELLO A I.E SANTA TERESITA 25:VEREDA SAN JOSE DE LAS PALOMAS, VEREDA QUEBRADITAS, VEREDA LA LOMA, VEREDA SANTA TERESA A I.E STA TERESITA	NUMERO DE LA RUTA	24 – 25

CONDUCTOR	MARCO ELIAS CUBIDES BUITRAGO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	6/08/2024
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	79418227	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3115050105	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	NO

NUMERO DE SOAT	15607100000240	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	desde 30/07/2022 hasta 29/07/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	3031101000753	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	3030101000653	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	155867988	DIGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
VIGENCIA DE LA REVISION	27/10/2022		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	21/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS

Se expide a los 5 dias del mes de octubre como requisito para pago con destino a la Secretaria de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro
MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Consorcio Interventoría 2022
Consorcio_meta@hotmail.com
Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

010Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-63

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

CDA CarLLanos — ACREDITADO ONAC — ISO/IEC 17020:2012 15-CIA-007

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S
NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com
Dirección: Calle 30 # 24-34
Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA / 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 19/09/2022	Nombre o Razón social ESCOTUR SAS		Documento de identidad CC ( ) NIT (X) No 822005127-1
Dirección CALLE 32 #26 – 54 porvenir	Teléfono fijo o Número de Celular 3102002608	Ciudad ACACIAS	Departamento META
Correo Electrónico renovatursa@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa TTZ 276	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase BUS	Marca INTERNATIONAL	Línea 300FE
Modelo 2012	Número de licencia de transito 10021782877	Fecha Matrícula 18/01/2013	Color BLANCO	Combustible/Propulsión DIESEL	VIN o Chasis 3HBAVSER4CL462956
No de Motor F1A051425	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje (cm^3)(si aplica) NO APLICA	Kilometraje 24897	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 40	Blindaje SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 31/01/2023	Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A(X)		Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	18.4			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.25			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	14.9			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.41			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	3.41				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	6.45				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 33.3			Máxima 225	Unidad Klux	

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388	N

6. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1.10	3.51				+/- 10	m/km

7. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%	+/- 2	%

8. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Oxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	65.0	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.36.1	Perdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___ N° Consecutivo RUNT: (A)153870007

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI___ NO___

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Remolque o similares
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda** 1 60.0 PSI **Presion eje2 derecha** 1 80.0 PSI **Presion eje2 derecha** 2 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda** 1 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda** 2 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI
- Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacimetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- TecniRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CESAR BETANCOURTH

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA	MARCA	MODELO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	TIPO DE VINCULACION	MPIO	RUTA (NOMBRE)	NUMERO DE RUTA	CONDUCTOR ASIGNADO	MONITORA ASIGNADA
WDQ842	KIA	2015	20	PROPIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA SAN ANTONIO) FINCA EL RECUERDO, PUENTE HORMIGA, VIA PRINCIPAL TURUY- ARENALES, CAMELLON RUBIANOS A SEDE EDUCATIVA TURUY	1	ISIDRO COBOS ROJAS	ANA RUBITH RUBIANO USECHE
UTY124	KIA	2005	16	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA EL TURUY) FINCA JAIRO RIVERA, CAMELLON PEÑA, FINCA JORGE RUBIANO A SEDE EDUCATIVA EL TURUY (VEREDA SAN AGUSTIN) CRUCE PUENTE HORMIGA, CAMELLON RUBIANO, CAMELLON LOS PEÑA, CRUCE ARENALES, IE SAN LORENZO Y VICEVERSA	2 26	JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO	YULY DANIELA ROMERO LADINO
TFW560	KIA	2012	19	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA EL TURUY) FINCA GRACIELA SALAMANCA, PUENTE EL TURUY, VIA BASURERO, CAMELLON VERACRUZ, CAMELLON LAS PALMAS, CAMELLON MARANDUA, HACIENDA PALESTINA A SEDE EDUCATIVA TRIUNFO.	3	AZAEL TORRES ORTIZ	VALENTINA PULIDO MURILLO
SXD202	HYUNDAI	2014	24	AFILIADA	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO (VEREDA ARENALES) FLORENCIA, CAMELLON LOS TELLOS, FINCA LOS PARDOS CAMELLON A SEDE EDUCATIVA PROGRESO	4	MIGUEL ANTONIO RUIZ GOMEZ	LEIDY CATHERINE GONZALEZ RAMIREZ
WDQ939	KIA	2015	20	CONVENIO				OSCAR FERNANDO COBOS CASTILLO	

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

SON370	NON PLUS ULTRA TL	2006	21	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA EL TORO) COREA, CASABLANCA, EL TORO, CUERNA VACA, FINCA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TORO	5	JOSE RUBIEL RUIZ PRADA	BELLANIRA GONZALEZ TIQUE
WDO938	KIA	2015	20	PROPIO					
TSR743	JINBEI	2014	20	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA SAN LORENZO) ENTRE RIOS, FINCA LAS BRISAS,HACIENDA SANTA BARBARA, CAMELLON VITELMO ACUÑA, FINCA SANTA CECILIA, CRUCE SABANAS DEL ROSARIO A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	6	GILBERTO DE JESUS NUÑEZ BOTERO	LAURA TATIANA SUAREZ CASTRO
						(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON LOS ROZOS, POLIDEPORTIVO CASTILA A IE HENRY DANIELS	22		
SVF124	NON PLUS ULTRA	2003	21	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA CACAYAL) ESTACION 1, SANTA CATALINA, CRUCE ESTACIÓN 2, MORALES, CRUCE CAÑO LA ZORRA, MORALES, CRUCE SABANAS (ECOPETROL), FINCA EL VERGEL A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	7	JOSE ARNULFO ROZO CARRILLO	JESICA ALEJANDRA BELTRAN PEREZ
						(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) CRUCE CAÑO LA ZORRA, FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, SANTA CATALINA, CAMELLON SOSA, CAMELLON CASTILLA 8, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS	16A		ANDREA CORTES ORJUELA
SPD559	KIA	2012	19	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, FINCA SAN JULIAN, CAMPAMENTO SAN JULIAN, FINCA CAROLU, FINCA Y CAMELLON LA MORENA, FINCA VILLAMARCELA, ESCUELA SABANAS DEL ROSARIO Y VICEVERSA	8	JAIRO ANTONIO URRIAGO CARRILLO	DIANA ASTRID MONTENEGRO LOPEZ

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

UZD356	KIA	2009	16	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA CACAYAL) FINCA RAMON ARIZA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CRUCE OROTOY, OROTOY A SEDE EDUCATIVA BETANIA	9	ARACELY GONZALES CUBIDES	ANATILDE CASTRO HERNANDEZ
						VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, FINCA PALMITA, CAMELLON LOS PERALTA A IE HENRY DANIELS	23		
TFR224	HYUNDAI	2012	23	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, FINCA ROMELIA CARRILLO, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CAMELLON MONCADA, BETANIA A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	10	EDGAR HERRERA RIOS	SHANIA CATALINA JOVEL BARBOSA
						(VEREDA SAN AGUSTIN) LA TRITURADORA, LOS CASTILLO, CRUCE CASTILLA, CRUCE CASTAÑEDAS, CAMELLON FONTECHA, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, CAMELLON FINCA LOS AMADO, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	19		
SKL299	CHEVROLET	2004	28	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA FAMILIA QUEVEDO VIA CASTILLA GUAMAL POLIDEPORTIVO VIOLETAS, CRUCE SAN AGUSTIN, FINCA LA PLAYITA, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	11	WILBER ESNEYDER CLAVIJO QUEVEDO	MARIA DIRIA CERQUERA VEGA
						(VEREDA EL TORO) FINCA LA TRINIDAD, PUENTE HORMIGA, SEDE EDUCATIVA SAN AGUSTIN, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	20		

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

SKN 027	JAC	2006	16	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA SAN AGUSTIN) CORREDOR 2 PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMED, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	12	DARWIN FRANCISCO ARENAS AMAYA	MIRYEN ERAZO GUERRERO
						(VEREDA VIOLETAS) FINCA JOSELI ROJAS, BARRIO CAROLU, CRUCE VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	21		
SXB552	HYUNDAY	2012	23	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMETH, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS (VEREDA CACAYAL) CACAYAL, CAMELLON PABLO POZO, SEDE EDUCATIVA BETANIA, VIOLETAS, FINCA BUENOS AIRES A IE HENRY DANIELS	13 17	PARMENIO AUDEL PERILLA	LINA MARIA VALECIA GOMEZ
TFX364	VOLKSWAGEN	2022	31	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA	14	WALTER FLAMINIO MEDINA AGUILAR	SANDRA MILENA JURADO HERNANDEZ
SOO813	CHEVROLET	2008	38	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA BETANIA) PUENTE OROTOY, CRUCE OROTOY, CAMELLON BEJARANO, CACAYAL, CRUCE CACAYAL, LA VARA, POZO 8 A IE HENRY DANIELS.	15	JOSE ORLANDO ORTIZ CORTES	MISHEL DANIELA RODRIGUEZ MENESES

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

UPB166	CHEVROLET	2011	44	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) CRUCE CAÑO LA ZORRA, FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, SANTA CATALINA, CAMELLON SOSA, CAMELLON CASTILLA 8, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS	16B	WILSON CEDANO TURRIAGO	LEIDY CATERINE ESCOBAR ORJUELA
						(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) PUENTE OROTOY, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, CAMELLON FINCA LA MORENITA, SEDE EDUCATIVA SABANAS, PALMITA, FINCA LA UNION, CRUCE SABANAS A IE HENRY DANIELS	18B		LUZ ALEYDA OYOLA
TFW768	JOYLONG	2014	20	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) PUENTE OROTOY, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, CAMELLON FINCA LA MORENITA, SEDE EDUCATIVA SABANAS, PALMITA, FINCA LA UNION, CRUCE SABANAS A IE HENRY DANIELS	18A	HENRY NIÑO VELANIDA	ANA MILENA BARBOSA POVEDA SANDRA LILIANA MENESES MONTENEGRO
THK538	JAC	2007	23	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA SAN AGUSTIN) FINCA LA PLAYITA, FINCA TRINIDAD, FINCA LAS BRISAS, CRUCE PUENTE HORMIGA, PUENTE HORMIGA, BARRIO LA SHELL, BUITRAGOS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON MANGA DE COLEO, POLIDEPORTIVO, IE HENRY DANIELS	24	JULIO ALEJANDRO ANGEL LISS	LEIDY JOHANA UMAÑA CARDENAS ERIKA SANTAMARIA SERRANO
WDQ939	KIA	2015	20	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, FINCA EL CHAPARRAL, FINCA EL EDEN, FINCA LA PRIMAVERA, FINCA ARRAYANES, BIOCASTILLA, FINCA PROVIDENCIA, FINCA LA CEIBA, FINCA PUERTO NUEVO, FINCA EL RUBI A IE SAN LORENZO	25	OSCAR FERNANDO COBOS CASTILLA	MAYERLY VARGAS CADENA
SXD029	HIUNDAY	2014	19	AFILIADO	CASTILLA LA NUEVA			WALTER FLAMINIO MEDINA AGUILAR CRISTOBAL CARDENAS SANABRIA	
TFW782	JIMBEI	2013	20	CONVENIIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	27	JUVENAL CABEZAS GARCIA	BLANCA YANETH SANCHEZ

TFR999	HYUNDAI	2013	19	AFILIADO	CASTILLA LA NUEVA	CAMELLON LOS TELLOS, CAMELLON CASA LATA, CAMELLON LAS PALMAS, VIA EL AVION A IE SAN LORENZO	28	OMAR MANJARREZ POLANIA	KAREN JULIETH LINARES SANCHEZ
SXD202	HIUNDAY	2014	24	AFILIADO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	29	MIGUEL ANTONIO RUIZ GOMEZ	LAURA KATHERINE MURILLO CACERES
USB526	CHEVROLET	2007	21	CONVENIO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA EL TORO) CASA BLANCA, EL TORO, GUAMITOS 1, GUAMITOS 2 A IE SAN LORENZO	30	ARMANDO CELY RINCON	YINA MELISA SIERRA DUEÑAS
SPX394	NON PLUS ULTRA TL	2012	25	AFILIADO	CASTILLA LA NUEVA	(VEREDA SAN LORENZO) CAÑANDONGAS, BARRO BLANCO, CRUCE CARNICERIAS, CAMELLON EL EDEN, CAMELLON ARRAYANES A IE SAN LORENZO	31	OSCAR JAVIER VILLALBA RUGELES	ARLENI PAOLA RAMIREZ CASTILLO

Mauro Andres Ruiz Castro

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Se expide a los 30 días del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación del Meta

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Consorcio Interventoría 2022
Consorcio_meta@hotmail.com

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	UTY124	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	235974
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA EL TURUY) FINCA JAIRO RIVERA, CAMELLON PEÑA, FINCA JORGE RUBIANO A SEDE EDUCATIVA EL TURUY (VEREDA SAN AGUSTIN) CRUCE PUENTE HORMIGA, CAMELLON RUBIANO, CAMELLON LOS PEÑA, CRUCE ARENALES, IE SAN LORENZO Y VICEVERSA	NUMERO DE LA RUTA	2 Y 26

CONDUCTOR	JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	5/26/2024
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17.414.923	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3112256830	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	CELU VANS LIMITADA

NUMERO DE SOAT	82741034	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	1/01/2022 HASTA 31/12/2022		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	2000187120	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	2000187119	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	157580789	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	19/01/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Consorcio Interventoria 2022
Consorcio_meta@hotmail.com

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-75

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORT

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA / 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de identidad	
19-09-2022	JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO	CC (X) NIT ( ) No.	
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad	Departamento
CALLE 32 #26 -58 PORVENIR	3143369626	Villavicencio	Meta
Correo Electrónico			
gestionoperativa@escotursas.com			

DATOS DEL VEHÍCULO

3.

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	ESTADO DEL VEHICULO
UTY124	Colombia	Público	MICROBUSS	KIA	ACTIVO

Número T. Operación	Fecha Expedición. Operación	Vigencia T. Operación	Tipo de combustible	Línea	VIN o Chasis
235974	4/5/2021	4/5/2023	DIESEL	N/A	KNHTS732257194725

No de Motor	Tipo Motor	No. SOAT	Vigencia SOAT	Modelo	Tipo de Carroceria
JT550288	DIESEL	82741034	12/31/2022	2005	Cerrada

Número de pasajeros	No Póliza Extracontractual	Fecha Vigencia	No Póliza Contractual	Fecha Vigencia
16	2000187119	11/20/2022	2000187120	11/20/2022

A.RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B.DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C.Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	33.3	225	Klux

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
	Temperatura ambiente		°C
Condiciones Ambientales	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

-

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la via publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: SI X NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C.NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	TFW560	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	291672
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA EL TURUY) FINCA GRACIELA SALAMANCA, PUENTE EL TURUY, VIA BASURERO, CAMELLON VERACRUZ, CAMELLON LAS PALMAS, CAMELLON MARANDUA, HACIENDA PALESTINA A SEDE EDUCATIVA TRIUNFO	NUMERO DE LA RUTA	3

CONDUCTOR	AZAEL TORREZ ORTIZ	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	9/27/2024
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17.340.054	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3166522728	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO

NUMERO DE SOAT	14019900343870	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADOS SA
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	19/06/2022 HASTA 18/06/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA005586	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA005585	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	160361623	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	18/07/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Marco Andres Ruiz Castro

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-76

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORT

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA / 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de identidad	
19-09-2022	CRISTIAN CAMILO TORRES GARCIA	CC (X) NIT ( ) No.	
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad	Departamento
CALLE 32 #26 -58 PORVENIR	3143369626	Villavicencio	Meta
Correo Electrónico			
gestionoperativa@escotursas.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	ESTADO DEL VEHICULO
TFW560	Colombia	Público	MICROBUS	KIA	ACTIVO
Número T. Operación	Fecha Expedición. Operación	Vigencia T. Operación	Tipo de combustible	Línea	VIN o Chasis
291672	2/10/2022	2/10/2024	DIESEL	N/A	8LOTS7324CE010107
No de Motor	Tipo Motor	No. SOAT	Vigencia SOAT	Modelo	Tipo de Carrocería
JT621870	DIESEL	14019900343870	6/18/2023	2012	Cerrada
Número de pasajeros	No Póliza Extracontractual	Fecha Vigencia	No Póliza Contractual	Fecha Vigencia	
19	AA005585	5/21/2023	AA005586	5/21/2023	

A. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B. DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C. Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 33.3			Máxima 225	Unidad Klux	

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
	Temperatura ambiente		°C
Condiciones Ambientales	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la via publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO____	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: SI X NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C.NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	WDQ938	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	255238
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA EL TORO) COREA, CASABLANCA, EL TORO, CUERNA VACA, FINCA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TORO	NUMERO DE LA RUTA	5

CONDUCTOR	JOSE RUBIEL RUIZ PRADA	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	07/07/2023
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	93.203.288	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3117478285	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	ESCOTURS S.A.S

NUMERO DE SOAT	12034900027840	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	05/11/2021 HASTA 4/11/2022		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	03031101000753	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	03030101000653	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	11/04/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	156016133	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	04/11/2022		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	11/04/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	11/006/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	11/08/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		DIAGNOSTICENTRO	
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA		DIAGNOSTICENTRO	

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro
NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

Consorcio Interventoria 2022
Consorcio_mara@hotmail.com

PLACA VEHICULO	SON370	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	243191
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA EL TORO) COREA, CASABLANCA, EL TORO, CUERNA VACA, FINCA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TORO	NUMERO DE LA RUTA	5

CONDUCTOR	JOSE RUBIEL RUIZ PRADA	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	07/07/2023
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	93203288	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3003714428	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	UNION DE TRANSPORTADORES DEL LLANO LTDA

NUMERO DE SOAT	15661400048710	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	30/09/2022 HASTA 29/09/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA037307	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA008477	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	161418195	DIGNOSTICENTRO	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
VIGENCIA DE LA REVISION	11/09/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022		

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación.

Mauro Andres Ruiz Castro

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SON370

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

0000852846

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

BUSETA

Información general del vehículo

MARCA:

NON PLUS ULTRA

LÍNEA:

PLUS TL 1.45 L

MODELO:

2006

COLOR:

BLANCO VERDE

NÚMERO DE SERIE:

CKDABFTL06N002103

NÚMERO DE MOTOR:

BD30113743Y

NÚMERO DE CHASIS:

CKDABFTL06N002103

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

2953

TIPO DE CARROCERÍA:

CERRADA

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

12/07/2006

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA TTEy MOV CUND/SIBATE

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

0 KILO

PESO BRUTO VEHICULAR:

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

21

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
15661400048710	29/09/2022	30/09/2022	29/09/2023	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
81434579	14/09/2021	15/09/2021	14/09/2022	920	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
79237783	29/08/2020	30/08/2020	29/08/2021	920	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
14423000008200	27/08/2019	29/08/2019	28/08/2020	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
39855718	28/08/2018	29/08/2018	28/08/2019	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su SOAT en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA008477	25/04/2022	25/04/2022	16/03/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA037307	25/04/2022	25/04/2022	16/03/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA008487	05/08/2020	05/08/2020	16/02/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA008477	14/02/2020	16/02/2020	16/02/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	CANCELADA	Detalle
AA008487	14/02/2020	16/02/2020	16/02/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	CANCELADA	Detalle
AA139256	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	CANCELADA	Detalle
AA139257	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	CANCELADA	Detalle
02130101001477	21/12/2016	04/01/2017	04/01/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	CANCELADA	Detalle
02131101001827	21/12/2016	04/01/2017	04/01/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	CANCELADA	Detalle
AA037307	15/03/2021	15/03/2021	16/03/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/09/2022	11/09/2023	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	SI	161418195	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	13/09/2021	13/09/2022	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	155013385	SI	

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	27/08/2020	27/08/2021	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	148494615	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/08/2020	25/08/2021	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	148469104	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/08/2019	27/08/2020	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	143070089	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Nro. de solicitud	Fecha de solicitud	Estado	Trámites	Entidad
195296895	11/09/2022	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
160675503	13/09/2021	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
154456698	13/05/2021	APROBADA	Renovación de Tarjeta de Operación,	DIRECCION TERRITORIAL META
143105525	27/08/2020	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
142995722	25/08/2020	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA

Información Blindaje

BLINDADO:

NO

NIVEL DE BLINDAJE:

FECHA DE BLINDAJE:

FECHA DE DESBLINDAJE:

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

UNION DE TRANSPORTADORES DEL LLANO LTDA.

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

243191

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

13/05/2021

FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

13/05/2021

FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

13/05/2023

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-77

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORT

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA **2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de identidad	
19-09-2022	RUIZ PRADA JOSE RUBIEL/RUIZ PRADA EDGAR	CC (X) NIT ( ) No.	
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad	Departamento
CALLE 32 #26 -58 PORVENIR	3143369626	Villavicencio	Meta
Correo Electrónico			
gestionoperativa@escotursas.com			

DATOS DEL VEHÍCULO

3.

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	ESTADO DEL VEHICULO
SON370	Colombia	Público	BUSETA	NON PLUS ULTRA	ACTIVO

Número T. Operación	Fecha Expedición. Operación	Vigencia T. Operación	Tipo de combustible	Línea	VIN o Chasis
243191	5/13/2021	5/13/2023	DIESEL	N/A	CKDABFTLO6N002103

No de Motor	Tipo Motor	No. SOAT	Vigencia SOAT	Modelo	Tipo de Carrocería
BD30113743Y	DIESEL	15661400048710	9/29/2023	2006	Cerrada

Número de pasajeros	No Póliza Extracontractual	Fecha Vigencia	No Póliza Contractual	Fecha Vigencia
21	AA008477	3/16/2023	AA037307	3/16/2023

A. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B. DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C. Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	33.3	225	Klux

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

-

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la via publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO____	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: SI X NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacimetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C.NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	TSR743	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	272179
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA SAN LORENZO) ENTRE RIOS, FINCA LAS BRISAS,HACIENDA SANTA BARBARA, CAMELLON VITELMO ACUÑA, FINCA SANTA CECILIA, CRUCE SABANAS DEL ROSARIO A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE. (VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON LOS ROZOS, POLIDEPORTIVO CASTILA A IE HENRY DANIELS.	NUMERO DE LA RUTA	6 Y 22

CONDUCTOR	GILBERTO DE JESUS NUÑEZ BOTERO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	8/31/2024
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	80472527	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3112708817	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	TRANSPORTES EL DORADO

NUMERO DE SOAT	15103500005400	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	7/09/2022 HASTA 6/09/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA012391	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA013009	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	161239996	DIGNOSTICENTRO	SCOOTERS ASOCIADOS SAS
VIGENCIA DE LA REVISION	2/09/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mauc Andres Ruz Castro

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-78

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE TRANSPORT

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — **2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba: 19-09-2022	Nombre o Razón social: GILBERTO DE JESUS NUÑEZ BOTERO	Documento de identidad: CC (X) NIT ( ) No.	
Dirección: CALLE 32 #26 -58 PORVENIR	Teléfono fijo o Número de Celular: 3143369626	Ciudad: Villavicencio	Departamento: Meta
Correo Electrónico: gestionoperativa@escotursas.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: TSR743	País: Colombia	Servicio: Público	Clase: MICROBUS	Marca: JINBEI	ESTADO DEL VEHICULO: ACTIVO
Número T. Operación: 272179	Fecha Expedición. Operación: 12/11/2021	Vigencia T. Operación: 12/3/2023	Tipo de combustible: DIESEL	Linea: N/A	VIN o Chasis: LSYHKAAE1EK085830
No de Motor: DK4B054402	Tipo Motor: DIESEL	No. SOAT: 15103500005400	Vigencia SOAT: 9/6/2023	Modelo: 2014	Tipo de Carroceria: Cerrada
Número de pasajeros: 20	No Póliza Extracontractual: AA013009	Fecha Vigencia: 12/16/2022	No Póliza Contractual: AA012391	Fecha Vigencia: 12/16/2022	

A. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B. DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C. Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	33.3	225	Klux

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Electrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: SI X NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

TSR743

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10015510166

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:

JINBEI

LÍNEA:

SY6548J1S3BH

MODELO:

2014

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

LSYHKAAE1EK085830

NÚMERO DE MOTOR:

DK4B054402

NÚMERO DE CHASIS:

LSYHKAAE1EK085830

NÚMERO DE VIN:

LSYHKAAE1EK085830

CILINDRAJE:

2498

TIPO DE CARROCERÍA:

CERRADA

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

29/08/2013

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

3

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aqui

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
15103500005400	05/09/2022	07/09/2022	06/09/2023	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
15103500002550	04/09/2021	07/09/2021	06/09/2022	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
13690000002730	31/08/2019	01/09/2019	31/08/2020	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
39855722	30/08/2018	31/08/2018	30/08/2019	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
207010055040100	30/08/2017	31/08/2017	30/08/2018	920	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE

Adquiera su SOAT en línea aqui

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	02/09/2022	02/09/2023	SCOOTERS ASOCIADOS SAS	SI	161239996	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/09/2021	02/09/2022	CENTRO DE REVISIONES TECNOMECANICAS DEL META SAS	NO	154792962	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	12/07/2019	12/07/2020	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	142351736	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/07/2018	06/07/2019	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	136715181	SI	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	UZD356	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	263581
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA CACAYAL) FINCA RAMON ARIZA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CRUCE OROTOY, OROTOY A SEDE EDUCATIVA BETANIA. (VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, FINCA PALMITA, CAMELLON LOS PERALTA A IE HENRY DANIELS.	NUMERO DE LA RUTA	9 Y 23

CONDUCTOR	ARACELY GONZALES CUBIDES	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1/7/2025
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	40.395.246	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3203028314	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO

NUMERO DE SOAT	10907700003550	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	31/08/2022 HASTA 30/08/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA005586	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA005585	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	161086693	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	26/08/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mario Andres Ruiz Castro

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

UZD356

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10010563093

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:

KIA

LÍNEA:

GRAND PREGIO

MODELO:

2009

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

8LOTS73229E004343

NÚMERO DE MOTOR:

JT-913610

NÚMERO DE CHASIS:

8LOTS73229E004343

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

3000

TIPO DE CARROCERÍA:

CERRADA

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

19/08/2009

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/COTA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

3

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

0 KILO

PESO BRUTO VEHICULAR:

0

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

16

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
10907700003550	30/08/2022	31/08/2022	30/08/2023	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
10907700002960	30/08/2021	31/08/2021	30/08/2022	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
14542700004560	01/02/2020	02/02/2020	01/02/2021	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
10907700000220	01/02/2019	02/02/2019	01/02/2020	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
37716523	18/12/2017	20/12/2017	19/12/2018	920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su SOAT en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA005586	20/05/2022	21/05/2022	21/05/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA000360	17/05/2018	21/05/2018	21/05/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	⊗ INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	26/08/2022	26/08/2023	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	SI	161086693	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	01/09/2021	01/09/2022	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	154777734	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	03/02/2020	03/02/2021	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	145726137	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/02/2019	02/02/2020	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	139977592	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/12/2017	16/12/2018	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	133694695	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-79

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE TRANSPORT

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA / 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de identidad	
19-09-2022	ARACELY GONZALEZ CUBIDES	CC (X) NIT ( ) No.	
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad	Departamento
CALLE 32 #26 -58 PORVENIR	3143369626	Villavicencio	Meta
Correo Electrónico			
gestionoperativa@escotursas.com			

DATOS DEL VEHÍCULO

3.

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	ESTADO DEL VEHICULO
UZD356	Colombia	Público	MICROBUS	KIA	ACTIVO

Número T. Operación	Fecha Expedición. Operación	Vigencia T. Operación	Tipo de combustible	Línea	VIN o Chasis
263581	10/16/2021	9/13/2023	DIESEL	N/A	8LOTS73229E004343

No de Motor	Tipo Motor	No. SOAT	Vigencia SOAT	Modelo	Tipo de Carrocería
JT913610	DIESEL	10907700003550	8/30/2023	2009	Cerrada

Número de pasajeros	No Póliza Extracontractual	Fecha Vigencia	No Póliza Contractual	Fecha Vigencia
16	AA005585	5/21/2023	AA005586	5/21/2023

A. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B. DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C. Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	33.3	225	Klux

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la via publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: SI X NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	TFR224	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	257642
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, FINCA ROMELIA CARRILLO, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CAMELLON MONCADA, BETANIA A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS. (VEREDA SAN AGUSTIN) LA TRITURADORA, LOS CASTILLO, CRUCE CASTILLA, CRUCE CASTAÑEDAS, CAMELLON FONTECHA, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, CAMELLON FINCA LOS AMADO, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS.	NUMERO DE LA RUTA	10 Y 19

CONDUCTOR	EDGAR HERRERA RIOS	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17/02/2025
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17414458	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3143312481	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO

NUMERO DE SOAT	13690000013580	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	04/08/2022 HASTA 3/08/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA005586	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA005585	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	160593292	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	30/07/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mario Andres Ruiz Castro
NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-80

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE TRANSPORT

VIGILADO SuperTransporte

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA / 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de identidad	
19-09-2022	LAURA YADIRA HERRERA AGUILAR	CC (X) NIT ( ) No.	
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad	Departamento
CALLE 32 #26 -58 PORVENIR	3143369626	Villavicencio	Meta
Correo Electrónico			
gestionoperativa@escotursas.com			

DATOS DEL VEHÍCULO

3.

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	ESTADO DEL VEHICULO
TFR224	Colombia	Público	BUSETA	HYUNDAI	ACTIVO

Número T. Operación	Fecha Expedición. Operación	Vigencia T. Operación	Tipo de combustible	Línea	VIN o Chasis
257642	8/10/2021	8/10/2023	DIESEL	N/A	KMJHG17PPCC053986

No de Motor	Tipo Motor	No. SOAT	Vigencia SOAT	Modelo	Tipo de Carrocería
D4DDB491391	DIESEL	13690000013580	8/3/2023	2012	Cerrada

Número de pasajeros	No Póliza Extracontractual	Fecha Vigencia	No Póliza Contractual	Fecha Vigencia
23	AA005585	5/21/2023	AA005586	5/21/2023

A. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B. DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C. Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	33.3	225	Klux

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

		Valor	Unidad
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)			
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
	Temperatura ambiente		°C
Condiciones Ambientales	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%	Resultado	6.27	35	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)				

	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
(rpm) Ralentí	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	nm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: SI X NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Remolque o similares
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C.NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SKL299	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	255544
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA FAMILIA QUEVEDO VIA CASTILLA GUAMAL POLIDEPORTIVO VIOLETAS, CRUCE SAN AGUSTIN, FINCA LA PLAYITA, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS. (VEREDA EL TORO) FINCA LA TRINIDAD, PUENTE HORMIGA, SEDE EDUCATIVA SAN AGUSTIN, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	NUMERO DE LA RUTA	11 Y 20

CONDUCTOR	WILBER ESNEYDER CLAVIJO QUEVEDO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	7/02/2025
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	86.084.023	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3203224601	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO

NUMERO DE SOAT	14183900032150	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	23/06/2022 HASTA 22/06/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA005586	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA005585	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	160145951	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	08/07/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mary Andres Ruiz Castro

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-81

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE TRANSPORT

VIGILADO SuperTransporte

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA / 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad CC (X) NIT ( ) No.	
19-09-2022	RODILFO LADINO			
Dirección		Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad	Departamento
CALLE 32 #26 -58 PORVENIR		3143369626	Villavicencio	Meta
Correo Electrónico				
gestionoperativa@escotursas.com				

DATOS DEL VEHÍCULO

3. Placa	País	Servicio	Clase	Marca	ESTADO DEL VEHICULO
SKL299	Colombia	Público	BUS	CHEVROLET	ACTIVO

Número T. Operación	Fecha Expedición. Operación	Vigencia T. Operación	Tipo de combustible	Línea	VIN o Chasis
255544	7/29/2021	7/29/2023	DIESEL	N/A	9GCNPR71P4B458702

No de Motor	Tipo Motor	No. SOAT	Vigencia SOAT	Modelo	Tipo de Carrocería
1553	DIESEL	14183900032150	6/23/2023	2004	Cerrada

Número de pasajeros	No Póliza Extracontractual	Fecha Vigencia	No Póliza Contractual	Fecha Vigencia
28	AA005585	5/21/2023	AA005586	5/21/2023

A. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B. DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C. Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	33.3	225	Klux

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
(rpm) Ralentí	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

-

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: **SI X** NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SKN027	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	276475
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA SAN AGUSTIN) CORREDOR 2 PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMED, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS. (VEREDA VIOLETAS) FINCA JOSELI ROJAS, BARRIO CAROLU, CRUCE VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	NUMERO DE LA RUTA	12 Y 21

CONDUCTOR	DARWIN FRANCISCO ARENAS AMAYA	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	03/05/2025
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1026251246	CATEGORIA	C3
LINEA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3182529391	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	N/A

NUMERO DE SOAT	81563632	ASEGURADORA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	08/10/2021 HASTA 07/10/2022		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA212680	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA212681	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	28/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	155481925	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	06/10/2022		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	28/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	28/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro
NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

Ing. [illegible]
Consorcio Interventoria 2022
Consorcio_meta@hotmail.com

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-82

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORT

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA / 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de identidad	
19-09-2022	WILLIAM MAURICIO BARRERA ABRIL	CC (X) NIT ( ) No.	
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad	Departamento
CALLE 32 #26 -58 PORVENIR	3143369626	Villavicencio	Meta
Correo Electrónico			
gestionoperativa@escotursas.com			

DATOS DEL VEHÍCULO

3. Placa	País	Servicio	Clase	Marca	ESTADO DEL VEHICULO
SKN027	Colombia	Público	MICROBUS	JAC	ACTIVO
Número T. Operación	Fecha Expedición. Operación	Vigencia T. Operación	Tipo de combustible	Linea	VIN o Chasis
276475	11/22/2021	11/22/2023	DIESEL	N/A	LJ16AC3C662001595
No de Motor	Tipo Motor	No. SOAT	Vigencia SOAT	Modelo	Tipo de Carroceria
742414	DIESEL	81563632	10/7/2022	2006	Cerrada
Número de pasajeros	No Póliza Extracontractual	Fecha Vigencia	No Póliza Contractual	Fecha Vigencia	
16	AA212681	3/3/2023	AA212680	3/3/2023	

A. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B. DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C. Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 33.3			Máxima 225	Unidad Klux	

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%	Resultado	6.27	35	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)				

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

-

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: SI_X_ NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo **A**
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C.NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	SXB552	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	289189
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMETH, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS. (VEREDA CACAYAL) CACAYAL, CAMELLON PABLO POZO, SEDE EDUCATIVA BETANIA, VIOLETAS, FINCA BUENOS AIRES A IE HENRY DANIELS.	NUMERO DE LA RUTA	13 Y 17

CONDUCTOR	PARMENIO AUDEL PERILLA ALFONSO	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	2/26/2023
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	4.149.088	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3102670743	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	TRANSPORTE EJECUTIVO DEL LLANO

NUMERO DE SOAT	13690000011830	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	13/01/2022 HASTA 12/01/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	AA005586	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	AA005585	ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	156643520	DIGNOSTICENTRO	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA
VIGENCIA DE LA REVISION	7/12/2022		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/01/2022	DIAGNOSTICENTRO	TECNICOMECANICOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/03/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA QUINTA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-83

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE TRANSPORT

VIGILADO SuperTransporte

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA **2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
19-09-2022	PARMENIO AUDEL PERILLA ALFONSO		CC (X) NIT ( ) No.	
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular		Ciudad	Departamento
CALLE 32 #26 -58 PORVENIR	3143369626		Villavicencio	Meta
Correo Electrónico				
gestionoperativa@escotursas.com				

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	ESTADO DEL VEHICULO
SXB552	Colombia	Público	BUSETA	HYUNDAI	ACTIVO

Número T. Operación	Fecha Expedición. Operación	Vigencia T. Operación	Tipo de combustible	Línea	VIN o Chasis
289189	2/27/2022	1/28/2024	DIESEL	N/A	KMJHG17PPCC053253

No de Motor	Tipo Motor	No. SOAT	Vigencia SOAT	Modelo	Tipo de Carrocería
D4DDB478129	DIESEL	13690000011830	1/12/2023	2012	Cerrada

Número de pasajeros	No Póliza Extracontractual	Fecha Vigencia	No Póliza Contractual	Fecha Vigencia
23	AA005585	5/21/2023	AA005586	5/21/2023

A. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B. DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C. Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	33.3	225	Klux

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: SI X NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C.NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	TFX364	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	274782
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVA SABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRRY DANIELS LA NUEVA	NUMERO DE LA RUTA	14

CONDUCTOR	WALTER FLAMINIO MEDINA AGUILAR	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	3/08/2024
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	1123511319	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3143318606	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	AVANT COLOMBIA SAS

NUMERO DE SOAT	13916600012530	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	28/10/2021 HASTA 27/10/2022		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	11101000580	ASEGURADORA	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	13061001279	ASEGURADORA	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	N/A	DIGNOSTICENTRO	N/A
VIGENCIA DE LA REVISION	N/A		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA SEGUNDA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA CUARTA REVISION PREVENTIVA		DIAGNOSTICENTRO	

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mauro Andres Ruiz Castro

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Consorcio [illegible] 2022
consorcio_[illegible]@hotmail.com

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-84

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORT

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA **2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de identidad	
19-09-2022	SERVICIOS FALD S.A.S ESP	CC (X) NIT ( ) No.	
Dirección	**Teléfono fijo o Número de Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
CALLE 32 #26 -58 PORVENIR	3143369626	Villavicencio	Meta
Correo Electrónico			
gestionoperativa@escotursas.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	ESTADO DEL VEHICULO
TFX364	Colombia	Público	BUSETA	VOLKSWAGEN	ACTIVO

Número T. Operación	Fecha Expedición. Operación	Vigencia T. Operación	Tipo de combustible	Línea	VIN o Chasis
274782	11/10/2021	11/10/2023	DIESEL	N/A	9532M52PXNR002924

No de Motor	Tipo Motor	No. SOAT	Vigencia SOAT	Modelo	Tipo de Carrocería
36699560	DIESEL	13916600012530	10/27/2022	2022	Cerrada

Número de pasajeros	No Póliza Extracontractual	Fecha Vigencia	No Póliza Contractual	Fecha Vigencia
31	13061001279	3/17/2023	11101000580	3/17/2023

A. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B. DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C. Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 33.3			Máxima 225	Unidad Klux	

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad %

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la via publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: SI X NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en kix** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacimetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C.NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TRANSPORTE ESCOLAR

PLACA VEHICULO	TFW768	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	302332
NOMBRE RUTA ESCOLAR	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) PUENTE OROTOY, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, CAMELLON FINCA LA MORENITA, SEDE EDUCATIVA SABANAS, PALMITA, FINCA LA UNION, CRUCE SABANAS A IE HENRY DANIELS	NUMERO DE LA RUTA	18

CONDUCTOR	HENRY NIÑO VELANDIA	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCTOR	08/09/2024
NUMERO DE LA LICENCIA CONDUCTOR	17446210	CATEGORIA	C2
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	3217549435	VEHICULO POR CONVENIO DE COLABORACION	TRANSPORTES SIN LIMITE SG S.A.S

NUMERO DE SOAT	83079070	ASEGURADORA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
VIGENCIA DEL SOAT FECHA DESDE /HASTA	03/03/2022 HASTA 02/03/2023		
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	02131101002825	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
NUMERO DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL VEHICULO	02130101002317	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

NUMERO REVISION TECNICOMECANICA	158389775	DIGNOSTICENTRO	CENTRO DE REVISIONES TECNOMECANICAS DEL META SAS
VIGENCIA DE LA REVISION	01/03/2023		

FECHA PRIMERA REVISION PREVENTIVA	19/05/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA SEGUIDA REVISION PREVENTIVA	19/07/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS
FECHA TERCERA REVISION PREVENTIVA	19/09/2022	DIAGNOSTICENTRO	CARLLANOS

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre del 2022 como requisito para pago con destino a la Secretaría de Educación

Mario Andres Ruz Castro

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: C-202-85

REPUBLICA DE COLOMBIA
B32MINISTERIO DE

Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORT

CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S NIT: 900633942-4
Teléfono: 6679951 - 311871247
E-mail: cdacarllanos@hotmail.com Dirección: Calle 30 # 24-34 Ciudad: VILLAVICENCIO (META)

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
19-09-2022	ALVARO CHAPARRO CHAPARRO		CC (X) NIT ( ) No.	
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular		Ciudad	Departamento
CALLE 32 #26 -58 PORVENIR	3143369626		Villavicencio	Meta
Correo Electrónico				
gestionoperativa@escotursas.com				

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	ESTADO DEL VEHICULO
TFW768	Colombia	Público	MICROBUS	JOYLONG	ACTIVO

Número T. Operación	Fecha Expedición. Operación	Vigencia T. Operación	Tipo de combustible	Línea	VIN o Chasis
302332	4/20/2022	2/17/2024	DIESEL	N/A	LJSKA3BG9ED850041

No de Motor	Tipo Motor	No. SOAT	Vigencia SOAT	Modelo	Tipo de Carroceria
89599538	DIESEL	83079070	3/2/2023	2014	Cerrada

Número de pasajeros	No Póliza Extracontractual	Fecha Vigencia	No Póliza Contractual	Fecha Vigencia
20	2130101002317	2/16/2023	2131101002825	2/16/2023

A. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUER
B. DO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282
C. Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.5			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.39			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.61				Klux	no
	izquierda(s)	Intensidad	7.26				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	33.3	225	Klux

4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

5. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	unidad
Eje 1	9425	10927	N	Eje 1	8086	9905	N	14.2	(20,30]	30	%
Eje 2	7589	8785	N	Eje 2	6749	10483	N	11.1	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	79.4	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
24.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1622	19712	N	Sumatoria Derecho	8026	20388

3. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
Opacidad	6.27	%	6.27	%	6.27	%	6.27	%
Gobernada	2989	(rpm)	2991	(rpm)	2992	(rpm)	2993	(rpm)

	Valor	Norma	Unidad
Resultado	6.27	35	%

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
780	33.0	34.0	°C	31.1	°C	59.4	%	85.0	mm

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.72	5.83	6.17							5.11	
DERECHA	7.00	6.15	4.18								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la via publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

F. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___	N° Consecutivo RUNT: (A)153870007
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) APROBADO: **SI X** NO_	

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 60.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 80.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 80.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 80.0 PSI **Presion repuesto** 80.0 PSI **Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx** a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

A. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Tacometro vibración BRAINBEE SN: 140122000209-V
- Mixta - Frenometro Mixto con bascula integrada y rodillos movibles SOLTELEC SN: FMS201308
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: AR145
- Mixta - Alineador de luces Tecnimaq SN: TMI-LUXW0033
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM0857
- Mixta - Sonda Temperatura BRAINBEE SN: 140122000209-T
- Mixta - Opacímetro [LTOE: 364 mm] SENSORS SN: 112013
- Mixta - Alineador al paso mixto SOLTELEC SN: PDLS201308
- Mixta - Detector Holguras SOLTELEC SN: 1LA70964YA60
- Mixta - Profundímetro FOWLER SN: P01
- Mixta - Cuentagiros y medidor de temperatura Brain Bee SN: 190409000117


B. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN

- UTILIZADA TecniRTM V1.0

C.NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jair Javier Suarez Hernandez **[Tercera placa]**, Johnatan Rodrigo Moreno Becerra **[Opacidad NTC4231]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto trasera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial inferior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Alineación, peso y frenos]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Foto delantera]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial exterior]**, Victor Hugo Trujillo Alarcon **[Alineación de luces]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial motor]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Profundidad de labrado]**, Jair Javier Suarez Hernandez **[Inspección sensorial interior]**, Luis Alexander Velasquez Moreno **[Sonido]**,

D. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.