FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 22531

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 30 / 08 / 2022

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - El carmen
Dirección: Dg. 49 Sur No. 29 A 07
Municipio: 11001 BOGOTA D.C.
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

## PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
**Concepto Sanitario nº** SQ07C002851

## 3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

**Desinfección** Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

**Desinsectación** Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**MÉTODO DE CONTROL:** Fisico-Químico

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** ratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

**Desratización** Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

## FECHA Y HORARIO

30/08/22 19:16 - 20:11

## CONTRATO

**Contrato Nº:** 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote / F. Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desratización** | | | | | | | |
| RATAQUILL ( Brodifacouma ) | RGSP – 234 - 2004 | | Bloque | 10g/Punto | 50 g | pasillos, shut de basuras, baños, Techos de la estructura de la plaza, Puertas de ingreso y puertas internas de la plaza, puestos | 638 30/04/2024 |
| **Desinsectación** | | | | | | | |
| SIPERTRIN SC 050 1L | 0081-98 | | Aspersión manual | 6cc | 30 cc | Oficina, shut de basuras, pasillos, Áreas comunes, puestos | 51040 30/09/2023 |
| **Desinfección** | | | | | | | |
| Dryquat | Invima NSOH03846-15CO | | Aspersión manual | 9cc/L | 10 cc | baños | 200610 30/06/2023 |


**INCIDENCIAS:**

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 22531

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 30 / 08 / 2022

Se realiza servicio de desratización (revisión, limpieza de estaciones, activación de jaula, aplicación de cebos rodenticidas). Además, se realiza servicio de desinfección en baños. por último, se realiza servicio de desinsectación en áreas comunes en general de la plaza por método de aspersión para él control de insectos voladores y rastreros.




*Firmado desde el portal cliente*
Haely Mendoza
1076324849
01/09/22 14:38:34

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Haely Mendoza 1076324849

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 22531

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 30 / 08 / 2022

# Informe de seguimiento

## DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES


No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Reja de la entrada principal deteriorada y con espacio abierto de ingreso de plagas

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
07/05/2022







**Medida correctora:** Se recomienda la instalación de barreras físicas para realizar sellamiento de espacios abiertos

**Nivel de Prioridad:** ALTA

**Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 22531

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 30 / 08 / 2022

## EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se evidencia mercado dañado y en el piso condiciones favorables para atraer la actividad de plagas

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
03/05/2022



**Medida correctora:** Se recomeinda no dejar el mercado expuesto para no atraer plagas (roedores, cucarachas)

**Nivel de Prioridad:** ALTA

Se evidencia mercado en proceso de descomposición condición favorable paar la presecia de insectos y microorgánismos.

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
05/07/2022




**Medida correctora:** Se recomienda no dejar dañar el mercado, ni dejarlo expuesto, ya que esto nos atrae la presencia de plagas


**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 25/07/2022

Se evidencia mercado en el piso sin protección condiciones favorables para atraer las plagas (roedores, cucarachas, hormigas y de mas)

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
10/08/2022




**Medida correctora:** Se recomienda mantener el mercado alto y estibado

**Nivel de Prioridad:** ALTA

## MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

## REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

**Sede: Plaza de mercado - El carmen**

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 22531

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 30 / 08 / 2022

**Plano:** Plano

**Punto de control:** Estación Neptuno Control químico

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación | ¿ se encontraba anclado? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENCQ-1 | | - | No | Bien | Sí |
| **OBSERVACIONES:** Se realiza limpieza de caja sin novedad las bolsas rodenticidas se encuentran en buen estado | | | | | | |
| Local 14 | ENCQ-2 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-3 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-4 | | - | No | Bien | Sí |

**Punto de control:** Jaula de captura roedores

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | Estado de conservación |
|---|---|---|---|---|
| | ! JDCR-1 | | - | Bien |
| **OBSERVACIONES:** Se realiza cambio de atrayente por deterioro y activación de jaula | | | | |

**Punto de control:** Estación Neptuno Control químico

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación | ¿ se encontraba anclado? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENCQ-5 | | - | No | Bien | Sí |

! Puntos de control con incidencias

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|

No se capturaron especies

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.**