FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 21569

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 10 / 08 / 2022

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Quirigua
Dirección: Calle 90 No 91 - 52
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

## PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
**Concepto Sanitario nº** SQ07C002851

## 2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

**Desinsectación** Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**MÉTODO DE CONTROL:** Fisico-Químico

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Químico: Aplicación de productos insecticidas por las técnicas de aspersión, nebulización focalizada en lugares comunes de posible actividad de insectos

**Desratización** Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Físico : Instalación de barreras físicas (angeos,mallas, burletes), en espacios de ingreso de roedores que permitan la exclusión de los roedores al interior de las instalaciones que promuevan el saneamiento en las plazas de mercado. Químico: Instalación en dispositivos de seguridad átraves de la revisión, monitoreo de estaciones de control y la aplicación de cebos rodenticidas parafinados fabricados con productos gustosos para el control de ratas y ratones.

## FECHA Y HORARIO

10/08/22 18:07 - 19:12

## CONTRATO

**Contrato Nº:** 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote / F.Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desratización** | | | | | | | |
| Rata Quill pasta | | | Bloque | 10 gr x pto | 80 g | Entradas principales, estaciones cebaderas área interna, Techos de la estructura de la plaza, Zona perimetral externa de la plaza, Cuarto de residuos, Shut, Terraza | 638 30/04/2024 |
| **Desinsectación** | | | | | | | |
| SOLFAC EC | 0071-97 | | Aspersión manual | 6CC/litro | 60 cc | Entradas principales, Techos de la estructura de la plaza, Zona perimetral externa de la plaza, Cuarto de residuos, Shut, Terraza | LB00016513 30/04/2024 |

**INCIDENCIAS:**

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


# Certificado de Servicio Nº 21569

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 10 / 08 / 2022

Se realiza servicio de desratización (revisión, limpieza de estaciones, cambio de cebos rodentiicdas por consumo). en la plaza.



Se realiza servicio de desinsectación en áreas comunes en general de la plaza por método de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.



*Firmado desde el portal cliente*
Mayerly Alejandra
Sanchez Hinestroza
1013657843
17/08/22 19:58:58

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Mayerly Alejandra Sanchez Hinestroza 1013657843

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhon Alexander Lara Quintero
C.C.: 1.015.423.904

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 21569

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 10 / 08 / 2022

# Informe de seguimiento

## DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES


No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se recomienda al cliente bajar instalar o cambiar puertas de entrada de camiones por una alta probabilidad de infestacion de roedores, además se encuentra el pavimento en pésimas condiciones y emposamiento de aguas por desniveles del piso.

Pendiente

Creada por: Estiven Sánchez Cardenas
20/04/2022


**Medida correctora:** Se recomienda nivelar el piso con asfalto y las puertas cambiarlas o instalarl barreas físicas para control de roedores.

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 25/07/2022

---

Carcámos sin tapa que generan malos olores y son espacio de ingreso de plagas (roedores)

Pendiente

Creada por: Estiven Sánchez Cardenas
11/05/2022






**Medida correctora:** Se recomienda la instalación de tapa del cárcamo

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 27/06/2022

---

Se evidencia en la plaza de mercado Quirigua rejilla en mal estado, y en parte exterior rejillas sin barrera física

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
18/05/2022



**Medida correctora:** Se recomienda la instalación de barrera de protección ya que está en mal estado la tapa de aguas negras, permitiendo el ingreso de los roedores al interior de la plaza

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 27/06/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 21569

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 10 / 08 / 2022

Sé recomienda no obstaculizar las estaciones de control de roedores, ya que están en obra y ponen material pesado sobre ellas

Pendiente

Creada por: Jhon Alexander Lara Quintero
02/06/2022



**Medida correctora:** Se recomienda no obstaculizar los dispositivos de control de roedores ya que cumplen una importante función.

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 27/06/2022

## EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

## MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

## REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

**Sede: Plaza de mercado - Quirigua**

**Plano:** Mapa

**Punto de control:** Punto de aspersión

| Zona | Código | Producto y Consumo | Estado de conservación | Se encontró presencia de plagas |
|---|---|---|---|---|
| | PDA-1 | | Bien | No |

**Plano:** piso 1

**Punto de control:** Estación Neptuno Control químico

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación | ¿ se encontraba anclado? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENCQ-1 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-2 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-3 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-4 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-5 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-6 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-7 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-8 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-9 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-10 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-11 | | - | No | Bien | Sí |

**Plano:** piso 2

**Punto de control:** Jaula de captura roedores

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | Estado de conservación |
|---|---|---|---|---|
| | JDCR-1 | | - | Bien |
| | JDCR-2 | | - | Bien |

! Puntos de control con incidencias

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|

No se capturaron especies

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 21569

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 10 / 08 / 2022

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.**