FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16987

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 08 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Siete de agosto
Dirección: Calle 66 N°23-20
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividad de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

25/08/22 19:42 - 22:13

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16987


Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 08 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	30 g	Pasillos locales comerciales artesanias, Pasillos en general áreas comunes	638 30/04/2024
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	10 g	Pasillos en general áreas comunes	638 30/04/2024
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	10 g	Pasillos locales comerciales artesanias	638 30/04/2024
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	10 g	Ingreso administracion	638 30/04/2024
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	10 g	Locales carnicos	638 30/04/2024
Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz			Punteo Gel	Gramos	0,01 g	Pasillos locales comerciales artesanias	N.A
Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz			Otros	Gramos	0,01 g	Ingreso a plaza costado sur	N.A
Desinsectación							
SOLFAC EC	0071-97		Aspersión manual	6CC/litro	50 cc	Cuarto electrico, Ingreso a plaza costado shut basuras, Locales carnicos, Ingreso administracion, Pasillos locales comerciales artesanias, Ingreso a plaza costado sur, Pasillos en general áreas comunes, Deposito insumos aseo, Ingreso costado norte, Exteriores plaza de mercado, Puerta y ventanas del pasillo área de pollos	LB00016513 31/10/2023

INCIDENCIAS:

Se realizó el servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con producto insecticida aplicado en zonas como; cuarto eléctrico, pasillos, locales, áreas comunes, baño, shut de basura y entrada y salida de clientes para el control de insectos voladores y rastreros.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16987

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 08 / 2022

Se realizó el servicio de desratizacion por el método de cebo rodenticida especializado para instaladores se realiza (revisión, limpieza de estaciones e inspección activación de trampas y cambio de cebos por consumo), para el control de roedores.










Firmado desde el portal cliente
Haely Mendoza
1076324849
13/09/22 16:06:16

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Haely Mendoza 1076324849

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16987

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 08 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES


No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia en la Plaza 7 de agosto cárcamos en mal estado que pueden permitir el ingreso de roedores a la plaza

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
12/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de barreras físicas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Se evidencia en la plaza de mercado del siete de agosto puerta de ingreso en mal estado por la del shut se recomienda arreglar ya que puede ser un ingreso para los roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
19/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección o arreglo dela puerta de ingreso por la parte del shut ya que puede ser un ingreso para los roedores

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16987

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 08 / 2022

Se evidencia en la plaza de mercado del siete de agosto en la zona de carnes cucarachas en las neberás, motores, regilla.

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
19/05/2022








Medida correctora: Se recomienda un control en el siete de agosto en las zonas de carnes ya que se evidencia muchas cucarachas,motor, rejilla, debajo las neberás.


Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Se recomienda la instalación de rejilla por una anticucaracha en algunos sifones para evitar el ingreso de roedores y cucarachas

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
26/05/2022









Medida correctora: Instalación de sifones anticucaracha

Nivel de Prioridad: ALTA

Se evidencia canecas de basura sin tapa y con residuos de alimento ya que eso atrae a los roedores e insectos voladores y rastreros

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
02/06/2022







Medida correctora: Se recomienda la instalación de la tapa de la canecas de basura ya que se deposita alimentos y eso atrae a los roedores insectos voladores y rastreros

Nivel de Prioridad: ALTA

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16987

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 08 / 2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

DISPOSITIVOS DE CONTROL INSTALADOS EN ESTA ORDEN DE TRABAJO

Código	Zona	Modelo	Tipo
ENCQ-5	Ingreso administracion		Estación Neptuno Control químico
ENCQ-6	Ingreso administracion		Estación Neptuno Control químico
ENCQ-7	Ingreso administracion		Estación Neptuno Control químico

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Siete de agosto

Plano: Pliego 1

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Ingreso administracion	ENCQ-1	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja sin ninguna novedad						
Pasillos locales comerciales artesanias	ENCQ-2		-	No	Bien	Sí
Pasillos en general áreas comunes	ENCQ-3	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se hace limpieza de estación sin ninguna novedad						
	ENCQ-4	Maki Bloques 10 g 10g RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se hace limpieza de caja sin ninguna novedad						

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Locales carnicos	JDCR-1	RATAQUILL 10g	-	Bien
OBSERVACIONES: Se deja activada sin ninguna novedad				
Deposito insumos aseo	JDCR-2		-	Bien

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Ingreso a plaza costado sur	ER-1	Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz 0,1g	-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja inspección y se deja la trampa activa sin ninguna novedad				
Ingreso a plaza costado shut basuras	ER-2		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja y se deja activada la trampa sin ninguna novedad				
Ingreso a plaza costado shut basuras	ER-3		-	Bien

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16987

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 08 / 2022

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.