PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar


Informaciones del cliente	**Tarea #349255**
Nombre del cliente SCADE Bosa - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	

Fecha 16/11/2022 a las 11:00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	APC
2) CAPACIDAD:	40KVA
3) SERIE	PS0602144416
4) MODELO	VT 40
5) REALIZADO POR:	Ruben pulido
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	234 V
20) ENTRADA B-C:	236 V
21) ENTRADA C-A:	234 V
22) SALIDA A-B:	230 V
23) SALIDA B-C:	230 V
24) SALIDA C-A:	230 V
25) SALIDA HZ	60
26) ENTRADA A(AMPERIOS):	8.1
27) ENTRADA B(AMPERIOS):	8.0
28) ENTRADA C(AMPERIOS):	7.9

29) SALIDA A(AMPERIOS):	5.0
30) SALIDA B(AMPERIOS):	10.1
31) SALIDA C(AMPERIOS):	11.0
32) TRABAJOS REALIZADOS:	Se reliza mantenimiento preventivo al equipo segun criterio del cliente registrando mediciones y parametros (Tension , Corriente , frecuencia) , limpieza general , pruebas de funcionamiento sin apagar el dispositivo , equipo (Online) , sin registro de alarmas
33) REFERENCIA DE BATERIAS:	Fuli bateri (12V - 7.5 AH)
34) NUMERO DE BATERIAS:	-
35) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se debe suministrar la temperatura y ventilacion adecuada para preservar la vida util del equipo y de esta forma evitar la exposicion a agentes contaminantes que puedan generar corrosion o falsos contactos en puntos energizados

36) REGISTRO FOTOGRAFICO:

































37) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Brillith Moreno Beltran, Documento: 1024528785**
38) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Ruben Pulido, Documento: 1030620505**