Escuela Superior de Administración Pública

Formato No. 01

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

La presente hoja de vida de equipos, deberá ser complementada (adicionada) con los formatos de mantenimientos preventivos de los equipos una vez se hagan

SEDE:	BOGOTA
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	13 DE JUNIO 2022
NOMBRE DEL EQUIPO:	PLASTIFICADORA

ESPECIFICACIONES

GENERALIDADES DEL EQUIPO

CLASIFICACION:			
TIPO DE EQUIPO:	PLASTIFICADORA		
CODIGO INTERNO:			
PLACA INVENTARIOS:		PERSONA A CARGO	RODRIGO CORREA
UBICACIÓN EN LA SEDE:	TALLER DEPUBLICACIONES		

PARTES DEL EQUIPO:

DATOS DE FABRICACIÓN

MARCA:	GBC	PROVEEDOR:		
MODELO:	4180	GARANTIA:	FECHA INICIAL	
REFERENCIA:			FECHA FINAL	
FECHA DE INSTALACIÓN:				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

POTENCIA:			
VOLTAJE:	110V		
AMPERAJE:			
CAPACIDAD MÁXIMA:			
TEMPERATURA OPERACIÓN:			
DIMENSIONES (LxDxH):			
PESO:			

DATOS GENERALES

USOS Y APLICACIONES:

PLASTIFICADORA DE PAPEL Y CARATULAS

CARACTERISTICAS:

ESTADO DEL EQUIPO: OPERATIVO



RESUMEN DE HISTORIA

ÚLTIMO MANTENIMIENTO:	5/12/2022	ESTADO DEL EQUIPO:	FUNCIONA	SI
ÚLTIMO PROVEEDOR:	COMERANDINA INDUSTRIAL SAS		NO FUNCIONA	

REPUESTOS CAMBIADOS: - Reparación de tapas.
- Suministro de reencauche rodillos siliconados.

Escuela Superior de Administración Pública

Formato No. 01

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión del sistema eléctrico
- Revisión y ajuste del sistema de transmisión
- Revisión de bujes
- Revisión de motor eléctrico
- Revisión y ajuste de estructura metálica
- Revisión y ajuste de componentes mecánicos
- Revisión de prensado
- Revisión de resistencias y control de temperatura
- Pruebas de funcionamiento
- Diagnóstico general


RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PERIODICIDAD RECOMENDADA: ANUAL PROVEEDOR: COMERANDINA INDUSTRIAL SAS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS DE MANTENIMIENTO: LAS MISMA DESCRITAS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

FOTOGRAFIAS






Escuela Superior de Administración Pública

Formato No. 01

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

La presente hoja de vida de equipos, deberá ser complementada (adicionada) con los formatos de mantenimientos preventivos de los equipos una vez se hagan

SEDE:	BOGOTA
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	13 DE JUNIO 2022
NOMBRE DEL EQUIPO:	COSEDORAS

ESPECIFICACIONES

GENERALIDADES DEL EQUIPO

CLASIFICACION:			
TIPO DE EQUIPO:	COSEDORA DE PAPEL		
CODIGO INTERNO:			
PLACA INVENTARIOS:		PERSONA A CARGO	RODRIGO CORREA
UBICACIÓN EN LA SEDE:	TALLER DEPUBLICACIONES		

PARTES DEL EQUIPO:

DATOS DE FABRICACIÓN

MARCA:	BOSTICH	PROVEEDOR:		
MODELO:	M7	GARANTIA:	FECHA INICIAL	
REFERENCIA:			FECHA FINAL	
FECHA DE INSTALACIÓN:				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

POTENCIA:			
VOLTAJE:	110V		
AMPERAJE:			
CAPACIDAD MÁXIMA:			
TEMPERATURA OPERACIÓN:			
DIMENSIONES (LxDxH):			
PESO:			

DATOS GENERALES

USOS Y APLICACIONES:

COSEDORA DE PAPEL

CARACTERISTICAS:

ESTADO DEL EQUIPO: OPERATIVO



RESUMEN DE HISTORIA

ÚLTIMO MANTENIMIENTO:	5/12/2022	ESTADO DEL EQUIPO:	FUNCIONA	SI
ÚLTIMO PROVEEDOR:	COMERANDINA INDUSTRIAL SAS		NO FUNCIONA	

Escuela Superior de Administración Pública

Formato No. 01

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

REPUESTOS CAMBIADOS: - Se suministra kit de remachadores
- Reparación de embrague
- Cambio guía separador

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión del sistema eléctrico
- Revisión y ajuste del sistema de transmisión
- Revisión de rodamientos
- Revisión de motores eléctricos
- Revisión y ajuste de estructura metálica
- Revisión y ajuste de componentes mecánicos
- Revisión de guías y formador
- Revisión de remachadores.
- Pruebas de funcionamiento
- Diagnóstico general

RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PERIODICIDAD RECOMENDADA: ANUAL PROVEEDOR: COMERANDINA INDUSTRIAL SAS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS DE MANTENIMIENTO: LAS MISMA DESCRITAS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

FOTOGRAFIAS






Escuela Superior de Administración Pública

Formato No. 01

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

La presente hoja de vida de equipos, deberá ser complementada (adicionada) con los formatos de mantenimientos preventivos de los equipos una vez se hagan

SEDE:	BOGOTA
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	13 DE JUNIO 2022
NOMBRE DEL EQUIPO:	TALADRO LIHIT AUTO PUNCH

ESPECIFICACIONES

GENERALIDADES DEL EQUIPO

CLASIFICACION:			
TIPO DE EQUIPO:	TALADRO DE PAPEL		
CODIGO INTERNO:			
PLACA INVENTARIOS:		PERSONA A CARGO	RODRIGO CORREA
UBICACIÓN EN LA SEDE:	TALLER DEPUBLICACIONES		

PARTES DEL EQUIPO:

DATOS DE FABRICACIÓN

MARCA:	LIHIT	PROVEEDOR:		
MODELO:	AUTO PUNCH	GARANTIA:	FECHA INICIAL	
REFERENCIA:			FECHA FINAL	
FECHA DE INSTALACIÓN:				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

POTENCIA:			
VOLTAJE:	220V		
AMPERAJE:			
CAPACIDAD MÁXIMA:			
TEMPERATURA OPERACIÓN:			
DIMENSIONES (LxDxH):			
PESO:			

DATOS GENERALES

USOS Y APLICACIONES:

PERFORADORA DE PAPEL

CARACTERISTICAS:

ESTADO DEL EQUIPO: OPERATIVO



RESUMEN DE HISTORIA

ÚLTIMO MANTENIMIENTO:	5/2/2022	ESTADO DEL EQUIPO:	FUNCIONA	SI
ÚLTIMO PROVEEDOR:	COMERANDINA INDUSTRIAL SAS		NO FUNCIONA	

REPUESTOS CAMBIADOS: - Suministro y cambio de broca

ACTIVIDADES REALIZADAS

Escuela Superior de Administración Pública

Formato No. 01

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

Revisión del sistema eléctrico
- Revisión y ajuste del sistema de transmisión
- Revisión y ajuste de estructura metálica
- Revisión y ajuste de componentes mecánicos
- Revisión de perforado
- Revisión de matriz soporte de pines perforadores
- Revisión de paralelismo
- Pruebas de funcionamiento
- Diagnóstico general


RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PERIODICIDAD RECOMENDADA: ANUAL PROVEEDOR: COMERANDINA INDUSTRIAL SAS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS DE MANTENIMIENTO: LAS MISMA DESCRITAS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

FOTOGRAFIAS







Escuela Superior de Administración Pública

Formato No. 01

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

La presente hoja de vida de equipos, deberá ser complementada (adicionada) con los formatos de mantenimientos preventivos de los equipos una vez se hagan

SEDE:	BOGOTA
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	13 DE JUNIO 2022
NOMBRE DEL EQUIPO:	GUILLOTINA CHALLENGE 75

ESPECIFICACIONES

GENERALIDADES DEL EQUIPO

CLASIFICACION:			
TIPO DE EQUIPO:	GUILLOTINA DE PAPEL		
CODIGO INTERNO:			
PLACA INVENTARIOS:		PERSONA A CARGO	RODRIGO CORREA
UBICACIÓN EN LA SEDE:	TALLER DEPUBLICACIONES		

PARTES DEL EQUIPO:

DATOS DE FABRICACIÓN

MARCA:	CHALLENGE	PROVEEDOR:		
MODELO:	75CMS	GARANTIA:	FECHA INICIAL	
REFERENCIA:			FECHA FINAL	
FECHA DE INSTALACIÓN:				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

POTENCIA:			
VOLTAJE:	220V		
AMPERAJE:			
CAPACIDAD MÁXIMA:			
TEMPERATURA OPERACIÓN:			
DIMENSIONES (LxDxH):			
PESO:			

DATOS GENERALES

USOS Y APLICACIONES:

CORTE DE PAPEL

CARACTERISTICAS:

ESTADO DEL EQUIPO: OPERATIVO



RESUMEN DE HISTORIA

ÚLTIMO MANTENIMIENTO:	6/13/2022	ESTADO DEL EQUIPO:	FUNCIONA	SI
ÚLTIMO PROVEEDOR:	COMERANDINA INDUSTRIAL SAS		NO FUNCIONA	

Escuela Superior de Administración Pública

Formato No. 01

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

REPUESTOS CAMBIADOS: - Se realizó ajuste de rastrillo.
- Suministros y cambio de aceite sistema hidráulico incluido sellos y empaques.
- Fabricación e instalación tornillo tope de cuchilla con resorte.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión del sistema eléctrico
- Revisión y ajuste del sistema de transmisión
- Revisión sistema hidráulico
- Revisión de rodamientos
- Revisión de motores eléctricos
- Revisión de estructura metálica
- Revisión de componentes mecánicos
- Revisión Alineación rastrillo
- Pruebas de funcionamiento
- Diagnóstico general

RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PERIODICIDAD RECOMENDADA: ANUAL PROVEEDOR: COMERANDINA INDUSTRIAL SAS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS DE MANTENIMIENTO: LAS MISMA DESCRITAS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

FOTOGRAFIAS







Escuela Superior de Administración Pública

Formato No. 01

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

La presente hoja de vida de equipos, deberá ser complementada (adicionada) con los formatos de mantenimientos preventivos de los equipos una vez se hagan

SEDE:	BOGOTA
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	13 DE JUNIO 2022
NOMBRE DEL EQUIPO:	IMPRESORA OFFSET HEIDELBERG KOORS

ESPECIFICACIONES

GENERALIDADES DEL EQUIPO

CLASIFICACION:			
TIPO DE EQUIPO:	IMPRESORA OFFSET		
CODIGO INTERNO:			
PLACA INVENTARIOS:		PERSONA A CARGO	RODRIGO CORREA
UBICACIÓN EN LA SEDE:	TALLER DEPUBLICACIONES		

PARTES DEL EQUIPO:

DATOS DE FABRICACIÓN

MARCA:	HEIDELBERG	PROVEEDOR:		
MODELO:	KOORS 52X72	GARANTIA:	FECHA INICIAL	
REFERENCIA:			FECHA FINAL	
FECHA DE INSTALACIÓN:				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

POTENCIA:			
VOLTAJE:	220V		
AMPERAJE:			
CAPACIDAD MÁXIMA:			
TEMPERATURA OPERACIÓN:			
DIMENSIONES (LxDxH):			
PESO:			

DATOS GENERALES

USOS Y APLICACIONES:

IMPRESIÓN DE MATERIAL IMPRESO TIPO OFFSET

CARACTERISTICAS:

ESTADO DEL EQUIPO: OPERATIVO



RESUMEN DE HISTORIA

ÚLTIMO MANTENIMIENTO:	5/23/2022	ESTADO DEL EQUIPO:	FUNCIONA	SI
ÚLTIMO PROVEEDOR:	COMERANDINA INDUSTRIAL SAS		NO FUNCIONA	

Escuela Superior de Administración Pública

Formato No. 01

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

REPUESTOS CAMBIADOS: - Reencauche de rodillos tinta y humedad.
- Suministro y cambio de rodamientos rodillos tinta y humedad.
- Reparación de espigos de rodillos tinta y humedad.
- Reparación de sistema de escuadras de registro, chaveta y bujes.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión del sistema eléctrico.
- Revisión, ajuste de polea y correa
- Revisión de rodamientos.
- Revisión e motor eléctrico y soporte.
- Revisión de pinzas y puentes de salida
- Revisión y Alineación de topes y guías.
- Revisión y ajuste de componentes mecánicos
- Revisión soporte de motor
- Revisión de registro de pliego escuadra y topes
- Revisión de presiones de cilindros
- Revisión y ajuste rodillos tinta y agua
- Revisión sistema de guardas y pulsadores
- Revisión de guayas de mesa de salida
- Pruebas de funcionamiento
- Diagnóstico general

RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PERIODICIDAD RECOMENDADA: ANUAL PROVEEDOR: COMERANDINA INDUSTRIAL SAS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS DE MANTENIMIENTO: LAS MISMA DESCRITAS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

FOTOGRAFIAS

