	INFORME	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE CONTRATISTAS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	PAGINA	Página: 1 de 4

INFORME DE ACTIVIDADES N° 5

CONTRATO SGOB 135 Y ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR 001 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022

Tipo de Informe:	Final		PARCIAL	X	Pago No: CINCO

Número del contrato:	**Fecha del contrato:**	**Fecha de Iniciación:**	**Fecha de Terminación:**
SGOB 135	15 de JULIO del 2022	15 de JULIO del 2022	23 de Diciembre de 2022

Nombre del Contratista:	**Identificación del Contratista:**
WILLIAM ALONSO PACHECO ORTIZ	**88.141.533 EXPEDIDA EN OCAÑA, N DE S.**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (CMGRD) DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, DESARROLLANDO LABORES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCION, LA VIGILANCIA Y EL CONTRL DEL RIESGO Y ATENDER LOS EVENTOS DE AMENAZAS NATURALES O EMERGENCIAS QUE PUEDEN LLEGAR A PRESENTARSE.

Nombre del Supervisor (a):	**CARGO:**	**Dependencia:**
Dr. YESSICA MARCELA IBAÑEZ ALVAREZ	Prof. Univ. Del área de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario y Enlace Victimas	SEC. DE GOBIERNO MUNICIPAL

Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución):
85,61 %

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 2.200.000,00) M/CTE

NUMERO DE CUENTA 31849775947 BANCO BANCOLOMBIA

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	**Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado (del 01 al 30 de noviembre de 2022)**
1° Prestar el servicio Profesional como Ingeniero al Consejo Municipal de Riesgos de Desastres desarrollando labores de asistencia a las comunidades	En esta ejecución del periodo contractual, continue prestando un adecuado apoyo profesional a toda la comunidad Ocañera que solicito o se vio perjudicada por fenómenos naturales como amenazas y vulnerabilidades a viviendas, ola invernal, filtraciones de aguas, deslizamientos de taludes y de igual manera estando atento a cualquier novedad que la comunidad requiriera.

2° Apoyar al Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres en la elaboración de planes y proyectos de la dependencia	Durante este periodo contractual del mes de noviembre de 2022, apoye al consejo municipal de gestión de riesgos y desastres en la atención de eventos que se presentaron en el municipio de Ocaña, debido a la temporada de fuertes lluvias por la que atraviesa el municipio de Ocaña y demás fenómenos naturales realizando acompañamiento y visita a las viviendas y bienes afectadas en el barrio fundadores del municipio de Ocaña.
3° Elaborar informes sobre las condiciones de riesgos en que se encuentran algunos inmuebles cuando se requiera.	Después de cada visita durante el periodo del mes de noviembre de 2022, elabore los respectivos informes y actas en atención de los llamados o solicitudes por parte de la comunidad en diferentes sectores del municipio de Ocaña, emitiendo conceptos de acuerdo a lo evidenciado y de esta manera trabajar de la mano del CMRGD para salvaguardar sus derechos fundamentales.
4° Realizar oficios conducentes al impulso de los diferentes procedimientos que se realizan en el Consejo Municipal de Riesgos de Desastres tales como notificaciones, citaciones y citaciones de testigos entre otros	En esta ejecución contractual en el mes de noviembre, continue apoyando en la elaboración y respuesta de oficios dirigidos a la oficina de gestión de riesgo en pro de realizar un apoyo y un acompañamiento a la ciudadanía Ocañera que se encuentre afectada por eventos naturales involucrando a los inmuebles o propiedades de los ciudadanos del municipio de Ocaña, en pro de la protección ante amenazas y vulnerabilidades.
5° Realizar visitas de campo con el Consejo Municipal de Riesgos de Desastres en el Municipio de Ocaña cuando las situaciones así lo requieran	Continuamos con pie firme con el apoyo realizando las visitas correspondientes a sitios afectados por eventos naturales presentados en el municipio de Ocaña en el mes de noviembre de 2022, siempre en coordinación con el CMGRD y donde sea requerido de nuestro apoyo, de esta manera se realizaron visitas, así como la expedición de conceptos y un peritaje.

Otras actividades realizadas
Cabe resaltar que se mantiene en constante comunicación con los demás organismos de socorro prestos a cualquier requerimiento, de igual manera se realiza acompañamiento a las actividades del CMGRD en prevención, control de emergencias en todo el municipio de Ocaña.

WILLIAM ALONSO PACHECO ORTIZ
88.141.533 DE OCAÑA

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas del **01 al 30 de NOVIEMBRE de 2022**.

Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral.

Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato de prestación de servicios. No. Contrato SGOB 135 DEL 15 DE JULIO DE 2022 Y ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR 001 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022.

YESSICA MARCELA IBAÑEZ ALVAREZ
Prof. Univ. Del Área de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
y Enlace de Víctimas.
Supervisora

Ocaña
Evoluciona con vos

GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Coordinación Municipal
de Gestión de Riesgo de Desastres

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	2 de noviembre de 2022
OBJETO DEL INFORME	Análisis de la amenaza y vulnerabilidad de la vivienda ubicada en la calle 25 N°1-34 barrio Fundadores en donde habita la señora Sonia Torcoroma Bohórquez

DESCRIPCION

El día 1 de noviembre del 2022 en compañía de la señora, Sonia Torcoroma Bohórquez propietaria de la vivienda se logra evidenciar, una edificación construida en mampostería sin confiar con cubierta de láminas de zinc y pisos de concreto con algunas fisuras en la parte posterior de la vivienda generadas por los malos procesos constructivos, vicha vivienda se encuentra plantada en la falda del talud, que por su ubicación en el talud se presentan desprendimiento o deslizamientos de tierra y escorrentías de aguas subterráneas. No se evidencia que se allá generado un deslizamiento mayor
Pero si se establece que en la corona del talud han existido deslizamientos que han generado daños a viviendas.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Foto 1: Se muestra la vivienda.



Foto 2: Se muestra la zona húmeda contra el talud indicado que no han existido deslizamientos pero si se muestra la humedad que genera el talud

Ocaña
Evoluciona con vos

GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Coordinación Municipal
de Gestión de Riesgo de Desastres

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	2 de noviembre de 2022
OBJETO DEL INFORME	Análisis de la amenaza y vulnerabilidad de la vivienda ubicada en la calle 25ª N°144 barrio Fundadores en donde habita la señora Ana Graciela Martínez

DESCRIPCION

El día 1 de noviembre del 2022 en compañía de la señora, Ana Graciela Martínez propietaria de la vivienda se logra evidenciar, una edificación construida en mampostería con cubierta de láminas de zinc y pisos de concreto, vicha vivienda se encuentra plantada en la falda del talud, que por su ubicación en el talud se presentan desprendimiento o deslizamientos de tierra y escorrentías de aguas subterráneas. No se evidencia que se allá generado un deslizamiento mayor

Pero si se establece que en la corona del talud han existido deslizamientos que han generado daños a viviendas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Se muestra la vivienda.



Foto 2: Se muestra el talud en su estado natural

Ocaña
Evoluciona con vos

GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Coordinación Municipal
de Gestión de Riesgo de Desastres

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	2 de noviembre de 2022
OBJETO DEL INFORME	Análisis de la amenaza y vulnerabilidad de la vivienda ubicada en el kdx 285 barrio Fundadores en donde habita la señora Ana Diva Angarita

DESCRIPCION

El día 1 de noviembre del 2022 en compañía del señor Eider Coronel Angarita hijo de la señora Ana Diva Angarita propietaria de la vivienda, se logra evidenciar, una edificación construida en mampostería con cubierta de láminas de zinc y pisos de concreto, vicha vivienda se encuentra plantada en la corona del talud, que por su ubicación en el talud se presentan desprendimiento o deslizamientos de tierra y escorrentías de aguas subterráneas. Se evidencia un deslizamiento que al continuar amenaza la estructura de la vivienda ya que las aguas de escorrentías que provienen de la calle principal de barrio Simón Bolívar y de drenajes de las viviendas aledañas continuaran el arrastre y la erosión en el sector.
La vivienda fue desaloja voluntariamente por sus habitantes.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Foto 1: Se muestra la vivienda y por donde corren las aguas



Foto 2: Se muestra el deslizamiento el frente de la vivienda y las tuberías de desagües de viviendas aledañas