INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

MEGAPARTES S.A.S
Nit. 802.021.335-1.
VICTOR HUGO CORONELL NATERA
C.C No. 72.168.937 de Barranquilla Atlántico.
Representante Legal

SENA Y ASOCIACION PROFAMILIA
CENTRO DE LOGISTICA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4118245 2022

OBJETIVO: Presentar el diagnostico, mantenimientos preventivos y correctivos de las diferentes maquinas al servicio de la formación profesional del SENA Centro industrial y de aviación regional atlántico

Fecha: 29 de noviembre 2022

1. SERVICIO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MONTACARGAS

DESCRIPCION DEL EVENTO: unidades requieren cambio de aceites, filtros de aire de motor, combustibles engrase

OPERTACION REQUERIDA: sustitución de fluidos tales como aceites de motor, refrigerante, hidráulicos, liquido de las baterías, engrase de las cadenas del mástil.

REPARACIONES REALIZADA: realizamos cambio de aceites, filtros de aceite de motor, filtros de aire, filtros de combustibles

ENGRASAMOS LAS CADENAS DEL MASTIL DE LOS 4 MONTACARGAS (3 TOYOTAS Y 1 CAT)

RECOMENDACIONES: sustitución de las mangueras del sistema hidráulicos ya que se encuentran cristalizadas por tiempo,

Realizar los mantenimientos dentro del tiempo (se cambia por tiempo o kilometraje)

EQUIPOS MARCA TOYOTA CON SISTEMA DE COMBUSTION, IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS FDZN30; CHASIS 28367-28338-28512. (esta necesidad esta para los tres montacargas)

EVIDENCIAS TRABAJOS REALIZADOS

EQUIPO CATERPILLAR CON SISTEMA DE COMBUSTION INTERNA GASOLINA Y GAS GP25NM CHASIS AT17DT1258


CAMBIO DE FLUIDOS COMPLETOS (ACEITE, FILTROS,ENGRASE,LIMPIEZA SISTEMA ELECTRICO Y EL HIDRAULICO)













TOYOTA



WALKER












REPARACION DE GATOS HIDRAULICO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS COMPLETOS Y CAMBIO DE FLUIDOS

















CAMBIO LLANTAS, RODAMIENTOS UNIDAD Y FLUIDOS COMPLETOS UNIDAD TOYOTA CON SISTEMA ELECTRICO RRE160B6633557












DIAGNOSTICO DE ESCANER EQUIPO RAYMOND 7000 730-DR 30TT CHASIS 730-19AC04464:


Unidad presenta corto en el sistema eléctrico, evidenciamos cables cortados y equipo manipulado

Se coloca scanner y se requiere desarme general del equipo para poder identificar los fallos que presenta





Test I23 - CAN Bus Test
Run Test
Diagnosis and Repair


ACR
RAYMOND
MIDAC







Barranquilla, 03 de diciembre del 2022

Señores

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL ATLÁNTICO -SENA.

Ciudad

REF: CERTIFICADO GARANTIA CONTRATO CO1.PCCNTR. 4118245 DE 2022

- **MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (CAMBIO ACEITE Y FILTROS).** Garantía por 6 meses, es decir, Empieza a correr a partir del 05/Noviembre/2022 hasta el 05/Mayo/2023.

Observación: A estas unidades no se le hicieron correctivos.

- **REPARACIÓN GATO HIDRÁULICO DE UNA (1) UNIDAD**.

NOTA: Al equipo Carretilla Industrial marca Toyota, solo se le cambiaron sellos





Cordialmente,

VICTOR H. CORONELL NATERA

REPRESENTANTE LEGAL

MEGAPARTES SAS

NIT.802.021.335-1