INFORME DE MANTENIMIENTO

Equipo Número 1	Equipo: Piso techo
Cliente: MINISTERIO DE JUSTICIA	Marca: BLUELINE
Dirección: CALLE 53 – CR 13	Modelo: MOVB-60C-N
Fecha: 30/09/2022	Ubicación: UPS PARQUEADERO

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo____Garantía___Revisión____


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**OK**

MEDICIONES		VOLTAJES SALIDA	
VOLTAJE. L1-L2	208	VOLTAJE. NS	
VOLTAJE. L2-L3	207	VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3	207	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	17.2	AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2	17.2	TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE	R 22	PRESION DE DESCARGA Psi	185

REGISTRO FOTOGRAFICO








SATA 03021
CLAMP MULTIMETER







OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo a unidad manejadora y condensadora. Se encuentra funcionando OK.

Equipo Número 2	Equipo: CASSETTE
Cliente: MISNISTERIO DE JUSTICIA	Marca: YORK
Dirección: CALLE 53 – CR 13	Modelo: YNVFY060BAADBX
Fecha: 30/09/2022	Ubicación: SOTANO-UPS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo____Garantía___Revisión____

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**OK**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	211	VOLTAJE. NS	211
VOLTAJE. L2-L3	102.9	VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3	104.3	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	14.2	AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2	17.3	TEMPERATURA ENCONTRADA	19° C
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A	PRESIÓN DE DESCARGA Psi	180


REGISTO FOTOGRAFICO








YORK
YORK



OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo a unidad manejadora y condensadora.

Equipo Número 4	Equipo: PISO TECHO
Cliente: MINISTERIO DE JUSTICIA	Marca: BLUELINE
Dirección: CALLE 53 – CR 13	Modelo: MOVB-60C-N
Fecha: 30/09/2022	Ubicación: CENTRO DE DATOS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___Garantía___Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**OK**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2		VOLTAJE. NS	
VOLTAJE. L2-L3		VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	21° C
TIPO DE REFRIGERANTE	R 22	PRESIÓN DE DESCARGA Psi	120


REGISTRO FOTOGRAFICO











OBSERVACION: Se realiza mantenimiento preventivo a unidad manejadora y condensadora. Operando OK

Equipo Número 5	Equipo: MINISPLIT
Cliente: MINISTERIO DE JUSTICIA	Marca: ELECTROLUX
Dirección: CALLE 53 – CR 13	Modelo: EAIC12A2RSEQW
Fecha: 30/09/2022	Ubicación: SEGUNDO PISO

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___Garantía___Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Ajuste de tornillería	**OK**
3	Lubricación de partes móviles	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**OK**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2		VOLTAJE. NS	
VOLTAJE. L2-L3		VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A	PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO




Electrolux
Electrolux


Electrolux
Electrolux
Electrolux



OBSERVACION: Se realiza mantenimiento preventivo a unidad manejadora y condensadora, operando OK

Equipo Número 6	Equipo: SPLIT
Cliente: MINISTERIO DE JUSTICIA	Marca: LENNOX
Dirección: CALLE 53 – CR 13	Modelo: LM036CO-100P232-1X
Fecha: 30/09/2022	Ubicación: DESPACHO


TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___Garantía___Revisión___


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Ajuste de tornillería	**OK**
3	Lubricación de partes móviles	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**OK**


MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	213	VOLTAJE. NS	213
VOLTAJE. L2-L3		VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	4.3	AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	21° C
TIPO DE REFRIGERANTE	R 22	PRESIÓN DE DESCARGA Psi	120

REGISTRO FOTOGRAFICO










SATA
210







OBSERVACION: Se realiza mantenimiento preventivo a unidad manejadora y condensadora, no se realiza registro fotográfico a unidad manejadora debido a políticas de restricción en el lugar de destino.

YACQUELINE AGUIRRE GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTRIAIRES INTEGRALES SAS
TEL. 6317160 – 3165360145
electriairesintegrales@gmail.com