INFORME DE VISITA PARA EL MANEJO TECNICO Y SANITARIO DEL APIARIO, MUNICIPIO VILLAPINZON, PREDIO LA RINCONADA VEREDA LA MERCED, 22 DE DICIEMBRE 2022

El día 22 de diciembre, se realizó visita al predio La Rinconada, vereda La Merced, donde se encuentra ubicado el apiario de la estrategia "ABEJAS PARA LA CONSERVACION", el objetivo de esta visita es realizar la entrega oficial del apiario a la administración municipal quien a su vez designo personal de la asociación Orquídea para el manejo técnico y sanitario del apiario, se realiza entrega como tal del apiario y los materiales a disposición tanto en el apiario como en la bodega principal de la alcaldía perteneciente.

La visita se realiza con el acompañamiento de los apicultores, Juan Camilo Jaramillo, el funcionario de la administración municipal Daniel Gómez, y la contratista coordinadora Ing Francy Jiménez.

Nº. DE COLMENA Y DESCRIPCION DE HALLAZGOS	***REGISTRO FOTOGRAFICO***
1) COLMENA # 49 Colmena con 6 cuadros, con postura del día, cría abierta y cerrada se coloca 1000 ml de jarabe alimento.	


2) COLMENA # 52 Colmena con 8 cuadros construidos, se identifica mediana reserva de alimento en cuadro, se identifica cría abierta y cerrada, postura del día, se identifica humedad, se coloca 1000 ml de jarabe.	
3) COLMENA # 80 Colmena con 6 cuadros construidos, se observa alta reserva de alimento en cuadro, se identifica cría abierta y cerrada y postura del día, se coloca 1000 ml de alimento.	

	
4) COLMENA # 76 Colmena con 8 cuadros construidos, con postura del día cría abierta y cerrada, se coloca alimento 1000 ml.	
5) COLMENA # 53	

Colmena con 5 cuadros construidos se identifica, se coloca 1000 ml de alimento, se observa postura del día cría abierta y cerrada alta humedad.	
6) COLMENA # 43 Colmena sin material biológico	

7) COLMENA # 45 Colmena con 5 cuadros construidos, se identifica se coloca 1000 ml de alimento, se identifica postura del día cría abierta y cerrada.	
8) COLMENA 61 Colmena con 9 cuadros, se identifica alta residualidad, se limpia y se retira residuos, se identifica cría abierta y cerrada, postura del día se coloca 1000 ml de alimento. Se observa la necesidad de adicionar cuadros con cera estampada.	

9) COLMENA 44 Colmena con 10 medios cuadros construidos colmena con reina nueva, con alta reserva de alimento en cuadro, y medio cuadro con postura del día.	
10) COLMENA 50 Colmena con 6 cuadros construidos, se observa cría abierta y cerrada postura del día, se coloca 1000 ml de alimento.	
11) COLMENA 73 Colmena 8 cuadros construidos se identifica cria abierta cerrada y postura del dia en un cuadro, se coloca alimento 1000 ml.	

12) COLMENA 78 Colmena con 9 cuadros construidos, se identifica alta humedad se limpia, se identifica cría abierta y cerrada, postura del día, se coloca 1000 ml de alimento y manto de mortandad debajo de la piquera.	
13) COLMENA 74 Colmena con media alza instalada, con 9 medios cuadros, se coloca alimento en dos medios cuadros.	
14) COLMENA 66 Colmena con 8 cuadros construidos, con alta reserva de alimento, se observa postura del día, cría abierta y cerrada, se coloca 500 ml de alimento, con necesidad de adicionar espacio.	

15) COLMENA 70 Colmena con 4 cuadros construidos se coloca alimento en cuadro, como también 1000 ml de alimento, se identifica a la reina con marca azul.	
16) COLMENA 77 Colmena 9 cuadros construidos, con alto número de abejas, postura del día, cría abierta y cerrada, se coloca 1000 ml de alimento.	

17) COLMENA 47 Colmena con media alza instalada, con 9 medios cuadros construidos, colonia muy activa agresiva con alimento de reserva.	
18) COLMENA 42 Colmena con 9 cuadros construidos con alta reserva de alimento, con cría abierta y cerrada, postura del día, se coloca alimento 1000 ml, se identifica la necesidad de adicionar espacio con cuadro con cera laminada.	

19) COLMENA 69 Colmena con 9 cuadros construidos se adiciona un cuadro, con alta presencia de humedad se limpia, se identifica cría abierta y cerrada, postura del día, se coloca 1000 ml de jarabe.	
20) COLMENA 58 Colmena con tres alzas melarias, con cuadros con miel operculada, fuerte y agresiva, material con grietas en los costados.	

21) COLMENA 59 Colmena con tres alzas melarias, con miel operculada, alta reserva de alimento, muy fuerte y población agresiva.	
22) COLMENA 71 Colmena con una media alza, con alta reserva de alimento, propoleo encima de los cuadros colonia de nuevo fuerte, se identifica presencia de hormiga en la entre tapa. No se alimenta al tener alta reserva de alimento en los cuadros.	

23) COLMENA 67 Colmena con media alza instalada se instala segunda media alza, con alto número de abejas, alta reserva de alimento en cuadro y con cuatro medios cuadros con miel operculada.	
24) COLMENA 55 Colmena con una media alza instalada con alto número de abejas con los diez medios cuadros construidos alta reserva de alimento se necesita instalación de otra media alza.	

25) COLMENA 63 Colmena con una media alza instalada, con 5 medios cuadros instalados, con reserva de alimento en cuadro.	
26) COLMENA 64 Colmena con tres medias alzas y un excluidor de reina entre la primera y segunda media alza, se identifica alto número de abejas, se observa la segunda y tercera media alza con miel operculada.	

27) COLMENA 48 Colmena con tres medias alzas instaladas, con miel operculada y propóleo encima de los cuadros de la tercera media alza.	
28) COLMENA 68 Colmena con tres medias alzas instaladas, con la tercera meda alza con miel operculada se observa que el material se encuentra con grieta y se coloca tapón con plastilina.	
29) COLMENA 41 Colmena con dos alzas instaladas con excluidor de	

reina sin utilizar, colonia fuerte, con propóleo encima de los cuadros	
30) COLMENA 75 Colmena con 4 cuadros construidos, se identifica cría abierta y cerrada, postura del día, se coloca alimento 1000 ml	
31) COLMENA 65 Sin material biológico	

32) COLMENA 57 Sin material biológico y sin tapa	

Cuadro 1. Descripción de las colmenas

CANTIDAD DE COLMENAS REVISADAS :32

Numero de colmenas inspeccionadas	32
Colmenas con material biológico vivo	43,61,80,50,78,74,66,70,73,77,42,69,58,59,45,67,76,53,68, 49,52,75,64,55,71,48,41,47,44,63
Colmenas sin vacías o sin material biológico vivo	65, 57, 43
Colmenas huérfanas	ninguna

Número de colmenas con población viva: 29 con reina



Elaborado por: María Fernanda Peláez Gómez
Medico veterinaria Posgrado Gerencia en proyectos
Contratista Sec Ambiente