INFORME DE VISITA DEL APIARIO, MUNICIPIO COGUA, PREDIO LAS PERLAS VEREDA QUEBRADA HONDA, 30 DE DICIEMBRE 2022

El día 30 de diciembre, se realizó visita al predio Las Perlas, donde se encuentra ubicado el apiario de la estrategia “ABEJAS PARA LA CONSERVACION”, el objetivo de esta visita es realizar el seguimiento del estado de las colmenas como también el manejo técnico y sanitario del apiario, como también revisión del material disponible.

La visita se realiza con el acompañamiento del funcionario de la fundación Yarumo zootecnista Andrés Carpeta, Guardabosques de la fundación Yarumo y alcaldía municipal.

Colmena	**Revisión colmenas apiario Cogua**
1	Reina nueva. Colmena de 7 cuadros construidos 

	
2	Se le instalo núcleo nuevo de abejas, reina marcada, queda de 7 cuadros construidos 

3	Colmena con posible cambio de reina, queda de 8 cuadros construidos, en la siguiente revisión revisar si hay presencia de reina. 
4	Sin reina, colmena de 10 cuadros bloqueados con alimento 
5	Colmena con reina, total 10 cuadros construidos


	 
6	Colmena con reina, queda de 5 cuadros construidos

	
7	Colmena con reina, queda de 5 cuadros construidos 
8	Colmena con cría cerrada, pero no se evidencio presencia de postura. Para la siguiente revisión verificar presencia de reina

	
9	Se observo reina, presencia de una celda realera, posible cambio de reina. En la siguiente revisión verificar presencia de reina. Queda de 3 cuadros construidos, se refuerza con cuadro con cria abierta y cerrada de la colmena 14 
10	Colmena en proceso de cambio de reina, en la revisión se encontraron varias celdas realeras ya cerradas

	
11	Se instalo núcleo nuevo de 4 cuadros, presencia de reina marcada 
12	Colmena con 8 cuadros , 2 vacios, 2 con cria abierta y cerrada 1 postura del dia 2 con alimento.

	
13	Se instalo núcleo de 6 cuadros, con reina marcada 
14	Colmena con 6 cuadros de población, con presencia de reina joven, producto de cambio de reina de la colmena

	
15	Se instalo núcleo nuevo de 4 cuadros, queda en total de 6 cuadros de población, con reina marcada 
16	Colmena con 8 cuadros con población, la reina estaba sin marcar, se hizo marcaje de la misma.

	 
17	Se instalo núcleo de 4 cuadros, la colmena mantenía 2 cuadros con abejas.

	 
18	Colmena huérfana. Cuadros llenos de alimento.

	
19	Se instalo núcleo de 4 cuadros con reina marcada 

	
20	Se instalo núcleo de 4 cuadros con reina marcada, queda de 6 cuadros con población 

-Queda pendiente para completar el material: 3 trampas y 8 excluidores (a cargo de fundación Yarumo).

Cuadro 1. Descripción de las colmenas

Numero de colmenas inspeccionadas	20




BOMBEIROS AUXILIARES


Azúcar
INCAUCA



Falto material, excluidores de reina, trampas de polen y cuadros con cera laminada (material responsable fundación Yarumo).