




VISTA LATERAL ESTRIBO EJE A
ESC. 1:50


VISTA FRONTAL ESTRIBO EJE A
ESC. 1:50




VISTA LATERAL ESTRIBO EJE B
ESC. 1:50




VISTA FRONTAL ESTRIBO EJE B
ESC. 1:50



PLANTA ESTRIBO EJE A
ESC. 1:50




PLANTA ESTRIBO EJE B
ESC. 1:50



DETALLE ANILLOS
ESC. 1:25




DETALLE REFUERZO EN CAISSONS
ESC. 1:50




VISTA LATERAL ESTRIBO EJE A
ESC. 1:50


VISTA FRONTAL ESTRIBO EJE A
ESC. 1:50




REFUERZO:
VISTA LATERAL ESTRIBO EJE B
ESC. 1:50



REFUERZO:
VISTA FRONTAL ESTRIBO EJE B
ESC. 1:50



CORTE A-A
ESC. 1:25



CORTE B-B
ESC. 1:25

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNICIPIO DE IBAGUE	PARA VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO DEBE LLEVAR SELLO SECO	APROBÓ: **Ing. JORGE ZAMBRANO RODRIGUEZ** SUPERVISOR DEL CONTRATO **JOSE LUIS MORENO GUARNIZO** SECRETARIO (E)	DISEÑÓ: **ING. JUAN DAVID CABRERA CARDONA** MAT. PROF 70202-262543 TLM	CONTRATISTA: **ING. JESÚS ALFONSO CERVERA HERNÁNDEZ** MAT. PROF 70202-410997 TLM CEL 3107565157	CONTRATO: 3943 DE 2022 FECHA: DICIEMBRE DE 2022	OBJETO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DAR SOLUCIÓN TÉCNICA AL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA Y CARRIZALES DEL CORREGIMIENTO 13 SALADO, DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	VERSION / FECHA / MODIFICACION 1 / DIC-2022 / NO APLICA	CONTIENE: **DESPIECE DE CIMENTACIÓN**	ARCHIVO: SD4A-E-PTE LA ESPERANZA.dwg	ESCALA: INDICADA PLANO: 04 DE: 04