Bogotá, 17 de Noviembre de 2022

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Señor: Edwin Zapata
Supervisor de Contrato
Ciudad.: Medellín -Antioquia

Asunto: Informe de mantenimiento Equipos de gimnasio **Calle 73 No 73 A 226**

A continuación, relaciono informe según novedades presentadas durante visita de diagnóstico, mantenimientos preventivos y correctivos del gimnasio de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Equipo:	**Escalador /Bancos**
Tipo de mantenimiento:	Preventivo
Estado del equipo:	Funcionando sin novedad
Detalle de mantenimiento:	**Mantenimiento general:** ➢ Revisión de tapizado ➢ Revisión pintura general de la estructura ➢ Revisión estructura ➢ Limpieza general ➢ Engrase y lubricación

Equipo:	**Elíptica**
Tipo de mantenimiento:	Preventivo / Correctivo
Estado del equipo:	Funcionando sin novedad
Detalle de mantenimiento:	**Mantenimiento general:** ➢ Desarme parcial del equipo. ➢ Ajuste general del equipo ➢ Revisión de Pintura general **Revisión electrónica:** ➢ Verificación y limpieza general de la tarjeta de control ➢ Verificación de los parámetros de programación.

INVERSIONES LEYSER S.A.S
Calle 63 No 110 b 30
3024440108- 4884929
inversionesleyser@gmail.com

	➢ Revisión cableado electrónico. ➢ Revisión de teclados membrana o superficie. **Mantenimiento parte de movimiento:** ➢ Verificación de funcionamiento del motorreductor o auto generador. ➢ Verificación estado de rodamientos. ➢ Engrase bujes de fricción calibración y tensión de correas. ➢ Engrase y lubricante de partes móviles (general). ➢ Lubricación y ajuste de bielas y parales**.**


Equipo:	**Bicicletas Spinning**
Tipo de mantenimiento:	Preventivo
Estado del equipo:	Funcionando sin novedad
Detalle de mantenimiento:	**Mantenimiento general:** ➢ Verificación del manubrio y silla ➢ Ajuste general del equipo **Revisión electrónica:** ➢ Verificación y limpieza general de la tarjeta de control ➢ Verificación de los parámetros de programación. ➢ Revisión cableado electrónico. ➢ Revisión de teclados membrana o superficie. **Mantenimiento parte de movimiento:** ➢ Verificación funcionamiento del freno de seguridad y zapatas ➢ Verificación estado de pedales y calapies ➢ Verificación estado de relación (biela, plato y cadena) ➢ Verificación rodamientos del volante ➢ Verificación estado de perrillas de ajuste ➢ Lavado y engrase de cadena y piñones.

Equipo:	**Multifuerza**
Tipo de mantenimiento:	Correctivo
Estado del equipo:	Funcionando sin novedad
Detalle de mantenimiento:	**Mantenimiento general:** ➢ Revisión de tapizado ➢ Revisión pintura general de la estructura ➢ Revisión estructura ➢ Limpieza general ➢ Engrase lubricación, y ajuste





Equipo:	**Caminadoras Life Fitness**
Tipo de mantenimiento:	Correctivo
Estado del equipo:	Funcionando sin novedad
Detalle de mantenimiento:	**Mantenimiento general:** ➢ Desarme completo del equipo. ➢ Lavado, lubricación, ajuste y tensión de las bandas. ➢ Ajuste general del equipo, verificación de vibración y tornillería. **Mantenimiento electrónico:** ➢ Verificación y limpieza de la tarjeta de control y teclado. ➢ Verificación de parámetros de programación. ➢ Verificación funcionamiento del cableado electrónico. ➢ Revisión del estado del cable de alimentación. **Mantenimiento motor:** ➢ Verificación de motor. ➢ Revisión y calibración de correa y poleas del motor. ➢ Verificación estado y funcionamiento del sistema de inclinación. ➢ Verificación estado de los rodamientos del rodillo. ➢ Verificación de bujes ➢ Verificación estado de banda de trote.

Equipo:	**Multigimnasio / Smith / Prensa**
Tipo de mantenimiento:	Correctivo
Estado del equipo:	Funcionando sin novedad
Detalle de mantenimiento:	**Mantenimiento general:** ➢ Limpieza periódica de placas ➢ Ajuste y lubricación de guías ➢ Verificación estado de limpieza general de tapizados en espumas de espaldares, sillas y protectores. ➢ Ajuste general del equipo **Mantenimiento parte de movimiento:** ➢ Verificación deslizamiento de las poleas ➢ Verificación del estado de las guayas encauchetadas ➢ Verificación del desplazamiento de las placas

INVERSIONES LEYSER S.A.S
Calle 63 No 110 b 30
3024440108- 4884929
inversionesleyser@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
	
	

INVERSIONES LEYSER S.A.S
Calle 63 No 110 b 30
3024440108- 4884929
inversionesleyser@gmail.com

Gracias por la atención prestada.

INVERSIONES LEYSER S.A.S
Calle 63 No 110 b 30
3024440108- 4884929
inversionesleyser@gmail.com