Mocoa, agosto 11 de 2022

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Regional Putumayo
Atención: Dra. Liliana Ortega
Supervisora del contrato
Ciudad

Ref. Informe de Mantenimiento preventivo de equipos de A. A, contrato 86000742022

Cordial saludo,

De manera atenta presento a continuación el informe y registro fotográfico de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de Aire acondicionados instalados en las diferentes sede del ICBF en el departamento del Putumayo de acuerdo al contrato de la referencia, cuyo objeto consiste en "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, instalación y desinstalación a todo costo, de los sistemas de aires acondicionados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Putumayo".

El siguiente informe incluye las actividades realizadas a cada uno de los equipos de Aire acondicionado y que están estipuladas en el contrato de mantenimiento; igualmente se reporta en las hojas de vida que se adjuntan a este informe, la información exigida en la ficha de condiciones técnicas.

Unidad Interior

- ✓ Limpieza mediante aspiradora de filtros, ventilador, evaporador y tapas.
- ✓ Limpieza del desagüe del split
- ✓ Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
- ✓ Realización de mediciones para verificación el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: velocidad de ventilación, temperatura, salto térmico y las funciones del control remoto.
- ✓ Cambio de elementos consumibles.
- ✓ Revisar el correcto funcionamiento de los **termostatos** de control

Unidad exterior

- ✓ Aspiración de Condensador, Tapas y todo el interior de la unidad exterior.
- ✓ Limpieza del Condensador e Interior del Gabinete.
- ✓ Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos (válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitores de arranque).
- ✓ Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Temperatura, Presión.
- ✓ Revisar las acometidas eléctricas.
- ✓ Cambio de elementos consumibles.
- ✓ Comprobar que no existan **fugas de gases** refrigerantes
- ✓ Revisar y eliminación posibles **obstrucciones** al paso de aire

Inspección general del equipo

- ✓ Verificación fijaciones, ruidos, fugas y aislamientos. Esta verificación incluye los ductos de refrigeración en equipos de aire acondicionado central.
- ✓ Verificación del estado de las correas y reemplazar en caso de ser necesario, según aplique.

Compresor

- ✓ Medición la presión de succión
- ✓ Medición la presión de descarga
- ✓ Medición la corriente (en cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Medición la tensión (de cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Verificación de la elasticidad de los cojinetes de caucho
- ✓ Verificación del cableado de alimentación
- ✓ Verificación del apretado y contacto de bornes y conexiones
- ✓ Verificación de la actuación de todos los presóstatos
- ✓ Verificación de los dispositivos de protección de sobrecargas

Circuito refrigerante

- ✓ Mediante el visor del líquido, controlar la carga del gas, en cuanto a la presencia de burbujas o suciedad. En esta actividad se debe realizar el cambio o cargue de gas refrigerante.
- ✓ Verificación fugas
- ✓ Medición de su enfriamiento, corregir de ser necesario
- ✓ Verificación el aislamiento de las tuberías
- ✓ Verificación el estado de las tuberías (aplastado, doblado, etc.)
- ✓ Verificación el filtro secador, reemplazar de ser necesario
- ✓ Verificación el funcionamiento de las válvulas de expansión
- ✓ Verificación el estado del aislamiento térmico de las tuberías y reponer o reemplazar de ser necesario.

Ventiladores del equipo

- ✓ Medición la corriente de cada uno de los motores (en cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Medición la tensión de cada uno de los motores (de cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Limpieza de los rotores y aspas
- ✓ Verificación del desbalanceo
- ✓ Verificación los rodamientos de los motores

Serpentín del evaporador

- ✓ Limpieza el drenaje y la bandeja
- ✓ Limpieza el aletado
- ✓ Limpieza difusores y rejillas

Para esta limpieza debe usarse un bactericida de alto espectro para eliminación todo tipo de contaminación.

Filtros de aire del evaporador

- ✓ Inspección y limpieza

  Para esta limpieza se usó un bactericida de alto espectro para eliminación todo tipo de contaminación.

Serpentín del condensador

- ✓ Limpieza del aletado, drenaje y la bandeja

  Para esta limpieza se usó un un bactericida de alto espectro para eliminación todo tipo de contaminación.

Drenajes y ductería

- ✓ Verificación del estado de las tuberías de drenaje (obstrucción, aplastado, doblado, etc.)
- ✓ Verificación del estado de la ductería incluye revisión y reemplazo de rejillas.

Componentes eléctricos y electrónicos

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificación y apretado y contactos
- ✓ Limpieza
- ✓ Verificación de la actuación y regulado de termóstatos
- ✓ Medición y verificación de corrientes y tensiones
- ✓ Verificación del calentamiento de los motores
- ✓ Verificación del funcionamiento del control remoto
- ✓ Verificación del estado y calentamiento de los cables de alimentación

Mueble/gabinete

- ✓ Examinar y corregir tapas sueltas y cierres
- ✓ Verificación del aislamiento térmico
- ✓ Verificación y eliminación puntos de oxidación

Cambio de elementos consumibles

- ✓ Gas Refrigerante
- ✓ Aislante tipo Rubatex
- ✓ Cinta Vinilo
- ✓ Filtro secador
- ✓ Cojinetes de caucho
- ✓ Elementos menores como tramos de conductores eléctricos, tornillos, arandelas, bornes, etc.

Acometidas eléctricas

- ✓ Revisión del estado, la continuidad y el cumplimiento de las normas técnicas de la acometida eléctrica que alimenta el equipo de aire acondicionado.

- ✓ Revisión y ajuste de terminales de las acometidas, como aseguramiento de contactos eléctricos en uniones y tableros, revisión y complementación de aislamientos entre uniones de conductores y aseguramiento de tuberías. y demás elementos que cuente el equipo de aire acondicionado y que no se relacionan en las anteriores.

- ✓ Se realizó igualmente mantenimientos correctivos, en las sedes ICBF de Puerto Asís, y La Hormiga, donde fue necesario cambiar algunas partes defectuosas que no permitía que los equipos trabajaran enfriando al cien por ciento; en el cuadro Nro 9 se detallan los equipos a los cuales fue necesario realizarles mantenimiento correctivo

- ✓ Se entregaron 10 controles remotos universales para equipos de Aire Acondicionado, 5 en la sede zona de Puerto Asís y 5 en las sedes Zonal de La Hormiga; se les dio una breve capacitación sobre su manejo; porque se evidenció que muchos de los reportes solicitando garantía de mantenimientos consistían en desprogramación del control remoto y por lo tanto del equipo de Aire Acondicionado.

- ✓ Se recomienda reemplazar el equipo de Aire Acondicionado en la localidad de la Hormiga de la oficina de atención al ciudadano (Mariela)

- ✓ En Mocoa, en el auditorio se recomienda reubicar el equipo de Aire acondicionado de 36000 tipo piso -techo; ya que con los dos existentes instalados en el recinto es suficiente para enfriar el recinto con el aforo adecuado

- ✓ Igualmente se aclara que los tres equipos de A.A del auditorio son tipo Piso – Techo, ya que en los listados entregados por parte de ICBF aparecen referenciados como mini Split.

- ✓ Para mantener en correcta operación los equipos de Aire Acondicionado se recomienda mantenimiento cada 6 meses aprox. Dependiendo de su uso y la ubicación, por ejemplo, equipos expuestos a zonas con alto tráfico vehicular o expuestos al polvo, o los que trabajan 24 horas continuas como los de cuartos de datos y equipos se deben realizar cada 3 meses aprox.; igualmente cuando estén encendidos ajustar la temperatura entre 20 y 22°C

A continuación, se muestra el listado de equipos por sedes a los cuales se les realizó mantenimiento preventivo y correctivo especificando las capacidades y cantidades de cada uno

LISTADO DE EQUIPOS A LOS CUALES SE LES REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SEDE REGIONAL MOCOA

NRO.	OFICINA	FORM.	CAP.	PRECIO UNIT. PREV.	MANTENIMIENTO REALIZADO
1	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	193	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

PERSONAL DISPONIBLE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO

PPSE GLOBAL S.A.S
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S

Nombre : **Jairo Erazo**
Apellidos : **Botina**
CC. : **18.128.988.**
RH : **O+**
Contrato : **ICBF MC 0072022PUT**



Cargo : **TÉCNICO AIRES ACONDICIONADOS**

El titular está obligado a hacer entrega del mismo con la finalización de las actividades encomendadas o en caso de presentarse un retiro anticipado en las labores del contrato

Email : ppseglobal@madelectricosm.com
Dirección : Cra. 8 Nro. 19-21. Barrio Villa diana - Mocoa

CONDICIONES DE USO;

- Este carné es personal e intransferible y todas sus acciones con él, se entienden como efectuadas por su titular. Es deber del titular portarlo y presentarlo cuando sea necesario
- El titular del carné es responsable de informar de manera inmediata el hurto o pérdida del mismo con el fin de que sea desactivado, y evitar que otras personas hagan mal uso de éste

PPSE GLOBAL S.A.S
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S

Nombre : **Diego**
Apellidos : **Rojas Portilla**
CC. : **1.124.859.459**
RH : **O+**
Contrato : **ICBF MC 0072022PUT**



Cargo : **AUXILIAR TÉCNICO**

El titular está obligado a hacer entrega del mismo con la finalización de las actividades encomendadas o en caso de presentarse un retiro anticipado en las labores del contrato

Email : ppseglobal@madelectricosm.com
Dirección : Cra. 8 Nro. 19-21. Barrio Villa diana - Mocoa

CONDICIONES DE USO;

- Este carné es personal e intransferible y todas sus acciones con él, se entienden como efectuadas por su titular. Es deber del titular portarlo y presentarlo cuando sea necesario
- El titular del carné es responsable de informar de manera inmediata el hurto o pérdida del mismo con el fin de que sea desactivado, y evitar que otras personas hagan mal uso de éste

PPSE GLOBAL S.A.S
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S

Nombre : **Hugo**
Apellidos : **Erazo**
CC. : **97.470.128**
RH : **O+**
Contrato : **ICBF MC 0072022PUT**



Cargo : **AUXILIAR**

El titular está obligado a hacer entrega del mismo con la finalización de las actividades encomendadas o en caso de presentarse un retiro anticipado en las labores del contrato

Email : ppseglobal@madelectricosm.com
Dirección : Cra. 8 Nro. 19-21. Barrio Villa diana - Mocoa

CONDICIONES DE USO;

- Este carné es personal e intransferible y todas sus acciones con él, se entienden como efectuadas por su titular. Es deber del titular portarlo y presentarlo cuando sea necesario
- El titular del carné es responsable de informar de manera inmediata el hurto o pérdida del mismo con el fin de que sea desactivado, y evitar que otras personas hagan mal uso de éste

2	OFICINA RESPONSABLE ARCHIVO CENTRAL	213	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
3	COORDINACIÓN GRUPO JURIDICO-YINETH ANGEL	229	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
4	OFICINA PROTECCIÓN-STEPHANIA PIEDRAHITA	215	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
5	COORDINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA-ERIKA FIGUEROA	218	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos. Se debe cambiar el rodillo de la condensadora este se encuentra partido
6	OFICINA PROTECCIÓN JOSÉ TOMAS-LUZ ANGELA ROJAS	220	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
7	GRUPO JURIDICO-MAXARI MELO	225	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
8	GRUPO JURIDICO ARCHIVO-VIVIANA SALAS	226	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
9	CUARTO TÉCNICO REGIONAL 1	228	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

10	OFICINA SST-KAREN MELISA SIGINDIOY	231	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
11	OFICINA ADMINISTRATIVA-DIANA ENRÍQUEZ	232	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
12	OFICINA TESORERÍA-CLAUDIA GUEVARA	233	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
13	OFICINA NUTRICIÓN-ALEJANDRA MARTÍNEZ	234	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
14	ATENCIÓN AL CIUDADANO-MARCY TATIANA	235	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
15	COORDINACIÓN FINANCIERA-OLGA VALLEJO	236	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
16	SECRETARIA-MARÍA INÉS POTOSÍ	238	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
17	EQUIPO EMPI-JUAN PABLO RAMÍREZ	240	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

18	APOYO Defensoría-ESTHER CLEVES	246	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
19	APOYO Defensoría-SANDRA PARDO	219	16.5K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
20	EMPI NANCY NASTACUAS	195	18K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
21	GRUPO FINANCIERO-MARY LUPE VIVEROS	221	18K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
22	ASISTENCIA TÉCNICA, FRENTE A LA REGIONAL-SORAYA MEJÍA	241	18K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
23	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA-LILIANA ORTEGA	230	22K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos. Se debe cambar manguera de desague por taponamiento
24	PLANEACIÓN Y SISTEMAS-WILSON DELGADO	194	24K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
25	CUARTO TÉCNICO SEDE REGIONAL	227	24K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

26	DIRECCIÓN REGIONAL-JUAN CARLOS ESPINOSA	237	24K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
27	PRIMERA INFANCIA-DALLY BECERRA	196	36K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
28	ARCHIVO CENTRAL REGIONAL	211	36K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
29	AUDITORIO NRO 1-LILIANA ORTEGA	222	60K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
30	AUDITORIO NRO 2-LILIANA ORTEGA	223	60K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
31	AUDITORIO NRO 3-LILIANA ORTEGA	224	60K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
	CUADRO 1.1 - CONSOLIDADO DE AIRES REGIONAL MOCOA				
	DETALLE		**# PREV.**	**SUBTOTAL PREVENTIV**	
	TOTAL REGIONAL MOCOA AIRES 9K		3		
	TOTAL REGIONAL MOCOA AIRES 12K		15		
	TOTAL REGIONAL MOCOA AIRES 16,5K		1		
	TOTAL REGIONAL MOCOA AIRES 18K		3		

	TOTAL REGIONAL MOCOA AIRES 22K		1		
	TOTAL REGIONAL MOCOA AIRES 24K		3		
	TOTAL REGIONAL MOCOA AIRES 36K		2		
	TOTAL REGIONAL MOCOA AIRES 60K		3		
	TOTAL REGIONAL MOCOA		**31**		

LISTADO DE EQUIPOS A LOS CUALES SE LES REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SEDE ZONAL MOCOA

NRO.	OFICINA	FORM.	CAP.	PRECIO UNIT. PREV.	MANTENIMIENTO REALIZADO
1	SECRETARIA C2-DANIELA CAGUASANGO	197	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
2	PSICOLOGÍA C. ZONAL-JACOBO MARTÍNEZ	198	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
3	DEFENSORIA DE FAMILIA 2 C. ZONAL-DIANA DIAZ	200	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
4	DEFENSORIA DE FAMILIA 1 C. ZONAL-DIANA CUATINDIOY	201	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

5	TRABAJO SOCIAL C. ZONAL-GUADALUPE ARANGO	203	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
6	CORRESPONDENCIA C. ZONAL-JHON INCHIMA	207	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
7	OFICINA SUPERVISIÓN C. ZONAL-KATHIA DAZA	217	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
8	COORDINACIÓN C. ZONAL-DANIELA CAGUASANGO	199	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
9	DEFENSORIA DE FAMILIA 3 C. ZONAL-MARCELA ERAZO	202	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
10	SICOLOGIA C. ZONAL-ANGELA ARCOS	204	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
11	CUARTO TÉCNICO CENTRO ZONAL	205	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
12	TRABAJO SOCIAL C. ZONAL-EULER TAYDI	206	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

13	OFICINA NUTRICIONISTA. ZONAL-ANGELA BUCHELI	210	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
14	ATENCIÓN AL CIUDADANO C. ZONAL-ANDREA BURBANO	212	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
15	TRABAJO SOCIAL C. ZONAL-WADY IMBACHI	216	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
16	APOYO DE DEFENSORIA C. ZONAL-ANGIE ENRÍQUEZ	209	24K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
17	PRIMERA INFANCIA C. ZONAL-MÓNICA ORDOÑEZ	214	48K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
	CUADRO 1.2 - CONSOLIDADO AIRES ZONAL MOCOA				
	DETALLE		**# PREV.**	**SUBTOTAL PREVENTIVOS**	
	TOTAL ZONAL MOCOA AIRES 9K		7		
	TOTAL ZONAL MOCOA AIRES 24K		1		
	TOTAL ZONAL MOCOA AIRES 48K		1		
	TOTAL ZONAL MOCOA AIRES 12K		8		
	TOTAL ZONAL MOCOA		**17**		

Se requiere reclasificar las capacidades por parte del ICBF ya muchas de ellas no coinciden con los datos de placa de cada Aire.

LISTADO DE EQUIPOS A LOS CUALES SE LES REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SEDE PUERTO ASIS

NRO.	PUERTO ASIS	FORM.	CAP.	PRECIO UNIT. PREVENTIVO	MANTENIMIENTO REALIZADO
1	ATENCIÓN AL CIUDADANO-67	173	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
2	ARCHIVO-68	172	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
3	TRABAJO SOCIAL-69	169	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
4	PSICOLOGIA-70	171	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
5	TRABAJO SOCIAL-71	170	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
6	Defensoría-72	168	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
7	CUARTO TECNICO-74	160	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
8	SECRETARIA-76	166	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
9	SNB (SALA DE JUNTAS)-77	165	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

Se requiere reclasificar las capacidades por parte del ICBF ya muchas de ellas no coinciden con los datos de placa de cada Aire.

10	TRABAJO SOCIAL-81	155	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
11	PSICOLOGIA-82	158	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
12	ZONAL ASISTENCIAS-84	156	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
13	DEFENSORIA-86	154	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
14	TRABAJO SOCIAL 2 - 87	153	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
15	PSICOLOGIA-88	152	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
16	NUTRICIÓN KAREN MEJIA-89	151	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
17	CORRESPONDENCIA-66	174	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
18	DEFENSORIA DE FAMILIA-83	159	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
19	SALA DE JUNTAS-73	167	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
20	COORDINACION-75	161	18K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

13 ICBF debe reclasificar el inventario de las capacidades de los Aires, ya que muchos de ellos no coinciden con los datos de placa del fabricante

21	SALA DE JUNTAS-85	157	18K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
22	PREVENCIÓN (PRIMERA INFANCIA)-78	164	24K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
23	AUDITORIO 1 SEGUNDO PISO-79	162	24K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
24	AUDITORIO-80	163	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
	CUADRO 2- PUERTO ASIS				
	DETALLE		**# PREV.**	**SUBTOTAL PREVENTIVOS**	
	TOTAL, PUERTO ASIS AIRES 9K		18		
	TOTAL, PUERTO ASIS AIRES 12K		2		
	TOTAL, PUERTO ASIS AIRES 18K		2		
	TOTAL, PUERTO ASIS AIRES 24K		2		
	TOTAL, PUERTO ASIS		**24**		

LISTADO DE EQUIPOS A LOS CUALES SE LES REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SEDE LA HORMIGA

NRO.	OFICINA	FORM.	CAP.	PRECIO UNIT. PREVENT.	MANTENIMIENTO REALIZADO
1	NUTRICIÓN	176	8,8K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
2	PSICOLOGÍA	187	11,8K		
3	REFERENTE SNB	175	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

4	EQUIPO DE PROTECCIÓN	177	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
5	TRABAJO SOCIAL	179	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
6	COORDINACIÓN	180	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
7	DEFENSORIA	184	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
8	DEFENSORIA	185	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
9	APOYO DEFENSORIA	186	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
10	ATENCIÓN AL CIUDADANO	188	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos. Se debe cambiar tarjeta de control o unidad condensadora completa
11	PRIMERA INFANCIA	182	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
12	TRABAJO SOCIAL	181	24K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
13	CUARTO TÉCNICO	183	24K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
	DETALLE		**# PREV.**	**SUBTOTAL PREVENTIVOS**	
	TOTAL, LA HORMIGA AIRES 8,8K		1		

	TOTAL, LA HORMIGA AIRES 11,8K		1		
	TOTAL, LA HORMIGA AIRES 12K		9		
	TOTAL, LA HORMIGA AIRES 24K		2		
	TOTAL, LA HORMIGA		**13**		

LISTADO DE EQUIPOS A LOS CUALES SE LES REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SEDE ORITO

NRO.	ORITO	CAP.	PRECIO UNIT. PREVENTIVO	MANTENIMIENTO REALIZADO
1	53 - F.No.189 - TRABAJO SOCIAL	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
2	54 - F.No.190 - NUTRICIÓN	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
3	55 - F. No.191 - DEFENSORIA FAMILIA	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
4	56 - F.No.192 - SICOLOGIA	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

DETALLE	CANT.	SUBTOTAL PREVENTIVOS
ORITO AIRES 9K	4	
TOTAL, ORITO	**4**	

LISTADO DE EQUIPOS A LOS CUALES SE LES REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO LEGUIZAMO

NRO.	PUERTO LEGUIZAMO	CAP.	PRECIO UNIT. PREVENTIVO	MANTENIMIENTO REALIZADO
1	101 - NUTRICIÓN -MIRNA TORRES	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
2	102 - SECRETARIA -JENNY GÓMEZ	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
3	103 - DEFENSORIA DE FAMILIA	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
4	104 - TRABAJO SOCIAL	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
5	105 - SICOLOGIA - NANCY CAMILA MAYORAL	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

DETALLE	CANT.	SUBTOTAL PREVENTIVOS
LEGUIZAMO AIRES 8,8K	-	
LEGUIZAMO AIRES 9K	5	
TOTAL LEGUIZAMO	**5**	

EQUIPOS DE AA. REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PUERTO GUZMÁN

NRO	PUERTO GUZMÁN	CAP.	PRECIO UNIT. PREVENTIVO	MANTENIMIENTO REALIZADO
1	Atención al ciudadano Puerto guzmán	12K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.
2	Primera infancia Puerto guzmán	24K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

DETALLE	CANT.	SUBTOTAL PREVENTIVOS
PUERTO GUZMÁN AIRES 12K	1	
PUERTO GUZMÁN AIRES 24K	1	
TOTAL, PUERTO GUZMÁN	**2**	

EQUIPOS DE AA. REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VILLAGARZÓN

NRO.	VILLAGARZÓN	CAP.	PRECIO UNIT. PREVENTIVO	MANTENIMIENTO REALIZADO
1	F- 244 oficina dirección unidad móvil Villagarzón	24K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

DETALLE	# CORR	SUBTOTAL PREVENTIVOS
VILLAGARZÓN AIRES 24K	1	
TOTAL VILLAGARZÓN	**1**	

EQUIPOS DE AA. REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SIBUNDOY

NRO.	SIBUNDOY	CAP.	PRECIO UNIT. PREVENTIVO	MANTENIMIENTO REALIZADO
1	Cuarto Técnico	9K		Mantenimiento de evaporadora, condensadora, lavado de serpentín, ajustes de tornillos, engrase de bujes de Blower, chequeo de presiones de refrigerante, limpieza de carcazas, lubricación de rodamientos.

DETALLE	CANT.	SUBTOTAL PREVENTIVOS
SIBUNDOY AIRES 9K	1	
TOTAL, SIBUNDOY	**1**	

CORREOS DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO A LAS INSTALACIONES E INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO



Buenos días Dra. Liliana,

De acuerdo a la solicitud presentada por el contratista, hace el llamado comedido de otorgar permiso de ingreso a las instalaciones de la Regional Putumayo con el fin de para apoyar en el tema de diligenciamiento de formatos y evidencias mientras el personal técnico realiza los mantenimientos, a la siguiente persona:

- Melisa Rojas 1.124.853.749

Cordialmente,

Luiggy Steppalinnie Arcos Bastidas
Grupo Administrativo
BIENESTAR FAMILIAR
01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

De: Luiggy Steppalinnie Arcos Bastidas
Enviado el: jueves, 14 de julio de 2022 8:54 a. m.
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
CC: Alvaro O. Erazo <alvaro.erazob@madelectricosm.com>
Asunto: SOLICITUD PERMISO INGRESO INSTALACIONES REGIONAL PUTUMAYO

Buenas tardes Dra. Liliana

Teniendo en cuenta el cronograma presentado por el proveedor, me permito mencionar los nombres de los operarios a cargo de esos mantenimientos para que por favor se las autorice el ingreso a la Regional Putumayo por todo el mes de julio, en la jornada diurna y nocturna, para el desarrollo de sus actividades de las siguientes personas:

- Jairo Erazo Botina C.C 18.128.988
- Diego Rojas Portilla C.C 1.124.859.459
- Hugo Erazo C.C 97.470.128
- Alvaro Orlando Erazo C.C 18.125.086

Cordialmente,

Luiggy Steppalinnie Arcos Bastidas



cronograma, hojas de vida y permisos de ingreso

Alvaro O. Erazo
Cordial saludo, de manera atenta envio documentos para el ingreso a las diferentes sedes del ICBF y el cronograma tentativo para el cumplimiento de las activida

Alvaro O. Erazo <alvaro.erazob@madelectricosm.com>
para louggy.arcos

Cordial saludo,
reenvio información

4 archivos adjuntos • Escaneado por Gmail

PPSE GLOBAL SAS
oficio permiso de ...
CRONOGRAMA.pdf
HOJA DE VIDA
HOJA DE VIDA DI...
HOJA DE VIDA JA...

Responder Reenviar

solicitud permisos de Ingreso a sede Puerto Leguizamo

Alvaro O. Erazo <alvaro.erazo@madelectricosas.com>
para Louggy

Cordial saludo.

De manera atenta solicito permiso de ingreso para las siguientes personas por los días 14, 15, 16, de Julio del presente año a las instalaciones del ICBF sede Puerto Leguizamo, con el fin de realizar el mantenimiento de los equipos de Aire Acondicionado.

Wilbar Dayan Zuleta. C.C No. 78075053
Efron Marin Nuñez. CC No. 97448252

--
Atentamente

ALVARO ERAZO
R/L PPSE GLOBAL S.A.S
313 4522690

alvaro.erazo@madelectricosas.com
ppseglobal@madelectricosas.com

SOLICITUD PERMISO INGRESO INSTALACIONES REGIONAL PUTUMAYO

Louggy Steppahnié Arcos Bastidas <Louggy.Arcos@icbf.gov.co>
para Liliana

Buenas tardes Dra. Liliana.

Teniendo en cuenta el cronograma presentado por el proveedor, me permito mencionar los nombres de los operarios a cargo de esos mantenimientos para que por favor se les autorice el ingreso a la Regional Putumayo por todo el mes de julio, en la jornada diurna y nocturna, para el desarrollo de sus actividades de las siguientes personas:

- Jairo Erazo Botina C.C 18.128.988
- Diego Rojas Portilla C.C 1.124.856.459
- Hugo Erazo C.C 97.470.128
- Alvaro Orlando Erazo C.C 18.125.085

Cordialmente,

RV: SOLICITUD PERMISO INGRESO INSTALACIONES REGIONAL PUTUMAYO

Louggy Steppahnie Arcos Bastidas <Louggy.Arcos@icbf.gov.co>
para Liliana

Buenos días Dra. Liliana,

De acuerdo a la solicitud presentada por el contratista, hacé el llamado comedido de otorgar permiso de ingreso a las instalaciones de la Regional Putumayo con el fin de para apoyar en el tema de diligenciamiento de formatos y evidencias mientras el personal técnico realiza los mantenimientos, a la siguiente persona:

- Melisa Rojas .1.124.853.749

Cordialmente,



De: Louggy Steppahnie Arcos Bastidas
Enviado el: jueves, 14 de julio de 2022 8:54 a. m.
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
CC: Alvaro O. Erazo <alvaro.erazo@madelectricosas.com>
Asunto: SOLICITUD PERMISO INGRESO INSTALACIONES REGIONAL PUTUMAYO

Buenas tardes Dra. Liliana,

Teniendo en cuenta el cronograma presentado por el proveedor, me permito mencionar los nombres de los operarios a cargo de esos mantenimientos para que por favor se les autorice el ingreso a la Regional Putumayo por todo el mes de julio, en la jornada diurna y nocturna, para el desarrollo de sus actividades de las siguientes personas:

- Jairo Erazo Botina C.C 18.128.988
- Diego Rojas Portilla C.C 1.124.856.459
- Hugo Erazo C.C 97.470.128
- Alvaro Orlando Erazo C.C 18.125.085

RV: Permiso de ingreso

Louggy Steppahnie Arcos Bastidas

Buenos días Dra. Liliana:

Teniendo en cuenta el cronograma presentado por el proveedor y por solicitud del mismo, me permito mencionar los nombres de los operarios a cargo de esos mantenimientos para que por favor se les autorice el ingreso al CZ de Puerto Asís, CZ La Hormiga, CZ Mocoa, Regional Putumayo, Unidad Operativa Movil Villagarzon y Unidad Operativa Movil de Orito, en la jornada diurna y nocturna, para el desarrollo de sus actividades de las siguientes personas:

- Jairo Erazo Botina C.C 18.128.988
- Diego Rojas Portilla C.C 1.124.859.459
- Hugo Erazo C.C 97.470.128
- Alvaro Orlando Erazo C.C 18.125.085
- Melisa Rojas 1.124.853.749

Cordialmente,

Permiso de ingreso

Alvaro O. Erazo <alvaro.erazob@madelectricosm.com>

Cordial saludo

Stheppanie por favor ayudame diligenciando el permiso de ingreso para JAIRO ERAZO, CC Nro 18128988
Para hoy a partir de las 2:30 en Mocoa
Para mañana Sabado 27 en Puerto Asis
Para el día Martes 30 en La Hormiga

Con el fin de verificar los pendientes que me envio al correo) por favor agilicemé el ingreso para hoy en Mocoa, sin falta
Gracias por su colaboración

Atentamente,

ALVARO ERAZO
R/L PPSE GLOBAL S.A.S
313 4522690

alvaro.erazob@madelectricosm.com
ppseglobal@madelectricosm.com

Permiso de ingreso Sede Puerto Leguizamo

Alvaro O. Erazo <alvaro.erazob@madelectricosm.com>
para Louggy

Cordial saludo,

Stephanie Actualiceme por favor favor este permiso de ingreso para puerto Leguizamo por dos dias

SEDE	NOMBRE	C.C	FECHA	ACTIVIDAD
Leguizamo	Wilber Dayan Zuleta	78075853	31/08/2022 -01/09/2022	Revisión Aire Acondicionado

Atentamente,

ALVARO ERAZO
R/L PPSE GLOBAL S.A.S
313 4522690

alvaro.erazob@madelectricosm.com
ppseglobal@madelectricosm.com

Permiso de ingreso Leguizamo

Alvaro O. Erazo <alvaro.erazob@madelectricosm.com>
para Louggy

Cordial saludo.

Stephanie de manera atenta le solicito ayudarme con los permisos de ingreso para las siguientes personas y sedes

SEDE	NOMBRE	C.C	FECHA	ACTIVIDAD
Leguizamo	Wilber Dayan Zuleta	78075853	30/08/2022	Revisión Aire Acondicionado
La Hormiga	Jairo Erazo	18128998	31/08/2022	Revisión Aire Acondicionado
Mocoa	Alvaro Erazo	18125085	30/08/2022	Entrega de documentación

Atentamente.

ALVARO ERAZO
R/L PPSE GLOBAL S.A.S
313 4522690

alvaro.erazob@madelectricosm.com
ppseglobal@madelectricosm.com

Louggy Steppahnie Arcos Bastidas <Louggy.Arcos@icbf.gov.co>
para Liliana, mi

Buenos dias Dra. Liliana,

De acuerdo con la solicitud del contratista, quien solicita entrada para el dia de hoy 31/08/2022 y mañana 01/09/2022, al siguiente personal para la revisión de la garantía de los mantenimientos de los aires acondicionados del el CZ Mocoa y regional Putumayo.

NOMBRE	Cargo	CEDULA
Jairo Leandro Erazo Bolina	Técnico en refrigeración	18.128.998
Diego Alexander Rojas Portilla	Auditar Tecnico	1.124.859.459
Hugo Erazo	Ayudante	97.470.128
Alvaro Orlando Erazo	Enlace administrativo	18.125.085

Gracias por su atención

Cordialmente,

LOUGGY STEPPAHNIE ARCOS BASTIDAS
Contratista
Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo
Avenida San Francisco • Tel.: 608 4295037 Ext: 870003

Síguenos en:
Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: PÚBLICA

De: Alvaro O. Erazo <alvaro.erazob@madelectricosm.com>
Enviado el: miércoles, 31 de agosto de 2022 11:00 a. m.
Para: Louggy Steppahnie Arcos Bastidas <Louggy.Arcos@icbf.gov.co>
Asunto: permiso de ingreso


Cordial saludo,

Stephanie por favor ayúdeme con este permiso de ingreso para hoy y mañana en Mocoa, con el fin realizarle mantenimiento correctivo a uno de los aires reportados de mocoa, lo mas pronto posible que vamos ahora en la mañana

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO APROBADO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CRONOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN ICBF DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO



CANTIDAD DE AIRES A FACTURAR

DETALLE	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 8,800 BTU	1		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 9.000 BTU	38		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 11.800 BTU	1		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 12,000 BTU	35		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 16.500 BTU	1		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 18.000 BTU	3		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 18.000 BTU	2		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 22.000 BTU	1		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 24.000 BTU	10		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 36.000 BTU	2		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 48.000 BTU	1		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES 60.000 BTU	3		
	98		
SUBTOTAL			
	IVA		
TOTAL			

ENTREGA DE CONTROLE REMOTOS

CONSTANCIA DE RECIBIDO

Recibí del señor **Jairo Erazo Botina** cinco (5) controles remotos universales para Aires Acondicionados como parte del cumplimiento del contrato ICBF MC 0072022PUT, cuyo objeto es "*prestar el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, instalación y desinstalación a todo costo, de los sistemas de aires acondicionados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Putumayo*"..

Para constancia se firma en Mocoa a los cuatro (4) dias del mes de agosto de 2022

Cordialmente,

Firma: Lady Prieto

NOMBRE: Lady Milena Prieto León
C.C.: 52015.555
Cargo: Coordinadora

Recibido 5 Agosto/2022.

CONSTANCIA DE RECIBIDO

Recibí del señor **Jairo Erazo Botina** cinco (5) controles remotos universales para Aires Acondicionados como parte del cumplimiento del contrato ICBF MC 0072022PUT, cuyo objeto es "*prestar el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, instalación y desinstalación a todo costo de los sistemas de aires acondicionados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Putumayo*"..

Para constancia se firma en Mocoa a los cuatro (4) dias del mes de agosto de 2022

Cordialmente,

Firma.

NOMBRE: Yuliana López
C.C.: 5982121,9
Cargo: Secretaria C2 La Hormiga

REGISTRO FOTOGRÁFICO MOCOA REGIONAL

PPSE GLOBAL S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO - F-193 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS





REGISTRO FOTOGRÁFICO F-194 PLANEACIÓN Y SISTEMAS






REGISTRO FOTOGRÁFICO F-195 EMPI NANCY NASTACUAS





REGISTRO FOTOGRÁFICO F-196 PRIMERA INFANCIA DALLY BECERRA





F-211 Archivo Central Regional





F-213 Archivo central regional Liliana ortega





F-215 Oficina Protección Stephania Piedrahita





F-218 Coordinación Asistencia Técnica Erika Figueroa







F-219 Apoyo DEFENSORIA Sandra pardo





F-220 Oficina José Tomas, Luz Angela





F-221 GRUPO FINANCIERO MARY LUPE VIVEROS





F-222 Auditorio Nro 1 - Piso techo





F-223 Auditorio Nro 2 - piso Techo





F-224 Auditorio nro 3 - piso Techo







F-225 Grupo Juridico Maxari Melo





F-226 Grupo Juridico Archivo Viviana Salas





F-227 Cuarto Técnico Regional





F-228 Cuarto Técnico regional1





F-229 Coordinación grupo Juridico Yineth Ángel







F-230 Coordinación Administrativa Liliana Ortega





F-231 Oficina SST CAREN SIGINDIOY





F-232 Administrativa Diana Enríquez





F-233 Tesorería Claudia Guevara





F-234 Nutrición Alejandra Martínez






F-235 Atención al Ciudadano Marcí Tatiana






F-236 coordinación Financiera Olga Vallejo






F-237 Dirección regional Juan Carlos Espinosa





F-238 Oficina Secretaria María Inés Potosí





F-240 Equipo EMPI Juan Pablo Ramírez






F-241 Asistencia Técnica frente a la regional Soraya Mejía





F-246 Apoyo DEFENSORIA Esther Cleves





REGISTRO FOTOGRÁFICO MOCOA ZONAL

F-197 Oficina Daniela Caguasango





F-198 Sicologia Jacobo Martínez





F-199 Coordinación Daniel Caguasango







F-200 DEFENSORIA de Familia Diana Diaz





F-201 DEFENSORIA Protección Diana Cuatindioy





F-202 DEFENSORIA marcela Erazo





F-203 TRABAJO SOCIAL GUADALUPE ARANGO





F-204 Sicologia Angela Arcos





F-205 Cuarto Técnico zonal






F-206 Trabajo social Euler Taydi






F-207 Correspondencia Jhon Inchima






F-209 APOYO DEFENSORIA ANGIE ENRÍQUEZ






F-210 OFICINA NUTRICIÓN ANGELA BUCHELI






F-212 atención al ciudadano





F-214 primera infancia Mónica Ordoñez





F-216 TRABAJO SOCIAL WADY IMBACHI





F-217 Oficina Supervisión Kathia Daza






REGISTRO FOTOGRÁFICO PUERTO ASIS

66 - F.Nro.174, CORRESPONDENCIA





67 - F.Nro.173, ATENCIÓN AL CIUDADANO





68 - F.Nro.172, ARCHIVO





69 - F.Nro.169, TRABAJO SOCIAL 3






70 - F.Nro.171, SICOLOGIA 2 FRP





71 - F.Nro.170, TRABAJO SOCIAL 2






72 - F.Nro.168 DEFENSORIA 2





73 - F.Nro.167, SALA DE JUNTAS 2






74 - F.Nro.160, CUARTO TÉCNICO






75 - F.Nro.161, COORDINACIÓN 2DO PISO





76 - F.Nro.166, SECRETARIA





77 - F.Nro.165, SBN 2DO PISO





78 - F.Nro.164, PREVENCIÓN 1RA INFANCIA





79 - F.Nro.162, AUDITORIO 1 2DO PISO





80 - AUDITORIO





81 - F.Nro.155, TRABAJO SOCIAL 1





82 - F.Nro.158, ZONAL SICOLOGIA





83 - F.Nro.159, DEFENSORIA DE FAMILIA





84 - F.Nro.156, ASISTENCIA ZONA






85 - F.Nro.157, SALA DE JUNTAS






86 - F.Nro.154, DEFENSORIA






87 - F.Nro.153, TRABAJO SOCIAL 2





88 - F.Nro.152, SICOLOGIA





89 -F.Nro.151, NUTRICIÓN





REGISTRO FOTOGRÁFICO LA HORMIGA

PPSE GLOBAL S.A.S

-- - F.175 - Paola correa





-- - F.180 - coordinación





-- - F.182 - Primera Infancia





8 - F.179 - Trabajo Social - Lina Montoya





18 - F.185 - Defensoria - Neiver





19 - F.184 - DEFENSORIA - Yeni Delgado





20 - F. 186 - Apoyo DEFENSORIA





21 -F.176 - Yesica Correa





22 - F.177 - Oficina cielo Rojas





23 - F.188 - Atención al ciudadano





24 - F. 187 - Sicologia - Cindy carreño





25 - F.178. - Jair García - fuera de servicio






42 - F. 183 - Cuarto Técnico





43 - F. 181 - Paola Montero





REGISTRO FOTOGRÁFICO ORITO


PPSE GLOBAL S.A.S

53 - F.No.189 - TRABAJO SOCIAL





54 - F.No.190 - NUTRICIÓN





55 - F. No.191 - DEFENSORIA FAMILIA





56 - F.No.192 - SICOLOGIA






REGISTRO FOTOGRÁFICO LEGUIZAMO

PPSE GLOBAL S.A.S

F. No. 104 -TRABAJO SOCIAL





F.No. - 101 NUTRICIONISTA





F.No. 102 - SECRETARIA





F.No. 103 - DEFENSORIA DE FAMILIA





F.No. 105 - SICOLOGIA






REGISTRO FOTOGRÁFICO VILLAGARZÓN, SIBUNDOY, PUERTO GUZMÁN

oficina dirección unidad móvil Villagarzón






SIBUNDOY CUARTO TÉCNICO






Atención al ciudadano Puerto Guzmán





Primera infancia Puerto Guzmán





FORMULARIOS DE MANTENIMIENTO
SEDE MOCOA - REGIONAL

FORMULARIOS DE MANTENIMIENTO
SEDE MOCOA - ZONAL

PPSE GLOBAL S.A.S

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 197

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
17	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Secretaria C2 cordi	EQUIPO:	Arecacurdinad	TIPO EQUIPO:		MARCA:	HACEB
MODELO:	4AA3509INV220B1	No. DE SERIE:	D20227350114918050S			PLACA:	30/222
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R410				30/222

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	3.7			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	✓	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de presion de alta y baja normal
Tension nominal normal
Se encuentra en condensadora nido de aves avandonado
Presenta deterioro en las carcasas por desechos de las aves
se at realizo ajuste de racores y carga de gas con refrigerante
R-410 A 120 PSI

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Desengrasante 5gmet		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza y mantenimiento a equipo y drenaje con agua y jabon antibacterial

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B.		
Nombre: 18178998	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

OFICINA DANIELA CAGUASANGO (secretaria C2) - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 198

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
15	2	22	:		PM	Jairo Erazo	Mocoa. Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar familiar (I CBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Sicologia	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO:	MARCA:	Mirage
MODELO:	EMFO 97E	No. DE SERIE: 340A76498030615017002I		PLACA:	436270
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R 410 A		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	V	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220	V	8.7			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta y baja presion normal
funcion nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante 5 mel		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza a equipo y drenaje con agua y jabon antibacterial
equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 1812 8998	Nombre:	Nombre: Alvaro Eraz
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

SICOLOGIA JACOBO MARTINEZ- C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 199

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
15	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Coordinacion	EQUIPO:	Aire acondicionado	TIPO EQUIPO:	Split
MARCA:	LG				
MODELO:	C122CR NUS	No. DE SERIE:	002KAPW00416	PLACA:	M73037
CAPACIDAD:	12000 BTU / TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		#34

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	5.7			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:		Lavado de Serpientes:		Lavado de Filtros de Aire:		Tensión de Correas:		Cambio de Correas:
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:		Limpieza De Desagues:		
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:		Lavado de Serpientes:		Limpieza Interior - Exterior:		Verificación Succión:		Ajustes a Rodamientos:
	Revisión Accesorio Eléctricos:		Ajustes a Ventiladores:		Ajuste General de Tornillos:				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
funcion nominal normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	jabon antibacterial		
1	Coloncente 3pmet		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza a equipo y drenaje con agua y jabon antibacterial
equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18128998	Nombre:	Nombre: ALVARO ERAZO
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 200

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM			
15	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Defensoria Familia	EQUIPO:	Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO:	MARCA: Panasonic
MODELO:	CS-S9PKV	No. DE SERIE:	346320506	PLACA:	189574
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R410		# 35

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	V	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220	V				

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X		
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de presion alta y baja normal
tencion nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spnet		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18129930	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 201

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
15	7	22	:			Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Defensoria Policia	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: Split.	MARCA:	Panasonic
MODELO:	CS-S12PKV	No. DE SERIE: 346618536		PLACA:	289577
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R 410			# 36

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
120 V				

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta. y baja. presion normal
tension nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Sprei		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza de equipo y drenaje con agua y jabon antibacterial
Equipo en funcion y sano
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18128998	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

DEFENSORIA DE FAMILIA 1, DIANA CUATINDIOY - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 202

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
15	7	22	:			Jairo Erazo	Mocoa, Putumayo	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Defensoria familia	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: split.	MARCA:	Panasonic
MODELO:	CS-K12PKV	No. DE SERIE:	346331852Z	PLACA:	289578
CAPACIDAD:	11000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R410.		#33

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V				

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta y baja presion normal
tencion nominal normal
equipo en funcion
Carga de gas refrigerante R 410 A

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spret		
1	Kgm de gas refrigerante R410 A		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza con agua y jabon antibacterial al equipo y drenaje
equipo en funcion y Servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18128998	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

DEFENSORIA DE FAMILIA 3, MARCELA ERAZO - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 203

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
15	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar ICBF

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	trabajo social	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Split	MARCA:	Panasonic
MODELO:	CS-YS9PKV	No. DE SERIE: 346200490		PLACA:	289573
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R410			#87

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
		X			

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V				

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
tension nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Refrigerante 5pnel		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza a equipo y drenaje con agua y jabon antibacterial equipo en funcion y sin ruido
Pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18178998	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

TRABAJO SOCIAL - GUADALUPE ARANGO - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 204

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
15	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Mocoa-Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Evaporadora	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Split	MARCA: Panasonic	
MODELO:	CS-9ZKV	No. DE SERIE: 346331855570		PLACA: 289575	
CAPACIDAD:	17000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R 410		#39	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: X	Lavado de Serpientes: X	Lavado de Filtros de Aire: X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:			
	Aislamiento Interior:	Aislamiento Interior:	Revisión de Filtros de Aire: X	Limpieza De Desagues: X					
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: X	Lavado de Serpientes: X	Limpieza Interior - Exterior: X	Verificación Succión: X		Ajustes a Rodamientos:			
	Revisión Accesorio Eléctricos: X	Ajustes a Ventiladores: X	Ajuste General de Tornillos: X						

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
tenian nominal normal
equipo en funcion
carga de gas refrigerante R 410 A

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jaban antibacterial		
1	Limpiacante 3 en 1		
1	Kilogramo gas refrigerante R410A		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza de equipo y drenaje con agua y jaban antibacterial
equipo en funcionamiento y servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18129818	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 205

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
18	7	22	:			Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Cuarto tecnico	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: Split.	MARCA:	Mirage
MODELO:	EMF 12IE	No. DE SERIE: 340768377059423012		PLACA:	
CAPACIDAD:	12000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R410.			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	4,5	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: X	Lavado de Serpientes: X	Lavado de Filtros de Aire: X	Tensión de Correas:	Cambio de Correas:
	Aislamiento Interior:	Aislamiento Interior:	Revisión de Filtros de Aire: X	Limpieza De Desagues: X	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: X	Lavado de Serpientes: X	Limpieza Interior - Exterior: X	Verificación Succión: X	Ajustes a Rodamientos:
	Revisión Accesorio Eléctricos: X	Ajustes a Ventiladores: X	Ajuste General de Tornillos: X		

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
tension nominal normal
equipo en funcion
carga de gas refrigerante R410 A

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacteria		
1	Lubricante spret		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realizo mantenimiento y limpieza con agua y jabon antibacterial a equipo y drenaje
equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 1817 8998	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO
ORIGINAL: (Cliente)		COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

CUARTO TECNICO CENTRO ZONAL - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 206

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD					NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)	AM / PM			
16	7	22	:		Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Trabajo Social	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Split	MARCA:	Mirage
MODELO:	EMF267E	No. DE SERIE: 340761541099314012012 7		PLACA:	418094
CAPACIDAD:	12000 BTU / 1 TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R-410		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	230 V	CORRIENTE DE CONSUMO:		CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:		Ajustes a Rodamientos:	X	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
Tension nominal normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spret		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza a Equipo y drenaje con agua y jabon.
equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento.

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18129998	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

TRABAJO SOCIAL EULER TAYDI - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 207

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
16	7	22	:		PM	Jairo Erazo.	Mocoa. Putumayo	Instituto Colombiano. Bienestar familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Correspondencia	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO:	Split	MARCA: Mirage.
MODELO:	EMP091E	No. DE SERIE: 340A7649030615017007			PLACA: 436269
CAPACIDAD:	9000 BTU / 1 TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R410		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
230 V	3.7			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta y baja precion normal
Tencion nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante en spray		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza al equipo y drenaje con agua y jabon antibacterial
Equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18128998	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

CORRESPONDENCIA, JHON INCHIMA - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 209

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
16	7	22	:			Jairo Erazo.	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Apo de Defensoria	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO:	MARCA:	Panasonic
MODELO:	CS-YS24PKV	No. DE SERIE:	346460475 7	PLACA:	289581
CAPACIDAD:	24000 BTU ☒ TON ☐	TIPO DE REFRIGERANTE:	R410		#38

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	☒	☐	☐	☐	☐

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V				

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	☒	Lavado de Serpientes:	☒	Lavado de Filtros de Aire:	☒	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	☒	Limpieza De Desagues:	☒		
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	☒	Lavado de Serpientes:	☒	Limpieza Interior - Exterior:	☒	Verificación Succión:	☒	Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	☒	Ajustes a Ventiladores:	☒	Ajuste General de Tornillos:	☒				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
funcion nominal normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante 3 Onet		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza a equipo y drenaje con agua y jabon antibacterial
Equipo en funcion y Servicio
Pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 1812 8998	Nombre: 1065262184	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente)

COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Angie Enriquez

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

APOYO DEFENSORIA, ANGIE ENRIQUEZ - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 210

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
16	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	No nicionista	EQUIPO: Aire acondicionados	TIPO EQUIPO: Split	MARCA:	Olimpo
MODELO:	MSR 12 CRA	No. DE SERIE:		PLACA:	173354
CAPACIDAD:	12000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	5,5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	✓	Lavado de Serpientes:	✓	Lavado de Filtros de Aire:	✓	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	✓	Limpieza De Desagues:	✓	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	✓	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	✓	Verificación Succión:	✓	Ajustes a Rodamientos:
	Revisión Accesorio Eléctricos:	✓	Ajustes a Ventiladores:	✓	Ajuste General de Tornillos:	✓			

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medidas de alta y baja. presion normal
funcion nominal normal
Equipo en funcion
carga de gas R 22

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante spret		
1	Kilgrm. Carga de gas R. 22.		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza y mantenimiento al equipo y drenado.
con agua y jabon.
equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18123998	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

OFICINA NUTRICIONISTA, ANGELA BUCHELLI - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 212

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
16	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Atención al ciudadano	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Split	MARCA: York	
MODELO:	YSEA12FSADA	No. DE SERIE: 1000015971307001527		PLACA:	289577
CAPACIDAD:	12000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:			#4

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	5,05	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X		
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
Tenacion nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Smet		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza a equipo y drenado.
con agua y jabon.
Equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18178998	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

ATENCIÓN AL CIUDADANO, ANDREA BURBANO - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 214

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
16	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Primera Infancia	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Tipo Techo.	MARCA:	CONFORTFRESH
MODELO:	MUE-48cant-N	No. DE SERIE:	240163460086603016013	PLACA:	418093
CAPACIDAD:	48000 BTU ☒ TON ☐	TIPO DE REFRIGERANTE:	R		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: ☒	CORRECTIVO: ☐	PREDICTIVO: ☐	DIAGNOSTICO: ☐	VERIFICACIÓN: ☐

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	1.55	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: ☒	Lavado de Serpientes: ☒	Lavado de Filtros de Aire: ☒	Tensión de Correas: ☐	Cambio de Correas: ☐
	Aislamiento Interior: ☐	Aislamiento Interior: ☐	Revisión de Filtros de Aire: ☒	Limpieza De Desagues: ☒	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: ☒	Lavado de Serpientes: ☒	Limpieza Interior - Exterior: ☒	Verificación Succión: ☒	Ajustes a Rodamientos: ☐
	Revisión Accesorio Eléctricos: ☒	Ajustes a Ventiladores: ☒	Ajuste General de Tornillos: ☒		

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medición de alta y baja. presion normal
Fencion nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	jabon antibacterial		
1	Lubricant spray		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza a equipo y drenaje. con agua y jabon antibacterial

Equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B.		
Nombre: 18128998	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO
ORIGINAL: (Cliente)		COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 216

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
17	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Trabajo Social	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Split	MARCA: Panasonic		
MODELO: CS-YS12PKV	No. DE SERIE: 346309494	PLACA: 289572			
CAPACIDAD: 12000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R410	#40			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:		CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: X	Lavado de Serpientes: X	Lavado de Filtros de Aire: X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire: X	Limpieza De Desagues: X		
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: X	Lavado de Serpientes: X	Limpieza Interior - Exterior: X	Verificación Succión: X		Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos: X	Ajustes a Ventiladores: X	Ajuste General de Tornillos: X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta y baja presion normal
tencion numinal normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spirit		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza a equipo y drenaje con agua y jabon
equipo en Servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B.		
Nombre: 18128098	Nombre:	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

TRABAJO SOCIAL, WADY IMBACHI - C. ZONAL

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 217

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
17	7	22	:		PM	Jairo Eraso	Mocoa Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Supervicon	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: Tipo Split	MARCA:	Panasonic
MODELO:	CS-YS9PKV	No. DE SERIE: 346331690		PLACA:	289576
CAPACIDAD:	9000 BTU / TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R410	#41	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V				

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
Tension nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	jabon antibacterial		
1	refrigerante 5mt		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza del equipo y drenaje con agua y jabon antibacterial
Equipo en servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Eraso B		
Nombre: 18178998	Nombre:	Nombre: Jairo Eraso
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

OFICINA SUPERVISIÓN CATHIA DAZA - C. ZONAL

FORMULARIOS DE MANTENIMIENTO
SEDE PUERTO ASIS

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 174

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
30	6	22	:			Jairo Erazo.	Pto Asis	Instituto Comfamiliar Bienestar familiar —

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Condensador	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO:	Mini Split	MARCA: York
MODELO:	MSEA12ES - AOA	No. DE SERIE:	0000 1597 1307 0017	PLACA:	66
CAPACIDAD:	12000 BTU / 1 TON	TIPO DE REFRIGERANTE:		1 Piso	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	5.05			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	Lavado de Serpientes:	Lavado de Filtros de Aire:	Tensión de Correas:	Cambio de Correas:
	Aislamiento Interior:	Aislamiento Interior:	Revisión de Filtros de Aire:	Limpieza De Desagues:	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	Lavado de Serpientes:	Limpieza Interior - Exterior:	Verificación Succión:	Ajustes a Rodamientos:
	Revisión Accesorio Eléctricos:	Ajustes a Ventiladores:	Ajuste General de Tornillos:		

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de Alta y baja Presion normal
Tension nominal normal
Ajuste de correas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Smel		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento al derecho del drenaje.
Equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1178108	Nombre: 1123702351	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

©Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 173

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD					NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)	AM / PM			
30	6	22	:		Jairo Erazo	Pto Asís	Instituto Colombiano Bienestar Familiar

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Atencion Ciudadana	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK		
MODELO: HSEACC1-FS-A0A	No. DE SERIE:	PLACA: 67			
CAPACIDAD: 9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R 22	1 piso			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V	CORRIENTE DE CONSUMO: 4.5	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: X	Lavado de Serpentines: X	Lavado de Filtros de Aire: X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:	Aislamiento Interior:	Revisión de Filtros de Aire: X	Limpieza De Desagues: X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: X	Lavado de Serpentines: X	Limpieza Interior - Exterior: X	Verificación Succión: X		Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos: X	Ajustes a Ventiladores: X	Ajuste General de Tornillos: X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de Alta y baja presion normal
Atencion nominal normal
Ajustes de correas y mateniventiladores normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Limpiacante 3M		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento al dreno del drenaje
Equipo en funcion y sellado
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 18/6/2022	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 172

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
30	6	22	:			Jairo Erazo	Pto Asís	Instituto Colombiano Bienestar familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Archivo	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Mini Split	MARCA:	YORK
MODELO:	NSEA09FS-ADA	No. DE SERIE:	0000125213080000 12	PLACA:	68
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		1 piso

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	4.5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
tencion nominal normal
Ajustes de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spred		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento al ducto de drenaje
Equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1X179008	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 169

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
30	6	22	:		PM	Jairo ERAZO	Pto Asis	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — Grupo Jurídico

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Trabajo Social	EQUIPO:	Aire acondicionado	TIPO EQUIPO:	mini split	MARCA:	YORK
MODELO:	YSEA09FS-A00	No. DE SERIE:	0000 1252 1308 0013	PLACA:	09		
CAPACIDAD:	9000	BTU X / TON		TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	4.5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	V	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
tension nominal normal
ajustes de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spred		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto de drenaje.
Equipo en funcion y servicio
Pendiente Proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1812809 98	Nombre: ANA MILENA MALLAMA R.	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 171

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
30	6	22	:			Jairo ERAZO	PTO ASIS	Instituto Colombiano Bienestar Familiar - Grupo Jurídico

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Sicología	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: 40QK		
MODELO: 38EARQFS-A0A	No. DE SERIE: 1000012 5308C00009	PLACA: 70			
CAPACIDAD: 4000 BTU [X] TON [ ]	TIPO DE REFRIGERANTE: R 22	1 piso.			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: [X]	CORRECTIVO: [ ]	PREDICTIVO: [ ]	DIAGNOSTICO: [ ]	VERIFICACIÓN: [ ]

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	4.5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: [X]	Lavado de Serpentes: [X]	Lavado de Filtros de Aire: [X]	Tensión de Correas: [ ]	Cambio de Correas: [ ]
	Aislamiento Interior: [ ]	Aislamiento Interior: [ ]	Revisión de Filtros de Aire: [X]	Limpieza De Desagues: [X]	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: [X]	Lavado de Serpentes: [X]	Limpieza Interior - Exterior: [X]	Verificación Succión: [X]	Ajustes a Rodamientos: [ ]
	Revisión Accesorio Eléctricos: [X]	Ajustes a Ventiladores: [X]	Ajuste General de Tornillos: [X]		

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja precion normal
tencion nominal normal
Ajustes de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Sprea		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento al ducto del drenaje
Equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Alvaro Erazo B	Johnathan Rodriguez R	
Nombre: 87289498	Nombre: 1.110.447.296	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 170

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)	AM				
30	6	22	:	PM		Jairo Erazo.	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Trabajo social	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK		
MODELO: YSEACO9FS - A0A	No. DE SERIE: 1000012521308000004	PLACA: 71			
CAPACIDAD: 9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R22	1 piso			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	4 - 5	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentines:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X		
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentines:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta y baja presion normal
tencion nominal normal
Ajustes de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Funcante en spret		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento al ducto de drenaje
Equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18178048	Nombre: 59'819.275	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 168

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
30	6	22	:			Jairo Erazo.	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Defensoria	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK		
MODELO: YSEA09ES-A01	No. DE SERIE: 10000175213080000	PLACA: 72			
CAPACIDAD: 9600 BTU / 1 TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R22.	1 Piso			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X	X			

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	4.5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: X	Lavado de Serpentes: X	Lavado de Filtros de Aire: X	Tensión de Correas:	Cambio de Correas:
	Aislamiento Interior:	Aislamiento Interior:	Revisión de Filtros de Aire: X	Limpieza De Desagues: X	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: X	Lavado de Serpentes: X	Limpieza Interior - Exterior: X	Verificación Succión: X	Ajustes a Rodamientos:
	Revisión Accesorio Eléctricos: X	Ajustes a Ventiladores: X	Ajuste General de Tornillos: X		

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta y baja presion normal
tension nominal normal
Ajustes de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	jabon antibacterial		
1	Rubncank 3pnt		
1	CAPACITOR 30 VF ± 5% 450 VAC		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto del drenado y cambio de capacitor 30 VF
Pendiente Proxima mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: Alvaro Erazo B 1812993	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 167

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
30	6	22	:		PM	Jairo ERAZO	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar - Grupo Jurídico

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Sala Lentes	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: mini Split.	MARCA: YORK		
MODELO: NSEA18FS - A	No. DE SERIE: 10000125213080083	PLACA: 73			
CAPACIDAD: 18000 BTU [X] TON [ ]	TIPO DE REFRIGERANTE: R 22	2 a 30			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
		[X]			

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	7.9			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de alta y baja presion normal
Tension nominal normal
ajustes de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en Funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Limpiante spried		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto del drenaje
Equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 18128998	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 160

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
29	6	22	:		PM	Jairo Erazo	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar - Grupo Jurídico

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Carro tecnico	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK		
MODELO: 38EACQ FS-A0A	No. DE SERIE: 1611012521308000227	PLACA: 74			
CAPACIDAD: 9000 BTU / TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R22	2 piso			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X	X			

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	4.5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de Alta y baja Presion normal
Tension nominal normal
ajuste de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	jabon Antibacterial	1	Capacitor 30 uF ± 5% 450 VAC
1	lubricante Spret		
1	manguera corrugado ½ para drenaje		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza a ducto de drenado y cambio de manguera para desague del drenaje - presenta obstruccion por residuos en el desague del drenaje y se realiza cambio de capacitor 30 uF ± 5% 450 VAC Equipo En funcion y Servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: Alvaro Erazo B 1818998	Nombre: Lady Prieto	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 161

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
29	6	22	:		PM	Jairo ERAZO	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar - I

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Coordinacion	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini Split	MARCA:	YORK
MODELO:	MSEA18FS - aon	No. DE SERIE: LCCCC01252130800120		PLACA:	7.5
CAPACIDAD:	18000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22.		2 pso

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X	X			

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	7.9			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de Alta y baja presion normal
tension nominal normal
ajustes descarcasas y motoventiladores normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial	1	Capacitor 40UF ± 5% 450VAC
1	Limpiacontacto en spray		
1	manguera corrugada 1/2 para drenaje		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto de drenado y cambio de manguera para drenaje - presenta obstruccion por residuos en el desague del drenaje - cambio de capacitor 40 UF ± 5% 450VAC equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1128398985	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 166

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)	AM				
29	6	19	:	PM		Jairo ERAZO	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Secretaria	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini Split	MARCA: YORK		
MODELO: MSEA009FS-AOA	No. DE SERIE: 100001752139000294	PLACA: 76			
CAPACIDAD: 9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R22	2 piso			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V	CORRIENTE DE CONSUMO: 4-5	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medimos Alta y baja presion normal
tenemos nominal normal
Ajustes de cargas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial		
1	Limpiador Split		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto del drenaje
equipo en funcion y Servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfacción

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 18129498	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 165

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)	AM				
19	6	22	:	PM		Jairo Erazo	Pto Asís	Instituto Colombiano Bienestar Familiar

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	SNB (solo unid)	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO:	MINI SPLIT	MARCA: YORK
MODELO:	NSEA09FS-AOA	No. DE SERIE:	1000012521308000294	PLACA:	77
CAPACIDAD:	9000 BTU [X] TON [ ]	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		2 Piso

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	4.5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	✓	Lavado de Serpientes:	✓	Lavado de Filtros de Aire:	✓	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	✓	Limpieza De Desagues:	✓			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	✓	Lavado de Serpientes:	✓	Limpieza Interior - Exterior:	✓	Verificación Succión:	✓	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	✓	Ajustes a Ventiladores:	✓	Ajuste General de Tornillos:	✓					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion alta y baja presion normal
tension nominal normal
Ajustes de carcasas y motoventiladores normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Limpiacontacto Spirit		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto del drenaje
Equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1E128998	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 164

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
29	6	22	:			Jairo Erazo	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar - Grupo Indico

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Precision (Prime Infra)	EQUIPO:	Aire acondicionado	TIPO EQUIPO:	Mini split
MARCA:	YORK	MODELO:	19SEA24FS - AOA	No. DE SERIE:	100001252138001684
PLACA:	38	CAPACIDAD:	24000 BTU / 2 TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	11.5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X			

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion alta y baja presion normal
tension nominal normal
Ajuste de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial		
1	Pulverizante 3 En 1		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto del drenaje
Equipo en funcion y sensible
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1E12E91E	Nombre: Tatiana Zambrano Paz.	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 162

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)	AM				
29	6	22	:	PM		Jairo Erazo	Pto Asís	Instituto Colombiano Bienestar Familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Auditorio	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO:	mini split	MARCA: YORK
MODELO:	YSEA24FS-AOA	No. DE SERIE:	10000127213080016	PLACA:	79
CAPACIDAD:	24000 BTU ☒ TON ☐	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22	2 paso	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	☒	CORRECTIVO:	☒	PREDICTIVO:	☐	DIAGNOSTICO:	☐	VERIFICACIÓN:	☐	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	290 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	11.5	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	☒	Lavado de Serpientes:	☒	Lavado de Filtros de Aire:	☒	Tensión de Correas:	☐	Cambio de Correas:	☐	
	Aislamiento Interior:	☐	Aislamiento Interior:	☐	Revisión de Filtros de Aire:	☒	Limpieza De Desagues:	☒			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	☒	Lavado de Serpientes:	☒	Limpieza Interior - Exterior:	☒	Verificación Succión:	☒	Ajustes a Rodamientos:	☐	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	☒	Ajustes a Ventiladores:	☒	Ajuste General de Tornillos:	☒					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta y baja presion normal
tension nominal normal
ajustes de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial	1	Capacitor 40VF ± 5% 450 VAC
1	Lubricante Spriet		
1	manguera corrugada ½ para drenaje		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto de drenado y cambio de manguera para drenaje - Presenta Obstruccion por residuos en el desagüe del drenaje - cambio de capacitor 40VF±5% 450 VAC
Equipo en funcion y servicio
pendiente Proximo mantenimiento
Se entrega a satisfacer

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: Alvaro Erazo B 1813E998	Nombre: Jady Prieto	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 163

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
29	6	22	:		PM	Jairo ERAZO	PTO ASIS	Instituto Colombiano Bienestar Familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Auditorio	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK		
MODELO: MSEA24FS-A0A	No. DE SERIE: 100001252130800143	PLACA: 80			
CAPACIDAD: 24000 BTU [X] TON [ ]	TIPO DE REFRIGERANTE: R22	2 piso			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	11.5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	[X]	Lavado de Serpientes:	[X]	Lavado de Filtros de Aire:	[X]	Tensión de Correas:	[ ]	Cambio de Correas:	[ ]
	Aislamiento Interior:	[ ]	Aislamiento Interior:	[ ]	Revisión de Filtros de Aire:	[X]	Limpieza De Desagues:	[X]		
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	[X]	Lavado de Serpientes:	[X]	Limpieza Interior - Exterior:	[X]	Verificación Succión:	[X]	Ajustes a Rodamientos:	[ ]
	Revisión Accesorio Eléctricos:	[X]	Ajustes a Ventiladores:	[X]	Ajuste General de Tornillos:	[X]				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta y baja presion normal
Tencion nominal normal
Ajuste de carcasas y motoventiladores normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Limpiador Spnet		
1	Capacitor 40 VF ± 5%. 450 VAC.		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto del drenado y cambio de capacitor 40 VF
equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1E12E99E	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 155

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
28	6	22	:			Jairo Erazo	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Trabajo social	EQUIPO: Aire. Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split		MARCA: YORK	
MODELO: MSEA09FS - AOA	No. DE SERIE: 10000125213080001 5			PLACA: 81	
CAPACIDAD: 9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R 22			3.P.30	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V	CORRIENTE DE CONSUMO: 4,5	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: X	Lavado de Serpientes: X	Lavado de Filtros de Aire: X	Tensión de Correas:	Cambio de Correas:
	Aislamiento Interior:	Aislamiento Interior:	Revisión de Filtros de Aire: X	Limpieza De Desagues: X	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: X	Lavado de Serpientes: X	Limpieza Interior - Exterior: X	Verificación Succión: X	Ajustes a Rodamientos:
	Revisión Accesorio Eléctricos: X	Ajustes a Ventiladores: X	Ajuste General de Tornillos: X		

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medición de Alta y baja presion normal
Tension nominal y normal
Ajuste de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion
Se observa en la pared baja de agua por drenaje
daño en la pared interna se encontro en yeso y ladrillo

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial		
1	Limpiador en Espuma		
1	Capacitor 30 VF 5% 450 VAC		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto de drenaje presentaba obstruccion y taponamiento en el desagua del drenado. cambio de capasitor 30Vf
Equipo en funcion y servicio.
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1812993[illegible]	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 158

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
27	6	22	:			Jairo Erazo	Pitalito Asis	Instituto colombiano Bienestar familiar-

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Zonal Sicologia	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK		
MODELO: NSE0975-ADA	No. DE SERIE: 1000017521304000005	PLACA: 82			
CAPACIDAD: 9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R 22	3. piso			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	9.5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de Alta y baja presion normal
Tension nominal normal
Ajustes de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Rubancanta en sopet		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza a ducto de drenado
equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1812E995	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 159

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD					NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)	AM / PM			
28	6	22	:	PM	Jairo ERAZO	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Defensoria	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK		
MODELO: YSFAKFS-A0A	No. DE SERIE: 100001597130700063	PLACA: 83			
CAPACIDAD: 12000 BTU [X] TON [ ]	TIPO DE REFRIGERANTE: R-22	3050			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: [X]	CORRECTIVO: [ ]	PREDICTIVO: [ ]	DIAGNOSTICO: [ ]	VERIFICACIÓN: [ ]

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	5.05			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: [X]	Lavado de Serpentes: [X]	Lavado de Filtros de Aire: [X]	Tensión de Correas: [ ]	Cambio de Correas: [ ]
	Aislamiento Interior: [ ]	Aislamiento Interior: [ ]	Revisión de Filtros de Aire: [X]	Limpieza De Desagues: [X]	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: [X]	Lavado de Serpentes: [X]	Limpieza Interior - Exterior: [X]	Verificación Succión: [X]	Ajustes a Rodamientos: [ ]
	Revisión Accesorio Eléctricos: [X]	Ajustes a Ventiladores: [X]	Ajuste General de Tornillos: [X]		

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de Alta y baja Presion normal
Tension nominal normal
Ajustes de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial		
1	Limpiacante spret		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza a ducto de drenado sin obstruccion
equipo en funcion y Servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: Jairo Erazo B 1.128 998	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 156

Claudia Ortega

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
28	6	22	:		PM	Alvaro Erazo	Pto Asis.	Instituto Colombiano Bienestar Familiar

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Zonal asistencial	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK
MODELO: MSEA09FS - A0A	No. DE SERIE: 100001252130800016	PLACA: 84	
CAPACIDAD: 9000 BTU [X] TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R22	3. A30	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	[X]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	4-5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de Alta y baja Presion normal
Tension nominal normal
Ajuste de carcasas y motoventiladores normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial		
1	Limpiante en spriel		
1	Capacitor 30 VF 5% 450 VAC		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto de drenado Presenta obstruccion del ducto del drenaje.
equipo en funcion y Servicio
Pendiente Proximo mantenimiento
Se entrega a Satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Alvaro Erazo B	Lady Pinto	
Nombre: 1812 9930	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

® Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 157

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
28	6	22	:		PM	Jairo Erazo	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Sala de juntas	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO:	MARCA:	YORK
MODELO:	YSEA18FS - ADA	No. DE SERIE:	10000127213080011 9	PLACA:	85
CAPACIDAD:	18000 BTU / TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R 22		3-950

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
		X	X		

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	7.9			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de Alta y baja presion normal
tension nominal normal
ajustes de carcasa93 y motoventiladores normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	jabon antibacterial	1	capacitor 40 UF ± 5% 450 VAC
1	lubricante splet		
1	manguera corrugada 1/2 drenaje		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza a ducto de drenado y cambio de manguera para desague del drenaje con presentacion de obstruccion por residuos y cambio de capacitor 40 UF ± 5% 450 VAC equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1512898	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 154

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD					NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)	AM / PM			
23	6	22	:	PM	Jairo Erazo	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Defensoría	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK		
MODELO: YSEA09FS - A0 A	No. DE SERIE: 1000018521380000Z	PLACA: 86			
CAPACIDAD: 9000 BTU [X] TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R22	3030			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO: [X]	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V	CORRIENTE DE CONSUMO: 4.5	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	[X]	Lavado de Serpentes:	[X]	Lavado de Filtros de Aire:	[X]	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	[X]	Limpieza De Desagues:	[X]			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	[X]	Lavado de Serpentes:	[X]	Limpieza Interior - Exterior:	[X]	Verificación Succión:	[X]	Ajustes a Rodamientos:	[X]	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	[X]	Ajustes a Ventiladores:	[X]	Ajuste General de Tornillos:	[X]					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de Alta y baja presion normal
Tension nominal normal
Ajuste de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial		
1	Lubricante enSpriet		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al decto de drenaje presenta obstruccion
Equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1121899	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 153

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
28	6	22	:			Jairo Erazo.	Pto Asis	Instituto Colombiano Bienestar Familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Trabajo Social	EQUIPO:	TIPO EQUIPO:	MARCA:	YORK
MODELO:	N5EA09FS-AOA	No. DE SERIE:	100001252130800071	PLACA:	87
CAPACIDAD:	9000 BTU / TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R 22	3. Piso	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
		X			

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	4-5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentines:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentines:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:	X	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta y baja Presion normal
Tension nominal Normal
Ajuste de carcasas y motoventiladores normal
Equipos en funcion
Se Observa en la pared fuga de agua por drenaje
daño en la parte interna de la pared se evidencia en foto y video

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante en Spray		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto de drenaje presenta obstruccion
Equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 18129995	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 152

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
28	6	22	:		PM	Jairo Erazo	Prt Asis	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Biología	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK		
MODELO: NSEA09FS - ADA	No. DE SERIE: 100001252130800025	PLACA: 88			
CAPACIDAD: 9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R22	3 piso			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	4.5			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:	X	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de Alta y baja Precion normal
Tension nominal normal
Ajuste de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial		
1	lubricante en Spret		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto de drenaje Presenta obstruccion
Equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 16196998	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 151

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
28	-6	-22	:		PM	Jairo Erazo.	Puerto Asis	Instituto Columbiano Bienestar Familiar -

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Nutrición	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: YORK		
MODELO: NSEA09FS-ADA	No. DE SERIE: 700001252308000004	PLACA: 89			
CAPACIDAD: 9000 BTU [X] TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R22	3 Piso.			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: [X]	CORRECTIVO: [ ]	PREDICTIVO: [ ]	DIAGNOSTICO: [ ]	VERIFICACIÓN: [ ]

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V	CORRIENTE DE CONSUMO: 4 - 5	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	[X]	Lavado de Serpentes:	[X]	Lavado de Filtros de Aire:	[X]	Tensión de Correas:	[ ]	Cambio de Correas:	[ ]	
	Aislamiento Interior:	[ ]	Aislamiento Interior:	[ ]	Revisión de Filtros de Aire:	[X]	Limpieza De Desagues:	[X]			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	[X]	Lavado de Serpentes:	[X]	Limpieza Interior - Exterior:	[X]	Verificación Succión:	[X]	Ajustes a Rodamientos:	[X]	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	[X]	Ajustes a Ventiladores:	[X]	Ajuste General de Tornillos:	[X]					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de Alta y baja presión normal
Tension nominal normal
Ajuste de carcasas y motoventiladores normal
Equipo en Funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial		
1	Lubricante en Spriet.		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto de drenaje presentaba obstruccion y desconfiguracion en el manejo del control remoto
Equipo en Funcion y en Servicio
Pendiente proximo mantenimiento.
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1128498	Nombre: Karen Mejia	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

® Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

FORMULARIOS DE MANTENIMIENTO SEDE LA HORMIGA

PPSE GLOBAL S.A.S

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 175

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
5	7	22	:		PM	Jairo Erazo	La Hormiga Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Referente SNB	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Inverter	MARCA: mirage. Inverter		
MODELO: EMFI12TE	No. DE SERIE: 340568275018429012014S	PLACA: 226909			
CAPACIDAD: 12000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: 4-10 0,43 Kg	2. piso #19			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	130 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	4.5	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de presion alta y baja normal
Tension nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spnet		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto de drenado con agua y jabon antibacterial
Equipo en funcion y servicio
Se entrega a satisfaccion.
Pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18129998	Nombre: 59827219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 176

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
5	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Yumbiga	Instituto Colombiano promadre Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Nutricionista	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: Inverter	MARCA:	LG
MODELO:	VM092CFNWO	No. DE SERIE: 305HASP00206		PLACA:	226909
CAPACIDAD:	8.500 BTU / 1 TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	4,10 * 0,43 KG	2 piso	# 21

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	4.35			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	✓	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de presión alta y baja. normal
Tension nominal, normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante en Spnt		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza al ducto del drenado.
agues y jabon antibacterial
equipo en funcion y servio
Se entrega a satisfaccion,
Pendiente Proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18128998	Nombre: 59827 219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 177

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
5	7	22	:			Jairo Erazo.	Hormiga Puerto.	Instituto Colombiano. Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Equipo de protección	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: ECOX		
MODELO: MSE-12CR.	No. DE SERIE:	PLACA: 22			
CAPACIDAD: 12000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R 22. 14509	Segundo piso			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	5.6	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medion de presion de alta y baja. normal
Tension nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Limpiador smet.		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza al drenado.
Equipo en funcion y servicio
se entrega a satisfaccion
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B.		
Nombre: 18128948	Nombre: 59827214	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 178

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
5	9	22	:			Jairo Eraso	Hormiga Putumayo	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Ecológica cocina Piso	EQUIPO:	Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO:	mini split	MARCA:	ECOX
MODELO:	MSE-12 CR	No. DE SERIE:				PLACA:	25
CAPACIDAD:	12000 BTU / TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R 22 / 410 a				

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:		CORRECTIVO:	X	PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:	X	VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	5.6	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:		Lavado de Serpentes:		Lavado de Filtros de Aire:		Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:		Limpieza De Desagues:				
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:		Lavado de Serpentes:		Limpieza Interior - Exterior:		Verificación Succión:		Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:		Ajustes a Ventiladores:		Ajuste General de Tornillos:						

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Equipo fuera de función.
Presenta daños en la tayeta de poder y display motoventilador de condensadora a 220 V. de 0.27 Amperios
capasitor o condensador de 35 UF y de 3.5 UF
requiere cambio de unidad o compresor de 12000 Btu convencional a 220 Vts. requiere cambio de tubería 4 mtrs de 3/8 y 1/4
Accesorios 2 cintas vinilo 2 tiras rubatex 1/2 realizar vacio y pruebas y puesto en marcha

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Repuestos a utilizar. Unidad o compresor de aire 12000 Btu. a 220 V capacitor de 35 UF y 3.5 UF tubería en cobre 4 mtrs de 3/8 y 1/4 cinta vinilo 2 rubatex 1/2

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 18128998	Nombre: 59827219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 179

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
6	7	22	:		PM	Jairo Erazo.	Hormiga	Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Trabajo Social cpto	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO:		MARCA:	YORK
MODELO: MSEAIRFS-ADA	No. DE SERIE: 600015971307000134		PLACA: # 8		
CAPACIDAD: 12000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R22.				

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X	X			

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	5.05			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Se realiza cambio de capacitor de 35 UF carga de gas R22 80 PSI y cambio de motoventilador de condensador de 220 V trae bomba de condensado

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial	1	Kilo de gas R22
1	Lubricante 3 en 1	1	motoventilador de 220 V
1	Capacitor 35 UF		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Equipo en Funcion. Se raliza limpieza y mantenimiento al drenaje de drenada se hace cambio de capacitor de 35 UF y carga de gas R22 80 PSI y cambio de motoventilador de condensador de 220 V

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B.		
Nombre: 1128998	Nombre: 59827219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 180

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
5	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Hormiga Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Cordinación	EQUIPO: ~~Aire acondicionado~~	TIPO EQUIPO: Mini Split	MARCA:	LG
MODELO:	C12CR NV5	No. DE SERIE:		PLACA:	
CAPACIDAD:	12000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R 22.		Segundo Piso.

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	5-7	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

obstruccion en manguera de drenado y cambio de manguera de drenado, carga de gas R 22 y mantenimiento preventivo

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial	1	kilo de gas R 22
1	Limpiacontacto Spriel	1	capacitor 35 VF
1	manguera de 1/2		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza al ducto del drenaje con obstruccion y cambio de mangera del drenaje equipo en Funcion y Servicio pendiente proximo mantenimiento carga de gas R 22

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 1812 9998	Nombre: 59-827 219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO
ORIGINAL: (Cliente)		COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 181

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
5	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Hormiga Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Trabajo Social	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split Inverter	MARCA: Panasonic		
MODELO: CS-YS24 PKY	No. DE SERIE: 346460740		PLACA: #43		
CAPACIDAD: 24000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R410		1 PISO		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V				

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	✓	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	✓	Limpieza De Desagues:	✓			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de alta y baja Presion normal
Tension nominal normal
equipo en funcion
Obstruccion en manguera de drenaje

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante split		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza al ducto del drenaje con obstruccion al desague del drenaje - Equipo en funcion y servicio - Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18129998.	Nombre: 59827219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

® Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 182

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
6	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Hormiga Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Primera Infancia	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Inverter	MARCA: LG Inverter		
MODELO: VM122CE NB3	No. DE SERIE:		PLACA:		
CAPACIDAD: 18000 BTU / X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R410		Segundo Piso		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V	CORRIENTE DE CONSUMO: 5.8	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: X	Lavado de Serpientes: X	Lavado de Filtros de Aire: X	Tensión de Correas:	Cambio de Correas:
	Aislamiento Interior:	Aislamiento Interior:	Revisión de Filtros de Aire: X	Limpieza De Desagues: X	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: X	Lavado de Serpientes: X	Limpieza Interior - Exterior: X	Verificación Succión: X	Ajustes a Rodamientos:
	Revisión Accesorio Eléctricos: X	Ajustes a Ventiladores: X	Ajuste General de Tornillos: X		

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Mediciones de alta y baja presión normal
Funcionamiento normal
Equipo en Funcionamiento

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spray		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza al ducto de drenado
Equipo en funcionamiento y servicio
pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B.		
Nombre: 18129098.	Nombre: 59-827 219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

® Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 183

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
6	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Hormiga Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Cuarto tecnico	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO:	MARCA:	Panasonic
MODELO:	CS-YS24PKV	No. DE SERIE:	346460A755	PLACA:	# 42
CAPACIDAD:	24000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R410		Primer piso

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V				

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Se realiza medicion de presion de alta y baja normal
tension normal normal
equipo en funcion.

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spret		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza al ducto del drenado con agua
y jabon antibacterial
Equipo en funcion y servicio - Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 1812 8098	Nombre: 59827219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

®Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 184

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
6	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Hormiga / Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Defensoría	EQUIPO:	Aire acondicionado	TIPO EQUIPO:	mini split	MARCA:	Ecox
MODELO:	MSE-12CR	No. DE SERIE:				PLACA:	19
CAPACIDAD:	12000 BTU	TON		TIPO DE REFRIGERANTE:	R22	primer piso	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	5.6			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Se realiza medicion de presion de alta y baja normal
Tension nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spral		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza al ducto.
Presentaba obstruccion en el drenado del desague
Equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimientos
Se entrega a sentisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18129930	Nombre: 59827219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 185

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
6	7	22	:		PM	Jairo Eraso	Hormiga Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Defensoría	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Mini Split	MARCA:	Ecox
MODELO:	MSE-12CR.	No. DE SERIE:		PLACA:	# 18
CAPACIDAD:	12000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22.		1 PISO

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	5.6	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Se realiza medicion de presion de alta y baja normal
tencion nominal, normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	jabon antibacterial		
1	Lubricante ormel		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza y mantenimiento con agua y
jabon antibacterial - limpieza al deste del drenado
equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Eraso B		
Nombre: 18128998	Nombre: 59827219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 186

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
6	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Turmiga Pitayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Aire Defensoría	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini Split	MARCA:	Comfortstar
MODELO:	CSC10122CD-B(O)	No. DE SERIE:		PLACA:	# 70.
CAPACIDAD:	12000 BTU / X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22.		Primer Piso

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	5.6			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Se realiza medicion de presión de alta y baja normal
funcion normal, normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Hipoclorito 5ml		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza y mantenimiento al ducto de drenado
presentaba obstruccion en el drenaje del desague.
Equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 1812899 8	Nombre: 59821219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 187

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
6	7	22	:			Jairo Erazo	Hormiga Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Ecología	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO: Inverter	MARCA: LG inverter		
MODELO: UM122CE NB3	No. DE SERIE:		PLACA: # 24 - 226903		
CAPACIDAD: 11.300	BTU X	TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R410	Primer piso	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO: X	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	5.8	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior: X	Lavado de Serpientes: X	Lavado de Filtros de Aire: X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:	Aislamiento Interior:	Revisión de Filtros de Aire: X	Limpieza De Desagues: X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor: X	Lavado de Serpientes: X	Limpieza Interior - Exterior: X	Verificación Succión: X		Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos: X	Ajustes a Ventiladores: X	Ajuste General de Tornillos: X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Reparacion en la tarjeta de poder
cambio de relevo y integrador Condensador de 12 UF
Se realizo mantenimiento Preventivo

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon Antibacterial		
1	Limpiador Spred		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Equipo sin control remoto queda con manejo con boton pulsor. Se realizo mantenimiento y limpieza agua y jabon.
Equipo en funcion
Pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18128998	Nombre: 59827219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 188

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
6	7	22	:			Jairo Erazo	Hormiga Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar ICBF

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Atención ciudadana	EQUIPO: Aire acondicionado	TIPO EQUIPO:		MARCA:	ECOK
MODELO: HSE-12CR	No. DE SERIE:			PLACA:	#23
CAPACIDAD: 12000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R22			Primer piso	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
		X	X		

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	5 6			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Se realizo cambio de tarjeta display y tarjeta de poder
Se realizo cambio de motoventilador - capacitor 35 UF y control remoto
equipo en funcion
free bomba de condensado

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	jabon antibacterial	1	motoventilador evaporador 220 V
1	Lubricante Spirit		
1	capacitor 35 UF		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza con agua y jabon antibacterial
equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 1812[illegible]98	Nombre: 59827219	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

FORMULARIOS DE MANTENIMIENTO
SEDE PUERTO LEGUIZAMO

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 101

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	DEPENDENCIA / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
14	07	2022	:		PM	WILBERTH DAYAN ZULETA	PUERTO LEGUIZAMO	IGBE PUTUMAYO OFICINA NUTRICIÓN

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO		EQUIPO		TIPO EQUIPO		MARCA	
MODELO		No. DE SERIE	63229962105			PLACA	FL293297
CAPACIDAD	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE					

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		PREDICTIVO		DIAGNÓSTICO		VERIFICACIÓN	

OTRO (Especifique Cual)

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO		CORRIENTE DE UNIDAD		PRESIÓN ALTA		PRESIÓN BAJA	125 PSI

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA	Limpieza Interior - Exterior	X	Lavado de Serpentines	X	Lavado de Filtros de Aire	X	Tensión de Correas		Cambio de Correas	
	Aislamiento Interior		Aislamiento Interior		Revisión de Filtros de Aire	X	Limpieza De Desagues			
UNIDAD CONDENSADORA	Revisión Compresor	X	Lavado de Serpentines	X	Limpieza Interior - Exterior	X	Verificación Succión		Ajustes a Rodamientos	
	Revisión Accesorio Eléctricos	X	Ajustes a Ventiladores		Ajuste General de Terminales	X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Presenta goteo permanente al momento que se prenden.
No tiene control Remoto

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimeinto preventivo consistente en Lavado de: Filtros, Carcazas, Drenajes, Serpentines, Blowers, Cambio de terminales en mal estado, Engrase de rodamientos, Toma de Amperajes y Presion de gas Refrigerante

Equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento.

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre:	Nombre: Blanca Cecilia Mayorga	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 341 42 11

Escaneado con CamScanner

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 104

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
14	07	2022		:		WILBERTH DAYAN ZULETA	PUERTO LEGUIZAMO	ICBF PUTUMAYO TRABAJO SOCIAL

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	NANCY ROJAS	EQUIPO:	AIRE ACONDIC.	TIPO EQUIPO:	MINISPLIT	MARCA:	PANASONIC
MODELO:		No. DE SERIE:				PLACA:	PL293299
CAPACIDAD:	9000 BTU [X] TON [ ]	TIPO DE REFRIGERANTE:					

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	4.9	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	120 PSI

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:				
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:		Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:		Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

- Preseta goteo permanente al momento que se prenden.

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimeinto preventivo consistente en Lavado de: Filtros, Carcazas, Drenajes, Serpentines, Blowers, Cambio de terminales en mal estado, Engrase de rodamientos, Toma de Amperajes y Presion de gas Refrigerante

Equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: WILBERTH DAYAN ZULETA	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Graficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

Escaneado con CamScanner

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 102

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
14	07	2022	:		PM	WILBERTH DAYAN ZULETA	PUERTO LEGUIZAMO	ICBF PUTUMAYO OFICINA SECRETARIA

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	JHENNY GOMEZ	EQUIPO:	AIRE ACONDIC.	TIPO EQUIPO:	MINISPLIT	MARCA:	PANASONIC
MODELO:		No. DE SERIE:	3C85050000397			PLACA:	PL293303
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:					

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	5.04	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:		Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:		Ajuste General de Tornillos:	X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Presenta goteo permanente al momento que se prenden.

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimeinto preventivo consistente en Lavado de: Filtros, Carcazas, Drenajes, Serpentines, Blowers, Cambio de terminales en mal estado, Engrase de rodamientos, Toma de Amperajes y Presion de gas Refrigerante

Equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento.

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: WILBERTH DAYAN ZULETA	Nombre:	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

Escaneado con CamScanner

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 105

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
14	07	2022	:		PM	WILBERTH DAYAN ZULETA	PUERTO LEGUIZAMO	ICBF PUTUMAYO SICOLOGIA

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	MARIA CAMILA MAYORAL	EQUIPO:	AIRE ACONDIC.	TIPO EQUIPO:	MINISPLIT	MARCA:	PANASONIC
MODELO:		No. DE SERIE:				PLACA:	PL-293304
CAPACIDAD:	9000	BTU: X	TON:	TIPO DE REFRIGERANTE:			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
220 V	C-1			125PSI

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentines:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:				
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentines:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:		Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:		Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

- Preseta goteo permanente al momento que se prenden.

- Unidad Condensadora se encuentra ubicada en el area de archivo donde sufre recalentamiento ya que este es un area cerrada lo cual impide su buen funcionamiento.

- Se recomienda desistalar y reubicar con el fin de evitar posibles daños al equipo y al material de archivos que reposan en dicho lugar.

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimeinto preventivo consistente en Lavado de: Filtros, Carcazas, Drenajes, Serpentines, Blowers, Cambio de terminales en mal estado, Engrase de rodamientos, Toma de Amperajes y Presion de gas Refrigerante

Equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: WILBERTH DAYAN ZULETA	Nombre: Maurce C Mayoral P.	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

Escaneado con CamScanner

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 103

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
14	07	2022	:		PM	WILBERTH DAYAN ZULETA	PUERTO LEGUIZAMO	ICBF PUTUMAYO DEFENSORIA DE FAMILIA

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	MIRNA TORRES	EQUIPO:	AIRE ACONDIC.	TIPO EQUIPO:	MINISPLIT	MARCA:	PANASONIC
MODELO:		No. DE SERIE:	63229962107			PLACA:	PL-293298
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:					

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:		CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	150 PH

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:		Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:		Ajuste General de Tornillos:	X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

- Preseta goteo permanente al momento que se prenden.

- Unidad condensadora se encuentra instalada dentro del area de archivo donde supra recalentamiento ya que es un area cerrada y esto impide su buen funcionamiento, se recomienda su reubicacion con el fin de evitar futuros daños al equipo y el material de archivos que reposan en dicho lugar.

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimeinto preventivo consistente en Lavado de: Filtros, Carcazas, Drenajes, Serpentines, Blowers, Cambio de terminales en mal estado, Engrase de rodamientos, Toma de Amperajes y Presion de gas Refrigerante

Equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: WILBERTH DAYAN ZULETA	Nombre: Mirna Emilia Paparoni	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) | COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

Escaneado con CamScanner

FORMULARIOS DE MANTENIMIENTO
SEDE ORITO

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 189

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
7	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Onto. Putumayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Trabajo Social	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA: TRANE		
MODELO: 4NYW4509A1000AA	No. DE SERIE: 3C850500004 58	PLACA: 293301			
CAPACIDAD: 9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R410.	# 53			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA: 208/230V	CORRIENTE DE CONSUMO: 4	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	Y	Limpieza De Desagues:	X		
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	Y	Lavado de Serpientes:	Y	Limpieza Interior - Exterior:	Y	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de presion de alta y baja normal
funcion nominal
Equipo en Función

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Limpiador sprey		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza con agua y jabon antibacterial
Equipo en funcion y servicio
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B.	Ivon Ortiz	
Nombre: 1812 8998	Nombre: 69021027	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 190

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
7	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Orito Pt 40	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Nutricion.	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini Split	MARCA:	TRANE
MODELO:	4MW4W4509A1000AA	No. DE SERIE: 3C850500004 74		PLACA:	99 3300 #54
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:			

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
208/230V	4			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	✓	Lavado de Serpentes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	✓	Limpieza De Desagues:	✓			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	✓	Lavado de Serpentes:	✓	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	✓	Ajustes a Ventiladores:	✓	Ajuste General de Tornillos:	✓					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Medicion de presion alta y baja normal
Tencion nominal normal
Equipo en Funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spriat		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realizo mantenimiento y limpieza con agua y jabon
Equipo en funcion y sanado
Pendiente proximo mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B.		
Nombre: 18128948	Nombre: 69021027	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 191

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
8	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Onto Putmayo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Defensora Familia	EQUIPO:	Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO:	mini split	MARCA:	TRANE
MODELO:	4MYW450GAKDDAA	No. DE SERIE:	368505000402	PLACA:	293302		
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R410		#55		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:	

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	208/230 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	4	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpientes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:	
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X		
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpientes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:	
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de presion de alta y baja normal
tencion nominal normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	jabon Antibacterial		
1	limpiacontacto spnel		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realizo mantenimiento y limpieza con agua y jabon
Equipo en funcion y servicio
pendiente proximo mantenimiento

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18128998	Nombre: 69021027	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 192

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
8	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Onto Putmyo	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Sicología	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: mini split	MARCA:	TRANE
MODELO:	4MW45090A1000AA	No. DE SERIE: 3C850500002218		PLACA:	293305
CAPACIDAD:	9000 BTU X TON	TIPO DE REFRIGERANTE: R410			# 56

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	208/230V	CORRIENTE DE CONSUMO:	4	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:		PRESIÓN BAJA:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentes:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentes:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

medicion de presion alta y baja normal
funcion nominal normal
Equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante Spnet		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realizo mantenimiento y limpieza con agua y jabon
Equipo en funcion y servicio
Pendiente maximo ~~de~~ mantenimiento
Se entrega a satisfaccion

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 1817 [illegible] 98	Nombre: 69 021027	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

FORMULARIOS DE MANTENIMIENTO SEDE SIBUNDOY, VILLAGARZÓN Y PUERTO GUZMAN

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 245

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD					NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)	AM / PM			
1	8	22	:	PM	Jairo Erazo	Sibundoy	Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO	EQUIPO	TIPO EQUIPO	MARCA
Cuarto técnico			LG

MODELO	No. DE SERIE	PLACA
	305HAVN00247	226908

CAPACIDAD	BTU	TON	TIPO DE REFRIGERANTE
9000		X	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	PREDICTIVO	DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA	V	CORRIENTE DE CONSUMO	CORRIENTE DE UNIDAD	PRESIÓN ALTA	PRESIÓN BAJA
220	V				

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	X	Lavado de Serpentines:	X	Lavado de Filtros de Aire:	X	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:
	Aislamiento Interior:				Revisión de Filtros de Aire:	X	Limpieza De Desagues:	X	
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	X	Lavado de Serpentines:	X	Limpieza Interior - Exterior:	X	Verificación Succión:	X	Ajustes a Rodamientos:
	Revisión Accesorio Eléctricos:	X	Ajustes a Ventiladores:	X	Ajuste General de Tornillos:	X			

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo - Correctivo arreglo en el tuvo ventilador circular - negativo Cambio mide 56 cmtrs mantenimiento Preventivo Bomba Condensado obstruida mal instalada - Electrico - Equipo en función

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lubricante spred		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza a equipo y drenaje con agua y jabon antibacterial

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: Jairo Erazo 18128998	Nombre: Mª Alejandra Ucumare 1118249440	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 242

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
28	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Puerto Guzman	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Primera Infancia	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Split	MARCA:	LG
MODELO:	S12CT	No. DE SERIE:		PLACA:	172508
CAPACIDAD:	12000 BTU	TON	TIPO DE REFRIGERANTE:	R 22.	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	X				

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	V	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
		5 y			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	✓	Lavado de Serpientes:	✓	Lavado de Filtros de Aire:	✓	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	✓	Limpieza De Desagues:	✓			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	✓	Lavado de Serpientes:	✓	Limpieza Interior - Exterior:	✓	Verificación Succión:	✓	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	✓	Ajustes a Ventiladores:	✓	Ajuste General de Tornillos:	✓					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

~~Predio~~ Equipo no esta funcion se encuentra pendiente instalar acometida electrica y caja de distribucion revicion de presion de alta y baja y enfriamiento del Equipo. colocar termostato de 15 A. x 220 V. y clavija 15 A x 220.
Requiere control

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial	1	toma de 15 A, 220
1	Ubongante smat		
1	clavija 15 A, 220 V.		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza con agua y jabon antibacterial
Equipo en Servicio

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 18128998	Nombre: M 1125182595	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — **COPIA:** Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

© Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - **DIRECCIÓN:** Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - **TELÉFONO:** 313 452 26 90

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 243

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
28	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Puerto Guzman	Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Sala de Espera	EQUIPO: Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO: Split	MARCA:	LG
MODELO:	SP242CM N51	No. DE SERIE:		PLACA:	
CAPACIDAD:	24000 BTU [X] TON [ ]	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:		PREDICTIVO:		DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:		

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	220 V	CORRIENTE DE CONSUMO:	11,6 A	CORRIENTE DE UNIDAD:		PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	✓	Lavado de Serpientes:	✓	Lavado de Filtros de Aire:	✓	Tensión de Correas:		Cambio de Correas:		
	Aislamiento Interior:		Aislamiento Interior:		Revisión de Filtros de Aire:	✓	Limpieza De Desagues:	✓			
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	✓	Lavado de Serpientes:	✓	Limpieza Interior - Exterior:	✓	Verificación Succión:	✓	Ajustes a Rodamientos:		
	Revisión Accesorio Eléctricos:	✓	Ajustes a Ventiladores:	✓	Ajuste General de Tornillos:	✓					

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Fase requiere instalacion electrica o acometida 10 mtrs 12x3 caja de distribucion con 2 breeck de 20 A.
Requiere cambio de racores - 3 mtrs de tubena en cobre 1/2 3 mtrs de tubena de cobre 1/4 requiere de un bambido con nitrogeno un vacio con bomba y carga de gas R-22
Requiere control remoto.

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jabon antibacterial		
1	Lavoncante 5met.		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza limpieza con agua y jabon a equipo y drenado equipo sin servicio

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Jairo Erazo B		
Nombre: 1872 8998	Nombre: 1125 182595	Nombre:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO

ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

MAFELECTRICOS
Almacén de Artículos Eléctricos y Electrónicos

PPSE GLOBAL s.a.s
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
¡La Compañía Aliada de su Empresa y sus Negocios!

FORMULARIO DE REPORTE DE SERVICIO

No. 244

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD						NOMBRE DE INGENIERO O TÉCNICO	CIUDAD	INSTITUCIÓN / UNIDAD FUNCIONAL U OFICINA
DÍA	MES	AÑO	HORA (HH:MM)		AM / PM			
29	7	22	:		PM	Jairo Erazo	Villa Garzon	Instituto Colombiano Bienestar Familiar [ICBF]

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	Dirección. Unidad Movil	EQUIPO:	Aire Acondicionado	TIPO EQUIPO:	Split.
MARCA:	Midea	MODELO:	MSAB22CRDN1-MSDW	No DE SERIE:	341883357090A2801300428
PLACA:		CAPACIDAD:	22000 BTU [X] TON [ ]	TIPO DE REFRIGERANTE:	R410

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO:	CORRECTIVO:	PREDICTIVO:	DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:
	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

OTRO (Especifique Cual):

MEDIDAS REGISTRADAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	V	CORRIENTE DE CONSUMO:	CORRIENTE DE UNIDAD:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
208	V	17			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

UNIDAD MANEJADORA:	Limpieza Interior - Exterior:	[X]	Lavado de Serpientes:	[X]	Lavado de Filtros de Aire:	[X]	Tensión de Correas:	[ ]	Cambio de Correas:	[ ]
	Aislamiento Interior:	[ ]	Aislamiento Interior:	[ ]	Revisión de Filtros de Aire:	[X]	Limpieza De Desagues:	[X]		
UNIDAD CONDENSADORA:	Revisión Compresor:	[X]	Lavado de Serpientes:	[X]	Limpieza Interior - Exterior:	[X]	Verificación Succión:	[X]	Ajustes a Rodamientos:	[X]
	Revisión Accesorio Eléctricos:	[X]	Ajustes a Ventiladores:	[X]	Ajuste General de Tornillos:	[X]				

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

mantenimiento preventivo con agua y jabon antibacterial
lubricante al rodamiento.
carga de funcion de 208 a 230 V1 normal
presion de alta y baja de gas R410 normal
equipo en funcion

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	jabon antibacterial		
1	lubricante spray		

OBSERVACIONES (Técnico de Mantenimiento, Contratista y/o Proveedor Solicitante)

Se realiza mantenimiento y limpieza con agua y jabon antibacterial

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma o Sello:
Nombre: 1812	Nombre: 1.121.851.648	Nombre: Alvaro Erazo
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	FUNCIONARIO QUE RECIBE A CONFORMIDAD EL TRABAJO	SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO


ORIGINAL: (Cliente) — COPIA: Área de mantenimiento PPSE GLOBAL

CORREO: alvaro.erazob@madelectricosm.com - DIRECCIÓN: Cl 19 No. 8-21, B/ Villa Diana, Mocoa - Putumayo - TELÉFONO: 313 452 26 90

Gráficas Putumayo NIT. 18129930-6 / Cel 320 361 42 11

Se anexan en archivos independientes formularios de mantenimiento y registro fotográfico

Atentamente



_____

ÁLVARO ORLANDO ERAZO
Contratista
contrato 86000742022

PPSE GLOBAL S.A.S

PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
NIT 901.050.556-
cr 8 19 21
Tel: (038) 4296892
Mocoa - Colombia
ppseglobal@madelectricosm.com

Factura electrónica de venta
No. FE-162

Señores	ICBF		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(038) 4295037
Dirección	Avenida San Francisco calle 14 No. 9-100	**Ciudad**	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2022, 16:12
Expedición	21/10/2022, 16:48
Vencimiento	21/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 BTU	38.00	98,522.00	4,455,164.84
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 8800	1.00	98,522.00	117,241.18
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 11800 BTU	1.00	113,300.00	134,827.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU	35.00	118,227.00	4,924,154.55
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 16500 BTU	1.00	128,079.00	152,414.01
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU	3.00	137,931.00	492,413.67
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU	2.00	133,005.00	316,551.90
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 22000 BTU	1.00	142,857.00	169,999.83
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU	10.00	147,783.00	1,758,617.70
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 36000 BTU	2.00	167,488.00	398,621.44
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 48000 BTU	1.00	177,340.00	211,034.60
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU	3.00	246,305.00	879,308.85

Total items: 12

Total Bruto	11,773,403.00
IVA 19%	2,236,946.57
Total a Pagar	14,010,349.57

Valor en Letras:
Catorce millones diez mil trescientos cuarenta y nueve pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 14,010,349.57

Observaciones:
#$41-06-00-086;86000742022;liliana.ortega@icbf.gov.co#$
CONTRATO No. 86000742022 del 8 de junio de 2022 cuyo objeto es: Servicio de mantenimiento preventivo y Correctivo, instalación y desinstalación a todo costo de los sistemas de aires acondicionados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Putumayo

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036669105 aprobado en 20220923 prefijo FE desde el número 156 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: cf450ee0589b5623c7a2ada89a11ab8c09213a68bab9e1641d8ef5c3552ff521e7ba5f5c6c1a9768a864750fe43627b3

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14800799472

(415)7707212489984(8020) 000001480079947 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 0 5 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PPSE GLOBAL S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 19 21 BRR VILLA DIANA

42. Correo electrónico ppseglobal@madelectricosm.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 2 9 6 8 9 2	3 1 3 4 5 2 2 6 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 7 0 1 2 6	4 5 2 0	2 0 1 7 0 1 2 6		7 1 1 2	4 3 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	4 8	5 2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 09 / 22 : 56: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ERAZO BOLAÑOS ALVARO ORLANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800799472

(415)7707212489984(8020) **000001480079947 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 0 5 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 7 0 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 2 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 1	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 1 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800799472

(415)7707212489984(8020) **000001480079947 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 0 5 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 2 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 8 1 2 5 0 8 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ERAZO	BOLAÑOS	ALVARO	ORLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 608-4227173 Ext 107 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccputumayo.org.co

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
SIGLA: PPSE GLOBAL S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901050556-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : PUERTO ASIS
DOMICILIO : MOCOA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 61201
FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 06 DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 28 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 456,561,685.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 8 NRO. 19 - 21 BRR VILLA DIANA
BARRIO : VILLA DIANA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 86001 - MOCOA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3134522690
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3134522690
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : ppseglobal@madelectricosm.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 8 NRO. 19 - 21 BRR VILLA DIANA
MUNICIPIO : 86001 - MOCOA
BARRIO : VILLA DIANA
TELÉFONO 1 : 3134522690
CORREO ELECTRÓNICO : ppseglobal@madelectricosm.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : ppseglobal@madelectricosm.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 – ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4321 – INSTALACIONES ELECTRICAS
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 – CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
OTRAS ACTIVIDADES : G4752 – COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA – AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 001 DEL 10 DE ENERO DE 2017, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6229 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE FEBRERO DE 2017, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S.

CERTIFICA – VIGENCIA

DURACIÓN: EL TÉRMINO DE DURACIÓN SERÁ INDEFINIDO.

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL (PINTURA, METALISTERÍA, PLOMERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FONTANERÍA, TERMINACIÓN Y ACABADO. COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO. ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS. OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMÁTICO. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. INSTALACIÓN ESPECIALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. COMERCIO AL POR MAYOR DE INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS. MATERIAL BIOMÉDICO. COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE OFICINA Y PERIFÉRICOS (COMPUTADORES, APARATOS DE SONIDO, REPRODUCCIÓN Y PROYECCIÓN DE VIDEO ENTRE OTROS), SUS PARTES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, SUS PARTES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. ASESORÍAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL. ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P. COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA. COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO. LA EMPRESA PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTO U OBJETO LÍCITO DE COMERCIO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	800.000.000,00	1.000,00	800.000,00
CAPITAL SUSCRITO	250.400.000,00	313,00	800.000,00
CAPITAL PAGADO	250.400.000,00	313,00	800.000,00

CERTIFICA – ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTAOS QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 001 DEL 10 DE ENERO DE 2017, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6229 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE FEBRERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ERAZO BOLAÑOS ALVARO ORLANDO	CC 18,125,085

CERTIFICA – ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** MAFELECTRICOS
MATRICULA : 31933
FECHA DE MATRICULA : 20070522
FECHA DE RENOVACION : 20220328
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CARRERA 8 NRO 19-21 B. VILLA DIANA
BARRIO : VILLA DIANA
MUNICIPIO : 86001 - MOCOA
TELEFONO 1 : 3134522690
TELEFONO 3 : 3134522690
CORREO ELECTRONICO : alvaro.erazob@madelectricosm.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : C3314 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELECTRICO
OTRAS ACTIVIDADES : F4329 - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS
OTRAS ACTIVIDADES : F4322 - INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 456,561,685

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $380,287,520
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : M7112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital de la CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siiputumayo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación rqUJZ5GkVS

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, ALVARO ORLANDO ERAZO BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.125.085, en mi condición de Representante Legal de PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S – PPSE GLOBAL S.A.S. identificada con NIT. 901050556-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Mocoa, a los 15 días del mes de agosto 2022



ALVARO ORLANDO ERAZO BOLAÑOS

C.C. 18.125.085