Palmira, Valle del Cauca, 27 de febrero de 2023

Sres.:
MUNICIPIO DE PALMIRA
Atn.: Arq. Mauricio Guerrero
Supervisor Tecnico del Contrato


INFORME TÉCNICO ESTADO DE AFECTACIÓN CANCHA MULTIPLE BOSQUE MUNICIPAL.
Durante el desarrollo de la actividad de adecuación de la cancha múltiple del Bosque Municipal se ha podido evidenciar presencia de hormiga arriera.

Los hormigueros localizados en uno de los costados laterales de la placa de concreto están afectando la calidad del suelo y con esto, la resistencia de la placa.

	
Afectación, costado lateral izquierdo	Hormigas saliendo entre las juntas de la placa de concreto

	
Aplicación de veneno	

	
Apique a 30 cm	Afectación por hormigueros

 	 
 Apique a 80cm presencia de hormigueros	  apique a 60 cm

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente

ARQ. AIDEE FONSECA CASTAÑEDA
Representante legal.