FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22811

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Kennedy
Dirección: Calle 42 78M-50 Sur
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

30/09/22 18:30 - 19:14

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22811

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	50 g	administración, Restaurantes, Techos de la estructura de la plaza, Cuarto de residuos, cuarto de guardas, Sifones, Puertas de ingreso	638 30/04/2024
Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz			Punteo Gel	Gramos	0,02 g	Puertas de ingreso	N.A 28/09/2022
Desinsectación							
SOLFAC EC	0071-97		Aspersión manual	6CC/L	60 cc	administración, Restaurantes, Techos de la estructura de la plaza, Cuarto de residuos, cuarto de guardas, locales comerciales, Sifones, Puertas de ingreso	LB00016513 31/10/2023
Desinfección							
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	9cc/L	10 cc	Baños públicos	200620 30/06/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de desinfección en la Plaza de mercado - Kennedy, por el método de aspersión manual en general de los baños, para hacer un mejor control de; virus, bacterías, y microorganismos en el punto.




Se realiza el servicio de desratización en la Plaza de mercado - Kennedy, se realiza la limpieza de cajas cebaderas y cambio de cebos rodenticidas para hacer un mejor control de roedores en el punto.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22811

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2022

Se realiza el servicio de desinsectación en la Plaza de mercado - Kennedy, por el método de aspersión manual en general del lugar para hacer un mejor control de plagas como; cucarachas, mosquitos, moscas, etc en el punto.



Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.:	Juan Camilo Bello Hurtado	Miguel Ángel Hernandez Rincón
	C.C.: 80918865	C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22811

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia en la plaza de mercado en la parte del parqueadero, tubería sin rejilla espacio que puede facilitar el ingreso para los roedores y cucarachas

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
11/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la intención de la rejilla, ya que están generando el ingreso de roedores y cucarachas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 13/06/2022

Se evidencia rejas del exterior de la plaza sin ninguna barrera física frente al ingreso de plagas roedores y aves

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
11/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera física de protección para evitar el ingreso de plagas.

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 13/06/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22811

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2022

Se evidencia en la parte alta de la plazoleta de comidas, sifones en mal estado esto puede permitir ingreso de insectos y cucarachas

Pendiente

Creada por: Maikon Antonio Cruz Cruz
12/05/2022






Medida correctora: Se recomienda instalar barrera física sifones anticucarachas para evitar su ingreso

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 13/06/2022

Se evidencia en la parte alta del techo no tiene su respectiva roseta se recomienda hacer instalación de la misma, o instalar una barrera física para impedir ingreso de algún insecto

Pendiente

Creada por: Maikon Antonio Cruz Cruz
12/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de roseta o barrera física

Nivel de Prioridad: MEDIA **Fecha de Cierre Propuesta:** 13/06/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22811

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se evidencia la tapa de alcantarillado destapada lo que favorece al ingreso de plagas desde el alcantarillado (roedores,cucarachas)

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
27/04/2022





Medida correctora: Se recomienda mantener tapado la caja del desague

Nivel de Prioridad: ALTA

Se le recomienda al cliente evitar la acomulacion de los productos en la parte superior del tejado para evitar un posible foco(refujio) para los roedores.

Pendiente

Creada por: Jeisson Velandia Quiros
21/07/2022



Medida correctora: Orden y remoción de productos

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Kennedy

Plano: mapa

Punto de control: Punto de aspersión

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Se encontró presencia de plagas
	PDA-1		Bien	No

Plano: Plaza Kennedy

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Puertas de ingreso	ENCQ-1		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-3		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-4		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-5		-	No	Bien	Sí

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22811

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2022

Puertas de ingreso	ENCQ-6	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-6	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-7	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-8	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-9	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-10	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-11	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-12	-	No	Bien	Sí

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	JDCR-1		-	Bien
	JDCR-2		-	Bien
	JDCR-3		-	Bien

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Puertas de ingreso	ENCQ-13		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-14		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-15		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-16		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-17		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-18		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-19		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-20		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-21		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-22		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-23		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-24		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-25		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-26		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-27		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-28		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-29		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-30		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-31		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-32		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-33		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-34		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-35		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-36		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-37		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-38		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-39		-	No	Bien	Sí

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22811

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 09 / 2022

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.