FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16707

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 10 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Carlos E. Restrepo
Dirección: Carrera 19 No 18 - 51 Sur
Municipio: Bogota
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

TÉCNICAS UTILIZADAS: Control a través de un desinfectante: Agente que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos, sino también sus formas vegetativas o esporas

Desinsectación

TIPO A- Control de insectos rastreros y voladores con productos químicos. Precio por servicio.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento realizado por la técnica de aspersión o nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

06/10/22 17:00 - 18:46

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16707

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 10 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
Maki cebo pasta (Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Bloque	10 g/punto	10 g	Pasillos	00922 31/01/2024
Maki cebo pasta (Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Bloque	10 g/punto	100 g	Pasillo cuarto de residuos, Cuarto de bombas	00922 31/01/2024
Maki cebo pasta (Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Bloque	10 g/punto	100 g	Pasillo cuarto de residuos, Plazoleta comida, áreas de alcantarillado, Puertas de ingreso	00922 31/01/2024
Desinsectación							
PERMOST LOTE: APEC21T009			Aspersión manual	0.25%	25 cc	Shut de basuras 1 y 2 nivel, Cuarto de bombas, Pasillo cuarto de residuos, Plaza campesina, Plazoleta comida, áreas de alcantarillado, Puertas de ingreso, techos de la plaza, Pasillos	APEC21T009 30/11/2024
Desinfección							
ANFOCUAT LOTE: 070622TID04ANFO1			Aspersión manual	0.5%	9 cc	Pasillos	070622TID04ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con matabi eléctrica en todas las áreas comunes de la plaza de mercado del Restrepo interviniendo áreas comunes, pasillos, exteriores de locale,s primero y segundo piso sótano, cuarto de basuras cuarto eléctrico, durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento a las actividades realizadas.



Se realiza el servicio de desratización realizando (revisión, limpieza y cambio de producto por rotación en todas las estaciones cebaderas de la plaza de mercado del Restrepo igualmente se revisan 2 jaulas ubicadas en el sótano se realiza cambio de producto durante el servicio personal seguridad presta acompañamiento a la actividad realizada).



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16707

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 10 / 2022

Durante el servicio se puede evidenciar la banda piso suelta de la reja principal se recomienda ajustar para evitar el ingreso de roedores a la plaza






Se realiza el servicio de desinfección por el método de aspersión manual en todas las áreas de los baños, durante el recorrido personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad realizada






Firmado desde el portal cliente
Carlos Moreno Piracoca
pdmrestrepo
12/10/22 13:01:52





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Carlos Moreno Piracoca pdmrestrepo

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16707

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 10 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Banda a piso suelta en una de las puertas de ingreso

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
06/10/2022





Medida correctora: Se recomienda ajustar la banda a piso

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 28/11/2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Carlos E. Restrepo

Plano: Piso 1

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Sí	Bien
	EBQ-2	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Sí	Bien
	EBQ-3	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Sí	Bien
	EBQ-8	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Sí	Bien
	EBQ-9	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Sí	Bien
	EBQ-10	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Sí	Bien

Punto de control: Atrayente para roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Pasillos	APR-1	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Sí	Bien

Plano: Piso 2

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	JDCR-1	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Bien
	JDCR-2	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Bien
	JDCR-3	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Bien
	JDCR-4	Maki cebo pasta LOTE: 00922 10g	-	Bien

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16707

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 10 / 2022

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.