FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22805

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 10 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Las cruces
Dirección: Cll 1F 4-60
Municipio: Bogota
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

25/10/22 17:48 - 19:58

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
Maki cebo pasta (Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Bloque	10 g/punto	150 g	Techos de la estructura de la plaza, Puertas de ingreso, Shut de basuras y sistema de drenajes	00922 31/01/2024
Maki cebo pasta (Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Bloque	10 g/punto	100 g	Puertas de ingreso	00922 31/01/2024
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	8cc/litro	50 cc	Carcamos, Entradas parqueadero, Zonas comunes, Pasillos, Puertas de ingreso, Shut de basuras y sistema de drenajes, Exteriores plaza	001-22-15600 31/01/2025
Desinfección							
ANFOCUAT LOTE: 070622TID04ANFO1			Aspersión manual	0.5%	5 cc	Baños	070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22805


Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 10 / 2022

INCIDENCIAS:

Se realiza revisión de estaciones (limpieza de cajas y cambios de bolsas rodenticidas por consumo roedor,se evidencian hormigas en los puntos cebaderos, se les aplica insecticida liquido).



Se realiza servicio de desratización (revisión, limpieza de estaciones, cambio de cebos rodenticidas por consumo). Además, se realiza servicio de desinfección en el área de baños. por último, se realiza servicio de desinsectación en áreas comunes en general de la plaza por método de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.



Firmado desde el portal cliente
Ricardo Alberto Gómez
11386084
28/10/22 11:39:12

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Ricardo Alberto Gómez 11386084

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22805

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 10 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Se evidencia mucho rastro y huellas de babosas

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
25/10/2022





Medida correctora: Se recomienda instalar caja cebaderas o aplicar malabarista para realizar control

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Bajante de tubo expuesta sin protección

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
10/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de rejilla o protección del sifón

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Sifones con rejillas comunes condición favorable para el ingreso de plagas desde el alcantarillado cucarachas

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
10/05/2022





Medida correctora: Cambio de rejillas de los sifones por anti cucarachas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22805

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 10 / 2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se evidencia reciduos de comida en el piso condición favorable para atraer plagas

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
25/10/2022





Medida correctora: Se recomienda botar los reciduos en la canes y la caneca dejarlas tapadas

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Las cruces

Plano: Plano

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Puertas de ingreso	! ENCQ-1	Maki cebo pasta 150g	Medio	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja y cambio de bolsa rodenticida por consumo de roedor						
Puertas de ingreso	! ENCQ-2	Maki cebo pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja y cambio de bolsa rodenticida por consumo de babosas						
Puertas de ingreso	! ENCQ-3	Maki cebo pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	! ENCQ-4	Maki cebo pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	! ENCQ-5	Maki cebo pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	! ENCQ-6	Maki cebo pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	! ENCQ-7	Maki cebo pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	! ENCQ-8	Maki cebo pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	! ENCQ-10	Maki cebo pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	! ENCQ-11	Maki cebo pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	! ENCQ-12	Maki cebo pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22805

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 10 / 2022

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.