FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 25407

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 11 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Punto comercial - Kennedy
Dirección: Cra 80 n° 37-00 sur
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

12/11/22 19:59 - 22:07

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 25407

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 11 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	100 g	pasillos punto comercial, cuarto guardas, shut de basura, parqueadero	220310 31/03/2025
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 grms	50 g	pasillos punto comercial, shut de basura, parqueadero, techo del salón social	220310 31/03/2025
Desinsectación							
PERMOST EC			Aspersión manual	0.25%	25 cc	pasillos punto comercial, cuarto guardas, Entrada clientes, shut de basura, parqueadero, techo del salón social, Entre techo de baños	APEC21T009 30/11/2024
Desinfección							
ANFOCUAT LOTE: 070622TID04ANFO1			Aspersión manual	0.5%	9 cc	baños	070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

Se realizará el servicio de desratización realizando aplicación de cebos rodenticidas en puntos estratégicos del punto comercial, durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento la actividad realizada.



Realizar el servicio de desinfección por el método de aspersión manual en las áreas de baños, durante el servicio personal de seguridad puesta acompañamiento de la actividad realizada.



Se realiza el servicio de desinsectación por el método de aspersión manual en las áreas comunes, pasillos con matabi eléctrica interviniendo todas las áreas del punto Comercial Kennedy, durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad realizada.




FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 25407

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 11 / 2022

Firmado desde el portal cliente
LUZ EYDA CORDOBA
PANESSO
35850386
30/11/22 09:51:42





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: LUZ EYDA CORDOBA PANESSO
35850386

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 25407

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 11 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencian sifones abiertos sin rejillas condición favorable para la actividad de plagas (roedores e insectos).

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
27/04/2022





Medida correctora: Se recomienda la instaalción de barreras físicas (sifones)

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 24/05/2022

Se evidencia puerta de ingreso separada de la pared con espacio ideal de ingreso para los roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
12/05/2022






Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección de marco a pared ya que puede permitir el ingreso de roedores


Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Se evidencia espacios abiertos ene l techo espacios de ingreso de roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
12/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de barreras físicas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 25407

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 11 / 2022

Se evidencia en el punto comercial sifón sin barrera, espacio de ingreso para los roedores en la parte de la pileta

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
12/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de sifón para evitar el ingreso de plagas en el punto Comercial

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Punto comercial - Kennedy

Plano: inicial

Punto de control: Cebo Rodenticida

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	CER-1	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	CER-2	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	CER-3	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	CER-4	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	CER-5	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	CER-6	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	CER-7	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	CER-8	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	CER-9	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	CER-10	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	CER-11	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 25407

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 11 / 2022

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.