FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25292

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 12 / 2022

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Punto comercial - Flores de la 68
Dirección: Av caracas calle 68
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

## PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
**Concepto Sanitario nº** SQ07C002851

## 3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

**Desinfección** Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

**Desinsectación** Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**MÉTODO DE CONTROL:** Fisico-Químico

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Químico: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividad de insectos

**Desratización** Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

## FECHA Y HORARIO

19/12/22 19:30 - 20:39

## CONTRATO

**Contrato Nº:** 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote / F.Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desratización** | | | | | | | |
| RASTOP Cebo fresco ( Bromadiolona ) | RGSP-393-2019 | | Bloque | 10 gr x pto | 70 g | Carros de basura, Cubiertas y parte alta del techo, Carcamos, entre techos, Pasillos punto comercial | 220310 31/03/2025 |
| **Desinsectación** | | | | | | | |
| PERMOST EC | | | Aspersión manual | 2.5ml/1 ltro | 12 cc | Carros de basura, Cubiertas y parte alta del techo, Carcamos, entre techos, Pasillos punto comercial, locales | APEC21T009 30/11/2024 |
| **Desinfección** | | | | | | | |
| ANFOCUAT | | | Aspersión manual | 0.5% | 10 cc | Baños | 070622TID04ANFO1 01/06/2023 |

**INCIDENCIAS:**

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25292

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 12 / 2022

Se realizó el servicio de desinfección por el método de la aspersión manual en zonas como baños, lavamanos, pocetas de agua y caseta del guarda de seguridad con producto especializado en estas labores, para el control de microorganismos, como le pueden ser los virus y bacterias que pueden afectar a la salud pública.







Se realizó el servicio de desincectación por el método de la aspersión manual en zonas como; pasillos, locales, depósito de basura, cuarto eléctrico, cárcamos, entrada y salidas del lugar con producto especializado en estas labores para el control de insectos voladores y rastreros.








Se realizó el servicio de desratización por el método de aplicación de cebo rodenticida aplicación en zonas como; espacios abiertos, alcantarillado, en partes altas y puntos estratégicos con productos especializados para estas labores para el control de roedores.








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25292

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 12 / 2022

Firmado desde el portal cliente
Daniel Cantillo
1085041389
04/01/23 07:00:03






Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Daniel Cantillo 1085041389

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhojan David Mesa Triana
C.C.: 1000622777



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25292

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 12 / 2022

# Informe de seguimiento

## DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Cárcamos de alcantarillado sin barreras físicas que permiten el ingreso de plagas desde el alcantarillado (roedores, cucarachas).

Pendiente

Creada por: Estiven Sánchez Cardenas
11/07/2022







**Medida correctora:** Se recomienda la instalación de barreras físicas (angeo o malla).

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 29/08/2022

Se evidencia en el punto de flores la 68 puertas de perfíl alto ya que es un ingreso para los roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
26/09/2022







**Medida correctora:** Se recomienda la instalación de barrera de protección para evitar el ingreso de roedores al punto

**Nivel de Prioridad:** MEDIA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/09/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25292

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 12 / 2022

## EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Acumulación de elementos en desuso que favorecen el anidamiento de plagas (roedores)

Pendiente

Creada por: Jhon Breiner Conde Teatino
10/05/2022




**Medida correctora:** Se recomienda realizar actividades de orden y aseo que mitiguen esta condición

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Canecas sin tapa con residuos de flores que permiten la atracción y la presencia de insectos

Pendiente

Creada por: Estiven Sánchez Cardenas
11/07/2022




**Medida correctora:** Se recomienda la instalación de contenedores con tapas para evitar la atracción de insectos

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 29/08/2022

## MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

## REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

**Sede: Punto comercial - Flores de la 68**

**Plano:** mapa

**Punto de control:** Punto de aspersión

| Zona | Código | Producto y Consumo | Estado de conservación | Se encontró presencia de plagas |
|---|---|---|---|---|
| | PDA-1 | | Bien | No |

**Plano:** Punto Comercial Flores de la 68

**Punto de control:** Cebo Rodenticida

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación |
|---|---|---|---|---|---|
| | CER-1 | | - | No | Bien |
| | CER-2 | | - | No | Bien |
| | CER-3 | | - | No | Bien |
| | CER-4 | | - | No | Bien |

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25292

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 12 / 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CER-5 | - | No | Bien |
| | CER-6 | - | No | Bien |
| | CER-7 | - | No | Bien |
| | CER-8 | - | No | Bien |
| | CER-9 | - | No | Bien |
| | CER-10 | - | No | Bien |
| | CER-11 | - | No | Bien |
| | CER-12 | - | No | Bien |

**Punto de control:** Punto de aspersión

| Zona | Código | Producto y Consumo | Estado de conservación | Se encontró presencia de plagas |
|---|---|---|---|---|
| | PDA-2 | | Bien | No |

**Punto de control:** Punto desinfeccion

| Zona | Código | Producto y Consumo | Estado de conservación |
|---|---|---|---|
| | PD-1 | | Bien |

! Puntos de control con incidencias

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|

No se capturaron especies

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.**