FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27247

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 26 / 01 / 2023

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Doce de octubre
Dirección: Calle 72 No. 51-62
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

## PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
**Concepto Sanitario nº** SQ07C003617

## 4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

### Control de palomas con productos químicos

**MÉTODO DE CONTROL:** Químico

### Desinfección

Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** A través de desinfectante: Agente que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos, sino también sus formas vegetativas o esporas

### Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**MÉTODO DE CONTROL:** Fisico-Químico

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

### Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de  desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

## FECHA Y HORARIO

26/01/23 17:00 - 19:15

## CONTRATO

**Contrato Nº:** 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27247

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 26 / 01 / 2023

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote / F.Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desratización** | | | | | | | |
| RATAQUILL ( Brodifacouma ) | RGSP – 234 - 2004 | | Bloque | 10g/Punto | 80 g | Shut de basuras, Ingreso zona descargue, Pasillo artesanías, Ingreso puerta principal, Locales de bodegas | 661 31/10/2024 |
| **Desinsectación** | | | | | | | |
| SIPERTRIN SC 050 1L | 0081-98 | | Aspersión manual | 6CC/litro | 100 cc | Ingreso plaza de mercado zona parqueadero, Shut de basuras, oficinas., Ingreso zona descargue, Techo local artesanía, Pasillo artesanías, Ingreso puerta principal, Ingreso plaza local doña segunda, Locales de bodegas, baños | 91017 30/04/2023 |
| **Control de palomas con productos químicos** | | | | | | | |
| Liquido Repelente de Aves 4 the birds | | | Brocheado | CC | 500 cc | Ingreso plaza de mercado zona parqueadero, Ingreso plaza local doña segunda | N.A |
| **Desinfección** | | | | | | | |
| ANFOCUAT | | | Aspersión manual | 9cc/Litro | 10 cc | baños | 111022TIDO2ANFO1 11/10/2023 |

**INCIDENCIAS:**

Se realizó el servicio de desinfección por el método de la aspersión manual en zonas como; baños, lavamanos, pocetas de agua y caseta del guarda con producto especializado en estas labores, para el control de microorganismos como le pueden ser los virus y bacterias que pueden afectar a la salud pública.




Se realizó el servicio de control de palomas en partes altas de la plaza con repelente brocheado para control de palomas producto especializado para estas labores se baja un nido de palomas, en la plaza 12 de octubre.






FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27247

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 26 / 01 / 2023

Se realizó servicio de desratización revisión de jaulas y limpieza de eses de roedores en la canaleta de cableado.





Se realizó el servicio de desincectación por el método de la aspiración manual en zonas como pasillos, locales, depósito de basura,cuarto eléctrico, cárcamos y entrada y salidas del lugar con producto especializado en estas labores para el control de insectos voladores y rastreros.






Se realizó el servicio de desratización (por el método de aplicación de cebo rodenticida producto especializado para esta labores, se realiza limpieza de estaciones, cambios de cebos rodenticidas por consumo, revisión de estaciones para el control de roedores).







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27247

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 26 / 01 / 2023

*Firmado desde el portal cliente*
Luis Carlos Salazar
7310614
31/01/23 19:28:57






Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos Salazar 7310614

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Cristian Mauricio Sánchez Barona
C.C.: 1024489567



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27247

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 26 / 01 / 2023

# Informe de seguimiento

## DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:


### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia huecos en techo de local y local de bodega condición favorable para el anidamiento de plagas **Pendiente**

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
14/07/2022







**Medida correctora:** Se recomienda sellamiento de los mismos para evitar anidamiento de plagas

**Nivel de Prioridad:** ALTA

Espacios abiertos en techo (lámparas) sin sellar espacio ideal para el ingreso de roedores al techo **Pendiente**

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
19/12/2022



**Medida correctora:** Se recomienda el sellamiento de lámparas en partes altas del techo

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 23/12/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27247

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 26 / 01 / 2023

## EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se evidencia jaula arrumada en el shut la otra no se encontró se le recomienda a los comerciantes darles buen manejo ya que se evidencia precensia de roedores y no dejar residuos de comida expuestos ya que esto sin condiciones favorables para atraer aún más plagas


**Pendiente**

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
04/08/2022










**Medida correctora:** Darle buen manejo a los dispositivos y alos recibidos

**Nivel de Prioridad:** ALTA

## MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

### REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

**Sede: Plaza de mercado - Doce de octubre**

**Plano:** Plaza 12 de Octubre

**Punto de control:** Estación Neptuno Control químico

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación | ¿ se encontraba anclado? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso puerta principal | ENCQ-1 | | - | No | Bien | Sí |
| Pasillo artesanías | ENCQ-2 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso zona descargue | ENCQ-3 | | - | No | Bien | Sí |

**Punto de control:** Estación trampa captura roedores

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | Estado de conservación |
|---|---|---|---|---|
| Shut de basuras | ER-1 | | - | Bien |
| Ingreso plaza de mercado zona parqueadero | ER-2 | | - | Bien |
| Ingreso plaza local doña segunda | ER-3 | | - | Bien |

**Punto de control:** Jaula de captura roedores

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | Estado de conservación |
|---|---|---|---|---|
| Shut de basuras | JDCR-1 | | - | Bien |

**Punto de control:** Estación Neptuno Control químico

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación | ¿ se encontraba anclado? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso puerta principal | ENCQ-4 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-5 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-6 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-7 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-8 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-9 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-10 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-11 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-12 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-13 | | - | No | Bien | Sí |

**Punto de control:** Punto desinfeccion

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27247

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 26 / 01 / 2023

| Zona | Código | Producto y Consumo | Estado de conservación |
|---|---|---|---|
| | PD-1 | | Bien |

! Puntos de control con incidencias

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|

No se capturaron especies

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.**