FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22546

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 01 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - El carmen
Dirección: Dg. 49 Sur No. 29 A 07
Municipio: 11001 BOGOTA D.C.
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: ratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

16/01/23 18:22 - 19:27

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22546

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 01 / 2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Cebaderos	10g/Punto	50 g	shut de basuras, baños, Techos de la estructura de la plaza, Local 14, Áreas comunes, Oficina, puestos, pasillos, Puertas de ingreso y puertas internas de la plaza	661 31/10/2024
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98		Nebulización		50 cc	shut de basuras, Techos de la estructura de la plaza, Local 14, Áreas comunes, Oficina, Alcantarillado, puestos, pasillos, Puertas de ingreso y puertas internas de la plaza	91017 30/04/2023
Desratización							
Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz			Otros	gramos	0,1 g		N/A
Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz			Otros	gramos	0,1 g	puestos	N/A
Rata Quill pasta			Bloque	10 gms/punto	40 g	shut de basuras, Áreas comunes	661 31/10/2024
Rata Quill pasta			Bloque	10 gms/punto	10 g	Local 14	661 31/10/2024
Desinsectación							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5CC/L	9 cc	baños	111022TIDOANFO1 11/10/2023
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5CC/L	9 cc	Áreas comunes	111022TIDOANFO1 11/10/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de desinfección por el método de aspersión manual en el área de baños para el control de microorganismos, virus y bacterias, durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad realizada.






FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22546

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 01 / 2023

Se realiza el servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con maquina eléctrica interviniendo todas las áreas de la plaza de mercado el Carmen, durante la actividad realizada personal de seguridad presta acompañamiento










Se realiza el servicio de desratización realizando limpieza en letreros y cajas cebaderas, durante la actividad personal de seguridad presta acompañamiento












Firmado desde el portal cliente
Hector Jaime Mayorga
52434370
19/01/23 20:28:29





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Hector Jaime Mayorga 52434370

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22546

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 01 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22546

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 01 / 2023

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se evidencia mercado dañado y en el piso condiciones favorables para atraer la actividad de plagas

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
03/05/2022



Medida correctora: Se recomeinda no dejar el mercado expuesto para no atraer plagas (roedores, cucarachas)

Nivel de Prioridad: ALTA

Se evidencia mercado en proceso de descomposición condición favorable paar la presecia de insectos y microorgánismos.

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
05/07/2022




Medida correctora: Se recomienda no dejar dañar el mercado, ni dejarlo expuesto, ya que esto nos atrae la presencia de plagas


Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 25/07/2022

Se evidencia mercado en el piso sin protección condiciones favorables para atraer las plagas (roedores, cucarachas, hormigas y de mas)

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
10/08/2022





Medida correctora: Se recomienda mantener el mercado alto y estibado

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - El carmen

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22546

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 01 / 2023

Plano: Plano

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	ENCQ-1	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí
Local 14	ENCQ-2	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí
	ENCQ-3	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí
	ENCQ-4	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	JDCR-1	Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz 1g	-	Bien

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	ENCQ-5	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí

Punto de control: Atrayente para roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
puestos	APR-2		-	Sí	Bien

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
puestos	JDCR-2	Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz 1g	-	Bien

Punto de control: Punto de aspersión

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Se encontró presencia de plagas
Áreas comunes	PDA-1	SIPERTRIN SC 050 1L 25cc	Bien	Sí

OBSERVACIONES: Presencia de insectos voladores y rastreros

Punto de control: Punto desinfeccion

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación
Áreas comunes	PD-1	ANFOCUAT 9cc	Bien

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.