FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 01 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Kennedy
Dirección: Calle 42 78M-50 Sur
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección

Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

06/01/23 16:30 - 18:58

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Cebaderos	10g/Punto	90 g		649 31/07/2024
Desinsectación							
SOLFAC EC	0071-97		Aspersión manual	6cc/L	54 cc	Cuarto de residuos, Puertas de ingreso, Areas comunes, Baños públicos	LB00017860 31/10/2024
Control de palomas con productos químicos							
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Brocheado	500	500 cc	locales comerciales, techo área de purina	N/A
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5cc/L	9 cc	Baños públicos, Areas comunes	070622TID04ANFO1 01/06/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 01 / 2023

INCIDENCIAS:


Se realizó el servicio de desratización por el método de aplicación de cebo rodenticida en cajas cebaderas, partes altas y puntos estratégicos con productos especializado para estas labores para el control de roedores.



Se realiza proceso de control de roedores mediante la técnica de revisión, mantenimiento y limpieza de la estación cebaderas adicional se realiza cambio de Cebo rodenticidas por consumo o deterioro Adicional se realizo captura de 3 roedores en las jaulas instaladas, se dejan desinfectadas y en completo funcionamiento



Se realiza proceso de control de insectos rastreros y voladores mediante la técnica de aspersión manual utilizando insecticida piretroide con el fin de mitigar y controlar la población.



Se realiza proceso de control de aves mediante la técnica de aplicación de repelente líquido en la parte superior de los locales y se retira nido el cual estaba ubicado en un parlante junto a una columna de la plaza.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 01 / 2023

Firmado desde el portal cliente
Natalia Jimenez
52959225
25/01/23 12:35:10





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Natalia Jimenez 52959225

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhojan David Mesa Triana
C.C.: 1000622777

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 01 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia en la plaza de mercado en la parte del parqueadero, tubería sin rejilla espacio que puede facilitar el ingreso para los roedores y cucarachas

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
11/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la intención de la rejilla, ya que están generando el ingreso de roedores y cucarachas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 13/06/2022

Se evidencia en la parte alta de la plazoleta de comidas, sifones en mal estado esto puede permitir ingreso de insectos y cucarachas

Pendiente

Creada por: Maikon Antonio Cruz Cruz
12/05/2022









Medida correctora: Se recomienda instalar barrera física sifones anticucarachas para evitar su ingreso

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 13/06/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 01 / 2023

Se evidencia en la parte alta del techo no tiene su respectiva roseta se recomienda hacer instalación de la misma, o instalar una barrera física para impedir ingreso de algún insecto

Pendiente

Creada por: Maikon Antonio Cruz Cruz
12/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de roseta o barrera física

Nivel de Prioridad: MEDIA **Fecha de Cierre Propuesta:** 13/06/2022

Techos de administración con barreras físicas deterioradas espacio de ingreso de roedores

Pendiente

Creada por: Armando Jiménez Gutiérrez
17/12/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de barreras físicas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 17/12/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 01 / 2023

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se evidencia la tapa de alcantarillado destapada lo que favorece al ingreso de plagas desde el alcantarillado (roedores,cucarachas)

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
27/04/2022





Medida correctora: Se recomienda mantener tapado la caja del desague

Nivel de Prioridad: ALTA

Se le recomienda al cliente evitar la acomulacion de los productos en la parte superior del tejado para evitar un posible foco(refujio) para los roedores.

Pendiente

Creada por: Jeisson Velandia Quiros
21/07/2022



Medida correctora: Orden y remoción de productos

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Kennedy

Plano: mapa

Punto de control: Punto de aspersión

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Se encontró presencia de plagas
	PDA-1		Bien	No

Plano: Plaza Kennedy

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Puertas de ingreso	ENCQ-1		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-3		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-4		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-5		-	No	Bien	Sí

Certificado de Servicio Nº 27295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 01 / 2023

Puertas de ingreso	ENCQ-6	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-6	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-7	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-8	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-9	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-10	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-11	-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-12	-	No	Bien	Sí

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	JDCR-1		-	Bien
	JDCR-2		-	Bien
	JDCR-3		-	Bien

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Puertas de ingreso	ENCQ-13		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-14		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-15		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-16		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-17		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-18		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-19		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-20		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-21		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-22		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-23		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-24		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-25		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-26		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-27		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-28		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-29		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-30		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-31		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-32		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-33		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-34		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-35		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-36		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-37		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-38		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-39		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-40		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-41		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-42		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-43		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-44		-	No	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-45		-	No	Bien	Sí

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 01 / 2023

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.