FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16953

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Las ferias
Dirección: Avenida Rojas 74-52
Municipio: Bogota
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

5 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección

Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

TÉCNICAS UTILIZADAS: Aplicación de productos desinfectantes por las técnicas de aspersión o nebulización en las áreas comunes y baños de la plaza de mercado

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Aplicación de productos insecticidas por las técnicas de aspersión, nebulización focalizada en lugares comunes de posible actividad de insectos

Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Instalación en dispositivos de seguridad átraves de la revisión, monitoreo de estaciones de control y la aplicación de cebos rodenticidas parafinados fabricados con productos gustosos para el control de ratas y ratones. Físico: Instalación de barreras físicas (angeos,mallas, burletes), en espacios de ingreso de roedores que permitan la exclusión de los roedores al interior de las instalaciones que promuevan el saneamiento en las plazas de mercado.

LLEVAR ESCALERA DE MOTO

FECHA Y HORARIO

25/01/23 16:27 - 18:39

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16953


Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
Rata Quill pasta			Bloque	gramos	80 g	entrada puerta 6, entrada puerta 1, entrada puerta 2, entrada puerta 7, entrada puerta 4, entrada puerta5, Pasillos, Zona descargue, entrada puerta 3	661 31/10/2024
Desinsectación							
SOLFAC EC	0071-97		Nebulización	5CC/L	60 cc	entrada puerta 6, entrada puerta 2, entrada puerta 1, entrada puerta 7, entrada puerta 4, entrada puerta5, Sifones, shut basuras, Pasillos, Zona descargue, entrada puerta 3	LB00017860 31/10/2024
Control de palomas con productos químicos							
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Brocheado	cc	500 cc	Pasillos, Techos y estructura de la plaza	N/A
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5CC/L	7 cc	baños	111022TIDO2ANFO1 11/10/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza el control de aves en la parte interna de la plaza aplicando repelente líquido en estructuras altas y bajas para evitar posamiento de palomas ya que en algunos sectores se evidenció actividad y excremento de paloma. Se deja registro fotográfico antes, durante y después del servicio realizado.



Se realiza captura de paloma en parte interna de la plaza la cual se retiró y libero en zona externa del punto



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16953

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

Se realizo servicio de desinfección mediante aspersión manual en baños para el control de microorganismos, virus y bacterias.






Se realizó la respectiva desinsectación por método de nebulización con producto insecticida especializado para el control de insectos voladores y rastreros, interviniendo zonas comunes de la plaza. Dejando registro fotográfico de la actividad.








Se hizo control de estaciones cebaderas parte interna, limpieza y cambio de producto químico rodenticida por rotación. Dejando en cada estación 10gr para un total de 8 cajas intervenidas.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16953

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

Firmado desde el portal cliente
Américo Reyes
14207049
31/01/23 13:29:16


Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Américo Reyes 14207049




Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Guillermo Rodriguez Satoba
C.C.: 1033734604



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Edward Adolfo Corrales Galeano
C.C.: 1023925099

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16953

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Espacio abierto en piso de caja de aguas lluvias en el parqueadero zona norte

Pendiente

Creada por: Armando Jiménez Gutiérrez
20/04/2022



Medida correctora: Se recomienda tapar con cemento el espacio abierto en la caja de alcantarillado


Nivel de Prioridad: ALTA

Espacio abierto en pared de drywall propicio para el anidamiento de plagas

Pendiente

Creada por: Armando Jiménez Gutiérrez
20/04/2022





Medida correctora: Se recomienda realizar reparación

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Se evidencia en parte de plaza de mercado las ferias en la parte del cuarto electrónico tubería sin una Barrera de protección ya que puede ser un fácil ingreso para los roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
25/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección en cuanto eléctrico de la plaza de mercado las ferias ya que puede ser un ingreso para los roedores

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16953

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

Se evidencia en plaza de mercado las ferias puertas del parqueadero sin una. Barrera de protección para evitar el ingreso de roedores, y pared en mal estado

Pendiente


Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
25/05/2022














Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección en puertas del parqueadero para evitar el ingreso de roedores y arreglar pared del parqueadero

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Se evidencia en plaza de mercado las ferias piletas sin rejilla para evitar el ingreso de roedores, se evidencia también cárcamo sin barrera de protección

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
25/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de rejilla para el ingreso de roedores,se recomienda la instalación de barrera de protección en cárcamo

Nivel de Prioridad: ALTA

se evidencia espacio abierto por deterioro de malla en parte superior de oficina ubicada en área de galería 2 nivel

Pendiente

Creada por: Cristian Mauricio Sánchez Barona
08/09/2022

Medida correctora: realizar cambio de malla

Nivel de Prioridad: ALTA

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16953

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

parte alta entre cercha y canal de agua con espacio abierto por deterioro de malla.

Pendiente

Creada por: Cristian Mauricio Sánchez Barona
08/09/2022





Medida correctora: se debe realizar el sellamiento de este espacio para evitar el ingreso de plagas y aves.

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 23/09/2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.