FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28618

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 01 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Los luceros
Dirección: Carrera 17F No. 69A-32 Sur
Municipio: 11001 BOGOTA D.C.
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

24/01/23 18:56 - 20:53

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
Rata Quill pasta			Bloque	10 gms/punto	80 g	Shut, Áreas comunes, Puertas de ingreso, Oficina, techos, locales comerciales techo	661 31/10/2024
Desinsectación							
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98		Aspersión manual	5CC/L	25 cc	Shut, Áreas comunes, Locales, Puertas de ingreso, Oficina, techos, locales comerciales techo	91017 30/04/2023
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5CC/L	9 cc	Baños	111022TIDO2ANFO1 11/10/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Certificado de Servicio Nº 28618

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 01 / 2023

Se realiza el servicio de desratización mediante el monitoreo y limpieza de las estaciones cebaderas, durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad realizada



Se realiza el servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con maquina eléctrica para el control de insectos rastreros y voladores en zonas comunes, pasillos, cuarto de residuos y cárcamos, durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad realizada




Se realiza el servicio de desinfección por método de aspersión en el área de baños para el control de virus, bacterias y microorganismos.



Firmado desde el portal cliente
Hector Jaime Mayorga
52434370
30/01/23 14:40:47





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Hector Jaime Mayorga 52434370

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28618

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 01 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Rejillas de sifones no son anti cucarachas pueden permitir el ingreso de plagas desde el alcantarillado

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
22/04/2022



Medida correctora: Se recomienda el cambio de rejillas de los sifones por unos anticucarachas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Persianas en parte alta en mal estado que permiten el ingreso de roedores desde el techo

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
07/05/2022



Medida correctora: Se recomienda realizar la instalación de barreras físicas o el cambio de las persianas

Nivel de Prioridad: ALTA

Rejillas de los sifones sueltos

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
07/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de los sifones que hacen falta en las áreas comunes

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28618

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 01 / 2023

Se evidencia tubería sin rejilla para evitar el ingreso de roedores en la zona del shut

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
17/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección o rejilla para evitar el ingreso de roedores al establecimiento

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Se evidencia en el punto de la plaza de mercado los luceros rejilla en mal estado se recomienda la reparación de las mismas, ya que puede ser una condición de ingreso para los roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
24/05/2022







Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección en locales, ya que se encuentra en mal estado y pueden ser una fuente de ingreso para los roedores

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Reja de local 213 espacio abierto al ingreso que permite el acceso de roedores

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
06/06/2022







Medida correctora: Se recomienda realizar sellamiento o cambio de barrera física y ángulos

Nivel de Prioridad: MEDIA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28618

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 01 / 2023

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Los luceros

Plano: piso1

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Puertas de ingreso	ENCQ-1	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-2	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-3	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-4	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-5	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí
Puertas de ingreso	ENCQ-6	Rata Quill pasta 10Kg	-	Sí	Bien	Sí

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.